









DREMEL® 2000

VERSATIP™




GB	Original instructions	4	TH	ค่าแนะนำเมื่อใช้งาน	13
JP	取扱説明書	6	VN	Tài liệu hướng dẫn góc	16
CN	初版说明	9	ID	Petunjuk asli	19
KO	원본 지침	11			



8



9



USED SYMBOLS



READ THESE INSTRUCTIONS

Before using the Dremel Versatip, make sure you completely read and understand this manual.

**A WARNING**

READ ALL INSTRUCTIONS.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WORK AREA

- a. Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b. Do not keep or bring combustible materials near the tool.
- c. Keep children and bystanders away while operating the tool. Distractions can cause you to lose control.
- d. Only use outside or in well-ventilated rooms.

PERSONAL SAFETY

- a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating tools may result in serious personal injury.
- b. Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the tool in unexpected situations.
- d. Dress properly. There is a danger of burning yourself with the flame or with liquid soldering tin. Wear protective clothing to protect yourself against burns. Keep your hair, clothing and gloves away from flame. Loose clothes or long hair can catch fire.
- e. Secure the workpiece. Use a clamping device to hold the workpiece. This allows you to use both hands to operate the tool.
- f. Keep this manual for future reference.
- g. Do not use the appliance when it is leaking, shows any sign of damage or is malfunctioning.
- h. If the appliance is leaking (gas smell) immediately take it outside and check the tightness without a flame, please always use

soap sud. Filling or refilling the gas cylinder must be done in a well ventilated place far away from any possible sources of ignition, open flames, pilot lights, electrical cookware and away from other persons. Be sure to observe the safety instructions and warning notices on the refill cylinder do not make any modifications to the appliance.

- i. Do not work materials containing asbestos (*asbestos is considered carcinogenic*).
- j. Take protective measures when during work dust can develop that is harmful to one's health, combustible or explosive (*some dusts are considered carcinogenic*); wear a dust mask and work with dust/ chip extraction when connectable.

TOOL USE AND CARE

- a. Store your tool in an appropriate place with an ambient temperature between 10°C and 50°C. Allow your tool to cool off completely before storing. Unused tools should be stored away from children in a dry location. Switch off all unused tools.
- b. **A WARNING** Always allow the tool to cool fully before removing / replacing tips and / or installing / replacing the nozzle.
- c. **A WARNING** Extremely flammable gas under pressure.
- d. **A WARNING** Do not use near spark or open flame.
- e. **A WARNING** Do not puncture or incinerate container or store at temperature above 50°C.
- f. **A WARNING** Keep out of reach of children.
- g. **A WARNING** Do not try to disassemble this unit.

INTENDED USE

The Dremel Versatip is intended for a variety of applications you will find in the chapter "USE".

ENVIRONMENT

DISPOSAL

The unit, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling.

SPECIFICATIONS

Description	Dremel Versatip
Model number	2000
Power source	Refined butane gas
Tank capacity	± 17 ml. / ± 9 grams
Run time	± 45 minutes (highest setting)

Heat-up time	± 90 minutes (lowest setting)
Nominal heat input	Instantly (open flame)
Cool-down time	± 25 seconds (tips) 12 g/h (consumption)
	Flame guard: 15 min. (< 25°C)
Temperature	Tips: 17 min. (< 25°C) 1200°C (open flame) 680°C (hot air) 550°C (tips)
Weight	135 grams (empty tool)

USE

Please familiarize yourself with the components of the Dremel Versatip (picture 1), the different tips (picture 6) and the kit content (picture 7) before use.

DREMEL VERSATIP

- A. Catalyst
- B. Flame guard
- C. Flame guard nut
- D. Ceramic insulator
- E. Child Safety Lock (stopper)
- F. Trigger
- G. Lock (for continuous working)
- H. Flame control knob
- I. Tank
- J. Filling valve

KIT CONTENT

- A. Tool with cap
- B. Pocket to store cap
- C. Shaping knife
- D. Wide flame head
- E. Deflector
- F. Pocket for soldering tip
- G. Additional empty pocket
- H. Cutting knife
- I. Hot air tip
- J. Tin box with soldering sponge
- K. Tin box for hot tips
- L. Soldering tin
- M. Pocket for 2 wrenches

Remove the carton cover from the ignition switch before using the Dremel Versatip.

(RE)FILLING THE TANK

The Dremel Versatip runs on liquid butane gas. Make sure the gas you are using is refined butane gas that can also be used in lighters.

Hold tool and container as shown in picture 8. Then fill the tank with liquid butane gas observing the instructions on the butane gas container. The tank is full when liquid butane gas escapes through the filling valve.



DO NOT OVERFILL THE TANK!

GETTING STARTED

The Dremel Versatip is equipped with a child safety mechanism. This mechanism requires two handed operation to protect against (accidental) ignition by children.

1. See pictures 2 and 3 to ignite the Dremel Versatip.
2. The ceramic insulator will start to glow shortly after ignition. When this is not the case, repeat steps 1 and 2. When the Dremel Versatip is cold, ignition might cause a short whistling sound. This is normal and does not mean there is something wrong with the tool.

* Note: the flame guard must be installed correctly, for the tool to be able to ignite.

When the ignition switch is released, the flow of gas is automatically shut off, causing the Dremel Versatip to stop and slowly cool down. To continuously operate the Dremel Versatip, follow the steps in pictures 2, 3 and 4. To switch the Dremel Versatip off, let go of the ignition switch and move the lock button to the right (picture 5). This will immediately stop the flow of butane gas.

USING WITH AN OPEN FLAME

To use the Dremel Versatip with an open flame, unscrew the flame guard, remove the catalyst (and tip if attached) and screw flame guard back onto the tool and securely tighten the flame guard nut.

FLAME LENGTH AND TEMPERATURE

ADJUSTMENT

After ignition, make sure the tool is on by checking that the catalyst starts to glow. Then move the flame control lever to the right to increase flame length and temperature, or to the left to decrease flame length and temperature. When using the open flame or hot air the Dremel Versatip is at the correct temperature immediately after ignition. Please allow 25 seconds of heat up time for tips.

INSTALLING OR CHANGING TIPS

ALWAYS ALLOW THE TOOL TO COOL FULLY BEFORE REMOVING OR REPLACING TIPS.

Make sure to use the right tip for the job you want to do. Only use tips that fit onto the tool perfectly. Loose fitting tips might result in an uncontrolled and unsafe flame.

The use of tips requires the catalyst to be installed. To install the catalyst unscrew the flame guard nut and remove the flame guard. Slide in the catalyst into the flame guard with the narrow part facing outward. Place the flame guard and catalyst back on to the tool and securely tighten the flame guard nut. The soldering tip, cutting knife tip, shaping knife tip and hot blower tip can be screwed onto the catalyst. Secure the bits tightly using the 7mm wrench. To remove a tip, simply use the 7 mm wrench to unscrew

the tip. Use the 8mm wrench to hold the catalyst in place if required. The wide flame head tip and the deflector tip can be slid over the end of the catalyst. To remove them slide off the catalyst.

INSTALLING / REPLACING A NOZZLE

A WARNING ALWAYS ALLOW THE TOOL TO COOL FULLY BEFORE INSTALLING OR REPLACING A NOZZLE.

The nozzle can get clogged, due to butane gas impurities. To prolong the life of the tool, the nozzle is replaceable. Should the nozzle be clogged, follow these steps to replace the nozzle:

1. Unscrew the flame guard nut.
2. Remove flame guard (and catalyst and tip if applicable).
3. Unscrew the ceramic insulator.
4. Remove the nozzle by hand (small copper part) by gently turning and pulling it.
5. Install new nozzle with little opening facing outward.
6. Put the ceramic insulator back and securely tighten it.
7. Replace flame guard (and catalyst and tip if applicable).
8. Securely tighten flame guard nut.

The Dremel Versatip is now ready for use.

NOTE: A replacement nozzle can be ordered through your dealer.

MOST COMMON USE

Soldering tip: used for regular soldering activities, using soldering tin.

Hot cutting knife: cutting of nylon rope to prevent 'feathering'.

Shaping knife: cutting to size of sheets of plastic and other heat sensitive materials.

Wide flame head: preparing for detailed paint removal
Hot air tip: melting of plastics and other heat-sensitive materials.

Deflector: shrinking of heat sensitive insulation around electrical wiring

MAINTENANCE

CLEANING

Switch the tool off and allow to fully cool down before cleaning. The exterior of the tool can be cleaned with a clean cloth. If necessary use a damp cloth with a small amount of neutral detergent. To clean the soldering tip, soak the soldering sponge in some water. After soldering or in case of excess solder on the tip, wipe it on the sponge when it is still hot.

SERVICE AND WARRANTY

This DREMEL product is guaranteed in accordance with statutory/country specific regulations; damage

due to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the guarantee. If the unit should fail despite the care taken in manufacturing and testing, send it undismantled together with proof of purchase to your dealer.

CONTACT DREMEL

For more information on the Dremel assortment, support and hotline, go to www.dremel.com.

取扱説明書

使用されている記号



本書に記載の内容をよくお読みください

Dremel Versatipを使用する前に必ず本書をお読みになり、しっかりと理解してください。.



A 警告

本書に記載の内容をすべてお読みください

以下の内容にしたがわない場合、感電や火災、重症につながるおそれがあります。

作業領域

- a. 作業領域を清潔かつ明るい状態に保ってください。散らかっている場合や照明が十分でない場合、事故につながるおそれがあります。
- b. 工具の近くに可燃物を置かないでください。また、工具の近くに可燃物を持ちこまないでください。
- c. 工具を操作中は、お子様や関係のない方を近づけないでください。注意散漫は、誤操作につながるおそれがあります。
- d. 屋外、もしくは換気の良い室内でのみ使用してください。

操作者の安全

- a. 工具の操作中は、注意を怠らず、行っている操作から目を離さず、常識を働かせてください。疲れている場合や、薬物、アルコール、医薬品を摂取/服用している場合は、工具を使用しないでください。操作中の一瞬の不注意は、重症につながるおそれがあります。
- b. 安全装置を使用してください。必ず保護メガネを着用してください。適切な状況において防塵マスク、転倒防止靴、ヘルメット、聴力保護具などの安全装置を使用することは、ケガの軽減につながります。
- c. 腕を伸ばしすぎないでください。床にしっかりと足をつけ、常にバランスを保ってください。これ

により、予期せぬ状況において、工具を首尾よく制御できます。

d. 適切な衣服を着用してください。炎または溶けたはんだスズで火傷を負う危険があります。火傷から身を守るために、防護服を着用してください。髪、衣服、手袋を炎に近づけないでください。ゆったりとした衣服や長い髪は、引火のおそれがあります。

- e. 工作物を固定してください。クランプを使用して工作物を保持してください。これにより、両手を使って工具を使用することが可能となります。
- f. 今後の参考のため、本書を保管しておいてください。
- g. 漏出している場合や、破損が見られる場合、もしくは正常に動作しない場合は、装置を使用しないでください。
- h. 漏出している場合（ガス臭）は、直ちに屋外に出し、火の氣のない場所で気密の状態を確認してください。必ずせっけんの泡を使用してください。ガスシリンダーの充填や再充填は、必ず考得る発火源、直火、点火用バーナー、電気調理機器から離れた、人のいない換気の良い場所で行ってください。必ずシリンダーの充填に関する安全上の注意事項や、警告に関する指示を守ってください。いかなる方法でも装置を改造しないでください。
- i. アスペストを含む材料で作業しないでください（アスペストには発がん性があると言われています）。
- j. 作業中は、保護対策をとってください。粉塵は、健康に害のある物質や、可燃性または爆発性の物質を発生させるおそれがあります（一部の粉塵には発がん性があると言われています）。防塵マスクを着用し、接続できる場合には、集塵装置を使用して作業してください。

工具の使用とお手入れ

- a. 周囲温度10°Cから50°Cの適切な場所に工具を保管してください。保管前に、工具を完全に冷ましてください。工具を使用しない場合は、必ずお子様の手の届かない乾燥した場所に工具を保管してください。工具を使用しない場合は、電源を切ってください。
- b. **⚠ 警告** 先端やノズルの取り付け/取り外しを行う前に必ず工具を完全に冷ましてください。
- c. **⚠ 警告** 圧力がかかると非常に可燃性の高いガスが発生します。
- d. **⚠ 警告** 火花や直火の近くで使用しないでください。
- e. **⚠ 警告** ガスシリンダーに穴をあけること、ガスタンクを焼却すること、ガスタンクを50°Cを超える温度下で保管することはしないでください。
- f. **⚠ 警告** お子様の手の届かないところに置いてください。
- g. **⚠ 警告** 本体を分解しようしないでください。

用途

Dremel Versatipは、「使用方法」のセクションに記載されている様々な用途での使用を目的とした工具です。

環境

廃棄

本体、アクセサリ、包装は、環境に優しいリサイクルを行いうため、必ず分別してください。

仕様

工具名	Dremel Versatip
機種番号	2000
電源	精製プロパンガス
タンク容量	±17ml/ ± 9g
運転時間	± 45分 (最高設定) ± 90分 (最低設定)
昇温時間	即時 (直火) ± 25秒 (先端)
公称入熱	12 g/時 (消費)
冷却時間	フレームガード : 15分 (25°C未満) 先端 : 17分 (25°C未満)
温度	1200°C (直火) 680°C (熱風) 550°C (先端)
重量	135g (空の状態の工具)

使用方法

使用前にDremel Versatip（図1）、様々な先端（図6）、キットの内容物（図7）を把握してください。

DREMEL VERSATIP

- A. 触媒
- B. フレームガード
- C. フレームガードのナット
- D. セラミック絶縁体
- E. チャイルドセーフティロック (ストッパー)
- F. トリガ
- G. ロック (連続作業用)
- H. 炎制御ノブ
- I. タンク
- J. 充填バルブ

キットの内容物

- A. キャップ付き工具
- B. キャップ保管用ポケット
- C. 成形ナイフ
- D. ワイドフレームヘッド
- E. デフレクタ
- F. はんだごて先端保管用ポケット
- G. 追加の空のポケット
- H. 切断ナイフ
- I. 熱風用先端

- J. はんだ用スポンジ入りのスズ製ボックス
- K. 熱風用先端保管用スズ製ボックス
- L. はんだスズ
- M. レンチ2本保管用ポケット

Dremel Versatipを使用する前に、着火スイッチからボール紙製のカバーを取り外してください。

タンクの(再)充填方法

Dremel Versatipは、液体ブタンガスで動作します。お使いのガスが、ライターにも使用できる精製ブタンガスであることを確認してください。

図8のように工具と容器を持ちます。次に、ブタンガス容器の充填に関する指示にしたがって、液体ブタンガスをタンクに充填します。液体のブタンガスが充填バルブを通って漏れている場合、タンクは完全に充填されています。

A 警告

タンクを過剰に充填しないでください。

使用に関する情報

Dremel Versatipには、チャイルドセーフティ機構が装備されています。お子様による（予期せぬ）着火を防ぐためには、この機構で両手を使う動作を行なう必要があります。

1. Dremel Versatipの着火方法については、図2および3を参照してください。
2. 着火後、セラミック絶縁体がゆっくりと熱くなり始めます。熱くならない場合は、手順1と2を繰り返してください。Dremel Versatipが冷たい場合、着火するとヒューンという短い音がする場合があります。これは正常な動作であり、工具に問題があるわけではありません。

* 注記：工具による着火を可能にするため、必ずフレームガードを正確に取り付けてください。

着火スイッチを放すと、ガスの流れが自動的に停止され、Dremel Versatipが停止し、ゆっくりと冷めていきます。Dremel Versatipを連続操作する場合は、図2、3、4の手順にしたがってください。Dremel Versatipの電源を切る場合は、着火スイッチをオフにし、ロックボタンを右に動かします（図5）。これにより、直ちにブタンガスの流れが停止します。

直火を用いて使用する場合

直火を用いてDremel Versatipを使用する場合、フレームガードを取り外し、触媒（および取り付けられている場合は先端）を取り外した後、工具にフレームガードを取り付け、フレームガード用ナットでしっかりと締めてください。

炎の長さと温度調節

着火後、触媒が熱くなり始めていることを確認して、工具の電源が入っていることを確認します。次に、炎の長さを伸ばし、温度を上げる場合は、炎制御バーを右に動かします。炎の長さを縮め、温度を下げる場合は、炎制御バーを左に動かします。直火または熱風を使用する場合は、着火後すぐにDDremel Versatipは希望の温度となります。先端の昇温時間は、25秒となります。

先端の取り付け / 交換方法

A 警告

先端の取り外し/交換を行う前に必ず工具を完全に冷ましてください。

行う作業に適した先端を使用してください。工具にぴったり合う先端のみを使用してください。取り付けが緩い先端は、制御されていない危険な炎につながるおそれがあります。

先端を使用する場合は、触媒を取り付ける必要があります。触媒を取り付ける場合、フレームガードのナットを取り外し、フレームガードを取り外します。細い部分を外側にして、フレームガードを触媒の中にスライドし、挿入します。工具にフレームガードと触媒を取り付け、フレームガードのナットをしっかりと締めます。はんだごて先端、切断ナイフ先端、成形ナイフ先端、熱風プロワー先端を触媒に取り付けることができます。7mmレンチを使用して、ビットをしっかりと固定します。先端を取り外す場合は、7mmレンチを使用して触媒を固定してください。

ワイドフレームヘッド先端やデフレクタ先端は、触媒の端に覆うようにスライドして取り付けることができます。取り外す場合は、触媒からスライドさせ取り外します。

ノズルの取り付け / 交換方法

A 警告

ノズルの取り外し/交換を行う前に必ず工具を完全に冷ましてください。

ブタンガス不純物により、ノズルが詰まる場合があります。工具の寿命を延ばすため、ノズルを交換することができます。ノズルが詰まった場合には、記載の手順にしたがってノズルを交換してください。

1. フレームガードのナットを取り外します。
2. フレームガード（および該当する場合は触媒と先端）を取り外します。
3. セラミック絶縁体を取り外します。
4. ノズルを手で取り外します。
5. 小さな穴を外側に向け新しいノズルを取り付けます。
6. セラミック絶縁体を取り付け、しっかりと締めます。
7. フレームガード（および該当する場合は触媒と先端）を再度取り付けます。
8. フレームガードのナットをしっかりと締めます。

これでDremel Versatipをお使いいただけます。

注記：交換用のノズルは、販売代理店経由でご注文いただけます。

最も一般的な用途

はんだごて先端：はんだスズと共に一般的なはんだ付け作業に使用します。

熱した切断ナイフ：毛羽立ちを防ぐためナイロン製のロープを切断するために使用します。

成形ナイフ：プラスチックやその他の感熱材料のシートを所定の大きさに切るために使用します。

ワイドフレームヘッド：細かい塗装の除去の準備に使用します。

熱風用先端：プラスチックやその他の感熱材料を溶かすために使用します。

フレクタ：電気配線周りの熱に弱い絶縁体を縮めるために使用します。

メンテナンス

お手入れ方法

お手入れを行う前に、工具の電源を切り、完全に冷ましてください。清潔な布で工具の外側をきれいに拭きます。必要に応じて、湿った布と少量の中性洗剤を使用してください。はんだごて先端を洗う場合は、はんだ用スポンジを水に浸してください。はんだ付けを行った後、もしくは、はんだごて先端に余分なはんだスズが付いている場合は、熱いうちにはんだ用スポンジで拭いてください。

修理・保証

本DREMEL製品は、法令/国特有の規制にしたがって保証されています。通常の使用による摩耗、過負荷、不適切な取り扱いによる故障は、本保証の対象外となります。製造中もしくは試験中に注意していたにも関わらず装置を落としてしまった場合は、分解せずに購入証明書と共に販売代理店までお送りください。

DREMELへのお問い合わせ

Dremelの製品やサポート、ホットラインに関する詳細は、www.dremel.comにアクセスし、ご覧ください。

初版说明

使用的符号



阅读这些说明

在使用 Dremel Versatip 之前，请确认您已完整阅读并理解本手册。



⚠ 警告 请完整阅读说明。
违反下方任何说明，
均有可能导致触电或重伤。

工作区域

- 保持工作区域清洁且照明良好。杂物和照明不足均可能导致事故发生。
- 不可在本工具附近存放可燃材料。
- 在操作本工具时，请勿让儿童和闲杂人等靠近。
周围的干扰可能影响您的操控。
- 仅在室外或通风良好的室内使用。

人员安全

- 保持警惕，在操作本工具时注意您的动作，并且牢记安全常识。在疲劳或受酒精、药物等影响时，请勿使用工具。操作工具时即使稍有疏忽，都有可能导致人员严重受伤。
- 使用安全设备。随时佩戴眼部护具。在适当工况下使用防尘口罩、防滑安全鞋、安全帽或听力护具等安全设备，可降低人员受伤的几率。
- 切勿伸手过远。随时保持立足点和平衡，以便在意外情况下更好地控制本工具。
- 恰当着装。由于存在被火焰或液态焊锡烧伤的风险，请穿着防护服以避免烧伤，让您的头发、衣物和手套远离火焰。宽松的服装或长发均容易被引燃。
- 固定好工件。使用夹具来固定工件，以便您腾出双手操作本工具。
- 妥善保存本手册，以便将来参阅。
- 请勿在存在泄露、破损迹象或故障时使用本设备。
- 若本设备出现泄露（煤气味），请立即将其转移至室外，在没有火焰的情况下检查密封性。请仅使用肥皂泡沫。必须在通风良好，远离任何潜在火源、明火、煤气灯、电炊具以及其他人员的区域填充或再填充气罐。请务必查看填充罐上的安全说明和警告提示，并且勿对本工具进行任何改装。
- 请勿使用含有石棉的材料（石棉可能致癌）。
- 在使用可能损害人员健康、易燃或易爆的粉尘时（有些粉尘还可能致癌），需要采取保护措施；佩戴防尘口罩，并在可用时使用吸尘/吸碎屑设备。

CN

工具使用与维修

- 请在环境温度在 10°C 至 50°C 之间的适当位置存放您的工具，并在存放时等待其完全冷却。未使用的工具应存放在远离儿童的干燥位置。各种工具未使用时都应当关闭。
- ⚠ 警告** 在移除/更换焊头前，以及安装/替换喷嘴前，务必让本工具完全冷却。
- ⚠ 警告** 气体在压力下将变得极为可燃。
- ⚠ 警告** 不得在火花或明火附近使用。
- ⚠ 警告** 不可刺穿或焚烧容器，或将其存放在温度高于 50°C 的区域。
- ⚠ 警告** 防止儿童接触本设备。
- ⚠ 警告** 请勿尝试拆卸本装备。

设计用途

有关 Dremel Versatip 的多种应用，请见“使用”章节。

环境

废弃

本装置、配件与包装应归类为可循环垃圾。

规格

描述	Dremel Versatip
型号编号	2000
动力源	精炼丁烷气
罐体容量	约 17 毫升/约 9 克
运行时间	约 45 分钟 (最高设置) 约 90 分钟 (最低设置)
加热时间	立即 (明火) 约 25 秒 (焊头)
标称热量输入	12 g/h (消耗)
冷却时间	挡火圈 : 15 分钟 (< 25°C) 焊头 : 17 分钟 (< 25°C)
温度	1200°C (明火) 680°C (热气) 550°C (焊头)
重量	135 克 (工具空置)

使用

请在使用前熟悉 Dremel Versatip 的部件 (图 1)、各种焊头 (图 6) 以及套件内容 (图 7)。

DREMEL VERSATIP

- A. 催化剂
- B. 挡火圈
- C. 挡火圈螺母
- D. 陶瓷绝缘体
- E. 童锁 (制动器)
- F. 扳机
- G. 锁定按钮 (用于连续工作)
- H. 火焰控制旋钮
- I. 罐体
- J. 填充阀

套件内容

- A. 带盖帽的工具
- B. 盖帽储藏袋
- C. 成形刀头
- D. 宽焰焊头
- E. 偏转器
- F. 焊头储藏袋
- G. 额外储藏袋
- H. 切割刀头
- I. 热气焊头
- J. 带焊接海绵的锡盒
- K. 用于热焊头的锡盒
- L. 焊锡
- M. 可存放 2 把扳手的储藏袋

使用 Dremel Versatip 前纸盖，请先移去点火开关上的纸盖。

(再) 填充气罐

Dremel Versatip 使用液态丁烷气。请确保您使用的是可用于打火机的精炼丁烷气。
握住工具和容器，如图 8 所示，向气罐填充液态丁烷气，同时注意观察填充容器上的说明。若填充阀开始排出液态丁烷气，则表示气罐充满。



不得对气罐过度充气！

入门指南

Dremel Versatip 配有童锁机制，可通过双手操作来防止儿童 (意外) 点火。

1. 请参照图 2 和 3 来点燃 Dremel Versatip。
2. 陶瓷绝缘体会在点燃后不久开始发光。如果未出现该情况，请重复步骤 1 和 2。若 Dremel Versatip 已冷却，点火后可能发出短暂的嘘声，这属于正常现象，并不意味着工具存在故障。

* 注意：若要点燃本工具，必须正确安装挡火圈。

若松开点燃开关，气体流动将立即关闭，使 Dremel Versatip 停止并缓慢冷却。要连续使用 Dremel Versatip，请遵循图 2、3 和 4 中的步骤。要关闭 Dremel Versatip，请松开点火开关，并将锁定按钮移至右侧 (图 5)。以立即停止丁烷气输送。

使用明火时

要让 Dremel Versatip 使用明火，请拧松挡火圈，移去催化剂 (若装有焊头，请一并移除)，然后再装上挡火圈并拧紧其螺母。

火焰长度与温度调节

点火后，检查催化剂是否开始闪光，以确保工具已开启。将火焰控制杆向右移动，以增加火焰长度与温度，向左则可减少火焰长度与温度。在使用明火或热气时，Dremel Versatip 将在点火后立即达到正确温度。请等待约 25 秒的加热时间，以便焊头加热。

安装或更换焊头



在移除或更换焊头前，务必让本工具完全冷却。

请确保为您的作业选择正确的焊头，并且仅适用完全适合本工具的焊头。安装不牢的焊头将可能产生失控或危险的火焰。

在使用焊头前，请先安装催化剂。要安装催化剂，请拧松挡火圈螺母，移去挡火圈。将催化剂狭窄部分朝外滑入挡火圈。将挡火圈和催化剂装回工具，拧紧挡火圈螺母。焊头、切割刀头、成形刀头和热喷嘴均可以通过旋紧与催化剂连接。请用 7 毫米扳手拧紧焊头。要移除焊头，只需使用 7 毫米扳手以逆时针方向拧松焊头。若有必要，可用 8 毫米扳手来固定催化剂。宽焰焊头和偏转器可通过滑入装在催化剂末端。要移除它们，请将其滑出催化剂。

安装/更换喷嘴



在安装或更换喷嘴前，务必让本工具完全冷却。

若丁烷气不纯，喷嘴有可能出现阻塞。为延长工具的使用寿命，可以更换喷嘴。若喷嘴出现阻塞，请按以下步骤进行更换：

1. 拧松挡火圈螺母。
2. 移去挡火圈 (若装有催化剂和焊头，请一并移除)。
3. 拧松陶瓷绝缘体。
4. 用手轻轻旋转和拉扯，移去喷嘴 (小块铜质零件)。
5. 安装新的喷嘴，小开口一侧向外。
6. 放回陶瓷绝缘体，拧紧牢固。
7. 更换挡火圈 (若装有催化剂和焊头，请一并更换)。
8. 拧紧挡火圈螺母。

现在便可使用 Dremel Versatip 了。

注意：您可以通过经销商订购更换用的喷嘴。

最常应用

焊头：可与焊锡一同使用，用于一般的焊接作业。
热切割带头：切割尼龙绳，防止“羽化”。
成形刀头：裁切塑料板与其他热敏材料。
宽焰刀头：为精细除漆作业做准备。
热空气焊头：用于熔化塑料和其他热敏材料。
偏转器：减少电气布线周围的热敏绝缘体。

维护

清洁

在清洁之前，请关闭工具并等待其完全冷却。可用干净布料清洁工具外部。如有必要，还可用蘸有少量中性洗涤剂的湿布。要清洁焊头，请先用焊接海绵蘸上水；在结束焊接后或焊头上残留有焊料时，请在焊头尚有热量的情况下，用海绵进行擦拭。

服务与保修

本 DREMEL 产品的质保遵循法定/国家具体规范；正常损耗、过度或不当操作造成的损害均不在质保范围之内。本产品已在制造和测试过程中经过适当处理，若仍出现故障，请将未经拆卸的产品与购买凭证一道发送给您的经销商。

联系 DREMEL

欲了解 Dremel 产品组合、支持与热线，请访问
www.dremel.com。

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,
The Netherlands

원본 지침

사용된 기호



본 지침을 숙지하십시오.

Dremel Versatip을 사용하기 전에 본 설명서 전체를 잘 읽고 이해해야 합니다.



▲ 경고

전체 지침을
읽으십시오.

아래 나와 있는 모든 지침을 따르지 않으면
감전이나 화재가 발생하거나 심각한 부상을 입을 수도
있습니다.

작업 영역

- a. 작업 영역은 깨끗하고 채광이 잘 되도록 유지하십시오. 저지분하고 어두운 영역은 사고를 유발합니다.
- b. 공구 주위에 가연성 물질을 놓거나 가져오지 마십시오.
- c. 공구를 작동하는 동안에는 작업자 이외의 사람과 어린이가 접근하지 않도록 하십시오. 집중하는 데 방해가 되면 통제력을 잃을 수도 있습니다.
- d. 공구는 외부 또는 환기가 잘 되는 실내에서만 사용하십시오.

개인 안전

- a. 공구를 작동할 때에는 항상 방식하지 않아야 하고, 진행하고 있는 작업을 잘 지켜보며, 상식적으로 생각합니다. 피곤하거나 악마이나 악물을 복용했거나 술을 마신 경우에는 공구를 사용하지 마십시오. 공구를 작동하는 중에 한 순간 부주의하면 심각한 부상을 입을 수도 있습니다.
- b. 안전 장비를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 적절한 조건에서 사용되는 방진마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호구와 같은 안전 장비는 개인 부상을 줄여줍니다.
- c. 무리하게 행동하지 마십시오. 항상 올바르게 발을 딛고 균형을 유지하십시오. 그러면 예기치 못한 상황에서도 공구를 보다 잘 제어할 수 있습니다. 적합한 복장으로 작업하십시오. 불꽃이나 액상 납땜 주석으로 인해 화상을 입을 위험이 있습니다. 화상으로부터 보호할 수 있도록 보호복을 착용하십시오. 머리, 의류, 장갑을 불꽃에 가까이 대지 마십시오. 헐렁한 옷이나 긴 머리는 불이 붙을 수 있습니다.
- e. 공작물을 고정하십시오. 클램핑 장치를 사용해 공작물을 고정하십시오. 그러면 양손을 사용해 공구를 작동할 수 있습니다.
- f. 나중에 참조할 수 있도록 이 설명서를 잘 보관하십시오.
- g. 기기가 누출되거나 손상 징후가 나타나거나 오작동할 때에는 기기를 사용하지 마십시오.
- h. 기기가 누출(가스 넘새)되고 있는 경우에는 즉시 밖으로 가져가서 주위에 불꽃이 없도록 한 후 항상 비누 거품을 사용하여 누출 부위가 제대로 접합되어 있는지 확인하십시오. 가스 실린더 충전 또는 재충전 작업은 가능한 한 점화원, 개방된 화염, 점화용 불씨, 전기 취사도구와 멀리 떨어져 있고, 다른 사람들과 멀리 떨어진 환기가 잘 되는 곳에서 실시해야 합니다. 재충전 실린더에 부착된 안전 지침과 경고 안내문을 잘 준수하고, 기기를 어떤 식으로든 개조하지 마십시오.
- i. 석면을 함유한 물질로 작업하지 마십시오(석면은 발암물질로 간주됨).
- j. 작업 중에 건강에 유해한 가연성 또는 폭발성 분진 (일부 분진은 발암물질로 간주됨)이 발생할 수 있는 경우 보호 조치를 취하고, 방진마스크를 착용하며 연결 가능할 때에는 집진/부스러기 추출 장비를 사용해야 합니다.

KO

공구 사용 및 관리

- a. 공구는 주위 온도 10°C-50°C의 적절한 장소에 보관합니다. 공구를 완전히 식힌 후 보관해야

합니다. 사용하지 않는 공구는 어린이의 손이 닿지 않는 건조한 장소에 보관해야 합니다. 사용하지 않는 공구는 모두 고십시오.

- b. **▲ 경고** 항상 공구를 충분히 식힌 후 텁계거/교체 또는 노즐 설치/교체 작업을 실시합니다.
- c. **▲ 경고** 가압된 극도의 인화성 가스.
- d. **▲ 경고** 불꽃이나 개방된 화염 근처에서는 사용하지 마십시오.
- e. **▲ 경고** 옹기에 구멍을 내거나 소각하지 마십시오. 또는 온도가 50°C가 넘는 곳에는 보관하지 마십시오.
- f. **▲ 경고** 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- g. **▲ 경고** 이 장치를 분해하지 마십시오.

본래 용도

Dremel Versatip은 "사용" 장에 나와 있는 다양한 용도에서 사용하도록 고안되었습니다.

환경

폐기

장치, 부속품, 포장은 환경 친화적인 재활용을 위해 분류해야 합니다.

사양

명칭	Dremel Versatip
모델 번호	2000
동력원	정제 부탄가스
탱크 용량	± 17ml. / ± 9g
작동 시간	± 45분(가장 높은 설정) ± 90분(가장 낮은 설정)
가열 시간	즉시(개방된 화염) ± 25초(팁)
공칭 입열	12g/h(소모량)
냉각 시간	플레이임 가드: 15분 (25°C 미만) 팁: 17분(25°C 미만)
온도	1200°C(개방된 화염) 680°C(열기) 550°C(팁) 135g(빈 공구)
중량	

사용

사용 전 Dremel Versatip의 구성요소(그림 1), 다양한 팁(그림 6), 키트 구성(그림 7)에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

DREMEL VERSATIP

- A. 촉매
B. 플레이임 가드
C. 플레이임 가드 너트

- D. 세라믹 절연체
E. 어린이 안전 잠금장치(스토퍼)
F. 트리거
G. 잠금장치(지속적인 작동)
H. 화염 조절 손잡이
I. 탱크
J. 충전 밸브

키트 구성

- A. 뚜껑이 달린 공구
B. 뚜껑을 보관하는 주머니
C. 쉐이핑 나이프
D. 와이드 플레임 헤드
E. 디플렉터
F. 납땜 텁용 주머니
G. 추가 빙 주머니
H. 커팅 나이프
I. 핫 에어 팁
J. 납땜 스폰지가 든 주석 상자
K. 뜨거운 텁용 주석 상자
L. 납땜 주석
M. 렌치(2개)용 주머니

Dremel Versatip을 사용하기 전에 점화 스위치에서 상자 덮개를 벗깁니다.

탱크 (재)충전

Dremel Versatip은 액상 부탄가스로 작동됩니다. 사용 중인 가스가 라이터에도 사용할 수 있는 정제 부탄가스인지 확인하십시오.

그림 8과 같이 공구와 용기를 고정합니다. 그리고 나서 부탄가스 용기에 나와 있는 지침에 따라 액상 부탄가스로 탱크를 충전합니다. 액상 부탄가스가 충전 밸브를 통해 빠져 나가면 탱크가 가득 찬 것입니다.



탱크를 과도하게 충전하지 마십시오!

시작하기

Dremel Versatip에는 어린이 안전 장치가 장착되어 있습니다. 이 장치는 어린이의 (우발적인) 점화를 방지할 수 있도록 두 단계 작동이 필요합니다.

- 그림 2 및 3과 같이 Dremel Versatip을 점화합니다.
- 점화 즉시 세라믹 절연체가 타기 시작합니다. 그렇지 않을 경우, 1단계와 2단계를 반복합니다. Dremel Versatip이 차가울 때 점화되면 짧은 휴파름 같은 소리가 날 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상이며 공구에 문제 있어서 그런 것은 아닙니다.

* 참고: 공구를 점화할 수 있도록 플레이임 가드를 올바르게 설치해야 합니다.

점화 스위치를 놓으면, 가스 흐름이 자동으로 차단되어 Dremel Versatip이 작동을 중지하고 천천히 식습니다. Dremel Versatip을 계속 작동하려면, 그림 2, 3, 4의 단계에 따라 진행합니다. Dremel Versatip을 끄려면, 점화 스위치에서 손을 떼고 잠금 버튼을 오른쪽으로 이동합니다(그림 5). 그러면 즉시 부탄가스 흐름이 중단됩니다.

개방된 화염 사용

Dremel Versatip을 개방된 화염과 함께 사용하려면, 플레임 가드를 둘러서 풀고, 촉매를 제거하며(그리고 팀이 장착되어 있을 경우 팀도 제거), 플레임 가드를 공구에 다시 끼우고 플레임 가드 너트를 단단히 조입니다.

화염 길이와 온도 조절

점화 후 촉매가 타기 시작하는지 점검하여 공구가 켜져 있는지 확인합니다. 그리고 나서 화염 조절 레버를 오른쪽으로 이동하면 화염 길이가 늘어나고 온도가 높아지며, 이 레버를 왼쪽으로 이동하면 화염 길이가 짧아지고 온도가 낮아집니다. 개방된 화염이나 열기를 사용할 때에는 Dremel Versatip이 점화 즉시 적정 온도가 됩니다. 팀이 가열되도록 25초 간 두십시오.

팀 설치 또는 교체

▲ 경고

항상 공구를 충분히 식힌 후 팀을 제거하거나 교체하십시오.

실시할 작업에 적합한 팀을 사용해야 합니다. 공구에 완벽하게 잘 맞는 팀만을 사용하십시오. 팀 장착이 느슨하면 화염을 조절하지 못해 위험해질 수 있습니다. 팀을 사용하려면 촉매를 설치해야 합니다. 촉매를 설치하려면 플레임 가드 너트를 풀고 플레임 가드를 떼어냅니다. 좁은 부분이 밖을 향하도록 하고 촉매를 플레임 가드로 밀어 넣습니다. 플레임 가드와 촉매를 공구에 다시 장착하고 플레임 가드 너트를 단단히 조입니다. 납땜 팀, 커팅 나이프 팀, 쉐이핑 나이프 팀, 첫 불로워 팀을 둘러서 촉매에 키울 수 있습니다. 7mm 렌치를 사용해 비트를 잘 고정합니다. 납땜 팀을 제거하려면, 7mm 렌치를 사용해 팀을 풁니다. 필요할 경우 8mm 렌치를 사용해 촉매를 제자리에 고정합니다. 와이드 플레임 헤드 팀과 디플렉터 팀을 촉매 말단으로 밀어 넣을 수 있습니다. 이 팀을 제거하려면 촉매를 밀어서 분리합니다.

노즐 설치/교체

▲ 경고

항상 공구를 충분히 식힌 후 노즐을 설치하거나 교체합니다.

부탄가스 불순물로 인해 노즐이 막힐 수 있습니다. 공구 수명을 늘리기 위해 노즐을 교체할 수 있습니다. 노즐이 악한 경우, 다음 단계에 따라 노즐을 교체합니다.

1. 플레임 가드 너트를 풁니다.
2. 플레임 가드를 떼어냅니다(해당되는 경우 촉매와 팀도 제거).
3. 세라믹 절연체를 줍니다.
4. 손으로 살짝 돌리고 당겨서 노즐(작은 구리 부분)을 떼어냅니다.
5. 작은 입구가 밖을 향하도록 한 채로 새 노즐을 설치합니다.
6. 세라믹 절연체를 다시 장착하고 단단히 조입니다.
7. 플레임 가드를 교체합니다(해당되는 경우 촉매와 팀도 교체).
8. 플레임 가드 너트를 단단히 조입니다.

이제 Dremel Versatip을 바로 사용할 수 있습니다.

참고: 교체용 노즐은 대리점을 통해 주문할 수 있습니다.

가장 일반적인 용도

납땜 팀: 납땜 주석을 사용해 일반 납땜 작업에서 사용됩니다.

핫 커팅 나이프: '페더링(feathering)'을 방지하기 위해 나일론 로프를 절단합니다.

쉐이핑 나이프: 플라스틱 또는 열에 민감한 기타 물질 시트를 크기에 맞게 절단합니다.

와이드 플레임 헤드: 세부적인 페인트 제거를 준비합니다.

핫 에어 팀: 플라스틱이나 열에 민감한 기타 물질을 녹입니다.

디플렉터: 전기선 주위의 열에 민감한 절연체를 줄입니다.

유지관리

청소

공구 스위치를 고고 완전히 식힌 후 청소해야 합니다. 깨끗한 천으로 공구 외관을 청소할 수 있습니다. 필요에 따라 소량의 중성 세제를 묻힌 젖은 천을 사용합니다. 납땜 팀을 청소하려면 납땜 스폰지를 물에 적습니다. 납땜 후 또는 납땜 팀에 땀남이 남아 있는 경우, 아직 뜨거울 때 이 스폰지로 팀을 닦습니다.

정비 및 보증

이 DREMEL 제품은 법에 명시된 국가별 규정에 따라 보증됩니다. 즉, 일반 마모 또는 파열로 인한 손상, 과부하 또는 부적절한 취급으로 인한 손상은 보증에서 제외됩니다. 세심한 제조와 검사 과정을 거쳤음에도 장치가 고장 난 경우에는 분해하지 않은 공구와 구매 영수증을 대리점에 보내십시오.

DREMEL 문의처

Dremel 제품군, 지원, 서비스 전화에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.dremel.com을 참조하십시오.

คำแนะนำเบื้องต้น

TH

สัญลักษณ์ที่ใช้งาน



อ่านคำแนะนำเบื้องต้น

ก่อนการใช้งานDremel Versatip ให้ตรวจสอบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจถูกมืออย่างครบถ้วน



▲ คำเตือน

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะส่งผลด้านล่างอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อกไฟไหม้ และ/หรือ การบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

พื้นที่การทำงาน

- a. ดูแลให้พื้นที่การทำงานมีความสะอาดและมีแสงสว่าง ที่เหมาะสม พื้นที่ที่ทึบแสง มิดที่บันจางอุบัติเหตุ ได้
- b. อย่าเก็บหรือนำวัสดุไว้ไฟไว้ใกล้ลักษณะมือ
- c. กันไฟได้ดีและบุคคลโดยรอบอ่อนหัวในขณะเดียวกัน เครื่องมือ การใช้ยาสีฟันที่อาจทำให้คุณสูญเสียการควบคุม
- d. ไม่ใช้กล่องแจ้งเรื่องหรือในเครื่องมือที่มีการระบายอากาศดี เท่านั้น

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- a. ระมัดระวังผลิตภัณฑ์ คอมบลั๊สที่คุณกำลังทำ และใช้ ความรู้สึกของคุณเมื่อใช้งานเครื่องมือ อย่าใช้งาน เครื่องมือในขณะเดียวกันที่คุณรู้สึกเหนื่อยบ้า หรืออุ่นๆ ได้ ถูกห้าม และออกซอล์ฟ ภาระการรักษา เมื่อคุณขาดความ ระมัดระวังของคุณที่กำลังใช้งานเครื่องมือ อาจส่งผลให้ได้รับ บาดเจ็บอย่างหนัก
- b. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย สวมอุปกรณ์ ป้องกันด้วยเส้น อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก กันฝุ่น รองเท้ารักษาสีน้ำ หมวกกันน็อก หรืออุปกรณ์ ป้องกันห้ามได้เข้าที่ในใบสำเนาแพคเกจล้อมที่เหมาะสมจะช่วย ลดภัยจากความเสี่ยงของบุคคล
- c. อย่าลืมอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้ในการทำงาน ภาระจะช่วยให้สามารถ ควบคุมเครื่องมือได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- d. แต่งกายอย่างเหมาะสม อาจเกิดอันตรายจากการ โอบในไฟฟ้าหรือเครื่องดื่มน้ำที่ถูกบีบเป็นห่วงหล่อ ลง ชุดมือถือที่มีปืนหัวดูดและอาจทำให้เกิดไฟฟ้า หัน เส้นผม เสื้อผ้า และของมือให้อยู่ห่างจากเปลวไฟ เสื้อผ้าที่ หลวมและพยายามจากตัวให้ไปได้
- e. มีดชี้เข้าที่ในมือ ไขควงมีดเพื่อช่วยมีดชี้เข้าที่ วิธีนี้ จะช่วยให้คุณสามารถใช้มือทั้งสองข้างทำงานกับเครื่อง มือได้
- f. เก็บคุณไว้ไฟเพื่อใช้หัวอิงในอนาคต
- g. อย่าใช้อุปกรณ์มีการร้าวไฟ มีสัญญาณของการ ชำรุดเสียหาย หรือมีการทำงานที่ตกบกติก
- h. หากอุปกรณ์มีการร้าวไฟ (ได้ล้านแก๊ส) ให้มาออก ไฟ โปรดใช้หัวใจสูงสุด การติดต่อการร้าวไฟในส่วน กระบอกสูบแก๊สจะต้องทำในสถานที่ที่มีการระบาย อากาศที่ดีอยู่ห่างจากแหล่งจุดประกายไฟ แม้ว่า ไฟ ไฟฟ้าร่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และต้อง อยู่ห่างจากบุคคลอื่น ศักดิ์และน้ำด้านบน ตาม ป้องกันไฟและประกายค่าเดือนที่ต้องอยู่บุบบกระบอกสูบ เก็บคุณไว้หัวอิงในการติดต่อ
- i. อย่าใช้งานสอดที่มีส่วนประกอบของเหรียญที่นั่น (นายทิน ศรี สารที่สามารถอ่อนแรงได้)
- j. ไม่รวมเครื่องมือที่ในระหว่างการทำงานที่อาจเกิด ผุ่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไฟฟ้า หรือเกิดการ ระเบิดชื่นได้ (ผู้คนบางประเทศอาจเป็นภารกิจภัย) ส่วนหน้ากากกันฝุ่นและท่าทางโดยใช้อุปกรณ์ดูด ฝุ่น/เศษขี้งานเมื่อสารการดูดเข้มต่อได้

การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือ

- a. จัดเก็บเครื่องมือของคุณในสถานที่ที่เหมาะสมโดย มีอุปกรณ์และวัสดุล้อมรอบกว่า 10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส ปล่อยไฟให้เครื่องมือของคุณเย็น ลงสักนิดก่อนที่จะต้องการใช้งาน ควรจัดเก็บเครื่องมือที่ ไม่ได้ใช้งานไว้ให้ห่างจากมือและจัดเก็บไว้ในที่ แห้ง ป้องกันไฟคริสตัลที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมด

▲ คำเตือน

- ปลาย และ/หรือติดตั้ง / เป็นแบบหัวฉีด ก้าวติดไฟได้ย่างมากภายในได้ แรงงาน อย่าใช้งานในกลับประกายไฟ หรือเมืองไฟ อย่าเจาะหรือเผาส่วนบุคคลหรือ จัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 50°C
- ▲ คำเตือน
- ▲ คำเตือน
- ▲ คำเตือน
- ▲ คำเตือน

ปล่อยไฟให้เครื่องมือเย็นลงจน สนับสนุนท่าการกดอค/ปลดอค / เป็นแบบหัวฉีด ก้าวติดไฟได้ย่างมากภายในได้ แรงงาน อย่าใช้งานในกลับประกายไฟ หรือเมืองไฟ อย่าเจาะหรือเผาส่วนบุคคลหรือ จัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า

เก็บให้ห่างจากมือเด็ก อย่างพยายามกดแยกขั้น ส่วนของเครื่องนี้

รุ่นประสงค์ของการใช้งาน

เครื่อง Dremel Versatip ผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย โดยคุณสามารถได้จากหัวชื่อ "การใช้งาน"

ลิ้นแดดล้อม

การกำจัด

เครื่องมือ อุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์เจ้าดีเป็นประเภทที่ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียด	Dremel Versatip
หน่วย衡量รุ่น	2000
แหล่งพลังงาน	ก้าวมีเทนบราสท์
ความจุถัง	± 17 มล. / ± 9 กรัม
เวลาทำงาน	± 45 นาที (การตั้งค่าสุด)
เวลาให้ความร้อน	± 90 นาที (การตั้งค่าสุด)
หัวที่ (ปลายไฟ)	หัวที่ (ปลายไฟ)
การให้ความร้อนขั้นต่ำ	± 25 วินาที (ปลาย)
เวลาที่เย็นลง	12 วินาที/ชั่วโมง (การใช้) ตัวปั๊บแก๊สไฟไว้: 15 นาที (< 25 องศาเซลเซียส) ปล่อย: 17 นาที (< 25 องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิ	1200 องศาเซลเซียส (ปลายไฟ) 680 องศาเซลเซียส (ลงร้อน) 550 องศาเซลเซียส (ปลาย) 135 กรัม (เครื่องเปล่า)
น้ำหนัก	

การใช้งาน

โปรดศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Dremel Versatip (ภาพที่ 1) ปลบด่าง ๆ (ภาพที่ 6) และชุดเครื่องมือ (ภาพที่ 7) ให้คุณเดียวกับการใช้งาน

DREMEL VERSATIP

- A. ตัวเร่งปฏิกิริยา
- B. ตัวปั๊บแก๊สไฟ
- C. มือดัดป้องกันเปลวไฟ
- D. ลิ้นแดดชาร์มิก
- E. ตัวล็อกมีร่องลากหัวเด็ก (ด้านหลัง)
- F. ไก

- G. สีอ่อน (สานหัวร่วนทาร์กอนอย่างต่อเนื่อง)
- H. ลูกปิดควบคุมเปลี่ยนไฟ
- I. ถัง
- J. ว่าล่าว้าวเดิน

ชุดเครื่องมือ

- A. เครื่องมือพร้อมฝาปิด
- B. กระเบื้องดินเผาปิด
- C. มีดซิลิป
- D. เปลไฟหัวกว้าง
- E. ตัวเมืองสันทาง
- F. กระเบื้องดินเผาปิดกรี
- G. กระเบื้องหัวแม่เดิน
- H. มีดลากหัวตัด
- I. ปลายลมร้อน
- J. กล่องดินเผาปิดหัวฟองน้ำบัดกรี
- K. กล่องดินเผาหัวร้อนปลายร้อน
- L. ดิบุบัดกรี
- M. กระเบื้องสีประแจ 2 อัน

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องมือที่ได้รับการทดสอบโดย Dremel Versatip

การเติมถังก๊าซ

Dremel Versatip ทำงานด้วยก๊าซมีวานิลแล้ว ให้ตรวจสอบว่า ก๊าซที่คุณกำลังใช้มีเป็นก๊าซมีวานิลหรือที่ยังสามารถใช้กับไฟเชื้อเพลิงได้ ก็จะเครื่องมือและดูบาร์จาระตามที่แสดงในภาพที่ 7 จากนั้น ให้เติมถังก๊าซด้วยก๊าซมีวานิลเหลวโดยดูจากค่าแนะนำบนถังบรรจุก๊าซมีวานิล สังจะเติมเมื่อก๊าซมีวานิลเหลวไหลผ่านวาล์วหัวเติม

▲ คำเตือน อย่าเติมน้ำเส้นดัง!

เริ่มต้นใช้งาน

เครื่อง Dremel Versatip ติดตั้งระบบเรียกป้องกันเด็ก กลไกหนีตัวเมืองที่หัวสูบข้างเพื่อป้องกันเด็กดูดประกายไฟ (โดยไม่ต้องใช้ไฟ) 1. ดูภาพที่ 2 และ 3 เพื่อจดประกายไฟเครื่อง Dremel Versatip 2. จนวนชาร์มจะเริ่มเปล่งแสงหลังจากการจุดประกายไฟ หากนำไปใช้กรีฟฟี่ ให้ตัวชี้เข็มลงบนตัวที่ 1 และ 2 หากเครื่อง Dremel Versatip มีความยืนยัน การจุดประกายไฟอาจหายไปได้เกิดเสียงหรือดับ ฯ นี่คือการปกติและไม่ต้องห่วงความคุ้มภัยใดๆ ที่มีอยู่

* หมายเหตุ: ต้องดึงตัวชี้เข็มป้องกันเปลี่ยนไฟอย่างถูกต้องเพื่อให้เครื่องมีสนับสนุนจุดประกายไฟได้

เมื่อปล่อยสวิตช์ดูดประกายไฟ การไนล์เรียนของก๊าซจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ ทำให้เครื่อง Dremel Versatip หยุดทำงานและต่อไป เมื่อลง เพื่อให้เครื่อง Dremel Versatip ทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้ปั๊มได้ความชื้นลงในภาพที่ 2, 3 และ 4 รีดสวิตช์เครื่อง Dremel Versatip ในปั๊มล็อกสวิตช์ดูดประกายไฟและเลื่อนบุบลูซิปภายในหัว (ภาพที่ 5) ซึ่งจะเป็นกานหุ้นดูดกรีฟฟี่ให้เรียบร้อยของก๊าซมีวานิลทันที

การใช้งานด้วยเปลี่ยนไฟ

ในการใช้งานเครื่อง Dremel Versatip ด้วยเปลี่ยนไฟ ให้คลายเกลี่ยนกรีฟฟี่ป้องกันเปลี่ยนไฟ นำตัวชี้เข็มปั๊กิริยา (และล้านปลายทางหัวติดตั้งไว้) จากนั้นให้ชันเกลี่ยนกรีฟฟี่ป้องกัน

เปลี่ยนไฟนี้เครื่องมือให้แน่นรีกอร์ด และขันนีอ่อนดันตัวป้องกันเปลี่ยนไฟให้แน่น

ความหมายของเปลี่ยนไฟและการปั๊กน้ำอุณหภูมิ

หลังจากติดตั้งเปลี่ยนไฟ ให้ตรวจสอบว่าเปลี่ยนไฟได้แน่นรีกอร์ด ควรดูตัวเร่งปั๊กิริยาเริ่มเปล่งแสง หัวน้ำในหลังสีเงินแกะความคุณเปลี่ยนไฟไปทางขวาเพื่อเพิ่มความพยายามของเปลี่ยนไฟและอุณหภูมิ หรือเสื่อบนพื้นห้องซ้ายเพื่อลดความพยายามของเปลี่ยนไฟและอุณหภูมิ เมื่อใช้งานเปลี่ยนไฟหรือร้อนเครื่อง Dremel Versatip จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมทันทีหลังจากจุดประกายไฟไปรีดทั้งเวลาสักหรับให้ความร้อนประมาณ 25 วินาที

การติดตั้งหรือการเปลี่ยนเปลี่ยน

▲ คำเตือน ปล่อยให้เครื่องมือเย็บลงจนสิ้นทุกตอน

ตรวจสอบว่าได้ไข่ป้องกันที่ถูกต้องสำหรับงานที่คุณต้องการทำ ใช้เปลี่ยนไฟที่เข้ากับเครื่องมือพอดีเท่านั้น ภาระของเปลี่ยนไฟที่หล่อมาจากการใช้ในส่วนของความคุณเปลี่ยนไฟได้และเป็นอันตราย การใช้เปลี่ยนไฟต้องมีการติดตั้งตัวเร่งปั๊กิริยา ในการติดตั้งตัวเร่งปั๊กิริยา ให้คลายเกลี่ยนกรีฟฟี่ป้องกันเปลี่ยนไฟและออกตัวป้องกันเปลี่ยนไฟฟ้อก เลื่อนตัวเร่งปั๊กิริยาเข้าไปในตัวป้องกันเปลี่ยนไฟโดยให้ส่วนที่เหน็บหัวลงอ่อนๆ จัดวางตัวเร่งปั๊กิริยาและตัวป้องกันเปลี่ยนไฟไว้บนเครื่องมือและขันนีอ่อนดันตัวป้องกันเปลี่ยนไฟไว้บนเปลี่ยนไฟ ไม่ใช้แรงกดตัวเร่งปั๊กิริยา ให้คลายเกลี่ยนกรีฟฟี่ป้องกันเปลี่ยนไฟ ปล่อยมือที่ชันรุ่ป และเปลี่ยนไฟไปป้องกันหัวอ่อนๆ ไปในตัวเร่งปั๊กิริยาได้ ยืดส่วนเปลี่ยนไฟให้แน่นโดยให้แรงจบทา 7 มม. ในการอุดปะยางออก ให้ใช้ประแจขนาด 7 มม. คลายเกลี่ยนเปลี่ยนส่วนหัว ใช้ประแจขนาด 8 มม. เพื่อศึกษาตัวเร่งปั๊กิริยาให้เข้ากัน ในการกัดที่จ่าเป็นปะยางสามารถใช้กรีฟฟี่ กลไกนี้จะช่วยให้หัวร้อนเปลี่ยนไฟและเปลี่ยนไฟตัวป้องกันเปลี่ยนไฟให้เข้ากัน สามารถเลื่อนเปลี่ยนไฟไปหัวกว้างและเปลี่ยนไฟตัวป้องกันเปลี่ยนไฟไปในส่วนด้านของตัวเร่งปั๊กิริยา ในการอุดปะยางทั้งสองหัว เลื่อนตัวเร่งปั๊กิริยาออก

การติดตั้ง / การเปลี่ยนหัวรีด

▲ คำเตือน ปล่อยให้เครื่องมือเย็บลงจนสิ้นทุกตอน

หัวรีดควรอุดตันเมื่อจากก๊าซมีวานิลไม่มีรีช็อต เชือกมีดายุ ในการใช้งานเครื่องมือให้ยืนนานขึ้น สามารถเปลี่ยนหัวรีดได้ หากหัวรีดอุดตัน ให้ปั๊กิริยาดันขันนีอ่อนดันไปป้องกันเปลี่ยนไฟ หัวรีด

1. คลายเกลี่ยนกรีฟฟี่ป้องกันเปลี่ยนไฟ
2. ออกตัวป้องกันเปลี่ยนไฟฟ้อก (รวมถึงตัวเร่งปั๊กิริยาและเปลี่ยนไฟที่จ่าเป็นปะยาง)
3. คลายเกลี่ยนเปลี่ยนเชยราบมิก
4. ใช้มืออุดหัวรีด (ส่วนห้อง凸เล็กๆ) โดยต่อฯ หมุนและดึงออก
5. ติดหัวรีดใหม่ด้วยการหันส่วนที่เป็นหัวของอุดหัวรีด เล็กน้อย
6. ใส่จนหัวรีดเข้ากับกลับสูบเข้าไปและขันให้แน่น
7. ปั๊ยเส้นด้วยหัวเปลี่ยนไฟ (รวมถึงตัวเร่งปั๊กิริยาและเปลี่ยนไฟที่จ่าเป็นปะยาง)
8. ขันนีอ่อนดันป้องกันเปลี่ยนไฟให้แน่น

ในด่อนนี้เครื่อง Dremel Versatip พร้อมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: สามารถล้างชื้อชื้อในสีหัวรีดได้จากด้านหน้าจานน้ำยของด่อน

การใช้งานบ่อยที่สุด

ปลุบบัดกรี: ใช้สีหัวรีดบัดกรีบัดกรี การใช้ดิบุบัดกรี มีดสำหรับตัดด้วยความร้อน: การตัดเชือกในล่อนเพื่อป้องกัน "การหดอุดลุย"

- Mối liên quan: Các thiết bị và dụng cụ có thể gây chấn thương nghiêm trọng.
- Nguồn gốc: Các thiết bị và dụng cụ có thể gây chấn thương nghiêm trọng.
- Mối liên quan: Các thiết bị và dụng cụ có thể gây chấn thương nghiêm trọng.
- Nguồn gốc: Các thiết bị và dụng cụ có thể gây chấn thương nghiêm trọng.

ĐIỀU KHOẢN VỀ AN TOÀN

ĐIỀU KHOẢN VỀ AN TOÀN

Điều khoản về an toàn: Điều khoản này nhằm mục đích bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm DREMEL. Sản phẩm DREMEL là một dụng cụ cầm tay đa năng, có thể gây chấn thương nếu không tuân thủ các quy định an toàn sau:

- Không được mang vật liệu dễ cháy đến gần dụng cụ.
- Không để trẻ em và những người quan sát lại gần khi đang vận hành dụng cụ. Những lúc xao lảng có thể khiến bạn mất kiểm soát.
- Chỉ sử dụng ở ngoài trời hoặc trong phòng thoáng khí.

ĐIỀU KHOẢN VỀ AN TOÀN

Điều khoản về an toàn: Điều khoản này nhằm mục đích bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm DREMEL. Sản phẩm DREMEL là một dụng cụ cầm tay đa năng, có thể gây chấn thương nếu không tuân thủ các quy định an toàn sau:

- Không được mang vật liệu dễ cháy đến gần dụng cụ.
- Không để trẻ em và những người quan sát lại gần khi đang vận hành dụng cụ. Những lúc xao lảng có thể khiến bạn mất kiểm soát.
- Chỉ sử dụng ở ngoài trời hoặc trong phòng thoáng khí.

ĐIỀU KHOẢN VỀ AN TOÀN

Điều khoản về an toàn: Điều khoản này nhằm mục đích bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm DREMEL. Sản phẩm DREMEL là một dụng cụ cầm tay đa năng, có thể gây chấn thương nếu không tuân thủ các quy định an toàn sau:

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GỐC

KÝ HIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG



ĐỌC CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

Trước khi sử dụng Dremel Versatip, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu rõ hướng dẫn sử dụng này.



A CẢNH BÁO ĐỌC TẮT CÁC HƯỚNG DẪN.

Việc không tuân theo tất cả các hướng dẫn được liệt kê bên dưới có thể gây điện giật, cháy và/hoặc chấn thương nghiêm trọng.

NƠI LÀM VIỆC

- Giữ cho nơi làm việc luôn sạch sẽ và đủ ánh sáng. Những khu vực bừa bộn và thiếu ánh sáng dễ gây tai nạn.

- Không để hoặc mang vật liệu dễ cháy đến gần dụng cụ.
- Không để trẻ em và những người quan sát lại gần khi đang vận hành dụng cụ. Những lúc xao lảng có thể khiến bạn mất kiểm soát.
- Chỉ sử dụng ở ngoài trời hoặc trong phòng thoáng khí.

AN TOÀN CÁ NHÂN

- Hãy tập trung, chú ý vào những gì bạn đang làm và tinh táo khi vận hành dụng cụ. Không sử dụng dụng cụ khi bạn đang mệt hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu bia hoặc thuốc. Chỉ cần một chút mệt tập trung trong khi vận hành dụng cụ có thể gây chấn thương cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ. Luôn đeo kính bảo hộ. Thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày chống trượt, mũ cứng hoặc thiết bị bảo vệ tai nếu được sử dụng ở những điều kiện phù hợp sẽ giúp giảm các chấn thương cá nhân.
- Không vội tay. Hãy đứng ở tư thế thích hợp và luôn giữ thẳng lưng. Điều này giúp kiểm soát động cơ tốt hơn trong các tình huống không thể lường trước.
- Mặc quần áo phù hợp. Bạn có thể tự làm bông mình vì ngọn lửa hoặc dung dịch thiếc hàn. Mặc quần áo bảo hộ để tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị bong. Giữ cho tóc, quần áo và găng tay tránh xa ngọn lửa. Quần áo rộng hoặc tóc dài có thể bắt lửa.
- Giữ chặt phôi gia công. Sử dụng thiết bị kẹp để giữ phôi gia công. Điều này đòi hỏi bạn sử dụng cả hai tay để vận hành dụng cụ.
- Giữ lại hướng dẫn sử dụng này để tham khảo sau.
- Không sử dụng khi thiết bị đang rò rỉ, có dấu hiệu hư hỏng hoặc gặp trực trặc.
- Nếu thiết bị đang rò rỉ (có mùi ga), hãy mang ngay thiết bị ra ngoài đồng thời kiểm tra độkinh không rò rỉ khi không có ngọn lửa, hãy luôn sử dụng nước xả phòng. Phải nạp hoặc nạp đầy lại ga vào bình ở nơi thoáng khí cách xa bất kỳ nguồn có thể gây cháy nào, ngọn lửa mờ, đèn đánh lửa, bếp điện và cách xa những người khác. Hãy nhớ làm theo các hướng dẫn an toàn và cảnh báo trên bình để tránh bị bắt cháy.
- Không làm việc với vật liệu có chứa amiăng (amiăng được coi là chất gây ung thư).
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ trong quá trình làm việc, bụi có thể dẫn đến bệnh thành, bụi này có hại cho sức khỏe con người, để cháy hoặc nổ (một số bụi được coi là chất gây ung thư); đeo mặt nạ chống bụi và làm việc khi có cảm giác bị hắt hơi/mặt.

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ

- Để dụng cụ ở nơi thích hợp có nhiệt độ xung quanh ở trong khoảng 10°C đến 50°C. Hãy để cho dụng cụ nguội hẳn trước khi cất giữ. Nên

- d**  **CẢNH BÁO** Luôn để dụng cụ nguội hẳn trước khi tháo / thay thế đầu và / hoặc lắp / thay thế vòi phun.
- c**  **CẢNH BÁO** Khi cực kỳ dễ cháy dưới điều kiện áp suất.
- d**  **CẢNH BÁO** Không được sử dụng gần nơi có tia lửa hoặc ngọn lửa mờ.
- e**  **CẢNH BÁO** Không được châm thủng hoặc đốt cháy bình chứa hoặc để ở nơi có nhiệt độ trên 50°C.
- f**  **CẢNH BÁO** Đè xa tầm tay trẻ em.
- g**  **CẢNH BÁO** Không cố tháo rời thiết bị này.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dremel Versatip được sử dụng cho một loạt các ứng dụng được trình bày trong chương "CÁCH SỬ DỤNG".

MÔI TRƯỜNG

THẢI BỎ

Thiết bị, phụ kiện và hộp đóng gói nên được phân loại để tái chế theo cách thân thiện với môi trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mô tả	Dremel Versatip
Số kính máy	2000
Nguồn điện	Khí butan tinh chế
Dung tích bình chứa	± 17 ml. / ± 9 g
Thời gian chạy	± 45 phút (cài đặt mức lớn nhất) ± 90 phút (cài đặt mức thấp nhất)
Thời gian nóng lên	Ngay lập tức (ngọn lửa mờ) ± 25 giây (đầu)
Đầu vào nhiệt danh định	12 g/h (tiêu thụ)
Thời gian nguội	Vành chắn lửa: 15 phút (< 25°C) Phản đầu: 17 phút (< 25°C)
Nhiệt độ	1200°C (ngọn lửa mờ) 680°C (khí nóng) 550°C (đầu)
Trọng lượng	135 g (của riêng dụng cụ)

CÁCH SỬ DỤNG

Hãy tự làm quen với các bộ phận của thiết bị Dremel Versatip (hình 1), các đầu khác nhau (hình 6) và thành phần bộ dụng cụ (hình 7) trước khi sử dụng.

DREMEL VERSATIP

- A. Bộ phận chứa chất xúc tác
- B. Vành chắn lửa
- C. Đầu ốc trên vành chắn lửa
- D. Sứ cách điện
- E. Khóa an toàn cho trẻ em (chốt chặn)
- F. Công tắc khởi động
- G. Khóa (để hoạt động liên tục)
- H. Núm điều chỉnh ngọn lửa
- I. Bình chứa
- J. Van nắp

THÀNH PHẦN BỘ DỤNG CỤ

- A. Dụng cụ có nắp
- B. Túi đựng nắp
- C. Luõi bão
- D. Đầu ngọn lửa cỡ rộng
- E. Tấm dẫn phoi
- F. Túi đựng đầu hàn
- G. Túi không bồ sung
- H. Luõi cắt
- I. Đầu khí nóng
- J. Hộp thiếc có chứa miếng bột biến để hàn
- K. Hộp thiếc đựng đầu hàn nóng
- L. Thiếc hàn
- M. Túi đựng 2 cờ lê

Tháo vỏ các tông khôi công tắc đánh lửa trước khi sử dụng thiết bị Dremel Versatip.

NẠP (NAP ĐẦY LẠI) BÌNH CHỮA

Thiết bị Dremel Versatip chạy bằng dung dịch khí butan. Hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng khí butan tinh chế, loại khí này cũng được dùng trong bút lửa. Cầm dụng cụ và bình chứa như minh họa trong hình 8. Sau đó nạp dung dịch khí butan vào bình chứa theo hướng dẫn trên bình chứa khí butan. Bình chứa sẽ đầy khi thấy có dung dịch khí butan thoát ra qua van nạp.



KHÔNG ĐÓ TRÀN BÌNH!

BẮT ĐẦU

Thiết bị Dremel Versatip sử dụng cơ chế an toàn cho trẻ em. Cơ chế này đòi hỏi bạn phải vận hành bằng hai tay để ngăn chặn việc trẻ em (vô tình) bắt công tắc đánh lửa.

1. Xem hình 2 và 3 để biết cách bắt công tắc đánh lửa cho thiết bị Dremel Versatip.
2. Sử cách điện sẽ bắt đầu phát sáng ngay sau khi đánh lửa. Nếu không thấy hiện tượng trên, hãy lặp lại bước 1 và 2. Khi dụng cụ Dremel Versatip ở trong điều kiện lạnh, khi đánh lửa có thể tạo âm thanh giống như tiếng huýt sáo ngắn. Đây là điều bình thường và không phải là dụng cụ gặp trục trặc.

* Lưu ý: bạn phải lắp vòng chắn lửa đúng cách để dụng cụ có thể đánh lửa.

Khi nhả công tắc đánh lửa, luồng khí sẽ tự động được ngắt và dụng cụ Dremel Versatip sẽ dừng và từ từ nguội đi. Để tiếp tục vận hành dụng cụ Dremel Versatip, hãy làm theo các bước trong hình 2, 3 và 4. Để tắt dụng cụ Dremel Versatip, hãy tắt công tắc đánh lửa đồng thời chuyển nút khóa sang phải (hình 5). Thao tác này sẽ ngay lập tức dừng luồng khí butan.

SỬ DỤNG VỚI NGỌN LÚA MỎ

Để sử dụng thiết bị Dremel Versatip với ngọn lửa mỏ, hãy tháo vành chấn lửa, tháo bộ phận chứa chất xúc tác (và phần đầu đã lắp) đồng thời siết lại vành chấn lửa vào dụng cụ và siết chặt dai óc trên vành chấn lửa.

ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ CHIỀU DÀI NGỌN LÚA

Sau khi đánh lửa, hãy đảm bảo đã bật dụng cụ bằng cách kiểm tra xem bộ phận chứa chất xúc tác đã bắt đầu phát sáng chưa. Sau đó, chuyển cần điều chỉnh ngọn lửa sang phải để tăng nhiệt độ và chiều dài ngọn lửa hoặc sang trái để giảm nhiệt độ và chiều dài ngọn lửa. Khi sử dụng ngọn lửa mỏ hoặc khí nóng, thiết bị Dremel Versatip sẽ hoạt động ở mức nhiệt độ mong muốn ngay sau khi đánh lửa. Hãy để thời gian làm nóng phần đầu là 25 giây.

LẮP HOẶC THAY ĐẦU

A CẢNH BÁO LUÔN ĐỂ CHO DUNG CỤ NGƯỢI HẦN TRƯỚC KHI THÁO HOẶC THAY THẾ ĐẦU.

Hãy nhớ sử dụng loại đầu cho công việc bạn muốn thực hiện. Chỉ sử dụng đầu vừa với dụng cụ. Đầu lắp lỏng có thể gây mất kiểm soát và tạo ngọn lửa không an toàn.

Vie sử dụng đầu đồi hỏi bạn phải lắp bộ phận chứa chất xúc tác. Để lắp bộ phận chứa chất xúc tác, tháo dai óc vành chấn lửa rồi tháo vành chấn lửa ra. Đắp bộ phận chứa chất xúc tác vào vành chấn lửa với phần hép hướng ra ngoài. Lắp lại vành chấn lửa và bộ phận chứa chất xúc tác vào dụng cụ đồng thời siết chặt dai óc trên vành chấn lửa. Bạn có thể vặn đầu hàn, đầu lưỡi cắt, đầu lưỡi bào và đầu quạt gió nóng trên bộ phận chứa chất xúc tác. Siết chặt lưỡi cắt bằng cờ lê cỡ 7mm. Để tháo đầu, bạn chỉ cần sử dụng cờ lê cỡ 7mm. Sử dụng cờ lê 8mm để giữ cho bộ phận chứa chất xúc tác ở đúng vị trí yêu cầu.

Đầu ngọn lửa cỡ rộng và đầu tẩm dẫn phoi có thể trượt trên phần đầu của bộ phận chứa chất xúc tác. Để tháo, hãy trượt chúng ra khỏi bộ phận chứa chất xúc tác.

LẮP / THAY THẾ VỐI

A CẢNH BÁO LUÔN ĐỂ CHO DUNG CỤ NGƯỢI HẦN TRƯỚC KHI LẮP HOẶC THAY THẾ VỐI PHUN.

Vòi phun có thể bị tắc, do các tạp chất khí butan. Để kéo dài tuổi thọ của dụng cụ thì vòi phun là bộ phận có thể thay thế được. Khi vòi phun bị tắc, hãy làm theo các bước sau để thay thế vòi phun:

- Tháo dai óc vành chấn lửa.

- Tháo vành chấn lửa (nếu có phần đầu và bộ phận chứa chất xúc tác).
- Tháo súp cách điện.
- Tháo vòi phun bằng tay (là bộ phận nhỏ làm bằng đồng) bằng cách từ từ xoay và kéo vòi phun.
- Lắp vòi phun mới có khe hở nhỏ hướng ra ngoài.
- Lắp lại đồng thời vặn chặt súp cách điện.
- Thay thế vành chấn lửa (nếu có phần đầu và bộ phận chứa chất xúc tác).
- Vặn chặt dai óc vành chấn lửa.

Gờ đây thiết bị Dremel Versatip đã sẵn sàng để sử dụng.

LƯU Ý: Bạn có thể đặt mua vòi phun thay thế qua đại lý của mình.

CÁCH SỬ DỤNG PHÒ BIÊN NHẤT

Đầu hàn: được sử dụng cho các hoạt động hàn thường xuyên sử dụng thiếc hàn.

Lưỡi cắt nóng: cắt dây nylon để hạn chế 'tạo sợi mảng'.

Lưỡi bào: cắt theo kích thước tấm nhựa và các vật liệu nhạy nhiệt khác.

Đầu ngọn lửa cỡ rộng: dùng để loại bỏ phần sơn chi tiết.

Đầu khí nóng: nấu chảy nhựa và các vật liệu nhạy nhiệt khác.

Tấm dẫn phoi: co tấm cách nhiệt nhạy nhiệt xung quanh dây dẫn điện.

BẢO TRÌ

VỆ SINH

Tất dụng cụ và để cho dụng cụ nguội hẳn trước khi vệ sinh. Bạn có thể vệ sinh bên ngoài dụng cụ bằng miếng vải sạch. Nếu cần thiết, hãy sử dụng một miếng vải ẩm có một lượng nhỏ chất tẩy rửa trung tính. Để vệ sinh đầu hàn, hãy ngâm miếng bột biển để hàn với một chút nước. Sau khi hàn hoặc trong trường hợp dư thừa chất hàn trên đầu hàn, hãy lau đầu hàn trên phần bột biển khi đầu hàn vẫn còn nóng.

BẢO DƯỠNG VÀ BẢO HÀNH

Sản phẩm DREMEL® này được bảo hành theo các quy định luật pháp cụ thể của từng quốc gia/luật định; hư hỏng do hao mòn thông thường, quá tải hoặc sử dụng không đúng cách sẽ không được bảo hành.

Nếu thiết bị không hoạt động khi đã chú trọng đến quy trình sản xuất và thử nghiệm, hãy gửi thiết bị chưa tháo rời cùng với hóa đơn mua hàng cho đại lý của bạn.

LIÊN HỆ VỚI DREMEL

Để biết thêm thông tin về danh mục sản phẩm, đường dây nóng và dịch vụ hỗ trợ của Dremel, hãy truy cập vào www.dremel.com.

PETUNJUK ASLI

SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN



BACALAH PETUNJUK INI

Sebelum menggunakan Dremel Versatip, pastikan Anda telah membaca dan memahami panduan ini secara menyeluruh.



PERINGATAN BACALAH SEMUA PETUNJUK.

Kegagalan dalam mengikuti petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan kejutan listrik, kebakaran dan/atau cedera badan serius.

AREA KERJA

- Pastikan area kerja selalu bersih dan cukup terang. Area yang berantakan dan gelap mudah mengakibatkan kecelakaan.
- Jangan menyimpan atau membawa barang yang mudah terbakar di dekat alat.
- Jauhkan anak-anak dan orang sekitar area kerja saat mengoperasikan alat. Gangguan dapat menyebabkan Anda kehilangan kontrol.
- Hanya gunakan di luar ruangan atau di ruang yang berventilasi baik.

KESELAMATAN PRIBADI

- Selalu waspada, perhatikan apa yang Anda lakukan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan peralatan listrik. Jangan menggunakan alat saat lelah atau di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Sesaat saja tidak memperhatikan saat mengoperasikan alat dapat menyebabkan cedera pribadi yang serius.
- Gunakan peralatan keselamatan. Selalu pakai pelindung mata.** Alat pelindung seperti masker debu, sepatu keselamatan karet, topi pelindung atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi cedera pribadi.
- Jangan melangkah terlalu lebar.** Pastikan Anda selalu berpijak dengan kokoh dan seimbang. Dengan begini, kontrol alat akan lebih baik dalam situasi tak terduga.
- Kenakan pakaian yang sesuai.** Terdapat bahaya luka bakar dari api atau cairan timah solder. Kenakan pakaian pelindung untuk melindungi diri Anda dari terbakar. Jauhkan rambut, pakaian dan sarung tangan dari api. Pakaian yang longgar atau rambut yang panjang dapat terbakar.

- Kencangkan benda kerja.** Gunakan alat penjepit untuk menahan benda kerja. Dengan begini, Anda dapat mengoperasikan alat dengan kedua tangan.
- Simpan panduan ini untuk rujukan di masa mendatang.**
- Jangan gunakan perangkat jika bocor, terdapat kerusakan atau tidak berfungsi dengan benar.
- Bila perangkat bocor (tercium bau gas) segera bawa keluar dan periksa kekencangan tanpa membawa api, selalu gunakan busa sabun untuk memeriksa kebocoran. Mengisi atau mengisi ulang tabung gas harus dilakukan di ruang yang berventilasi baik yang se bisa mungkin jauh dari sumber percikan api, nyala api, alat masak listrik dan jauh dari orang lain. Pastikan untuk membaca petunjuk keselamatan dan catatan peringatan pada gas isi ulang dan jangan buat perubahan apapun pada perangkat.
- Jangan menggunakan bahan-bahan yang mengandung asbes (*asbes dianggap karsinogenik*).
- Lakukan tindakan perlindungan saat bekerja. Debu dapat terbentuk, yang berbahaya bagi kesehatan manusia, mudah terbakar atau meledak (*beberapa debu dianggap karsinogenik*); pakalah masker debu dan bekerja dengan penyaring debu/chip jika dapat disambungkan.

PENGGUNAAN DAN PERAWATAN ALAT

- Simpan alat di tempat yang baik dengan suhu ruangan antara 10°C dan 50°C. Biarkan suhu alat turun sebelum menyimpan. Alat yang tidak digunakan harus disimpan di lokasi yang kering dan jauh dari jangkauan anak-anak. Matikan semua alat yang tidak digunakan.
- PERINGATAN** Selalu dinginkan alat sebelum melepas / mengganti ujungnya dan / atau memasang / mengganti nosel.
- PERINGATAN** Gas yang sangat mudah terbakar di bawah tekanan.
- PERINGATAN** Jangan gunakan di dekat percikan api atau nyala api.
- PERINGATAN** Jangan menusuk atau membakar wadah atau menyimpan pada suhu di atas 50°C.
- PERINGATAN** Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- PERINGATAN** Jangan mencoba membongkar unit ini.

PENGGUNAAN YANG DIMAKSUDKAN

Dremel Versatip ditujukan untuk berbagai pengguna yang akan Anda temukan di bab "PENGGUNAAN".

LINGKUNGAN

PEMBUANGAN

Unit, aksesoris dan kemasan harus dikumpulkan untuk daur ulang ramah lingkungan.

SPESIFIKASI

Deskripsi	Dremel Versatip
Nomor Model	2000
Sumber daya	Gas butana murni
Kapasitas tangki	± 17 ml. / ± 9 gram
Waktu kerja	± 45 menit (pengaturan tertinggi) ± 90 menit (pengaturan terendah)
Waktu memanaskan	Instan (api menyala) ± 25 detik (ujung)
Input panas nominal	12 g/h (konsumsi)
Waktu mendinginkan	Tudung api: 15 menit. (< 25°C)
Suhu	Ujung: 17 menit (< 25°C) 1200°C (api menyala) 680°C (udara panas) 550°C (ujung)
Berat	135 gram (kosong)

PENGUNAAN

Hapalkan komponen Dremel Versatip (gambar 1), ujung-unjung yang berbeda (gambar 6) dan isi kit (gambar 7) sebelum menggunakan.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalis
- B. Tudung api
- C. Mur tudung api
- D. Insulator keramik
- E. Kunci Pengaman Anak (stopper)
- F. Pemicu
- G. Pengunci (untuk pekerjaan berkelanjutan)
- H. Kenop kontrol api
- I. Tangki
- J. Katup pengisian

ISI KIT

- A. Alat dengan tutup
- B. Kantong untuk menyimpan tutup
- C. Pisau Kupas
- D. Moncong api lebar
- E. Deflektor
- F. Kantong untuk ujung solder
- G. Kantong kosong tambahan
- H. Pisau pemotong
- I. Ujung udara panas
- J. Kotak timah dengan spong solder
- K. Kotak timah untuk ujung panas
- L. Timah solder
- M. Kantong untuk 2 kunci pas

Lepas penutup karton dari saklar starter sebelum menggunakan Dremel Versatip.

MENGISI (ULANG) TANGKI

Dremel Versatip berbahan bakar gas butana cair. Pastikan gas yang Anda gunakan adalah gas butana murni yang juga dapat digunakan pada pemanik api. Pegang alat dan wadah seperti pada gambar 8, kemudian isi tangki dengan gas butana cair sesuai petunjuk pada wadah gas butana. Tangki sudah penuh jika gas butana cair keluar melalui katup pengisian.



JANGAN MENGISI TANGKI
HINGGA LUBER!

MEMULAI

Dremel Versatip dilengkapi dengan mekanisme pengaman anak-anak. Mekanisme ini memerlukan pengoperasian dua tangan untuk mencegah terjadinya penyalaan (tanpa sengaja) oleh anak-anak.

1. Lihat gambar 2 dan 3 untuk menyalaakan Dremel Versatip.
2. Insulator keramik akan mulai menyala setelah di-starter. Bila tidak menyala, ulangi langkah 1 dan 2. Jika Dremel Versatip dingin, starter dapat menyebabkan suara siulan pendek. Ini adalah hal normal dan tidak menandakan ada kerusakan pada alat.

* Catatan: Tudung api harus dipasang dengan benar agar alat dapat menyala.

Jika saklar starter dilepas, aliran gas akan mati secara otomatis, menyebabkan Dremel Versatip berhenti dan mendingin. Untuk mengoperasikan Dremel Versatip terus menerus, ikuti langkah-langkah pada gambar 2, 3 dan 4. Untuk mematikan Dremel Versatip, lepaskan saklar starter dan geser tombol pengunci ke kiri (gambar 5). Ini akan langsung menghentikan aliran gas butana.

MENGUNAKAN NYALA API

Untuk menggunakan Dremel Versatip dengan nyala api, lepas tudung api, lepas katalis (dan ujungnya jika terpasang) lalu pasang tudung api kembali pada alat dan kencangkan mur tudung api.

PENGATURAN PANJANG API DAN SUHU

Setelah dinyalakan, pastikan alat sudah menyala dengan melihat apakah katalis mulai bersinar. Kemudian geser tuas kontrol api ke kanan untuk menambah panjang dan suhu api, atau ke kiri untuk mengurangi panjang dan suhu api. Ketika menggunakan nyala api atau udara panas, Dremel Versatip akan langsung mencapai suhu yang tepat setelah penyalaan. Panaskan ujung solder selama 25 detik.

MEMASANG ATAU MENGGANTI UJUNG



PERINGATAN SELALU DINGINKAN ALAT SEBELUM MELEPAS ATAU MENGGANTI UJUNG.

Gunakan ujung yang sesuai untuk pekerjaan yang akan Anda lakukan. Hanya gunakan ujung yang pas dengan alat. Pemasangan yang kendur dapat menyebabkan tidak dapat dikontrol dan api tidak aman.

Penggunaan ujung harus dengan katalis yang terpasang. Untuk memasang katalis, lepaskan mur tudung api dan lepas tudung api. Masukkan katalis ke dalam tudung api dengan ujung yang kecil menghadap keluar. Pasang tudung api dan katalis lagi pada alat dan kencangkan mur tudung api. Ujung solder, ujung pisau pemotong, ujung pisau kupas dan ujung penipu panas dapat dipasang pada katalis. Kencangkan bit menggunakan kunci pas 7mm. Untuk melepas ujung, gunakan kunci pas 7 mm. Bila perlu, gunakan kunci pas 8mm untuk menahan katalis pada tempatnya.

Ujung moncong api lebar dan ujung deflektor dapat di geser melebihi ujung katalis. Untuk melepasnya cukup geser katalis hingga lepas.

MEMASANG / MENGGANTI NOSEL



PERINGATAN SELALU DINGINKAN ALAT SEBELUM MEMASANG ATAU MENGGANTI NOSEL.

Nosel dapat tersumbat karena gas butana yang kotor. Untuk memperpanjang masa pakai alat, nosel dapat diganti. Bila nosel tersumbat, ikuti langkah berikut ini untuk mengganti nosel:

1. Lepas mur tudung api.
2. Lepas tudung api (dan katalis beserta ujungnya bila memungkinkan).
3. Lepas insulator keramik.
4. Lepas nosel dengan tangan (bagian tembaga kecil) dengan memutar dan menariknya perlahan.
5. Pasang nosel baru dengan lubang kecil menghadap keluar.
6. Pasang lagi insulator keramik, lalu kencangkan.
7. Ganti tudung api (dan katalis beserta ujungnya bila memungkinkan).
8. Kencangkan mur tudung api.

Dremel Versatip kini siap digunakan.

CATATAN: Nosel pengganti dapat dipesan dari dealer.

PENGUNAAN PALING UMUM

Ujung Solder: untuk aktivitas penyolderan biasa, menggunakan timah solder.

Pisau pemotong panas: memotong tali nilon untuk mencegah 'serabut'.

Pisau kupas: memotong lembaran plastik dan bahan sensitif panas lainnya.

Moncong api lebar: persiapan untuk mengelupas cat yang rinci.

Ujung udara panas: melelehkan plastik dan bahan sensitif panas lainnya.

Deflektor: mengerutkan insulasi sensitif panas pada kabel listrik.

PERAWATAN

MEMBERSIHKAN

Matikan alat dan dinginkan sebelum dibersihkan. Bagian luar alat dapat dibersihkan dengan kain bersih. Bila perlu, gunakan kain basah dengan sedikit deterjen netral. Untuk membersihkan ujung solder, basahi spon solder dengan sedikit air. Setelah menyolder atau terdapat sisa solder pada ujungnya, usapkan pada spon saat masih panas.

SERVIS DAN GARANSI

Produk DREMEL ini bergaransi sesuai dengan peraturan pihak berwenang/negara masing-masing; kerusakan karena pemakaian dan keausan secara normal, kelebihan beban atau penanganan yang tidak sesuai akan dikecualikan dari garansi. Bila unit gagal berfungsi meskipun sudah dilakukan perawatan pada masa produksi dan pengujian, kirim kembali secara lengkap dan utuh dengan bukti pembelian ke dealer Anda.

HUBUNGI DREMEL

Untuk informasi selengkapnya tentang berbagai produk Dremel, dukungan dan hotline, kunjungi www.dremel.com.

