



# DREMEL<sup>®</sup> INSTRUCTIONS




## 780

(F013780066)

<b>GB</b>	<b>INSTRUCTIONS</b>	page	2-7, 13-17, 92
<b>D</b>	<b>HINWEISE</b>	Seite	2-7, 13, 18-22, 92
<b>F</b>	<b>INSTRUCTIONS</b>	page	2-7, 13, 23-27, 92
<b>NL</b>	<b>INSTRUCTIES</b>	bladz.	2-6, 8, 13, 28-32, 92
<b>S</b>	<b>INSTRUKTIONER</b>	sida	2-6, 8, 13, 33-37, 92
<b>N</b>	<b>ANVISNINGEN</b>	side	2-6, 8, 13, 38-42, 92
<b>FIN</b>	<b>OHJEET</b>	sivu	2-6, 9, 13, 43-46, 92
<b>DK</b>	<b>INSTRUKTION</b>	side	2-6, 9, 13, 47-50, 92
<b>I</b>	<b>ISTRUZIONI</b>	pag.	2-6, 9, 13, 51-54, 93
<b>E</b>	<b>INSTRUCCIONES</b>	pag.	2-6, 10, 13, 55-59, 92-93
<b>P</b>	<b>INSTRUÇÕES</b>	pag.	2-6, 10, 13, 60-64, 93
<b>GR</b>	<b>ΟΔΗΓΙΕΣ</b>	σελίδα	2-6, 10, 13, 65-69, 93
<b>H</b>	<b>LEIRÁS</b>	oldal	2-6, 11, 13, 70-73, 93
<b>CZ</b>	<b>POKRYNY</b>	strana	2-6, 11, 13, 74-77, 93
<b>PL</b>	<b>INSTRUKCJA</b>	strona	2-6, 11, 13, 78-82, 93
<b>TR</b>	<b>KILAVUZ</b>	sayfa	2-6, 12-13, 83-86, 93
<b>RU</b>	<b>ИНСТРУКЦИИ</b>	страница	2-6, 12-13, 87-91, 93




2

J	780
K	9,6 V 
L	5000 - 25000
M	0,8 - 3,2 mm
N	0,418 Kg

J	786
K	230-240 V, 50-60 Hz
O	230 mA
P	3 hr.


	J	K	L	M	N	O	P
GB	Model	Input	No Load Speed R.P.M.	Collet Capacity	Weight	Amperage Rating	Charging Time
D	Modell	Leistungsaufnahme	Drehzahl unbelastet U/Min.	Spannkapazität	Gewicht	Stromaufnahme	Ladedauer
F	Type	Puissance absorbée	Vitesse à vide tr./min	Capacité pince	Poids	Ampérage	Durée de chargement
NL	Model	Opgenomen vermogen	Toerental onbelast o.p.min.	Kapaciteit spantang	Gewicht	nominale stroomwaarde	oplaadtijd
S	Modell	Ingångseffekt	Hastighet obelastad varv/min.	Kapacitet spännhylsa	Vikt	Amperetal	Laddningstid
N	Modell	Watt	Tomgangshastighet o./min.	Kapasitet chuck	Vekt	Amperetall	Ladetid
FIN	Malli	Teho	Kuormittamaton nopeus r/min	Hylsyn koko	Paino	Ampeeriluku	Latausaika
DK	Model	Effekt	Hastighed ubelst./min.	Kapacitet tang	Vægt	Ampereværdi	Ladetid
I	Modello	Potenza assorbita	Velocità a vuoto giri/min.	Capacità pinza	Peso	Assorbimento di corrente	Tempo di carica
E	Modelo	Potencia	Velocidad en vacío r.p.min.	Capacidad de la boquilla de sujeción	Peso	Régimen de amperaje	Tiempo de carga
P	Modelo	Potència	Velocidade RPM	Capacidade da pinça	Peso	Intensidade de corrente nominal	Tempo de carga
GR	Μοντέλο	Ισχύς κινητήρα	Ταχύτητα χωρίς φορτίο/στρ. ανά	Υποδοχή σφιγκτήρα	Βάρος	Τιμή έντασης ρεύματος	Χρόνος φόρτισης
H	Modell	Teljesítményfelvétel	Terheletlen fordulatszám/perc	Feszítési méret	Súly	Áramerősség	Töltési idő
CZ	Typ	Příkon	Otáčky naprázdno ot./min.	Max. průměr pro upnutí	Hmotnost	Napětí	Doba nabíjení
PL	Model	Pobór mocy	Prędkość obrotowa w biegu luzem	Średnica mocowania uchwyty	Ciężar	Amperaż	Czas ładowania
TR	Model	Giriş gücü	Boştaکی devir sayısı, dev/dak	Germe kapasitesi	Ağırlığı	Akım Değeri	Şarj etme süresi
RU	Модель	Потребляемая мощность	Скорость вращения без нагрузки, об/мин	Диаметр патрона	Масса	Номинальная сила тока	Время зарядки




3

- (GB) Mounting Accessories (text page 16)
- (D) Montieren des Zubehörs (Textseite 20)
- (F) Montage des accessoires (page texte 25)
- (NL) Aanbrengen van accessoires (tekstpagina 30)
- (S) Montering av tillbehör (se sidan 35)
- (N) Montering av utstyr (tekst side 40)
- (FIN) Tarvikkeiden asennus (tekstisivu 45)
- (DK) Påsætning af tilbehør (tekst side 49)
- (I) Montaggio degli accessori (pagina di testo 53)
- (E) Montaje de los accesorios (texto en la página 57)
- (P) Montagem de acessórios (página 62)
- (GR) Πώς να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα (σελίδα κειμένου 67)
- (H) A tartozékok felszerelése (szöveg oldal 72)
- (CZ) Upínací příslušenství (text na straně 76)
- (PL) Mocowanie narzędzi roboczych w uchwycie (tekst, strona 80)
- (TR) Aksesuarın takılması (metin sayfası 85)
- (RU) Установка аксессуаров (см. текст на стр. 89)


4



- (GB) Mandrel assembly
- (D) Dorn
- (F) Ensemble mandrin
- (NL) Montage opspandoorn
- (S) Sätta fast spindeln
- (N) Montering av spindel




- (FIN) Karan kokoaminen
- (DK) Tilbehør til spindel
- (I) Gruppo perno
- (E) Conjunto del mandril
- (P) Conjunto de mandris
- (GR) Συναρμολόγηση του βιδωτού στελέχους




- (H) Szerszámtartó szár egység
- (CZ) Montáž trnu
- (PL) Montaż trzpienia
- (TR) Mandren Grubu
- (RU) Установка оправки


5



- (GB) Gripping styles (text page 16)
- (D) Halten des Geräts (Textseite 20)
- (F) Modes de prise en main (page texte 25)
- (NL) Manieren van vasthouden (tekstpagina 30)
- (S) Grepp (se sidan 35)
- (N) Fastspenningsmåter (tekst side 40)



- (FIN) Otteet (tekstisivu 45)
- (DK) Grebstyper (tekst side 49)
- (I) Possibilità di impugnatura (pagina di testo 53)
- (E) Formas de agarre (texto en la página 57)
- (P) Formas de pegar (página 62)
- (GR) Τρόποι λαβής (σελίδα κειμένου 67)




- (H) Befogási módok (szöveg oldal 72)
- (CZ) Způsoby uchopení (text na straně 76)
- (PL) Rylce zaciskowe (tekst, strona 80)
- (TR) Tutma Tarzlari (metin sayfası 85)
- (RU) Типы захвата (см. текст на стр. 89)


6


GB-Speed F-Vitesse S-Hastighet FIN-Nopeudet I-Velocità P-Velocidade H-Sebességi PL-Prędkości RU-Скорость  
 D-Geschwindigkeit NL-Snelheid N-Hastighet DK-Hastighed E-Velocidad GR-Ταχύτητα CZ-Rychlost TR-Hız

	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II
<b>GB</b>	CATALOG NUMBER	SOFT WOOD	HARD WOOD	LAMINATES PLASTIC	STEEL	ALUMINUM, BRASS, ETC.	SHELL/STONE	CERAMIC	GLASS/OTHER
<b>D</b>	KATALOG-NUMMER	WEICHHOLZ	HARTHOLZ	LAMINIERTER KUNSTSTOFF	STAHL	ALUMINUM, MESSING, ETC.	MUSCHEL/STEIN	KERAMIK	GLAS/ANDERE
<b>F</b>	RÉFÉRENCE CATALOGUE	BOIS TENDRE	BOIS DUR	STRATIFIÉS PLASTIQUES	ACIER	ALUMINIUM, LAITON, ETC.	COQUILLE/PIERRE	CÉRAMIQUE	VERRE/AUTRES
<b>NL</b>	CATALOGUS-NUMMER	ZACHTHOUT	HARDHOUT	LAMINAAT PLASTIC	STAAL	ALUMINIUM, KOPER, ENZ.	SCHELP/STEEN	KERAMIEK	GLAS/ANDERE
<b>S</b>	KATALOG-NUMMER	MJUKA TRÄSLAG	HÅRDA TRÄSLAG	PLASTLAMINAT	STÅL	ALUMINIUM, MASSING ETC.	MUSSLA/STEN	KERAMIK	GLAS/ANDRA
<b>N</b>	KATALOG-NUMMER	FURU/GRAN	LØVTRE	LAMINATPLAST	STÅL	ALUMINUM, MESSING OSV.	SKJELL STEIN	KERAMIKK	GLASS/ANNEN
<b>FIN</b>	LUETTELO-NUMERO	PEHMEÄ PUU	KOVA PUU	LAMINAATIT, MUOVI	TERÄS	ALUMIINI, MESSINKI, JNE.	SIMPUKKA, KIVET	KERAMIikka	LASI/MUU
<b>DK</b>	KATALOG-NUMMER	BLØDT TRÆ	HÅRDT TRÆ	LAMINATER KUNSTSTOF	STÅL	ALUMINUM, MESSING OSV.	MUSLING/STONE	KERAMIK	GLAS/ANDET
<b>I</b>	NUMERO DI CATALOGO	LEGNO DOLCE	LEGNO DURO	PLASTICA PER LAMINATI	ACCIAIO	ALUMINIO, OTTONE, ECC.	CONCHIGLIA/PIETRA	CERAMICA	VETRO/ALTRI
<b>E</b>	NUMERO DE CATALOGO	MADERA BLANDA	MADERA DURA	LAMINADOS DE PLÁSTICO	ACERO	ALUMINIO, LATÓN, ETC.	CAPARAZON/PIEDRA	CERÁMICA	VIDRIO/OTROS
<b>P</b>	NUMERO DO CATALOGO	MADEIRA MACIA	MADEIRA DURA	LAMINADOS DE PLÁSTICO	AÇO	ALUMÍNIO, LATÃO, ETC.	COQUILHA/PEDRA	CERÁMICA	VIDRO/OUTROS
<b>GR</b>	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛΟ	ΣΚΛΗΡΟ ΞΥΛΟ	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΧΑΛΥΒΑΣ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ, ΚΤΛ.	ΟΣΤΡΑΚΟ/ΛΙΘΟΣ	ΚΕΡΑΜΙΚΟ	ΓΥΑΛΙ/ΑΛΛΑ
<b>H</b>	KATALÓGUS SZÁM	PUHAFÁ	KEMÉNYFA	MŰANYAG LAMINÁLT LEMEZ	ACÉL	ALUMINIUM, SÁRGARÉZ, STB.	KAGYLÓ/KÖLAP	KERÁMIA	ÜVEG/MÁS
<b>CZ</b>	KATALOGOVÉ ČÍSLO	MĚKKÉ DŘEVO	TVRDE DŘEVO	LAMINÁTOVANÝ PLAST	OCEL	HLINÍK, MOSAZ, A.TD.	PERLET/KÁMEN	KERAMIKA	SKLO/JINÉ
<b>PL</b>	NUMER KATALOGOWY	MIEKKIE DREWNO	TWARDE DREWNO	PLASTIK WIELOWARSTWOWY	STAL	ALUMINIUM, MOSIĄDZ, ITD.	MUSZLA/POŁYSKIEM	CERAMIKA	SZKŁO/INNE
<b>TR</b>	KATALOG NUMARASI	YUMUŞAK AĞAÇ	SERT AĞAÇ	PLASTIK LAMINAT	ÇELİK	ALÜMİNYUM, PİRİNÇ, VS.	MIDYE/TAŞ	SERAMİK	SAM/BAŞKALARI
<b>RU</b>	НОМЕР КАТАЛОГА	МЯГКАЯ ДРЕВЕСИНА	ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА	СЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК	СТАЛЬ	АЛЮМИНИЙ, ДАТУНЬ И Т.П.	РАКОВИНА/КАМЕНЬ	КЕРАМИКА	СТЕКЛО/ДРУГИЕ




AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II
100, 121, 131, 141	10	10	6-8	4-6	8-10			
114, 124, 134, 144	10	6-8	4-6	4-6	4-6			
190	10	10	4-6	8-10	10			
118, 191, 192, 193, 194	10	10	4-6	6-8	10			
116, 117, 125, 196	10	6-8	4-6	4-6	4-6			
115	10	10	4-6	2-6	2-4			
198	10	6-8	4-6	4-6	6-8			
199	10	6-8	4-6	4-6	4-6			
105, 108	10	10	8-10	8-10	6-8			
106, 109	10	10	6-8	8-10	6-8			
107, 110	10	10	6-8	8-10	4-6			
111	10	10	8-10	8-10	6-8			
112	10	10	6-8	8	6-8			
113	10	10	6-8	8	4-6			
425				8-10	8-10			
409, 420, 426, 540	6-10	6-10	2-4	10	10	10	10	
542	10	10	2-4					
545	10	8				8	8	
560								10
561	6-10	6-10	2-4		10			
562							10	
569, 570							8	
610	10	10						
612, 613, 614, 632, 640	10	10						
650, 652	10	10						
654	10	10						







































AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II
7103, 7105, 7117, 7120, 7122, 7123, 7134, 7144	8-10	8-10				8-10	8-10	8-10
903, 911, 921, 932, 941, 945, 952, 953, 954, 971, 992, 997, 8153, 8175, 8193, 8215	10	10	2-4	10	2-6	2-8	10	
541	10	10	2-4	10	2-6	2-8	10	
500	4-6	4-6		4-6	4-6			
83142, 83322, 83702, 84922, 85422, 85602, 85622			6-8	10	2-6	2-4	10	10
516, 518	6	6		8	6	4		
9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9912	10	8-10	2-4	10	6-8	10	8-10	
9909, 9910, 9911						10	8-10	
9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936	10	8	2-4		6-8			
407, 408, 432	2-10	2-10	2-6	10	10	2-10	2-10	
430, 431, 438	2-10	2-10	2-6	10	10	2-10	2-10	
439, 440, 444	2-10	2-10	2-6	10	10	2-10	2-10	
411, 412, 413	8	8	2-4		2-4			
502, 504	10	8	2	10	10			
461, 462, 463				10	10	10	10	10
414, 422, 423, 429				8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
403, 404, 405	4	4	2-4	6	6			
428, 442, 443	6	6	2	6	6			
530, 531, 532		6		6				
535, 536, 537	6	6		6	6	6		
453, 454, 455				10				



7


















Graphic	#	25	GB	D	F
	150	1	Drill Bit	Bohrerset	Foret
	191	1	High Speed Cutter	Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser	Fraises acier rapide
	194	1	High Speed Cutter	Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser	Fraises acier rapide
	401	1	Mandrel	Aufspanndorne	Adaptateur de polissage
	402	1	Mandrel	Aufspanndorne	Adaptateur de tronçonnage
	407	1	Sanding Band	Rundscheifer	Rouleau de ponçage
	408	1	Sanding Band	Schleifbänder	Rouleaux de ponçage
	409	2	Cut-Off Wheels	Trennscheiben	Disque à découper
	414	4	Felt Polishing Wheel	Filz- Polierscheiben	Roue de polissage en feutre
	425	1	Emery Polishing Wheel	Schmirelscheibe	Disque émeri
	429	1	Felt Polishing Wheel	Filz- Polierscheiben	Roue de polissage en feutre
	432	1	Sanding Band	Schleifbänder	Rouleau de ponçage
	540	5	Cutt Off Wheels	Trennscheiben	Disque à découper
	541	1	Grinding Wheel	Schleifsteine "Oxyd"	Disque à meuler
	8193	1	Grinding Stone	Schleifsteine "Oxyd"	Meule à rectifier
	85422	1	Grinding Stone	Schleifsteine "Oxyd"	Meule à rectifier
	85602	1	Grinding Stone	Schleifsteine "Oxyd"	Meule à rectifier

7


















Graphic	#	25	NL	S	N
	150	1	Boor	Borren	Bor
	191	1	Snelfrees	Snabbstålsfräs	Høyhastighetsfreser
	194	1	Snelfrees	Snabbstålsfräs	Høyhastighetsfreser
	401	1	Opspandoorns	Spindel	Spindel
	402	1	Opspandoorns	Spindel	Spindel
	407	1	Schuurcilinder	Trumslip	Pussetrommel
	408	1	Schuurband	Slipband	Pussetrommel
	409	2	Doorslijpschijven	Kapskiva	Kutteskiver
	414	4	Viltten polijstwiël	Polerhjul	Rengjørings- og poleringstilbehør
	425	1	Polijstwiël	Polarhjul smärgel	Smergelskive
	429	1	Viltten polijstwiël	Polarhjul filt	Filtskive
	432	1	Schuurband fijn	Slipband	Pussetromler
	540	5	Doorslijpschijven	Kapskiva	Kutteskiver
	541	1	Slijpwiel	Slipskiva	Slipesteiner
	8193	1	Slijpsteen	Slipstift	Slipesteiner
	85422	1	Slijpsteen	Slipstift	Slipesteiner
	85602	1	Slijpsteen	Slipstift	Slipesteiner




















7

Graphic	#	25	FIN	DK	I
	150	1	Poranterä	Boresæt	Punta da foratura
	191	1	HSS kaiverrusterä	Højhastighedsskær	Fresa ad alta velocità
	194	1	HSS kaiverrusterä	Højhastighedsskær	Fresa ad alta velocità
	401	1	Ruuvikara	Spindel	Perno
	402	1	Kara	Spindel	Perno
	407	1	Hiomanauha + kara K 60	Slibebånd og -skiver	Cilindro abrasivo
	408	1	Hiomanauha K 60	Slibebånd og -skiver	Cilindro abrasivo
	409	2	Katkaisulaikka 23,8 mm	Skæreskiver	Disco da taglio
	414	4	Kiillotuslaikka	Rengørings- og polértilbehør	Feltro per pulitura e lucidatura
	425	1	Kiillotuslaikka smirgelillä	Rengørings- og polértilbehør	Disco impregnato con abrasivo per pulitura
	429	1	Kiillotuslaikka huopa	Rengørings- og polértilbehør	Feltro per pulitura e lucidatura
	432	1	Hiomanauha + kara K 120	Slibebånd og -skiver	Cilindro abrasivo
	540	5	Katkaisulaikka 23,8 mm	Skæreskiver	Disco da taglio
	541	1	Hiomalaikka	Slibeskive	Molettina abrasiva
	8193	1	Hiomakivi	Slibestift	Molettina abrasiva
	85422	1	Hiomakivi	Slibestift	Molettina abrasiva
	85602	1	Hiomakivi	Slibestift	Molettina abrasiva


















7

Graphic	#	25	E	P	GR
	150	1	Broca de 3,2 mm	Broca	ΤΡΥΠΑΝΙ
	191	1	Fresa de alta velocidad	Cortador de velocidade	Κόπτες υψηλής ταχύτητας
	194	1	Fresa de alta velocidad	Cortador de velocidade	Κόπτες υψηλής ταχύτητας
	401	1	Mandril	Mandril	Αξονες τόννου
	402	1	Mandril	Mandril	Αξονες τόννου
	407	1	Banda de lijado	Disco de esmeril	Τυμπανοειδής τριβέας
	408	1	Bandas de lijado	Disco de esmeril	Στεφάνη χονδρόκοκκου τριβέα
	409	2	Discos de corte	Disco de corte	Ενισχυμένος τροχός αποκοπής
	414	4	Accesorios de limpieza	Feltro de polimento	Τροχοί στίλβωσης από πύλημα
	425	1	Disco esmeril	Disco de esmeril	Σμυριδένιος τροχός στίλβωσης
	429	1	Accesorios de pulido	Disco de polimento	Τροχοί στίλβωσης από πύλημα
	432	1	Banda de lijado	Disco de esmeril	Στεφάνη λεπτόκοκκου τριβέα
	540	5	Discos de corte	Prato para discos de corte	Δίσκοι χονδρόκοκκης λειάνσης
	541	1	Muela	Prato para discos de esmerilar	Ακονόλιθος
	8193	1	Muela	Pedra de esmerilar	Ακονόλιθος
	85422	1	Muela	Pedra de esmerilar	Ακονόλιθος
	85602	1	Muela	Pedra de esmerilar	Ακονόλιθος

7

Graphic	#	25	H	CZ	PL
	150	1	Fúrószar	Vrtací hrot	Wiertło
	191	1	Nagy sebességű kés	Rychlořezný obráběcí nůž	Szybkoobrotowy Obcinak
	194	1	Nagy sebességű kés	Rychlořezný obráběcí nůž	Szybkoobrotowy Obcinak
	401	1	Tüske	Opěrné vřeteno	Trzpień
	402	1	Tüske	Opěrné vřeteno	Trzpień
	407	1	Csiszolószalag	Brusný pás	Taśma Ścierna
	408	1	Csiszolószalag	Brusný pás	Taśma Ścierna
	409	2	Vágókorongok	Dělicí kotouče	Krażki Odcinające
	414	4	Polírozó filckorong	Plstěný leštící kotouč	Tarcza Filcowa do Polerowania
	425	1	Csiszoló-polírozó korong	Smirkový leštící kotouč	Tarcza Szmerglowa do Polerowania
	429	1	Polírozó filckorong	Plstěný leštící kotouč	Tarcza Filcowa do Polerowania
	432	1	Csiszolószalag	Brusný pás	Taśma Ścierna
	540	5	Vágókorongok	Odřezávací kotouče	Krażki Odcinające
	541	1	Köszörű Korongok	Brusné Kotouče	Tarcze Szlifiarskie
	8193	1	Köszörűkő	Brusný kámen	Kamień Ścierny
	85422	1	Köszörűkő	Brusný kámen	Kamień Ścierny
	85602	1	Köszörűkő	Brusný kámen	Kamień Ścierny

7

Graphic	#	25	TR	RU
	150	1	Matkap ucu	Сверло
	191	1	Yüksek devirli bıçak	Высокоскоростной резец
	194	1	Yüksek devirli bıçak	Высокоскоростной резец
	401	1	Mandrel	Оправка
	402	1	Mandrel	Оправка
	407	1	Zımpara bandı	Шлифовальная лента
	408	1	Zımpara bandı	Шлифовальная лента
	409	2	Kesme diskleri	Отрезные диски
	414	4	Parlatma keçesi diskı	Войлочный полировальный диск
	425	1	Parlatma zımpara diskı	Импрегнированный наждачный шлифовальный круг
	429	1	Parlatma keçesi diskı	Войлочный полировальный диск
	432	1	Zımpara bandı	Шлифовальная лента
	540	5	Kesme diskleri	Отрезные диски
	541	1	Bilema Uçları.	Точильный круг.
	8193	1	Zımpara taşı	Шлифовальный камень
	85422	1	Zımpara taşı	Шлифовальный камень
	85602	1	Zımpara taşı	Шлифовальный камень




**CE DECLARATION OF CONFORMITY**

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardised documents:  
EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, in accordance with the regulations 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben




**CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUDESTA**

Todistamme täten ja vastamme yksin siitä, että tämä tuote on alallaan määrättyjen EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, suoraan sääntöjen mukaisesti 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**CE MINŐSÉGI TANUSÍTVÁNY**

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék a következő szabványoknak vagy közzétett hatóság előírásoknak megfelel: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, a 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG előírásoknak megfelelően.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**INFORMATION ON NOISE/VIBRATION**

The noise level when working can exceed 85 dB(A).  
**Wear ear protection!**  
Measured in accordance with EN 50 260 the sound pressure level of this tool is 65 dB(A), and the vibration 5,1 m/s<sup>2</sup> (hand-arm method).



**CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:  
EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**MELU- /TÄRÄNÄTIETO**

Työskennellessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A).  
**Käytä kuulosuojaimia!**  
Mitattuna EN 50 260 mukaan työkalun melutaso on 65 dB(A), ja värähdin voimakkuus 5,1 m/s<sup>2</sup> (käsi-käsivarsi metodi).



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**CE STVRŽUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ**

Používáme na odpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím normám nebo normativním podkladům: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, podle ustanovení směrníc 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**GERÄUSCH- /VIBRATIONSMITTEILUNG**

Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 85 dB(A) überschreiten.  
**Gehörschutz tragen!**  
Gemessen gemäß EN 50 260 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes 65 dB(A), und die Vibration 5,1 m/s<sup>2</sup> (Hand-Arm Methode).



**CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, conformes aux réglementations 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Dichiaro, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CEE 98/37.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben




**INFORMACE O HLÚČNOSTI A VIBRÁCI**

Míra hlúčnosti při práci může přesáhnout 85 dB(A).  
**Používat chrániče sluchu!**  
Měřeno podle EN 50 260 činí tlak hlukové vlny tohoto přístroje 65 dB(A), a vibrací 5,1 m/s<sup>2</sup> (metoda ruka-paže).



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**BRUIT/VIBRATION**

Le niveau sonore en fonctionnement peut dépasser 85 dB(A).  
**Minuscous de casques anti-bruit!**  
Mesuré selon EN 50 260 le niveau de la pression sonore de cet outil est 65 dB(A), et la vibration 5,1 m/s<sup>2</sup> (méthode main-bras).




**CE CONFORMITÄTSEVKLÄRUNG**

Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten:  
EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EEG, 89/336/EEG, 98/37/EEG.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**CE DECLARACION DE CONFORMIDAD**

Declaro bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**CE STANDARDIZASYON BEYANI**

Yegane sorumlu olarak, bu ürünü aşağıdaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu beyan ederiz: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, yönetmelik hükümleri uyarınca 73/23/AET, 89/336/AET, 98/37/AET.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**INFORMATIE OVER GELUID/VIBRATIE**

Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB(A) overschrijden.  
**Draag oorbeschermers!**  
Gemeten volgens EN 50 260 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 65 dB(A), en de vibratie 5,1 m/s<sup>2</sup> (hand-arm methode).




**CE KONFORMITÄTSEVKLÄRUNG**

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, enligt bestämmelser och riktlinjer 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**CE DECLARAÇÃO DE CONFIRMIDADE**

Declaro sob nossa exclusiva responsabilidade que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, conforme as disposições das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**ЗАВЯЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

Мы с полной ответственностью заявляем, что это изделие соответствует следующим стандартам или стандартизованным документам: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, в соответствии с инструкциями 73/23/ЕЕС, 89/336/ЕЕС, 98/37/ЕЕС.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**LIUD- /VIBRATIONSDATA**

Ljudnivå vid arbete kan överskrida 85 dB(A).  
**Använd hörselskydd!**  
Ljudtrycknivån som uppmätts enligt EN 50 260 är på denna maskin 65 dB(A), och vibrationen 5,1 m/s<sup>2</sup> (hand-arm metod).




**CE SAMSVARSEKVLÄRUNG**

Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er i samsvar med følgende standarder eller standard- dokumenter:  
EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, i samsvar med regleringer 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ**

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ή κατασκευαστικές οδηγίες: EN 50 260, EN 60 335, EN 55 014, κατά τις διατάξεις των κανονισμών της Κοινής Αγοράς 73/23/ΕΕΕ, 89/336/ΕΕΕ, 98/37/ΕΕΕ.



01 DREMEL Europe  
J. P. Houben



**STÖJ- /VIBRATIONSINFORMASJON**

Støynivået under arbeid kan overskride 85 dB(A).  
**Bruk hørselsvern!**  
Målt ifølge EN 50 260 er lydtryknivået av dette verktøyet 65 dB(A), og vibrasjonsnivået 5,1 m/s<sup>2</sup> (hånd-arm metode).

**ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ**

Η στάθμη θορύβου κατά την εργασία μπορεί να ξεπεράσει το 85 dB(A).  
**Φορέστε ακουστικό!**  
Μετρήσεις σύμφωνα με EN 50 260 η στάθμη ακουστικής πίεσης αυτού του εργαλείου ανέρχεται σε 65 dB(A), και ο κραδασμός σε 5,1 m/s<sup>2</sup> (μέθοδος χεριού/βραχίονα).



Contents of Kit	7800VA
Collet	+
Chuck	+
Wrench	+
Literature Pack	+
Carrying Case	+
Accessories (diagram 7)	25

## General Operating Tips:

### SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric tools, the following basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury. Read all these instructions before attempting to operate this product. Save these instructions.

1. Check voltage indicated on nameplate
2. Keep work area clean. Cluttered areas and benches invite injuries
3. Consider work area environment. Do not expose power tools to rain. Do not use power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Do not use power tools in presence of flammable liquids or gasses.
4. Guard against electric shock. Avoid body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges, refrigerators).
5. Keep children away. Do not let visitors contact tool or cord; they should be kept away from work area.
6. Store idle tools. When not in use, tools should be stored in a dry and locked-up place, out of the reach of children.
7. Do not force the tool. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
8. Use the right tool. Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. Do not use tools for purposes not intended (e.g. do not use a circular saw for cutting tree limbs or logs).
9. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry; they can be caught in moving parts. Rubber gloves and non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
10. Use safety glasses. Also use face or dust mask, if cutting operation is dusty.
11. Connect dust extraction equipment. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.
12. Do not abuse the cord. Never carry the tool by the cord, never yank the cord to disconnect it from the socket, and keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
13. Secure work. Use clamps or a vise to hold the work; it is safer than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
14. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
15. Maintain tools with care. Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for maintenance and changing accessories. Inspect tool cords and plugs periodically and if damaged, have them repaired by a qualified person. Inspect extension cords periodically and replace them, if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.
16. Disconnect tools. Disconnect tool when not in use, before servicing or when changing accessories such as blades, bits and cutters.
17. Remove tool keys. Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before turning it on.
18. Avoid unintentional starting. Do not carry a plugged-in tool with a finger on the switch. Be sure the switch is off when plugging it in.
19. Outdoor use extension cords. When tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked.
20. Stay alert. Watch what you are doing, use common sense and do not operate tool when you are tired.
21. Check damaged parts. Before you use the tool, always carefully check the guarding and other parts to determine that they will operate properly and perform their intended functions. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts and breakage of parts. Check for proper mounting of all parts and any other conditions that may affect their operation. A guard, switch, or other part that is damaged or defective should be properly repaired or replaced by a qualified person. Do not use tool, if switch does not turn it on and off.
22. Warning! Use the tool and its accessories in accordance with these safety instructions and in the manner intended for the particular tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the tool for operations, different from those normally expected to be performed by the particular tool, could result in a hazardous situation.
23. Have the tool repaired by a qualified person. This electric tool is in accordance with the relevant safety rules. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts, otherwise this may result in considerable danger for the user.



### DREMEL TOOL SAFETY



- Read and save this instruction manual and the enclosed safety instructions
- When you put away the tool, switch off the motor and ensure that all moving parts have come to a complete standstill
- In case of electrical or mechanical malfunction, immediately switch off the tool or disconnect charger
- Only use the original DREMEL accessories which can be obtained from your DREMEL dealer.
- Before using accessories always compare the maximum allowed r.p.m. of that specific accessory with the r.p.m. of the tool
- This tool should not be used by people under the age of 16 years
- Never use grinding wheels over 1 1/4" (32 mm) Ø
- Never use drill bits over 1/8" (3.2 mm) Ø
- Never use shaft lock while tool is running
- Store tool in locations where temperature will not exceed 40°C
- Ensure that the collet size corresponds with the shaft size of the accessory
- Keep the air vent openings clean and uncovered
- Handle and store grinding/cutting discs carefully to avoid chipping and cracking
- Do not use damaged, deformed or vibrating grinding/cutting discs
- For mounting/using non-Dremel accessories observe the instructions of the manufacturer concerned
- Before using the tool
  - ensure that accessory is correctly mounted and firmly tightened
  - check if accessory runs freely by turning it by hand
  - test-run tool for at least 30 seconds at highest no-load speed in a safe position
  - stop immediately in case of considerable vibration or other defects and check tool to determine the cause
- ! Never use a cutting disc for side grinding
- When grinding metal, sparks are generated; keep other persons and combustible material from work area
- Wear protective glasses and gloves, hearing protection, a dust mask, and sturdy shoes; when necessary also wear an apron
- Apply wire of bristle brush lightly to the work as only the tips of the wire/bristles do the work.
- ! The accessory continues to rotate for a short time after the tool has been switched off




### DREMEL CORDLESS TOOL SAFETY

- A battery operated tool with a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery.
- Use battery operated tool only with the specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.
- Avoid accidental starting. Be sure switch is in the off position before inserting the battery pack.
- Disconnect battery pack from tool or place the switch in the off position before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool.
- When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.
- Always hold the tool firmly in your hands during the start-up.

### BATTERY / CHARGER SAFETY

- Before using the battery charger, read all instructions and cautionary markings on the 786 battery charger, 785 battery pack, and 780 product using battery.
- Use only the charger which accompanied your product or direct replacement as listed in the catalog or this manual.
- Do not disassemble charger or operate the charger if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged in any way.
- Do not recharge battery in damp or wet environment. Do not expose charger to rain or snow. If battery case is cracked or otherwise damaged, do not insert into charger.
- Charge only Dremel No. 785 rechargeable batteries with charger 786.
- Charge battery pack in temperatures above 0°C and below 40°C. Store tool and battery pack in locations where temperatures will not exceed 40°C or drop below 0°C.
- When damaged and under extreme usage and temperature conditions, batteries in battery pack may start to leak. If liquid comes into contact with the skin, wash quickly with soap and water, then with lemon juice or vinegar. If liquid gets into eyes, flush eyes with clean water for a minimum of 10 minutes and seek immediate medical attention.
- Place charger on flat, non-flammable surfaces and away from flammable materials when recharging battery pack.



- Use of an attachment not recommended or sold by Dremel may result in risk of fire, electric shock or injury to persons.
-  • Never charge battery pack outdoors.

#### BATTERY DISPOSAL

- Do not attempt to disassemble the battery or remove any component projecting from the battery terminals
- At the end of the battery's useful life, do not throw out the battery. Please bring your battery to a proper battery disposal location or return your batteries to one of the DREMEL service stations (address are listed on the service diagram supplied with the tool)

#### USE

##### 1. On/Off Button "C" (diagram ❶)

- Switch on the tool and select speed by pushing the dial to the desired speed range.
- Speed from 5,000 - 25,000 R.P.M.'s

##### 2. Mounting Accessories (diagram ❸)



- To Loosen, push Shaft Lock button "D" and hold it, while turning the Collet Nut "A" (or chuck) by hand until the shaft locks preventing further rotation. If necessary use the Wrench, "E" to loosen the Collet Nut "A"



- Change accessories by inserting an accessory into the Collet "B" (or chuck) as far possible to minimize run out and unbalance
- With Shaft Lock button "D" engaged, tighten the Collet Nut "A" (or chuck) by hand until the accessory shank is gripped by the Collet "B". If necessary use the Wrench "E" to tighten the Collet Nut "A".
- Avoid excessive tightening of the Collet Nut "A".

##### 3. Holding and guiding the tool (see diagram ❺)

- pencil grip for precision work (engraving)
- paring knife hand grip for rough work (grinding)
- 2 hand golf grip ideal for when you need to keep the tool parallel to the work surface, i.e. using a cut-off wheel

##### 4. Charging the tool

- The cordless rotary tool is not fully charged. The tool is equipped with a removable battery pack. Be sure to charge the battery pack prior to initial use. For best results on first charge, charge battery pack overnight.

##### 5. To charge the battery pack "H" (see diagram ❶)

- Put the switch "C" in the "OFF" position.
- Squeeze release tabs "I" on both sides of battery pack "H", and remove battery pack "H" from back of tool as shown on page 2.
- Align marks "F<sub>2</sub>" on battery pack with marks "F<sub>3</sub>" on charger and insert battery pack "H" into charger "G".
- Plug charger "G" into the power source. The green L.E.D. light indicates connection has been made and the battery pack "H" is charging. Under normal usage the battery pack "H" requires 3 hours charging time to reach full capacity.
- When charging is complete remove battery pack "H" from charger "G".
- Align marks "F<sub>2</sub>" on battery pack with marks "F<sub>1</sub>" on the housing of tool. Squeeze release tabs "I", insert battery pack "H" into back of tool, and release pressure on tabs "I" so it locks in place.

##### 6. Important charging notes

- The battery pack accepts only about 80% of its maximum capacity with its first few charge cycles. However after the first few charge cycles, the battery will charge to full capacity.
- The charger was designed to fast charge the battery only when the battery temperature is between 0°C and 40°C.
- A substantial drop in operating time per charge may mean that the battery pack is nearing the end of its life and should be replaced.
- If you anticipate long periods (i.e. a month or more) of non-use of your tool, it's best to run your tool down until it is fully discharged before storing your battery pack. After a long period of storage, the capacity at first recharge will be lower. Normal capacity will be restored in 2 or 3 charge / discharge cycles. Remember to unplug charger during storage period.
- If battery pack does not charge properly:
  - Check for voltage at outlet by plugging in some other electrical device.
  - Check to see if outlet is connected to a light switch which turns power "off" when lights are turned off.
  - Check battery pack terminals for dirt. Clean with cotton swab and alcohol if necessary.





- If you still do not get a proper charging, take or send tool, battery pack, and charger to a Dremel Service Station for repair (address are listed on the service diagram supplied with the tool).

Note: Use of chargers or battery packs not sold by Dremel may void warranty

#### APPLICATION ADVICE

- Always practice on a piece of scrap material first to choose the right accessory and determine the optimum working speed
- Do not apply to much pressure on the tool; let the speed do the work for you
- Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.

#### SPEED

Your Cordless Rotary Tool is equipped with a variable speed control dial. To turn the tool ON, rotate dial to desired number to select the operating speed needed from 5.000 - 25.000 RPM. To turn tool OFF, rotate dial to the "0" OFF position. You can refer to the charts on page 4, 5, and 6 to determine the proper speed, based on the material being worked and the type of cutter or other accessory being used. These charts enable you to select both the correct accessory and the optimum speed at a glance.

The Settings for Approximate Revolutions Per Minute Cordless Rotary Tool Variable Speed Model 780

Switch Setting	Speed Range	The speed of the rotary tool is controlled by setting this indicator on the housing.
0	Off Position	
2	1,000 - 5,000 RPM	
4	6,000 - 10,000 RPM	
6	11,000 - 15,000 RPM	
8	16,000 - 20,000 RPM	
10	21,000 - 25,000 RPM	



Some rules of thumb in regard to speed:

1. Plastic and materials that melt at low temperatures should be cut at low speeds.
2. Polishing, buffing, and cleaning with a wire brush must be done at speeds below 15,000 RPM to prevent damage to the brush.
3. Wood should be cut at high speed.
4. Iron or steel should be cut at top speed if using tungsten carbide accessory, but at lower speeds if using high speed steel cutters. If a high speed steel cutter starts to chatter-this normally means it is running too slow.
5. Aluminum, copper alloys, lead alloys, zinc alloys and tin may be cut at various speeds, depending on the type of cutting being done. Use paraffin or other suitable lubricant on the cutter to prevent the cut material from adhering to the cutter teeth.

To aid you in determining the optimum operational speed for different materials and different accessories, we have constructed a series of tables that appear on diagram 6. By referring to these tables, you can discover the recommended speeds for each type of accessory. Look these tables over and become familiar with them.

Ultimately, the best way to determine the correct speed for work on any material is to practice for a few minutes on a piece of scrap, even after referring to the chart. You can quickly learn that a slower or faster speed is more effective just by observing what happens as you make a pass or two at different speeds. When working with plastic, for example, start at a slow rate of speed and increase the speed until you observe that the plastic is melting at the point of contact. Then reduce the speed slightly to get the optimum working speed.

Increasing the pressure on the tool is not the answer when it is not cutting as you think it should. Perhaps you should be using a different cutter, and perhaps an adjustment in speed would solve the problem. But leaning on the tool seldom helps.

#### MAINTENANCE AND REPAIR

- Keep tool, battery pack and charger clean (some household cleaning products and solvents can damage plastic parts; these products include among others benzine, trichloroethelene, chloride, amonium)
- Excessive sparking mostly indicates worn-out carbon brushes, therefor your tool should be brought to a service station.
- In case of an electrical or mechanical defect, hand in tool at one the DREMEL Service Stations for repair (addresses are listed on the service diagram supplied with the tool)

D

Standardausrüstung	7800PB
Spannzange	+
Multi Bohrfutter	+
Schraub Schlüssel	+
Dokumentation	+
Geräte Koffer	+
Zubehörteile (Diagramm 7)	25

## Allgemeine Tips zur Bedienung:

### SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrofahrzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Werkzeug benutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

1. Prüfen Sie die auf dem Typenschild angegebene Spannung (Volt)
2. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. Unordnung im Arbeitsbereich ergibt Unfallgefahr.
3. Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
4. Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen (z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken).
5. Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen nicht das Werkzeug oder Kabel berühren; halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
6. Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf. Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenem, verschlossenem Raum und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7. Überlasten Sie ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
8. Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden Sie kein zu schwaches Zubehör oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, wofür sie nicht bestimmt sind (z.B. benutzen Sie keine Kreissäge um Bäume zu fällen oder Äste zu schneiden).
9. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck; sie können von beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
10. Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie auch eine Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.
11. Schliessen Sie die Staubabsaugung an. Achten Sie bei der Ausrüstung mit Staubabsaugvorrichtung auf den korrekten Anschluss und vorschriftsmäßigen Gebrauch.
12. Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel, benutzen Sie das Kabel nicht um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, und schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
13. Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock um das Werkstück festzuhalten; es ist damit sicherer gehalten als mit Ihrer Hand und ermöglicht die Bedienung mit beiden Händen.
14. Überdehnen Sie nicht Ihren Standbereich. Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung; sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
15. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber um gut und sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise für Zubehörwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Netzstecker und das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einem anerkannten Elektrofachmann erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie beschädigte. Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett halten.
16. Ziehen Sie den Netzstecker. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung, oder beim Zubehörwechsel wie z. B. Sägeblatt, Bohrer und Maschinenwerkzeugen aller Art.
17. Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken. Überprüfen Sie vor dem Einschalten, daß die Schlüssel und die Einstellwerkzeuge entfernt sind.
18. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossene Werkzeuge mit dem Finger am Schalter. Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
19. Verlängerungskabel im Freien. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
20. Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre Arbeit, gehen Sie vernünftig vor, und verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
21. Das Werkzeug auf Beschädigungen kontrollieren. Vor Gebrauch des Werkzeuges immer die Schutzvorrichtungen und Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion überprüfen. Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in Ordnung ist, ob Sie nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen um den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges zu gewährleisten. Schutzvorrichtungen,



- Schalter oder sonstige Teile, die beschädigt oder defekt sind, sollen sachgemäß von einem anerkannten Elektrofachmann repariert oder ersetzt werden. Benutzen Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten läßt.
22. Achtung! Benutzen Sie Ihr Werkzeug sowie das Zubehör wie in diesen Sicherheitshinweise beschrieben. Setzen Sie Ihr Werkzeug ausschliesslich für die Arbeiten ein, für die es konstruiert wurde und achten Sie auf entsprechende Arbeitsbedingungen. Zweckentfremdeter Einsatz kann zu gefährlichen Situationen führen.
  23. Reparaturen nur vom anerkannten Fachmann. Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen sollten nur von einem Elektrofachmann und mit Original - Ersatzteilen durchgeführt werden. Zuwiderhandlungen könnten Gefahren für den Benutzer hervorrufen.

#### SICHERHEIT



- Bitte diese Bedienungsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und aufbewahren
- Sobald Sie sich von Ihrem Werkzeug entfernen, sollte dieses ausgeschaltet werden und die sich bewegenden Teile vollkommen zum Stillstand gekommen sein
- Im Falle eines elektrischen oder mechanischen Defekts das Gerät sofort abschalten bzw. das Ladegerät vom Netz trennen.
- Benutzen Sie nur das Original-Zubehör, welches bei unseren Fachhändlern oder den DREMEL- Vertragswerkstätten erhältlich ist
- Bevor Sie Zubehör benutzen, vergleichen Sie bitte immer die maximal erlaubte Drehzahl/Minute des jeweiligen Zubehörs mit der Ihres Werkzeuges
- Der Benutzer dieses Werkzeuges sollte älter als 16 Jahre sein
- Benutzen Sie nie Trennscheiben über 1 1/4" (32 mm) Ø
- Benutzen Sie nie Bohrer über 1/8" (3,2 mm) Ø
- Benutzen Sie nie die Wellenarretierung während das Werkzeug läuft
- Bewahren Sie Ihr Werkzeug stets bei Raumtemperaturen unter 40°C auf
- Achten Sie darauf, daß sämtliches Zubehör und Spannzange aufeinander passen
- Halten Sie Luftschlitze sauber und offen
- Mit Schrupp-/Trennscheiben soll vorsichtig umgegangen werden, zur Vermeidung von Splintern oder Rissen
- Rissige, verformte oder vibrierende Schrupp-/Trennscheiben dürfen nicht verwendet werden
- Bei Verwendung von Fremdfabrikaten beim Zubehör bitte die Hinweise des Herstellers beachten
- Vor dem Gebrauch Ihres Werkzeuges
  - sicherstellen, daß da Zubehör richtig montiert und fest angezogen ist
  - den freien Lauf des montierten Zubehörs durch Drehen von Hand überprüfen
  - einen Probelauf vornehmen, bei dem Sie das Werkzeug in einer sicheren Position mindestens 30 Sekunden mit höchster Geschwindigkeit unbelastet laufen lassen
  - bei beträchtlichen Vibrationen oder anderen Defekten das Werkzeug sofort ausschalten und die mögliche Ursache herausfinden
- ! Eine Trennscheibe darf nicht zum Seiten-Schleifen verwendet werden
- Beim Schleifen von Metall entstehen Funken; halten Sie andere Personen sowie brennbare Materialien von Ihrem Arbeitsbereich fern
- Schutzbrille und -handschuhe, Gehörschutz, eine Staubmaske und Sicherheitsschuhe tragen; gegebenenfalls auch eine Schürze tragen
- Das Werkstück mit der Borstenbürste nur leicht berühren, da nur die Spitzen der Drahtborsten die eigentliche Arbeit leisten
- ! Nach dem Ausschalten des Werkzeuges dreht sich das Zubehör noch einige Sekunden weiter



#### SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKUBETRIEBENEN DREMEL-WERKZEUG

- Mit einem separaten Akku-Pack betriebene Werkzeuge dürfen nur mit dem ausdrücklich für dieses Akku-Pack vorgesehenen Ladegerät geladen werden.
- Akkubetriebene Werkzeuge dürfen nur mit dem ausdrücklich dafür vorgesehenen Akku-Pack betrieben werden. Die Verwendung anderer Akku-Packs kann eine Brandgefahr verursachen.
- Vorsicht vor unbeabsichtigtem Einschalten: Der Schalter muss vor dem Einsetzen des Akku-Packs in Stellung "Aus" stehen.
- Bevor Einstellungen vorgenommen, Zubehörteile gewechselt oder das Werkzeug zur Aufbewahrung wieder verpackt wird, das Akku-Pack entnehmen oder das Einstellrad in Stellung "Aus" stellen.
- Das Akku-Pack bei Nichtgebrauch nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen metallischen Kleinteilen aufbewahren, durch die eine Verbindung zwischen den Anschlusskontakten hergestellt werden kann.
- Das Gerät beim Anlaufen stets fest in der Hand halten.



### SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU / LADEGERÄT

- Vor der Verwendung des Ladegeräts die Anleitung sowie die Warnhinweise auf dem Ladegerät 786, dem Akku-Pack 785 und dem akkubetriebenen Werkzeug 780 vollständig durchlesen.
- Ausschließlich das mit dem Werkzeug gelieferte Ladegerät oder ein im Katalog oder in dieser Anleitung direkt angegebenes Ersatzgerät verwenden.
- Das Ladegerät nicht zerlegen oder verwenden, nachdem es einen heftigen Stoß erhalten hat, heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Das Akku-Pack nicht in feuchter oder nasser Umgebung laden. Das Ladegerät nicht Regen oder Schnee aussetzen. Wenn das Gehäuse des Akku-Packs Risse oder andere Schäden aufweist, das Akku-Pack nicht in das Ladegerät einsetzen.
- Mit dem Ladegerät 786 dürfen ausschließlich Akku-Packs Dremel Nr. 785 geladen werden.
- Das Akku-Pack nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C laden. Gerät und Akku-Pack müssen an einem Ort aufbewahrt werden, an dem die Temperatur nicht über 40 °C ansteigen oder unter 0 °C absinken kann.
- Bei Beschädigung und bei extremen Einsatzbedingungen und Temperaturen können die Zellen im Akku-Pack undicht werden. Bei Hautkontakt die Flüssigkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen, anschließend die betroffene Stelle mit Zitronensaft oder Essig behandeln. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, die Augen mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Das Ladegerät während des Ladevorgangs auf einer ebenen, nicht brennbaren Oberfläche in sicherem Abstand von brennbaren Stoffen aufstellen.
- Bei Verwendung von Vorsatzgeräten, die nicht von Dremel empfohlen oder angeboten werden, kann eine Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr bestehen.
- Akku-Packs niemals im Freien wechseln.



### ENTSORGUNG DES AKKU-PACKS

- Nicht versuchen, das Akku-Pack zu zerlegen oder an den Kontakten hervorstehende Teile herauszuziehen.
- Am Ende der Lebensdauer das Akku-Pack nicht wegwerfen, sondern an einer entsprechenden Sammelstelle ordnungsgemäß entsorgen oder bei einer DREMEL-Kundendienststation abgeben (Adressen sind in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung aufgeführt).

### ANWENDUNG

1. Ein/Aus-Schalter "C" (Diagramm **1**)
  - Schalten Sie das Werkzeug ein und schieben Sie den Hebel auf den gewünschten Drehzahlbereich.
  - Drehzahlen von 5.000 bis 25.000/min
2. Montieren des Zubehörs (Diagramm **3**)
  - Zum Lockern drücken Sie den Wellenarretierungsknopf "D" und halten ihn gedrückt. Drehen Sie dann die Überwurfmutter "A" (bzw. das Bohrfutter) von Hand, bis die Welle arretiert wird und sich nicht weiterdrehen läßt. Verwenden Sie gegebenenfalls den Schraubenschlüssel "E", um die Überwurfmutter "A" zu lockern.
  - Schieben Sie das betreffende Zubehörteil so weit wie möglich in die Spannzange "B" (bzw. in das Bohrfutter) ein, um unrunder Lauf und Unwucht zu minimieren.
  - Halten Sie den Wellenarretierungsknopf "D" gedrückt und ziehen Sie die Überwurfmutter "A" (bzw. das Bohrfutter) von Hand fest, bis der Schaft des Zubehörteils von der Spannzange "B" gehalten wird. Verwenden Sie gegebenenfalls den Schraubenschlüssel "E", um die Überwurfmutter "A" festzuziehen.
  - Die Überwurfmutter "A" nicht zu fest anziehen.
3. Halten und Führen des Werkzeuges (siehe Diagramm **5**)
  - Bleistiftstellung für präzise Arbeiten (Gravierung)
  - Schälmesserstellung für unebene Arbeiten (Schleifen)
  - Beidhändige Golfschlägerstellung - ideal, wenn Sie das Werkzeug parallel zur Werkstückoberfläche halten müssen, z. B. bei Verwendung einer Trennscheibe.
4. Gerät laden
  - Das Gerät ist mit einem entnehmbaren Akku-Pack ausgestattet, das bei Lieferung nicht voll geladen ist. Vor der ersten Verwendung muss das Akku-Pack geladen werden. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der erste Ladevorgang über Nacht erfolgt.
5. Laden des Akku-Packs H (siehe Abbildung **1**)
  - Schalter "C" auf Stellung "OFF" stellen.
  - Entriegelungslaschen "I" auf beiden Seiten des Akku-Packs "H" zusammendrücken und Akku-Pack "H" hinten aus dem Werkzeug herausziehen, wie auf Seite 2 gezeigt.
  - Markierungen "F<sub>2</sub>" auf dem Akku-Pack auf die entsprechenden Markierungen "F<sub>3</sub>" auf dem Ladegerät ausrichten und Akku-Pack "H" in Ladegerät "G" einsetzen.
  - Ladegerät "G" an die Netzspannung anschließen. Die grüne LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der



Anschluss hergestellt wurde und das Akku-Pack "H" geladen wird. Bei normaler Verwendung benötigt das Akku-Pack "H" drei Stunden zum Erreichen seiner vollen Ladekapazität.

- Nach dem Ende des Ladevorgangs das Akku-Pack "H" aus dem Ladegerät "G" herausziehen.
- Markierungen "F<sub>2</sub>" auf dem Akku-Pack auf die Markierungen "F<sub>1</sub>" am Gehäuse des Werkzeugs ausrichten. Entriegelungslaschen "I" zusammendrücken, Akku-Pack "H" hinten in das Werkzeug einschieben und die Laschen "I" loslassen, damit das Akku-Pack einrastet.

#### 6. Wichtige Hinweise zum Ladevorgang

- Das Akku-Pack erreicht während der ersten Ladezyklen nur ca. 80 % seiner Kapazität; danach kann das Akku-Pack bis zur vollen Kapazität geladen werden.
- Das Ladegerät ist für Schnellladezyklen nur bei Akku-Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C ausgelegt.
- Wenn die pro Ladung erreichbare Werkzeugbetriebsdauer deutlich zurückgeht, nähert sich der Akku vermutlich dem Ende seiner Lebensdauer und sollte ersetzt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit (d. h. einen Monat oder länger) nicht verwendet wird, sollte das Akku-Pack zuvor völlig entladen werden. Nach längerer Lagerung wird beim ersten Ladevorgang eine geringere Kapazität erreicht; nach zwei bis drei Lade-/Entladezyklen stellt sich aber wieder die normale Kapazität ein. Das Ladegerät bei Nichtbenutzung vom Netz trennen.
- Wenn das Akku-Pack nicht richtig geladen werden kann:
  - Mit einem anderen Elektrogerät prüfen, ob die betreffende Steckdose Strom liefert.
  - Prüfen, ob die Steckdose an einen Lichtschalter angeschlossen ist, der beim Ausschalten der Beleuchtung auch die Steckdose abschaltet.
  - Die Kontakte des Akku-Packs auf Verschmutzungen kontrollieren. Gegebenenfalls mit einem alkoholgetränkten Wattestäbchen reinigen.
  - Falls noch immer kein ordnungsgemäßer Ladevorgang möglich ist, das Werkzeug samt Akku-Pack und Ladegerät zur Instandsetzung bei einer Dremel-Kundendienststation abgeben oder einsenden (Adressen sind in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung aufgeführt).

Hinweis: Die Verwendung von nicht von Dremel gelieferten Ladegeräten oder Akku-Packs kann zum Erlöschen der Garantie führen

#### ANWENDUNG


- Immer zunächst an einem Probestück üben, um das richtige Zubehöerteil und die richtige Geschwindigkeit zu wählen.
- Nicht zuviel Druck auf das Werkzeug ausüben; lassen Sie die Geschwindigkeit für Sie arbeiten.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das laut Herstellerangaben für Ihr Modell vorgesehen ist.

#### GESCHWINDIGKEIT

Das akkubetriebene Multifunktionswerkzeug ist mit einem Einstellrad zur stufenlosen Drehzahlvorwahl ausgestattet. Zum Einschalten des Geräts das Einstellrad auf die gewünschte Drehzahl zwischen 5.000 und 25.000 U/min einstellen. Zum Abschalten das Einstellrad auf "0" stellen. In den Tabellen auf den Seiten 4 bis 6 können Sie die Drehzahl ablesen, die für den zu bearbeitenden Werkstoff und das verwendete Zubehöerteil geeignet ist. Mit diesen Tabellen können Sie auf einen Blick sowohl das richtige Zubehöerteil als auch die optimale Drehzahl ermitteln.

Ungefähre Drehzahlstellungen für das akkubetriebene Multifunktionswerkzeug mit einstellbarer Drehzahl, Modell 780.

Schalterstellung	Drehzahlbereich	Die Drehzahl wird mit Hilfe dieser Anzeige am Gehäuse eingestellt.
0	OFF	
2	1,000 - 5,000 U / min	
4	6,000 - 10,000 U / min	
6	11,000 - 15,000 U / min	
8	16,000 - 20,000 U / min	
10	21,000 - 25,000 U / min	





Für die Werkzeugdrehzahlen gelten die folgenden Richtlinien:

1. Kunststoff und Werkstoffe mit niedrigem Schmelzpunkt sind mit niedrigen Drehzahlen zu bearbeiten.
2. Polier- und Schwabbelarbeiten sowie Reinigungsarbeiten mit einer Drahtbürste müssen bei Drehzahlen unter 15.000/min erfolgen, um Beschädigungen der jeweiligen Bürste zu vermeiden.
3. Holz wird mit hoher Drehzahl bearbeitet.
4. Für die Bearbeitung von Eisen oder Stahl ist bei Verwendung von Hartmetallfräsern die Höchstdrehzahl zu verwenden, bei Verwendung von Hochgeschwindigkeits-Fräsmessern dagegen eine niedrigere Drehzahl. Wenn ein Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser zu rattern beginnt, ist in der Regel die Drehzahl zu niedrig.
5. Aluminium, Kupfer-, Blei- und Zinklegierungen sowie Zinn können je nach Art der durchzuführenden Arbeit mit unterschiedlichen Drehzahlen bearbeitet werden. Durch Benetzen des Werkzeugs mit Petroleum oder einem anderen geeigneten Schmiermittel wird verhindert, daß die Späne an den Schneidflächen anhaften.

Als Hilfestellung zur Ermittlung der jeweils optimalen Drehzahl für die verschiedenen Werkstoffe und Zubehörteile haben wir einige Tabellen zusammengestellt (Diagramm ⑥), aus denen die empfohlene Arbeitsdrehzahl für die einzelnen Zubehörteile abgelesen werden kann. Bitte machen Sie sich mit diesen Tabellen vertraut.

Die beste Möglichkeit zur Ermittlung der richtigen Arbeitsdrehzahl für einen bestimmten Werkstoff ist es, auch nach Auswertung der Tabelle einige Minuten lang an einem Abfallstück zu experimentieren. Wenn Sie ein oder zwei Versuche mit unterschiedlicher Drehzahl durchführen, merken Sie schnell, ob eine höhere oder niedrigere Drehzahl günstiger ist. Beispielsweise können Sie bei der Bearbeitung von Kunststoff mit einer niedrigen Drehzahl beginnen und die Drehzahl allmählich erhöhen, bis Sie feststellen, daß der Kunststoff an der Werkzeugspitze zu schmelzen beginnt. Wenn Sie nun die Drehzahl wieder ein wenig zurücknehmen, haben Sie die optimale Bearbeitungsdrehzahl gefunden.

Falls das Bearbeitungsergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht, hilft es nicht, den Kraftaufwand zu erhöhen. Statt dessen sollten Sie eventuell eine andere Werkzeugspitze verwenden oder eine Anpassung der Drehzahl vornehmen; durch verstärkten Kraftaufwand dagegen läßt sich das Problem nur selten lösen.

#### WARTUNG/REPARATUR

- Werkzeug, Akku-Pack und Ladegerät sauber halten (einige Haushaltsreiniger und Lösungsmittel können die Kunststoffteile beschädigen; diese Produkte enthalten u.a. Benzin, Trichloroethelene, Chloride, Amonium)
- Starke Funkenbildung weist auf abgenutzte Kohlebürsten hin; Sie sollten Ihr Werkzeug vom Kundendienst überholen lassen.
- Bei Beanstandung geben Sie bitte Ihr Werkzeug bei einer unserer DREMEL-Vertragswerkstätten zur Reparatur ab (die Anschriftenliste finden Sie auf der Ersatzteilzeichnung, die Ihrem Werkzeug beiliegt)

F

Equipment standard	7800PB
Pince	+
Mandrin Multi	+
Clé	+
Documentation	+
Coffret de rangement	+
Accessoires (schéma 7)	25

## Conseils d'utilisation :

### INSTRUCTIONS DE SERVICE

Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d'incendie lors de l'utilisation d'outils électriques, observez les mesures de sécurité fondamentales suivantes. Lisez et observez ces instructions avant d'utiliser l'outil. Conservez soigneusement ces instructions.

1. Vérifiez le voltage indiqué sur la plaque
2. Maintenez de l'ordre dans votre poste de travail. Le désordre dans le poste de travail augmente le risque d'accident.
3. Tenez compte de l'environnement du poste de travail. N'exposez pas les outils électriques à la pluie. N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement humide ou mouillé. Veillez à ce que le poste de travail soit bien éclairé. N'utilisez pas d'outils électriques si des liquides ou des gaz inflammables se trouvent à proximité.
4. Protégez-vous contre les décharges électriques. Evitez le contact corporel avec des surfaces reliées à la terre (comme p. ex. tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs).
5. Tenez les enfants éloignés. Ne permettez pas que d'autres personnes touchent à l'outil ou au câble ; tenez-les éloignées de votre poste de travail.
6. Rangez vos outils dans un endroit sûr. Les outils non utilisés devraient être rangés dans un endroit sec et fermé, hors de la portée des enfants.
7. Ne surchargez pas votre outil. Vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de puissance indiquée.
8. Utilisez l'outil adéquat. N'utilisez pas d'outils ou de dispositifs adaptables de trop faible puissance pour exécuter des travaux difficiles. N'utilisez pas des outils à des fins et pour des travaux pour lesquels ils n'ont pas été conçus (p. ex. n'employez pas une scie circulaire pour abattre ou pour ébrancher des arbres).
9. Portez des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas de vêtements larges ou des bijoux ; ils pourraient être happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l'extérieur, il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Coiffez-vous d'un filet si vous avez les cheveux longs.
10. Portez des lunettes de protection. Utilisez aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière.
11. Installez le système d'évacuation des poussières. Si l'outil est équipé des dispositifs d'évacuation et de ramassage des poussières, assurez-vous qu'ils soient bien raccordés et utilisés correctement.
12. Protégez le câble d'alimentation. Ne portez pas l'outil par le câble, ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche de la prise, et protégez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.
13. Fixez bien la pièce. Employez un dispositif de serrage ou un étau afin de bien fixer la pièce ; elle sera ainsi bloquée plus sûrement qu'avec votre main et vous aurez les deux mains libres pour manier l'outil.
14. N'élargissez pas trop votre rayon d'action. Evitez d'adopter une position fatigante pour le corps ; veillez à ce que votre appui au sol soit ferme et conservez l'équilibre à tout moment.
15. Entretenez vos outils soigneusement. Maintenez vos outils affûtés et propres afin de travailler mieux et plus sûrement. Observez les prescriptions d'entretien et les indications de changement d'accessoires. Vérifiez régulièrement l'état de la fiche et du câble d'alimentation et, en cas de dommages, faites-les changer par un technicien qualifié. Vérifiez régulièrement le câble de rallonge et remplacez-le s'il est endommagé. Maintenez les poignées sèches et exemptes d'huile et de graisse.
16. Débranchez la fiche de la prise. En cas de non-utilisation, avant de procéder à l'entretien, ou lors du changement d'accessoires comme p. ex. des lames et des forets.
17. Enlevez les clés à outils. Avant de mettre l'outil en marche, assurez-vous que les clés et les outils de réglage ont été retirés.
18. Evitez tout démarrage involontaire. Ne portez pas l'outil en ayant un doigt placé sur l'interrupteur tant qu'il est branché au réseau électrique. Assurez-vous que l'interrupteur est en position de coupure avant de brancher l'outil au réseau électrique.
19. Câble de rallonge pour l'extérieur. A l'extérieur, n'utilisez que des câbles de rallonge homologués avec le marquage correspondant.
20. Soyez toujours attentif. Observez votre travail, agissez en faisant preuve de bon sens et n'employez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué.



21. Contrôlez si votre outil est endommagé. Avant d'utiliser l'outil, vérifiez toujours soigneusement le parfait fonctionnement des dispositifs de sécurité et des pièces. Vérifiez si le fonctionnement des pièces en mouvement est correct, si elles ne se grippent pas ou si d'autres pièces sont endommagées. Tous les composants doivent être montés correctement et remplir les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de l'outil. Tout dispositif de sécurité, tout interrupteur ou toute autre pièce endommagée ou défectueuse doit être réparée ou remplacée de manière appropriée par un technicien qualifié. N'utilisez aucun outil sur lequel l'interrupteur ne puisse ni ouvrir ni fermer le circuit correctement.
22. Attention ! Veillez à utiliser l'outil et ses accessoires conformément aux instructions de sécurité. Veuillez également tenir compte des possibilités de l'outil en respectant les conditions de travail et la tâche à exécuter. L'utilisation de l'outil pour des tâches autres que celles prévues par l'outil risquerait d'être dangereuse.
23. Faites réparer votre outil par un technicien qualifié. Cet outil est conforme aux règles de sécurité en vigueur. Toutes les réparations doivent être effectuées par des professionnels qualifiés avec des pièces détachées d'origine ; faute de quoi l'utilisation de l'outil peut représenter un danger pour l'utilisateur.



#### SECURITE

- Lire et conserver ce manuel d'instruction et les instructions de sécurité jointes
- Lorsque vous rangez votre outil, le moteur doit être coupé et les pièces mobiles complètement arrêtées
- En cas de dysfonctionnement mécanique ou électrique, éteindre l'outil ou débrancher le chargeur
- Utiliser seulement les accessoires d'origine DREMEL qui peuvent être obtenus chez votre détaillant DREMEL
- Avant d'utiliser des accessoires, toujours comparer le maximum autorisé de tr./min. de l'accessoire avec celui de votre outil
- Cet outil ne doit pas être utilisé par des personnes en dessous de 16 ans
- Ne jamais utiliser un disque à meuler au dessus de 1 1/4" (32 mm) Ø
- Ne jamais utiliser une meche au dessus de 1/8" (3,2 mm) Ø
- Ne jamais utiliser le blocage de l'arbre lorsqu'on utilise l'outil
- Ranger votre outil dans des endroits où la température n'excède pas 40°C
- Assurez-vous que la dimension de la pince corresponde avec la taille de l'arbre de l'accessoire
- Tenir les aérations propres et dégagées
- Traiter et stocker les disques de meulage/tronçonnage avec précaution pour éviter de les endommager
- N'utiliser jamais de disques de meulage/tronçonnage endommagés ou vibrants
- Pour le montage et l'utilisation d'accessoires n'étant pas de la marque DREMEL, observer les instructions du fabricant concerné
- Avant toute utilisation
  - assurez-vous que l'accessoire soit correctement monté et serré
  - vérifier manuellement que l'accessoire tourne aisément
  - tester l'outil à vide au moins 30 secondes à vitesse maximum dans une position de sécurité
  - arrêter l'outil immédiatement dans le cas de vibrations considérables ou la présence d'autres défauts et vérifier l'outil pour en déterminer la cause
- ! Ne jamais utiliser un disque de tronçonnage pour le meulage latéral
- Lors du meulage de métal, des étincelles se produisent ; veiller à ce que d'autres personnes et du matériau combustible ne se trouvent pas dans les environs immédiats de ce travail
- Utiliser des lunettes et des gants de protection, des casques anti-bruit, un masque à poussière et des chaussures solides ; au besoin, utiliser un tablier
- N'appuyez que légèrement les fils de la brosse sur la surface à travailler, car c'est avec les extrémités des fils ou des soies que le travail se fait utilement.
- ! L'accessoire continue à tourner quelques temps après que l'outil ait été arrêté



#### SECURITÉ DE VOTRE OUTIL SANS FIL DREMEL

- La batterie amovible d'un outil sans fil ne doit être rechargée qu'avec le chargeur spécifique.
- N'utilisez votre outil sans fil qu'avec la batterie spécifique pour l'appareil. L'utilisation d'une autre batterie présente un risque d'incendie.
- Prévenez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur de l'outil est en position Arrêt avant d'insérer la batterie.
- Avant de procéder à des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil, il convient de retirer la batterie de l'outil ou de mettre l'interrupteur en position Arrêt.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, rangez-la à l'écart de tout objet métallique, par exemple, trombones, pièces de monnaie, clous, vis ou autres petits objets en métal susceptibles de mettre en court-circuit les bornes de la batterie.
- Au démarrage, tenez toujours l'outil fermement à deux mains.





### SÉCURITÉ RELATIVE À LA BATTERIE / AU CHARGEUR

- Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lire toutes les instructions et signes de sécurité sur le chargeur de batterie 786, sur le pack batterie 785 et l'appareil 780 fonctionnant sur batterie.
- Utilisez exclusivement le chargeur livré avec votre outil ou bien un produit de rechange indiqué sur le catalogue ou dans ce manuel.
- Ne démontez pas le chargeur et ne l'utilisez pas si celui-ci a reçu un choc violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de toute autre manière.
- Ne rechargez pas la batterie dans un environnement humide ou mouillé. Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou la neige. Si le boîtier du pack batterie est fendu ou endommagé, n'insérez pas la batterie dans le chargeur.
- Utilisez exclusivement la batterie rechargeable Dremel N° 785 avec le chargeur 786.
- Rechargez la batterie à des températures comprises entre 0°C et 40°C. Rangez l'outil et la batterie dans des endroits où la température ne dépassera pas 40°C ou ne chutera pas en dessous de 0°C.
- Lorsque la batterie est endommagée, et dans des conditions extrêmes d'utilisation et de température, les batteries contenues dans le pack batterie peuvent se mettre à couler. Si ce liquide entre en contact avec la peau, lavez tout de suite la peau avec du savon et de l'eau, puis appliquez du jus de citron ou du vinaigre. Si ce liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau propre pendant dix minutes au moins, puis consultez immédiatement un médecin.
- Pour recharger les batteries, placez le chargeur sur des surfaces planes, ininflammables et loin de tout matériau inflammable.
- L'utilisation d'un accessoire ou d'une fixation qui ne sont pas recommandés ou vendus par Dremel présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
- Ne rechargez jamais le pack batterie à l'extérieur.



### RECYCLAGE DE LA BATTERIE

- Ne tentez pas de démonter la batterie ou d'enlever les composants qui dépassent des bornes de la batterie.
- Lorsque sa durée de vie utile est atteinte, ne jetez pas la batterie. Veuillez vous débarrasser de votre batterie dans une déchetterie prévue pour la collecte des batteries usagées, ou bien renvoyez-la à l'un des Centres Techniques Dremel (dont la liste figure sur le schéma d'entretien livré avec l'outil).

### UTILISATION

#### 1. Bouton Marche / Arrêt « C » (schéma ❶)

- Mettre l'outil en marche, puis sélectionner la vitesse en poussant le levier pour atteindre la plage de vitesse désirée.
- Vitesses 5.000 - 25.000 t/m

#### 2. Montage des accessoires (schéma ❸)



- Pour desserrer, appuyez sur le bouton du blocage d'arbre « D » et tenez-le enfoncé pendant que vous tournez l'écrou de la Pince porte-outil « A » (ou le mandrin) à la main jusqu'à ce que le blocage d'arbre empêche toute rotation supplémentaire. En cas de besoin, utilisez la clé « E » pour desserrer l'écrou de la Pince porte-outil « A ».
- Le remplacement des accessoires s'effectue en insérant l'accessoire voulu aussi loin que possible dans la Pince porte-outil « B » (ou dans le mandrin) pour éviter tout déséquilibre et excentricité.
- En tenant le Bouton du blocage d'arbre « D » enfoncé, serrez l'écrou de la Pince porte-outil « A » (ou le mandrin) à la main jusqu'à ce que la queue de l'accessoire soit serrée par la Pince « B ». En cas de besoin, utilisez la clé « E » pour resserrer l'écrou de la Pince porte-outil « A ».
- Évitez tout excès de serrage sur l'écrou de la Pince porte-outil « A ».



#### 3. Prise en mains et guidage de l'outil (voir schéma ❺)

- prise crayon pour travaux de précision (gravure)
- prise couteau pour travaux durs (meulage)
- prise club de golf, à deux mains, idéale lorsqu'il faut tenir l'outil parallèle à la surface de travail, par exemple en utilisant un disque à tronçonner

#### 4. Recharge de l'outil

- La batterie de l'outil rotatif tel que livré, n'est pas entièrement chargée. L'outil est équipé d'un pack batterie amovible. Veuillez à charger le pack batterie avant la première utilisation. Pour obtenir les meilleurs résultats d'utilisation après la première charge, il est conseillé de charger la batterie une nuit entière.

#### 5. Pour charger le pack batterie "H" (voir schéma 1)

- Mettre l'interrupteur "C" en position "OFF".
- Appuyez sur les ergots "I" situés sur les deux côtés du pack batterie et retirez le pack batterie "H" de l'arrière de l'outil comme illustré en page 2.
- Alignez les repères "F<sub>2</sub>" situés sur le pack batterie avec les repères "F<sub>3</sub>" situés sur le chargeur et insérez le pack batterie "H" dans le chargeur "G".
- Branchez le chargeur "G" sur une source électrique. Le voyant LED indique que la connexion effective et que le pack

F

batterie "H" commence à se recharger. En utilisation normale, le pack batterie nécessite 3 heures pour atteindre une charge totale.

- Lorsque la charge est terminée, enlevez le pack batterie "H" du chargeur "G".
- Alignez les repères "F<sub>2</sub>" situés sur le pack batterie avec les repères "F<sub>1</sub>" situés sur le corps de l'outil. Appuyez sur les ergots "I", insérez le pack batterie "H" par l'arrière de l'outil et relâchez les ergots "I" de manière à verrouiller le pack batterie en place.

#### 6. Considérations importantes sur la mise en charge

- Dans les tout premiers cycles de recharge, le pack batterie ne se chargera pas à plus de 80% de sa capacité. Mais rapidement par la suite, la batterie se chargera à pleine capacité.
- Le chargeur a été conçu pour effectuer une charge rapide seulement lorsque la température de la batterie se situe entre 0°C et 40°C.
- Une diminution significative de l'autonomie du pack batterie après charge peut indiquer qu'il approche de sa fin de vie et qu'il devrait être remplacé.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser votre outil pendant des périodes relativement longues (un mois ou plus par exemple), il est préférable de faire fonctionner l'outil jusqu'à épuisement du pack batterie avant de le ranger. Après une longue période sans utilisation, la capacité de charge sera moindre les premiers temps mais la capacité totale sera restaurée après 2 ou 3 cycles de charge / décharge. Veillez à débrancher le chargeur pendant les périodes de non utilisation.
- Si le pack batterie ne se recharge pas correctement:
  - Vérifiez la présence de tension à la prise en branchant un autre appareil électrique.
  - Vérifiez si la prise est connectée à un interrupteur lumière qui couperait l'alimentation électrique lorsqu'on éteint la lumière.
  - Vérifiez que les bornes du pack batterie sont propres. Si ce n'est pas le cas, nettoyez-les à l'aide d'un coton-tige et d'alcool.
  - Si malgré tout, la charge n'est pas satisfaisante, ramenez ou renvoyez l'outil avec le pack batterie et le chargeur à un Centre Technique Dremel pour les faire réviser (Les adresses de ces centres figurent sur le schéma d'entretien qui accompagne l'outil).

Note: L'utilisation de chargeurs ou de packs batterie qui ne sont pas fournis par Dremel peut annuler la garantie

#### CONSEILS D'UTILISATION

- Toujours effectuer un essai au préalable sur matériel résiduaire afin de choisir le bon accessoire et de déterminer la vitesse optimum de votre outil
- Ne pas appuyer trop fortement sur l'outil ; votre travail se réalisera par sa capacité de vitesse.
- N'utiliser que les accessoires recommandés pour votre modèle par le fabricant.

#### VITESSE

Votre Outil Rotatif Sans Fil est équipé d'un variateur de vitesse. Pour mettre l'outil en marche (ON), tournez la molette du variateur vers le numéro désiré afin de sélectionner la vitesse de travail approprié entre 5.000 et 25.000 t/m. Pour éteindre l'outil, ramenez la molette en position "0" (OFF). Pour déterminer la vitesse convenable en fonction des matériaux à travailler et le type de fraise ou d'accessoire monté sur l'outil, vous pouvez utilement vous reporter aux tableaux des pages 4, 5, et 6. Ces tableaux vous permettront de sélectionner d'un seul coup d'œil l'accessoire idéal et la vitesse optimale.

Réglages pour obtenir le nombre approximatif de tours-minute pour l'Outil Rotatif Sans Fil à Variateur de Vitesse Modèle 780.

Réglage commutateur	Plage de vitesses
0	OFF
2	1,000 - 5,000 Tr / min
4	6,000 - 10,000 Tr / min
6	11,000 - 15,000 Tr / min
8	16,000 - 20,000 Tr / min
10	21,000 - 25,000 Tr / min

La vitesse de l'outil rotatif est contrôlée par le positionnement de l'indicateur sur le corps de l'outil.





Quelques règles pratiques en ce qui concerne la vitesse :

1. Le plastique et les matériaux qui fondent à de faibles températures devraient être travaillés à basse vitesse.
2. Le polissage, et le nettoyage avec des brosses métalliques devra se faire à des vitesses qui n'excèdent pas 15.000 tr/m pour éviter d'abimer la brosse.
3. Le bois doit être coupé à grande vitesse.
4. Le fer ou l'acier devront être coupé à vitesse maximale si l'on utilise un accessoire au carbure de tungstène, mais à des vitesses inférieures si l'on utilise des fraises en acier rapide. Si une fraise en acier rapide commence à brouter, c'est généralement signe que l'outil ne tourne pas assez vite.
5. L'aluminium, les alliages de cuivre, les alliages de plomb, les alliages de zinc et l'étain peuvent être travaillés à des vitesses diverses selon le type de découpe à effectuer. La paraffine ou autre lubrifiant appliqué sur le tranchant de la fraise permet d'éviter que le matériau n'adhère sur la denture de la fraise.

Pour vous aider à déterminer la vitesse optimale de travail pour différents matériaux et accessoires, nous avons élaboré une série de tableaux qui figurent sur le schéma 6. En vous reportant à ces tableaux, vous trouverez les vitesses recommandées pour chaque type d'accessoire. Nous vous recommandons de consulter et de vous familiariser avec ces tableaux.

A la limite, le meilleur moyen de déterminer la vitesse correcte pour un matériau consiste à faire un essai de quelques minutes sur une chute, même après avoir consulté les tableaux des vitesses. Vous remarquerez rapidement si c'est la vitesse lente ou rapide qui est la plus efficace en observant le comportement de l'outil et le résultat obtenu en faisant une passe ou deux à différentes vitesses. Lorsque l'on travaille sur du plastique par exemple, démarrer à vitesse lente et augmenter la vitesse jusqu'à ce que le plastique commence à fondre au point de contact. Puis réduire légèrement la vitesse pour obtenir la vitesse optimale de travail.

Augmenter la pression sur l'outil n'est pas la bonne solution quand l'outil ne coupe pas à la hauteur de vos attentes. Vous devriez peut-être utiliser une fraise différente, ou affiner le réglage de la vitesse pour résoudre le problème. Mais appuyer sur l'outil constitue rarement la bonne réponse.

#### ENTRETIEN/REPARATION

- Conservez l'outil, le pack batterie et le chargeur en bon état de propreté (certains produits d'entretien et solvants peuvent endommager les parties plastiques; ces produits contiennent entre autres benzine, trichloréthylène, chlorure, amoniaque)
- Une production excessive d'étincelles indique que les balais (charbons) sont usés, votre outil devrait par conséquent être confié à un centre technique d'entretien pour les remplacer.
- En cas de défectuosité électrique et mécanique, apporter l'outil dans l'une des stations-service DREMEL pour réparation (les adresses figurent sur la vue éclatée livrée avec l'outil)



Standaard Toebehoren	7800PB
Spantang	+
Multi-boorkop	+
Sleutel	+
Schriftelijke instructies	+
Koffer	+
Accessories (figuur 7)	25

## Algemene gebruikstips:

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van elektrisch gereedschap moeten tegen schok-, verwondings- en brandgevaar steeds de volgende principiële veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. Lees deze voorschriften eerst goed door voordat u de machine gaat gebruiken. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig.

1. Controleer het voltage, dat vermeld staat op de naamplaat
2. Houd het werkgebied op orde. Een wanordelijke werkomgeving leidt tot ongelukken.
3. Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg voor een goede verlichting. Gebruik elektrisch gereedschap niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
4. Voorkom een elektrische schok. Vermijd lichaamscontact met gearde objecten (zoals bijv. metalen buizen, CV-radiatoren, fornuizen, koelkasten).
5. Houd kinderen uit de buurt. Laat andere personen niet aan machine of snoer komen; houd hen weg van het werkgebied.
6. Berg de machine veilig op. Niet in gebruik zijnd elektrisch gereedschap moet in droge, afgesloten ruimten bewaard worden, buiten het bereik van kinderen.
7. Overbelast de machine niet. Men werkt beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
8. Gebruik de juiste machine. Gebruik geen hulpstukken of machines met een te laag vermogen voor een te zware belasting. Gebruik de machines niet voor een doel of karwei, waarvoor zij niet bestemd zijn (gebruik bijv. geen cirkelzaag voor het omzagen van bomen of snoeien van takken).
9. Draag geschikte werkkleding. Draag geen slobberende kleding of sieraden; deze kunnen door de bewegende machinedelen gegrepen worden. Bij het werken in de open lucht zijn rubber werkhandschoenen en schoenen met profielzolen aan te bevelen. Draag bij lang haar een haarnet.
10. Gebruik een veiligheidsbril. Gebruik ook een stofmasker bij stofverwekkende werkzaamheden.
11. Gebruik stofopvanghulpstukken. Als hulpstukken worden bijgeleverd voor het opvangen van stof, zorg er dan voor dat deze op de juiste wijze worden aangesloten en gebruikt.
12. Gebruik het snoer niet verkeerd. Draag de machine niet aan het snoer, gebruik het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken, en bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe kanten.
13. Klem het werkstuk vast. Gebruik spanelementen of een bakschroef om het werkstuk vast te klemmen; dit is veiliger dan klemmen met de hand, bovendien kan men dan met twee handen werken.
14. Zorg voor een veilige houding. Vermijd een abnormale lichaamshouding en zorg voor een stabiel evenwicht.
15. Onderhoud de machine zorgvuldig. Houd het gereedschap scherp en schoon om beter en veiliger te kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften op, evenals de adviezen omtrent het verwisselen van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en de stekker en laat deze bij beschadiging door een erkende vakman vervangen. Controleer regelmatig het verlengsnoer en vervang het, indien het is beschadigd. Houd de handgrepen droog en vrij van olie en vet.
16. Trek de stekker uit het stopcontact. Als de machine niet in gebruik is, tijdens onderhoud, of tijdens het verwisselen van accessoires zoals bijv. zaagbladen, boren en machinegereedschappen van welke soort dan ook.
17. Laat geen gereedschapssleutels op de machine zitten. Controleer voor het inschakelen of sleutels en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
18. Voorkom het per ongeluk inschakelen. Draag geen aan het lichtnet aangesloten machines met de vinger aan de schakelaar. Zorg ervoor, dat de schakelaar bij aansluiting aan het lichtnet uitgeschakeld staat.
19. Verlengsnoer bij gebruik buiten. Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
20. Wees steeds opmerkzaam. Houd uw ogen steeds op het werk gericht, ga met verstand te werk, en gebruik de machine niet, als men niet gekoncentreerd is.
21. Controleer het gereedschap op beschadigingen. Vóór gebruik van de machine moeten veiligheidsinrichtingen en machinedelen zorgvuldig worden gecontroleerd op hun uitstekend en doelgericht functioneren. Controleer of de functie van de bewegende machinedelen in orde is, of deze niet klemmen, en of er geen machinedelen defekt zijn. Alle machinedelen dienen goed gemonteerd te zijn en aan alle voorwaarden te voldoen om het perfect functioneren van de



- machine te garanderen. Veiligheidsinrichtingen, schakelaars of andere machinedelen die beschadigd of defect zijn, moeten worden gerepareerd of vervangen door een erkende vakman. Gebruik de machine niet, wanneer de schakelaar deze niet kan aan- en uitschakelen.
22. **Attentie!** Gebruik de machine en haar accessoires volgens deze veiligheidsvoorschriften en voor het doel waarvoor de machine in kwestie bestemd is, daarbij rekening houdend met de werkomstandigheden en het werk wat gedaan moet worden. Het gebruik van de machine voor afwijkende toepassingen, waarvan men normaliter mag verwachten dat de machine in kwestie deze niet kan uitvoeren, kan gevaar opleveren.
  23. Laat reparaties alleen door een erkende vakman uitvoeren. Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel en met originele onderdelen; dit ter voorkoming van ongevallen voor de gebruiker.

#### VEILIGHEID



- Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften
- Als u uw machine wegzet moet de motor uitgeschakeld zijn en de bewegende delen tot stilstand zijn gekomen
- In geval van elektrisch of mechanisch defect de machine of het laadapparaat onmiddellijk uitschakelen
- Gebruik alleen de originele DREMEL accessoires, die verkrijgbaar zijn bij uw DREMEL handelaar
- Vergelijk steeds het maximaal toegestane toerental van accessoires met het toerental van uw machine
- Deze machine mag niet worden gebruikt door mensen, die jonger zijn dan 16 jaar
- Gebruik nooit slijpschijven boven 1 1/4" (32 mm) Ø
- Gebruik nooit boren boven 1/8" (3,2 mm) Ø
- Gebruik de asvergrendeling nooit als de machine loopt
- Bewaar deze machine op een plaats, waar de temperatuur niet hoger dan 40°C kan worden
- Zorg ervoor, dat de spantang-diameter overeenkomt met de as-diameter van het accessoire
- Houd de ventilatie-openingen schoon en onbedekt
- Ga voorzichtig met afbraam-/ (door) slijpschijven om en berg deezorgvuldig op; dit ter voorkoming van splinters en scheuren
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of trillende afbraam-/ (door) slijpschijven
- Neem voor het monteren/gebruiken van niet-DREMEL accessoires de instructies van de betreffende fabrikant in acht
- Vóór gebruik van de machine
  - zorg ervoor, dat het accessoire correct gemonteerd en stevig vastgemaakt wordt
  - controleer, of het accessoire vrij loopt door het met de hand rond te draaien
  - proefdraai de machine onbelast gedurende minstens 30 seconden op de hoogste snelheid in een veilige positie
  - stop onmiddellijk indien de machine hevig trilt, of bij andere defecten, en controleer de machine teneinde de oorzaak te vinden
- ! Gebruik nooit een doorslijpschijf voor afbraamwerkzaamheden
- Bij het slijpen van metaal ontstaan vonken; houd andere personen en brandbaar materiaal uit de buurt van de werkomgeving
- Draag een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, gehoorbescherming, een stofmasker, en stevige schoenen; indien nodig, draag ook een schort
- Draad van draadborstel lichtjes op het werkstuk plaatsen, aangezien alleen de punten van de draad het werk doen
- ! Het accessoire draait nog even door nadat de machine is uitgeschakeld




#### VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR DREMEL ACCU MACHINE

- Een op een accu werkende machine met een aparte accupack mag uitsluitend opgeladen worden met het voor de accu bestemde oplaadapparaat.
- Op accu werkende machine uitsluitend gebruiken met de specifiek hiervoor bestemde accupack. Gebruik van andere accu's kan brandgevaar veroorzaken.
- Vermijd abusievelijk starten. Zorg ervoor, dat de schakelaar in de stand "uit" staat voordat de accupack geplaatst wordt.
- Accupack uit de machine halen of de schakelaar in de stand "uit" zetten, voordat aanpassingen uitgevoerd worden, accessoires gewisseld worden of de machine opgeborgen wordt.
- Wanneer de accupack niet gebruikt wordt, moet deze uit de buurt gehouden worden van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tot stand kunnen brengen tussen de beide klemmen.
- Houd de machine altijd stevig vast tijdens het starten.



#### VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN M.B.T. ACCU / LAADAPPARAAT

- Lees voor gebruik van het acculaadapparaat alle aanwijzingen en waarschuwingen op het acculaadapparaat 786, op de accupack 785 en op het product 780 dat een accu gebruikt.
- Gebruik uitsluitend het laadapparaat dat bij uw product geleverd wordt of dat als vervangend apparaat vermeld staat in de catalogus of deze handleiding.
- Laadapparaat niet demonteren of laadapparaat niet gebruiken, wanneer dit een grote klap heeft gekregen, gevallen is of op andere wijze beschadigd is.
- Accu niet opladen in een vochtige of natte omgeving. Laadapparaat niet blootstellen aan regen of sneeuw. Indien de accubezuiging gescheurd of op andere wijze beschadigd is, mag de accupack niet in het laadapparaat geplaatst worden.
- Uitsluitend oplaadbare batterijen van Dremel nr. 785 opladen met laadapparaat 786.
- Accupack opladen bij temperaturen tussen 0°C en 40°C. Machine en accupack opbergen op plekken waar de temperatuur niet boven 40°C en niet beneden 0°C komt.
- Bij beschadiging, extreem gebruik en extreme temperaturomstandigheden kunnen de accu's in de accupack gaan lekken. Indien vloeistof in aanraking komt met de huid, snel afwassen met water en zeep, vervolgens huid behandelen met citroensap of azijn. Indien vloeistof in de ogen komt, ogen gedurende minimaal 10 minuten uitspoelen met schoon water en onmiddellijk arts opzoeken.
- Laadapparaat tijdens het opladen van accupack op een vlakke, niet-brandbare ondergrond en uit de buurt van brandbare materialen neerzetten.
- Gebruik van hulpstukken die niet aanbevolen of verkocht worden door Dremel, kan resulteren in brandgevaar, elektrische shock of persoonlijk letsel.
-  Accupack nooit in de buitenlucht opladen.

#### VERWIJDERING VAN VERBRUIKTE ACCU

- Probeer niet de accu te demonteren of onderdelen die bij de accuklemmen uitsteken, te verwijderen.
- Gooi de accu aan het einde van zijn gebruiksduur niet bij het huisvuil. Breng uw accu naar een verzamelplaats voor KCA (klein chemisch afval) of stuur uw accu's terug naar een van de DREMEL servicestations (adressen staan vermeld in het serviceschema dat bij de machine geleverd wordt).

#### GEBRUIK

##### 1. Aan/uit-knop "C" (figuur 1)

- Zet de machine aan en selecteer de gewenste snelheid door hets bewegen van de snelheidsregelaar.
- Snelheid van 5,000 - 25,000 omwentelingen per minuut



##### 2. Aanbrengen van accessoires (figuur 3)

- Losmaken: druk op de asvergrendelingsknop "D" en houdt deze vast, terwijl u de spanmoer "A" (of spankop) met de hand draait totdat de as vergrendelt en verder draaien voorkomt. Gebruik indien nodig de spansleutel "E" om de spanmoer "A" los te draaien.
- Verwissel accessoires door een accessoire zover mogelijk in spantang "B" (of spankop) te plaatsen, om slingeren en onbalans tot een minimum te beperken.
- Draai, terwijl u de asvergrendelingsknop "D" vasthoudt, de spanmoer "A" (of spankop) met de hand vast, totdat de accessoirechacht wordt gegrepen door de spantang "B". Gebruik indien nodig spansleutel "E" om de spanmoer "A" vast te draaien.
- Vermijd overmatig vastdraaien van spanmoer "A".



##### 3. Vasthouden en leiden van de machine (zie figuur 5)

- pengreep voor precisie-werk (graveren)
- mesgreep voor ruw werk (slijpen)
- golfgreep met 2 handen, ideaal wanneer u het gereedschap parallel aan het werkkoppervlak moet worden, b.v. bij het gebruik van een snijschijf

##### 4. Gereedschap opladen

- De snoerloze multitoel is niet helemaal opgeladen. De machine is uitgerust met een uitneembare accupack. Zorg ervoor, dat de accupack vóór het eerste gebruik opgeladen wordt. Voor de beste resultaten bij de eerste keer opladen moet de accupack één nacht lang opgeladen worden.

##### 5. Accupack "H" opladen (zie afbeelding 1)

- Schakelaar "C" in de stand "OFF" (uit) zetten.
- Ontgrendelingspallen "I" aan beide kanten van accupack "H" bij elkaar knijpen en accupack "H" uit achterkant van machine verwijderen zoals getoond op pagina 2.
- Markeringen "F<sub>2</sub>" op accupack in één lijn brengen met markeringen "F<sub>3</sub>" op laadapparaat en accupack "H" in



laadapparaat "G" plaatsen.

- Laadapparaat "G" op stroombron aansluiten. De groene LED signaleert dat de verbinding tot stand gebracht is en dat de accupack "H" opgeladen wordt. Bij normaal gebruik is de oplaadduur van accupack "H" 3 uur tot deze weer helemaal opgeladen is.
- Na het opladen accupack "H" weer uit laadapparaat "G" verwijderen.
- Markeringen "F<sub>2</sub>" op accupack in één lijn brengen met markeringen "F<sub>1</sub>" op de behuizing van de machine.
- Ontgrendelingspallen "I" bij elkaar drukken, accupack "H" in achterkant van machine plaatsen en pallen "I" loslaten, zodat de accupack vergrendeld wordt.

#### 6. Belangrijke aanwijzingen m.b.t. opladen

- De accupack wordt tijdens de eerste paar oplaadcycli slechts tot 80% van zijn maximum capaciteit opgeladen. Echter hierna zal de accu opgeladen worden tot zijn volledige capaciteit.
- Het oplaadapparaat werd ontworpen voor het snel opladen van de accu, wanneer de accutemperatuur tussen 0°C en 40°C ligt.
- Een aanzienlijke verkorting van de werkduur per laadbeurt kan betekenen, dat de accupack het einde van zijn levensduur nadert en vervangen moet worden.
- Indien u verwacht, dat u uw machine gedurende een langere periode (d.w.z een maand of meer) niet gebruikt, wordt geadviseerd uw machine te gebruiken totdat dit helemaal ontladen is, voordat u de accupack opbergt. Na een lange periode van opslag zal de capaciteit na de eerste keer opladen minder zijn. De normale capaciteit wordt weer bereikt na 2 of 3 laad-/ontlaadcycli. Denk eraan, de stekker van het laadapparaat tijdens de periode van opslag uit het stopcontact te trekken.
- Indien accupack niet correct opgeladen wordt:
  - Controleer of er spanning staat op het stopcontact door andere elektrische apparatuur hier in te steken.
  - Controleer of het stopcontact aangesloten is op een lichtsakelaar die de stroom uitschakelt, wanneer de lichten uitgeschakeld worden.
  - Controleer of de klemmen van de accupack vuil zijn. Indien nodig schoonmaken met een pluk watten en alcohol.
  - Indien de accupack nog steeds niet correct opgeladen wordt, machine, accupack en laadapparaat ter reparatie terugbrengen of opsturen naar een Dremel servicestation (adressen staan vermeld in het serviceschema dat bij de machine geleverd wordt).

Opmerking: Door gebruik van laadapparaten of accupacks die niet verkocht worden door Dremel, vervalt de garantie

#### TOEPASSINGSADVIES

- Oefen altijd eerst op een stuk afvalmateriaal om het juiste accessoire en de optimale snelheid te bepalen
- Oefen niet te veel druk uit op de machine; laat de snelheid het werk voor u doen
- Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant voor uw model aanbevolen worden.

#### SNELHEID

Uw snoerloze multitool is uitgerust met een wijzer voor variabele snelheidsregeling. Voor het IN-schakelen van de machine moet de wijzer op de gewenste waarde gedraaid worden, om de benodigde werksnelheid van 5.000 – 25.000 omwentelingen per minuut te kiezen. Voor het UIT-schakelen van de machine moet de wijzer op stand "0" UIT gedraaid worden. U kunt de tabellen op pagina 4, 5, en 6 raadplegen, om de juiste snelheid te bepalen op basis van het materiaal dat bewerkt wordt, en het soort frees of accessoire dat gebruikt wordt. Deze tabellen stellen u in staat, zowel de juiste accessoire als de optimale snelheid in één oogopslag te selecteren.

De instellingen voor omwentelingen per minuut (ca.) voor model 780, snoerloze multitool met variabele snelheid.

Schakelaarinstelling	Snelheidsbereik	De snelheid van het rotatie-gereedschap wordt geregeld door deze schakelaar op de behuizing in te stellen
0	OFF	
2	1,000 - 5,000 TPM	
4	6,000 - 10,000 TPM	
6	11,000 - 15,000 TPM	
8	16,000 - 20,000 TPM	
10	21,000 - 25,000 TPM	





Enkele vuistregels met betrekking tot snelheid:

1. Plastic en materialen die smelten bij lage temperaturen moeten gesneden worden op lage snelheid.
2. Polijsten, slijpen en reinigen met een draadborstel moeten uitgevoerd worden op een snelheid lager dan 15.000 omw/min, om beschadiging van de borstel te voorkomen.
3. Hout moet gesneden worden op hoge snelheid.
4. Ijzer en staal moet gesneden worden op topsnelheid bij het gebruik van hardmetalen accessoires, echter op een lagere snelheid bij het gebruik van stalen HS-freesen. Als een stalen HS-frees begint te ratelen, betekent dit meestal dat deze te langzaam loopt.
5. Aluminium, koperlegeringen, loodlegeringen, zinklegeringen en tin kunnen op diverse snelheid gesneden worden, afhankelijk van het soort snijwerk dat verricht wordt. Gebruik paraffine of een ander geschikt smeermiddel op de frees, om te voorkomen dat snijmateriaal vast blijft zitten op de freestanden.

Als hulpmiddel voor het bepalen van de optimale werksnelheid voor diverse materialen en diverse accessoires hebben wij voor u een reeks tabellen opgesteld, die u kunt vinden in figuur 6. Door in deze tabellen te kijken kunt u de aanbevolen snelheden voor ieder soort accessoire vinden. Bekijk deze tabellen en maak u vertrouwd hiermee.

Uiteindelijk is de beste manier, om de juiste werksnelheid voor ieder materiaal te bepalen, gedurende een paar minuten testen op een stuk afvalmateriaal, zelfs nadat u in de tabellen gekeken heeft. U komt er snel achter, dat een lagere of hogere snelheid beter is door gewoon te kijken wat er gebeurt, als u een tweetal bewerkingen uitvoert met verschillende snelheden. Wanneer u bijvoorbeeld met plastic werkt, begin dan met een lage snelheid en verhoog de snelheid totdat u merkt dat het plastic begint te smelten op het moment van contact. Verlaag de snelheid dan iets om de optimale werksnelheid te verkrijgen.

De druk op het gereedschap verhogen is niet de oplossing, wanneer u van mening bent dat het niet naar behoren snijdt. Misschien moet u een andere frees gebruiken, en misschien is een aanpassing van de snelheid de oplossing voor het probleem. Maar leunen op het gereedschap is zelden de oplossing.

#### ONDERHOUD/REPARATIE

- Machine, accupack en laadapparaat schoon houden (sommige reinigings- en oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten; deze producten bevatten o.a. benzeen, trichloroethyleen, chloride, amonia)
- Buitensporig vonken wijst meestal op versleten koolborstels; breng uw gereedschap dan naar een erkende werkplaats.
- In geval van een elektrisch of mechanisch defect, de machine voor reparatie aanbieden bij één van de DREMEL Service-Stations (een adressenlijst vindt u op de bijgeleverde onderdelen-tekening)





Standardutrustning	7800PD
Spännhylsan	+
Multi Chuck	+
Nyckel	+
Böcker	+
Bärbar väska	+
Tillbehör (se diagram 7)	25

## Allmänna instruktioner:

### Säkerhetsföreskrifter

När man använder elektriska verktyg ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstöt eller personskada. Läs instruktionerna innan du försöker sätta i gång den här apparaten.

Spara dessa instruktioner.

1. Kontrollera spänningen på dataskylten
2. Håll arbetsområdet rent. Nedskräpade ytor och arbetsbänkar kan ge upphov till skador.
3. Tänk på arbetsmiljön. Utsätt inte elverktyg för våta. Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4. Skydd mot stötar. Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
5. Håll barnen borta. Låt inte besökare komma i kontakt med verktyg eller sladd; alla besökare ska hållas borta från arbetsområdet.
6. Förvaring av verktyg. När verktygen inte används ska de förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat ställe, utom räckhåll för barn.
7. Överanstäng inte verktyg. De arbetar bättre och säkrare vid den hastighet de är avsedda för.
8. Använd rätt verktyg. Tvinga inte små verktyg eller don att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för (t.ex. använd inte cirkelsåg för att såga av kvistar eller träd).
9. Klä dig ordentligt. Bär inte löst hängande kläder eller smycken; de kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas för utomhusarbeten. Använd härnät om du har långt hår.
10. Använd skyddsglasögon. Använd även ansiktsmask om arbetet är dammig.
11. Sätt fast dammsugningsutrustning. Om verktygen är utrustade för sammankoppling av dammsugning och uppsamlingsfaciliteter, kontrollera att dessa är ordentligt fastsatta och används.
12. Skada inte sladden. Bär aldrig verktyget i sladden, ryck aldrig verktyget ur sladden från uttaget, och utsätt inte sladden för värme, olja eller skarpa kanter.
13. Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtving eller skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket; det är säkrare än att använda handen och du får bägge händerna fria för arbetet.
14. Sträck dig inte för mycket. Se till att du har säkert fölfäste och balans hela tiden.
15. Sköt verktygen med omsorg. Håll verktygen skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande underhåll och byte av tillbehör. Kontrollera sladdar och stickkontakter med jämna mellanrum och låt dem repareras av en kvalificerad person om de är skadade. Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellanrum och byt ut dem om de är skadade. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
16. Koppla från verktygen. När de inte är i bruk, vid service, eller vid byte av tillbehör såsom sågblad, skär och knivar.
17. Tag bort justernycklar. Gör det till en vana att kontrollera att nycklar och skruvnycklar har tagits bort från verktyget innan det startas.
18. Undvik oavsiktlig tillslagning. Bär inte ikopplade verktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är fränslagen när du sätter i stickkontakten.
19. Användning av förlängningssladdar utomhus. När verktyget används utomhus, använd endast förlängningssladdar som är avsedda och märkta för utomhusbruk.
20. Var uppmärksam. Titta på det du gör, använd sund förnuft, och använd inte verktyget när du är trött.
21. Kontrollera skadade delar. Före användning av verktyget ska skyddsanordning eller annan skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa att verktyget kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen av de rörliga delarna, kärvning av de rörliga delarna, och sprickbildning av delarna. Kontrollera fastsättning av alla delarna och andra förhållanden som kan påverka driften. En skyddsanordning, strömbrytaren eller annan del som är skadad eller felaktig ska repareras riktigt eller bytas ut av en kvalificerad reparatör. Använd inte verktyget om strömbrytaren inte kan slås till eller från.



22. Varning! Använd maskinen och dess tillbehör i enlighet med de säkerhetsföreskrifter som är avsedda för maskinen, med hänsyn till arbetets förhållanden och hur arbetet skall utföras. Användning av maskinen för ej avsett användningsområde, kan resultera i riskfyllda situationer.
23. Låt endast kvalificerad person reparera verktygen. Detta elektroverktyg motsvarar de gällande säkerhetsbestämmelserna. Reparationer skall endast utföras av kvalificerade reparatörer som använder original reservdelar, annars kan detta innebära fara för användaren.

#### SÄKERHET



- Läs och spara denna instruktionsbok och bifogade säkerhetsföreskrifter
- När du ställer ifrån dig maskinen måste motorn vara frånslagen och de rörliga delarna ska ha stannat fullständigt
- Vid elektriskt eller mekaniskt fel, stäng omedelbart av verktyget eller koppla från laddaren
- Använd endast DREMEL's originaltillbehör som du kan köpa hos din närmaste DREMEL-återförsäljare
- Innan du använder ett tillbehör, jämför först det maximalt tillåtna varvtalet på tillbehöret med varvtalet på din maskin
- Denna maskin bör ej användas av personer under 16 års ålder
- Använd aldrig kapskivor över 1 1/4" (32 mm) Ø
- Använd aldrig borrar över 1/8" (3,2 mm) Ø
- Använd aldrig axellås när maskinen är igång
- Förvara maskinen i lokaler, där temperaturen inte överstiger 40°C
- Kontrollera att spännhylsans storlek motsvarar storleken på tillbehöret skaft
- Håll ventilationsöppningarna rena och öppna
- Hantera och förvara slip/kapskivor med försiktighet så att de inte flisar sig eller spricker
- Använd inte skadade deformerade eller vibrerande slip/kapskivor
- Vid montering av tillbehör från andra tillverkare än DREMEL skall anvisningarna från vederbörande tillverkare följas
- Före användning av maskinen
  - försäkra dig om att tillbehöret är korrekt monterat och ordentligt åtskruvat
  - kontrollera att tillbehöret rör sig obehindrat genom att vrida det för hand
  - testkör maskinen i minst 30 sekunder på maximalt tillåtna obelastade varvtal i en säker position
  - stanna omedelbart maskinen vid kraftig vibration eller om andra fel uppstått och kontrollera maskinen för att bedöma orsaken
- ! Använd aldrig en kapskiva för sidslipning
- Vid slipning av metall uppstår gnistor; håll därför andra personer och brännbart material på avstånd från arbetsområdet
- Använd skyddsglasögon och skyddshandskar, hörselskydd, ansiktsmask och grova skor; använd vid behov förskinn
- Håll tagelborsten lätt mot arbetsstycket eftersom det endast är topparna på borsten/taglet som gör arbetet
- ! Tillbehöret fortsätter att rotera en kort stund efter att maskinen stängts av




#### SÄKERHET FÖR DREMEL'S SLADDLÖSA VERKTYG

- Batteridrivna verktyg med separat batteri får endast laddas med därtill avsedd laddare.
- Använd det batteridrivna verktyget endast med det specialutformade batteriet. Användning av något annat batteri kan medföra brandfara.
- Undvik oönskad start. Se till att strömbrytaren är av innan batteriet sätts i.
- Koppla bort batteriet från verktyget eller slå av strömbrytaren före justering, byte av tillbehör eller förvaring av verktyget.
- När batteriet inte används bör det ej komma i kontakt med metallföremål som: gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallobjekt som kan orsaka kontakt mellan de båda polerna.
- Håll alltid verktyget i ett stadigt grepp vid start.



### SÄKERHET FÖR BATTERI / LADDARE

- Före användning av batteriladdaren, läs alla instruktioner och varningsmärken på 786-batteriladdaren, 785-batteriet och den batteridriva 780-produkten.
- Använd endast laddaren som levererades med produkten eller ersättningsladdare som listas i katalogen eller den här handboken.
- Laddaren får varken demonteras eller användas om den har utsatts för svåra slag eller har tappats eller skadats på något annat sätt.
- Ladda inte batteriet i fuktig eller blöt omgivning. Utsätt inte laddaren för regn eller snö. Om batteriet har fått sprickor eller skadats på annat sätt bör det inte sättas i laddaren.
- Ladda endast uppladdningsbara batterier av typ Dremel nr 785 med laddaren 786.
- Ladda batteriet i temperaturer över 0 °C och under 40 °C. Förvara verktyget och batteriet där temperaturen inte överstiger 40 °C och inte understiger 0 °C.
- Vid skada, extrem belastning eller extrema temperaturförhållanden kan batteriet börja läcka. Om batterivätska kommer i kontakt med huden, tvätta av vätskan snabbt med tvål och vatten. Tvätta därefter huden med citronsaft eller ättika. Om batterivätska kommer i ögonen, skölj ögonen med rent vatten i minst 10 minuter och uppsök läkare.
- Placera laddaren på en jämn, brandsäker yta långt från brännbara material när du laddar batteriet.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av Dremel kan resultera i brandrisk, elektriska stötar eller personskada.
-  Ladda aldrig batterier utomhus.

### AVFALLSHANTERING AV BATTERI

- Försök inte att ta isär batteriet och ta inte bort något som sticker ut från batteriets poler.
- Släng inte batteriet när det är uttjänt. Ta batteriet till lämplig avfallshanteringsanläggning eller återlämna batterierna till en av DREMELS servicestationer (adress finns på servicediagrammet som levereras med verktyget).

### ANVÄNDNING

#### 1. Av/På-knapp "C" (se diagram ❶)

- Starta verktyget och välj hastighet genom att flytta spaken till önskat hastighetsintervall.
- Hastighet: 5.000 - 25.000 varv/min



#### 2. Montering av tillbehör (se diagram ❸)

- Lossa så här: Tryck ner axellåsknappen "D" och håll fast den medan du vrider på låsmuttern "A" (eller chucken) för hand tills axeln låses och inte kan vridas mer. Använd vid behov skiftnyckeln "E" för att lossa låsmuttern "A".
- Du byter tillbehör genom att skjuta in det i låsmuttern "B" (eller chucken) så långt ner som möjligt och dra sedan tillbaka tillbehöret någon mm för att minska slitage och obalans.
- Med axellåsknappen "D" drar du åt låsmuttern "A" (eller chucken) för hand tills tillbehörets fäste greppas av spännhylsan "B". Om det behövs kan du använda skiftnyckeln "E" för att dra åt låsmuttern "A".
- Dra inte åt låsmuttern "A" för mycket.



#### 3. Hantering och styrning av maskinen (se diagram ❺)

- Penngrepp för precisionsarbete (gravyr)
- Täljknivsgrepp för tunga arbete (kapning)
- Golfgrepp med tvåhandsfattning är idealiskt när du håller verktyget parallellt med arbetsytan, t.ex. när du använder en kapskiva

#### 4. Ladda verktyget

- Det sladdlösa rotationsverktyget är inte fullständigt laddat. Verktyget är utrustat med ett utbytbart batteri. Ladda batteriet innan den används första gången. För bästa resultat, låt batteriet laddas över natten.

#### 5. Så här laddas batteri "H" (se diagram ❶)

- Ställ strömbrytaren "C" i läge "OFF" (av).
- Kläm ihop tapparna "I" på båda sidor av batteriet "H", och ta bort det från baksidan av verktyget som visas på sidan 2.
- Rikta in märkena "F<sub>2</sub>" på batteriet med märkena "F<sub>3</sub>" på laddaren och sätt i batteri "H" i laddaren "G".
- Anslut laddaren "G" till strömkällan. Den gröna lysdioden indikerar kontakt och att batteriet "H" laddas. Vid normal användning behöver batteriet "H" laddas i 3 timmar för att uppnå fullständig kapacitet.



- När laddningen är klar, ta bort batteriet "H" från laddaren "G".
- Rikta in märkena "F<sub>2</sub>" på batteriet med märkena "F<sub>1</sub>" på verktygets kåpa. Kläm ihop tapparna "I" sätt i batteriet "H" på verktygets baksida och släpp tapparna "I" så att de låses på plats.

#### 6. Viktigt om laddning

- Batteriet laddas endast till cirka 80 % av dess maximala kapacitet under de första laddningscyklerna. Därefter laddas batterierna till fullständig kapacitet.
- Laddaren är utformad för att endast snabbadda batteriet när dess temperatur är mellan 0 °C och 40 °C.
- När batteriet måste laddas om efter kort användning, är det nästan uttjänt och bör bytas ut.
- Om verktyget inte ska användas under en lång tidsperiod (en månad eller mer), är det bäst att ladda ur batteriet helt före förvaring. Efter lång förvaring kommer kapaciteten att vara lägre efter den första uppladdningen. Normal kapacitet uppnås efter 2 eller 3 laddnings- / urladdningscykler. Kom ihåg att dra ur sladden till laddaren under förvaringstiden.
- Om batteriet inte laddas ordentligt:
  - Kontrollera uttagets spänning med någon annan elektrisk apparat.
  - Kontrollera om uttaget är anslutet till en ljusbrytare som stänger av strömmen när ljuset släcks.
  - Kontrollera om det är smuts på batteriets poler. Rengör vid behov med bomullstrasa och alkohol.
  - Om laddningen fortfarande inte fungerar ordentligt, ta eller skicka verktyget, batteriet och laddaren till en av Dremels servicestationen för reparation (adress finns på servicediagrammet som levererades med verktyget).

Obs! Användning av laddare och batterier som inte saluförs av Dremel kan upphäva garantin

#### ANVÄNDNINGSTIPS

- Öva alltid först på ett annat stycke för att välja rätt tillbehör samt optimal arbetshastighet
- Lägg inte för mycket tryck på maskinen; låt hastigheten göra arbetet åt dig
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

#### HASTIGHET

Det sladdlösa roterande verktyget är utrustat med ett hastighetsreglage. För att slå PÅ verktyget, för reglaget till önskat nummer för driftshastighet från 5 000 - 25 000 varv/min. För att slå AV verktyget, för reglaget till "0". Du kan titta på tabellerna på sidan 4, 5, och 6 för att avgöra vilken som är rätt hastighet beroende på vilket material du arbetar med och vilken kapskiva eller annat tillbehör du använder. Med en snabb titt i tabellerna väljer du både rätt hastighet och verktyg.

Inställningar för ungefärligt antal varv per minut för det sladdlösa roterande verktygets inställningsbara hastighet för modell 780.

Inställning	Hastighetsintervall
0	OFF
2	1,000 - 5,000 varv/min
4	6,000 - 10,000 varv/min
6	11,000 - 15,000 varv/min
8	16,000 - 20,000 varv/min
10	21,000 - 25,000 varv/min

Du kontrollerar det roterande verktygets hastighet genom att reglera varvtalsindikatorn.





Några tumregler vad gäller hastigheten:

1. Plast och andra material med låg smältpunkt bör bearbetas på låg hastighet.
2. Polering, putsning och rengöring med tagelborste får inte göras med hastigheter som överstiger 15.000 varv/min. I annat fall kan borsten skadas.
3. Trä ska bearbetas med hög hastighet.
4. Järn eller stål ska bearbetas med högsta hastighet och med hjälp av tillbehör av karbid. Om du använder tillbehör av snabbstål ska du dock använda en längre hastighet. Om ett tillbehör av snabbstål börjar skallra betyder det att du kör på för låg hastighet.
5. Aluminium, tenn samt koppar-, bly- och zinklegeringar kan bearbetas med olika hastigheter beroende på vilken typ av skärning som ska göras. Använd paraffin eller annat lämpligt smörjmedel på tillbehöret för att undvika att materialet fastnar på skäreppen.

För att du ska kunna avgöra vad som är rätt hastighet för de olika materialen och tillbehören har vi sammanställt ett antal tabeller som återfinns i diagram 6. Använd dessa tabeller för att hitta rekommenderade hastigheter för varje tillbehör. Läs igenom tabellerna och lär dig avläsa dem.

Det absolut bästa sättet att avgöra om du använder rätt hastighet är att öva ett tag på en överbliven bit av materialet. Detta bör du göra även efter det att du har använt tabellerna. Du märker snart om du arbetar mer effektivt med en lägre eller högre hastighet om du prövar dig fram på en överbliven bit. Om du till exempel arbetar med plast kan du börja med en låg hastighet och sedan öka hastigheten tills du ser att plasten börjar smälta vid kontakt med skäreppen. Minska sedan hastigheten något för att hitta bästa driftshastighet.

Det hjälper inte att tillämpa mer tryck på verktyget då det inte skär som du vill att det ska göra. Lösningen kan istället vara att använda ett annat tillbehör och att justera hastigheten. Men att hänga på verktyget hjälper sällan.

#### UNDERHÅLL/REPARATION

- Håll verktyget, batteriet och laddaren rena (vissa i hushållen förekommande rengöringsmedel och lösningsmedel kan skada maskinens plastdetaljer; dessa inkluderar bensin, trikoloretylene, klorin, ammoniak)
- För mycket gnistor tyder på att karbonborstarna är utslitna och behöver service.
- I händelse av onormala elektriska eller mekaniska missljud eller andra fel lämna in maskinen på en DREMEL serviceverkstad för reparation (adresser finns på sprängskissen, vilken medföljer maskinen)



Standard Utstyr	7800PD
Chuck	+
Multi Chuck	+
Skrunøkkel	+
Literaturpakke	+
Koffert	+
Tilbehør (diagram 7)	25

## Generelle brukstips:

### SIKKERHETSANVISNINGER

Ved bruk av elektrisk verktøy bør alltid følgende forholdsregler følges for å redusere brannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade. Les denne anvisningen nøye før De begynner å bruke dette produkt. Ta vare på denne anvisningen.

1. Kontroller volt-angivelsen på nameplaten
2. Hold arbeidsplassen ren. Rot og dårlig oversikt fører lett til skader.
3. Tenk på arbeidsplassens omgivelser. Utstett ikke elektrisk verktøy for regn. Bruk ikke elektrisk verktøy i fuktige eller våte omgivelser. Sorg for skikkelig belysning. Bruk ikke elektrisk verktøy i nærheten av brennbare væsker eller gasser.
4. Forebygg elektrisk sjokk. Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap).
5. Hold barn på avstand. La ikke uvedkommende berøre verktøy eller ledning; alle besøkende bør holdes på trygg avstand fra arbeidsplassen.
6. Lagring av verktøy. Verktøy som ikke er i bruk bør oppbevares på tørr og innlåst plass, utenfor rekkevidde for barn.
7. Bruk ikke makt på verktøyet. Det vil gjøre arbeidet bedre og sikrere ved den hastighet det var tiltenkt.
8. Bruk korrekt verktøy. Press ikke små verktøy eller tilbehør til å gjøre et arbeide tiltenkt tungarbeidsverktøy. Bruk ikke verktøy til formål de ikke er tilpasset (eksempelvis bruk ikke sirkelsag for kutting av grener eller vedkubber).
9. Kle Dem korrekt. Bruk ikke løst tøy eller smykker; disse kan feste seg i bevegelige deler. Gummihansker og sklissikkert fottøy anbefales for utendørs arbeide. Bruk harnett for å holde langt hår på plass.
10. Bruk vernebriller. Bruk også ansikts- eller støvmaske dersom arbeidet støver.
11. Tilkoble støvoppsamlingsutstyr. Hvis støvoppsamlingsutstyr medfølger, sørg for at dette blir tilkoblet og brukt riktig.
12. Unngå skade på ledningen. Bær aldri verktøy etter ledningen, rykk aldri i ledningen før å løsne den fra kontakte, og hold ledningen vekk fra varme, olje og skarpe kanter.
13. Fest arbeidsstykket. Bruk klammer eller en skrustikke for å holde arbeidsstykket; det er sikrere enn å bruke hånden og De får begge hendene fri til å håndtere verktøyet.
14. Forstrekk Dem ikke. Hold balansen og stå stødig hele tiden.
15. Vedlikehold verktøy omhyggelig. Hold redskapene skarpe og rene for bedre ytelse og sikkerhet. Følg instruksjonene for vedlikehold og for bytting av reservedeler. Kontroller verktøyledninger og støpsel med jevne mellomrom, og i tilfelle skade, få disse reparert av kvalifiserte fagfolk. Kontroller skjøteledninger og skift disse ved beskadigelse. Hold håndtakene tørre og fri for olje og fett.
16. Trekk ut støpslet til verktøy. Når de ikke er i bruk, innen tilsyn, eller ved bytte av reservedeler så som blad, tangkjefter og skjærestål.
17. Fjern verktøynøkler. Gjør det til en vane å kontrollere til at nøklene og justeringsnøkler er fjernet fra verktøyet ved tilkobling.
18. Unngå unødige start. Bær ikke tilkoblet verktøy med fingeren på bryteren. Se til at bryteren er slått av ved tilkobling.
19. Utendørs bruk av skjøteledning. Når verktøy brukes utendørs, bruk kun skjøteledning egnet og markert for utendørs bruk.
20. Vær årvåken. Se på det De gjør hele tiden, bruk sunn fornuft, og bruk ikke elektroverktøy når De er trett.
21. Kontroller skadede deler. Før bruk av verktøyet, sjekk at skjerm og andre deler er i orden og at disse fungerer som de skal. Kontroller at bevegelige deler fungerer riktig, ikke er skadet og er festet ordentlig. Kontroller montasje av deler og alle andre forhold som kan ha innflydelse på driften. En skjerm, bryter eller en annen del som er skadet eller defekt bør repareres ordentlig eller byttes ut av kvalifiserte fagfolk. Bruk ikke verktøy hvis bryteren ikke kan slås av og på.



22. Adverse! Bruk verktøyet og dets utstyr i samsvar med disse sikkerhetsinstruksjonene og fremgangsmåtene som er ment for dette spesielle verktøyet, med hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Dersom man bruker verktøyet til annet arbeid enn det det er ment for, kan dette resultere i en risikofylt situasjon.
23. Påse at verktøyet kun repareres av kvalifiserte fagfolk. Dette verktøyet er bygget i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjoner av elektrisk verktøy må kun utføres av kvalifiserte fagfolk og med originale reservedeler da det ellers kan forårsake skade på brukeren.

#### SIKKERHET



- Les og ta vare på denne brukerveiledningen og vedlagte sikkerhetsanvisning
- Når du setter bort verktøyet må bryteren slås av, bevegelige deler må være helt stoppet
- Ved elektriske eller mekaniske feil må verktøyet straks slås av, eller laderen kobles fra veggutttaket
- Bruk kun originalt DREMEL tilbehør som kan fåes hos din DREMEL forhandler
- Før du bruker tilbehør sammenlign hvilken maksimum hastighet er tillatt sammenlignet med hastigheten på verktøyet
- Verktøyet må ikke brukes av personer under 16 år
- Bruk aldri slipeskive over 1 1/4" (32 mm) Ø
- Bruk aldri bor over 1/8" (3,2 mm) Ø
- Bruk aldri spindellåsen mens verktøyet går
- Oppbevar verktøyet på et sted der temperaturen ikke overstiger 40°C
- Kontroller at diametere på chucked motsvarende diametere på tilbehørets skaft
- Hold kjølevifte åpningen ren og utildekket
- Slipe-/kappeskiver må behandles med forsiktighet for å unngå flising eller sprekker
- Bruk aldri slipe-/kappeskiver som er sprukket, deformert eller vibrerende
- For monterings og bruk av ikke originalt DREMEL tilbehør, henvises det til brukerveiledning fra aktuell produsent
- Før bruk
  - vær sikker på tilbehør er korrekt montert og festet skikkelig
  - sjekk om tilbehøret roterer fritt ved å snurre den ved hånd
  - test verktøyet i minimum 30 sekunder på høyeste hastighet i en sikker stilling uten å berøre arbeidsstykket
  - stopp øyeblikkelig dersom verktøyet vibrerer unormalt mye eller andre problemer oppstår, og sjekk verktøyet nøye
- ! bruk aldri en kappeskive for sideveis sliping
- Da det vil oppstå gnister under sliping av metall, skal andre personer og antennelig materiale holdes unna arbeidsområdet
- Bruk beskyttelsesbriller og hansker, hørselsvern, støvmaske og tykke sko; hvis nødvendig, bruk også forkle
- La nylonbørsten bare komme lett i kontakt med arbeidsstykket, for det er bare den ytterste delen av børsten som utfører selve arbeidet
- ! Skiven fortsetter å rotere i en kort periode etter at verktøyet er slått av




#### DREMEL BATTERIDREVNE VERKTØY – SIKKERHET

- Batteridrevne verktøy med egen batteripakke må kun lades med den laderen som er spesifisert for batteriet.
- Bruk bare batteridrevne verktøy sammen med batteripakken som er angitt spesielt for verktøyet. Bruk av andre batterier kan medføre brannfare.
- Unngå utilsiktet start. Påse at bryteren er slått av før batteripakken settes inn.
- Koble batteripakken fra verktøyet eller sett bryteren i av-posisjon før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller setter fra deg verktøyet.
- Når batteripakken ikke er i bruk, må den ikke oppbevares i nærheten av andre metallgjenstander som: binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander som kan føre til at det oppstår elektrisk forbindelse mellom batteripolene.
- Hold alltid verktøyet med et fast grep når verktøyet startes.








### BATTERI / LADER – SIKKERHET

- Før du tar batteriladeren i bruk, må du lese instruksjons- og advarselsmerkene på batterilader 786, batteripakke 785 og det batteridrevne 780-produktet.
- Bruk bare batteridrevne verktøy sammen med batteripakken som er angitt spesielt for verktøyet. Bruk av andre batterier kan medføre brannfare.
- Laderen må ikke demonteres, og den må ikke brukes dersom den er blitt utsatt for harde støt, fallskader eller andre typer skader.
- Batteriet må ikke lades i fuktige eller våte omgivelser. Laderen må ikke utsettes for regn eller snø. Hvis batterihuset er sprukket eller viser andre typer skader, må det ikke settes inn i laderen.
- Oppladbare Dremel-batterier med produktnr. 785 må bare lades i lader med produktnr. 786.
- Batteripakker må lades i temperaturer mellom 0°C og 40°C. Verktøy og batteripakker må ikke oppbevares på steder der temperaturen kan stige over 40°C eller falle under 0°C.
- Ved skader eller bruk under ekstreme temperaturforhold, kan det oppstå lekkasje i batteriene i batteripakken. Hvis væsken kommer i kontakt med huden, må huden straks vaskes med såpe og vann og deretter med sitronsaft eller eddik. Hvis væske kommer i øynene, må øynene skylles med rent vann i minst 10 minutter. Oppsøk lege umiddelbart etterpå.
- Når batteripakken lades, må laderen stå på et flatt, ikke-brennbart underlag, på god avstand fra antennelige materialer.
- Bruk av forsatser som ikke anbefales eller selges av Dremel kan medføre fare for brann, elektrisk støt eller personskader.
-  Batteripakker må aldri lades utendørs.

### AVHENDING AV BATTERIER

- Ikke forsøk å demontere batteriene eller fjerne noen av delene som stikker ut fra batteripolene.
- Når batteriet ikke lenger kan brukes, må det ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Ta batteriet med til godkjent innsamlingssted/miljøstasjon eller lever det hos en av DREMELs serviceverksteder (adressene er oppført på serviceskjemaet som følger med verktøyet).

### BRUK

1. På/av-knapp "C" (se diagram )
  - Slå på verktøyet og velg hastighet ved å skyve bryteren til ønsket hastighet.
  - Hastighet fra 5.000 - 25.000 o/min.
2. Montering av utstyr (se diagram )
  -  Du løsner tilbehøret ved å trykke inn spindellåsknappen "D" og holde den inne mens du vrir chuckmutteren "A" (eller chucken) for hånd inntil spindellåsen hindrer videre dreining. Bruk om nødvendig nøkkelen "E" til å løsne chuckmutteren "A".
  - Bytt tilbehør ved å sette inn et tilbehør i spennhylsen "B" (eller chucken) så langt det går, slik at du reduserer kast og ubalanse til et minimum.
  -  Hold spindellåsknappen "D" inne og trekk til chuckmutteren "A" (eller chucken) for hånd inntil skafet på tilbehøret sitter forsvarlig fast i spennhylsen "B". Bruk om nødvendig nøkkelen "E" til å stramme chuckmutteren "A".
  - Unngå for sterk strammning av chuckmutteren "A".
3. Grep og styring av verktøyet (se diagram )
  - blyantgrep for presisjonsarbeide (graving)
  - skrellekniavgrep for røftarbeide (sliping)
  - Tohånds golfgrep - ideelt når du skal holde verktøyet parallelt med arbeidsflaten, for eksempel når du bruker en kutteskive
4. Lading av verktøyet
  - Dette batteridrevne, roterende verktøyet er ikke fullstendig oppladet. Verktøyet er utstyrt med en batteripakke som kan tas ut. Sørg for at batteripakken er ladet før første gangs bruk. Du oppnår best resultater ved første gangs lading hvis du lar batteripakken stå til lading natten over.
5. Slik lader du batteripakke "H" (se diagram 1)
  - Sett bryter "C" i "AV"-posisjon.
  - Press sammen utløserknappene "I" på begge sider av batteripakken "H" og ta ut batteripakken "H" fra baksiden av verktøyet, slik det er vist på side 2.
  - Rett inn merkene "F<sub>2</sub>" på batteripakken mot merkene "F<sub>3</sub>" på laderen og sett inn batteripakken "H" i laderen "G".





- Koble laderen "G" til et vegguttak. Den grønne kontrollampen viser at forbindelsen er i orden og at batteripakken "H" lades. Under vanlig bruk trenger batteripakken "H" 3 timer på å nå fullt ladenivå.
- Når ladingen er fullført, tas batteripakken "H" ut av laderen "G".
- Rett inn merkene "F<sub>2</sub>" på batteripakkene mot merkene "F<sub>1</sub>" på verktøydekslet. Press sammen utløserknappene "I", sett batteripakken "H" tilbake på plass på baksiden av verktøyet og slipp opp knappene "I", slik at batteripakken knepper på plass.

#### 6. Viktige merknader om ladingen

- De første gangene batteripakken lades, kan den bare lades opp til ca. 80 % av maksimal ladekapasitet. Etter dette vil batteripakken imidlertid lades til full kapasitet.
- Laderen er konstruert slik at den bare kan hurtiglade batteriet når batteritemperaturen ligger mellom 0°C og 40°C.
- En merkbar reduksjon i driftstiden mellom hver lading kan bety at batteripakken nærmer seg slutten av levetiden og bør skiftes ut.
- Hvis du vet at du ikke kommer til å bruke verktøyet i en lengre periode (dvs. en måned eller mer), er det best å la verktøyet "gå seg ut" til batteripakken er helt tom før du legger batteripakken til side. Etter lengre tids oppbevaring vil kapasiteten ved første gangs opplading være redusert. Normal ladekapasitet vil være gjenopprettet etter 2 - 3 lade-/utladingssykluser. Husk å trekke ut laderens støpsel fra veggkontakten under oppbevaringsperioden.
- Hvis batteripakken ikke virker som den skal:
  - Kontroller spenningen i vegguttaket ved å koble inn annet elektrisk utstyr.
  - Kontroller om uttaket er koblet til en lysbryter som slår strømmen "av" når lyset er slått av.
  - Kontroller at ikke batteripakkenes poler er skitne. Rengjør om nødvendig med en bomullsdott og alkohol.
  - Hvis du fremdeles ikke oppnår tilfredsstillende lading, bring eller send verktøy, batteripakke og lader til et Dremel-serviceverksted for reparasjon (adressene er oppført på serviceskjemaet som følger med verktøyet).

NB: Bruk av ladere og batteripakker som ikke selges av Dremel kan medføre brudd på garantibestemmelsene.

#### BRUKER TIPS

- Prøv alltid først på et stykke test materiale for å velge riktig tilbehør og hastighet
- Ikke tøv for meget press på verktøyet; la den hastigheten gjøre jobben for deg
- Bruk bare tilbehør som er anbefalt av produsenten av din modell.

#### HASTIGHET

Ditt batteridrevne roterende verktøy er utstyrt med et innstillingshjul for variabel hastighet. Du skrur verktøyet PÅ ved å dreie hjulet til ønsket tall for en hastighet mellom 5000 og 25000 o/min. Du skrur verktøyet AV ved å dreie hjulet til "0" AV-posisjon. I diagrammene på side 4, 5, og 6 kan du bestemme riktig hastighet ut fra materialet du skal bearbeide og ut fra hvilken type fres eller annet tilbehør du skal bruke. Ved hjelp av disse diagrammene kan du i en håndvending velge riktig tilbehør og optimal hastighet.

Innstillinger for variabel hastighet i omdreininger per minutt (ca.-verdier) for batteridrevet roterende verktøy modell 780.

Bryterinnstilling	Hastighetsområde
0	OFF
2	1,000 - 5,000 o/min
4	6,000 - 10,000 o/min
6	11,000 - 15,000 o/min
8	16,000 - 20,000 o/min
10	21,000 - 25,000 o/min

Du styrer hastigheten på det roterende verktøyet ved å stille denne indikatoren på verktøyet.





Noen tommelregler når det gjelder valg av hastighet:

1. Plast og materialer som smelter ved lave temperaturer må kuttes ved lav hastighet.
2. Polering, pussing og rengjøring med stålbørste må utføres ved hastigheter under 15.000 o/min., for å hindre skader på børsten.
3. Tre må kuttes ved høy hastighet.
4. Jern eller stål må kuttes på høyeste hastighet når du bruker hardmetalltilbehør, men ved lavere hastigheter ved bruk av høyhastighetsfres av stål. Hvis det begynner å rykke i en høyhastighetsfres av stål, betyr det vanligvis at den har for lav hastighet.
5. Aluminium, kopperlegeringer, blylegeringer, sinklegeringer og tinn kan kuttes ved ulike hastigheter, avhengig av hva slags type kutting som skal utføres. Bruk parafin eller annet egnet smøremiddel på fresen for å hindre at materialet som kuttes setter seg fast i tennene på fresen.

Til hjelp i å bestemme best mulig omdreiningshastighet for ulike materialer og ulike typer tilbehør, har vi satt opp en rekke tabeller som du kan se i diagram 6. Ved å se etter i disse tabellene kan du finne frem til anbefalt hastighet for hver tilbehørstype. Ta deg tid til å bli kjent med disse tabellene.

Den beste måten å bestemme riktig hastighet for et gitt materiale er til syvende og sist å prøve seg frem noen minutter med avkapp e.l. av det aktuelle materialet, også etter at du har sett i tabellen. Du kan raskt finne ut om en lavere eller høyere hastighet er mer effektiv ved å se hva som skjer når du forsøker noen omganger på en annen hastighet. Når du for eksempel arbeider med plast, bør du begynne med en lav hastighet og deretter øke hastigheten inntil du merker at platen smelter ved anleggspunktet. Deretter reduserer du hastigheten noe for å få optimal arbeidshastighet.

Å øke trykket på verktøyet er ikke den beste løsningen dersom fresen ikke kutter, selv om det kan virke nærliggende. Du bør kanskje heller prøve en annen fres eller evt. justere hastigheten for løse problemet. Men å lenes seg mot verktøyet er sjelden noen god løsning.

#### VEDLIKEHOLD/REPARASJON

- Hold verktøy, batteripakke og lader rene (noen rengjøringsmidler og vesker kan skade plastisk deler; dette inkluderer bensin, lynol, klorin, amoniakk)
- Kraftige gnistdannelser betyr som oftest at kullbørstene er slitt. Verktøyet må da leveres inn til service.
- I tilfelle en elektrisk eller mekanisk defekt, lever verktøyet til et DREMEL serviceverksted for reparasjon (liste vil du finne på service diagrammet, pakket med verktøyet)



Vakiovarusteet	7800PD
Hylsy	+
Multi Pikaistukka	+
Ruuvitaltta	+
Oppaat	+
Kantolaukku	+
Tarvikkeen (kasto kaavio <b>7</b> )	25

## Yleiset käyttöohjeet

### TURVALLISUUSOHJEET

Sähkötyökaluja käytettäessä tulisi aina noudattaa perusturvallisuusohjeita syttymis-, sähköisku- ja henkilövahinkoriskien vähentämiseksi. Lue nämä ohjeet ennen kuin käytät konettasi ja säilytä ohjeet.

Säilytä nämä turvallisuusohjeet.


1. Varmista tyypikkilvessä oleva jännite
2. Pidä työskentelyalue puhtaana. Sekaiset tilat ja työpöydät alttiit vahingoille.
3. Harkitse missä käytät konetta. Älä jätä sähkökäyttöisiä koneita sateeseen. Älä myöskään käytä niitä kosteissa tai märissä olosuhteissa. Valaise työkohte hyvin. Katso, ettei työtilassa ole syttyviä nesteitä tai kaasuja.
4. Ehkäise sähköiskut. Vältä kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. vesijohtoputket, lämmittimet, liedet, jääkaapit).
5. Pidä kone lasten ulottumattomissa. Älä anna ulkopuolisten koskea koneeseen tai johtoon; ulkopuolisten tulee pysyä poissa työtiloista
6. Kun kone ei ole käytössä. Säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
7. Älä ylikuormita konetta. Se suoriutuu parhaiten ja turvallisimmin tehtävästään sille tarkoitetulla nopeudella.
8. Käytä oikeaa työkalua. Älä käytä pieniä koneita tai lisälaitteita ammattikoneita vaativiin töihin. Älä käytä työkaluja tehtäviin, joihin niitä ei ole tarkoitettu (älä esimerkiksi sahaa puun juuria tai tukkeja pyörösahalla).
9. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä liian väljiä vaatteita, sillä ne voivat jäädä liikkuvien osien väliin. Kumikäsineitä ja luistamattomia jalkineita suositellaan käytettäväksi ulkona työskennellessä. Käytä päähinettä pitkien hiusten suojana.
10. Käytä aina suojalaseja. Käytä myös kasvo- tai polysuojaima, jos työ pölyää paljon.
11. Pölynimulaisälaitteiden asennus. Jos kone on varustettu pölynimuriliitännällä, varmista, että pölynimuisäläite on huolellisesti kytketty ja oikein käytetty.
12. Älä vahingoita johta. Älä milloinkaan kanno konetta johdosta, älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta nykäise-mällä, ja pidä johto pois kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista.
13. Turvallinen työskentely. Käytä puristimia tai ruuviätkätyökaluja työstettävän kappaleen kiinnittämiseen; siten työskentely on turvallisempaa ja molemmat kädet vapautuvat itse työhön.
14. Älä kurota. Seiso tukevasti joka tilanteessa.
15. Pidä hyvää huolta koneestasi. Kun pidät työkalusi terävänä ja puhtaina, ne toimivat parhaiten. Seuraa voitelu- ja asennusohjeita. Tarkista johdot säännöllisesti ja mikäli ne ovat vahingoittuneet, anna ammattimiehen korjata. Tarkista samoin jatkojohdot säännöllisesti ja uusi, mikäli ne ovat vioittuneet. Pidä kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
16. Irrota kone pistotulppasta. Kun konetta ei käytetä, ennen huoltoa tai kun aiot vaihtaa terää tai muita tarvikkeita.
17. Irrota avaimet. Ota tavaksesi tarkistaa ennen koneen käynnistystä, että olet irrottanut avaimet koneesta.
18. Vältä tahaton käynnistämistä. Älä kanno pistotulpassa kiinni olevaa konetta sormi kytkimellä. Varmistu, ettei kytkin ole käyntiasennossa, ennen kuin liität koneen virtalähteeseen.
19. Ulkona käytettävät jatkojohdot. Kun konetta käytetään ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
20. Ole varovainen. Harkitse mitä teet, käytä tervettä järkeä, ja älä käytä konetta, kun olet väsynyt.
21. Tarkista vioittuneet osat. Ennen kun käytät konetta, tarkista, että teräsuojat ja muut osat toimivat kunnolla. Tarkista liikkuvien osien kohdistus, kiinnitys, mahdolliset murtumat, asennus sekä muut sei-kat, jotka voivat vaikuttaa koneen toimivuuteen. Suojus tai muu vioittunut osa on korjattava tai vaihdettava uuteen valtuutetulla huoltokorjaamolla. Älä käytä konetta, ellei se käynnisty ja pysähdy kytkimestä.
22. Varoitus! Työkalua ja sen lisätarvikkeita käyttäessäsi noudata näitä turvallisuusohjeita ottaen samalla huomioon työkalukohtaiset käyttötavat, työskentelyolosuhteet ja käsillä olevan työn laadun. Työkalun käyttö toimenpiteisiin, jotka eroavat sille yleensä tarkoitetuista, voi johtaa vaaratilanteeseen.



23. Anna ammattimiehen korjata koneesi. Sähkötyökalut ovat asiaanmkuuluvien turvallisuussääntöjen mukaiset. Korjauksia saa suorittaa vain ammattimies käyttäen alkuperäisiä varaosia; asiantuntemattomat korjaukset vaarantavat käyttäjän turvallisuutta.

#### TURVALLISUUS



- Lue ja säilytä tämä ohjekirja ja oheiset turvallisuusohjeet
- Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
- Katkaise työkalusta virta tai irroita laturi sähköisen tai mekaanisen vian sattuessa
- Käytä vain alkuperäisiä DREMEL-tarvikkeita, joita saat DREMEL-jälleenmyyjältäsi
- Ennen kuin käytät tarvikkeita vertaa aina sallittua maksimikierroslukua koneessa mainittuun maksimikierroslukuun
- Alle 16-vuotiaan henkilön ei ole suositeltavaa käyttää tätä konetta
- Älä koskaan käytä yli 1 1/4" (32 mm) kokoisia hiomalaikkoja
- Älä koskaan käytä yli 1/8" (3,2 mm) kokoisia poranteriä
- Älä koskaan käytä karalukitusta, kun kone on käynnissä
- Säilytä konettasi paikoissa, joissa lämpötila ei nouse yli 40°C
- Varmista, että hylsyn koko vastaa työvälineen karan kokoa
- Pidä ilma-aukot puhtaana, älä peitä niitä
- Käsittele hionta/jyrsintälevyjä varoen ja säilytä ne huolellisesti lohkeilemisen ja murtumisen välttämiseksi
- Älä käytä vaurioituneita, taikkuneita tai täriseviä hionta/jyrsintälevyjä
- Muita kuin DREMEL -varusteita kiinnitettäessä/käytettäessä noudata kyseisen valmistajan antamia ohjeita
- Ennen työkalun käyttöä
  - varmista että tarvike on asetettu paikoilleen oikein ja kiinnitetty tiukasti
  - tarkista, että tarvike pääsee vapaasti liikkumaan, kääntämällä sitä käsin
  - koekäytä työkalua antamalla sen käydä vähintään 30 sekuntia maksiminopeudella kuormittamattomana
  - jos ilmenee voimakasta värinää tai muita vikoja, työkalu, on heti kytkettävä pois päältä ja vian syy selvitettävä
- ! Älä koskaan käytä jyrsintälevyä sivun hiontaan
- Metallia hiohtaessa voi kehittyä kipinöitä; pidä muut henkilöt ja herkästi syttyvät ainekset poissa työskentelyalueelta
- 
 • Käytä suojalaseja ja -käsineitä, kuulonsuojaimia, polynaamaria ja tukevia kenkiä; jos tarpeen käytä myös esiliinaa
- Paina kuituharjan harjaksia vain kevyesti työstettävää kohtaa vasten, koska harjasten kärjet tekevät kaiken työn
- ! Kun työkalu on kytketty pois päältä, tarvikkeen liike jatkuu vielä muutamia sekunteja


#### DREMEL - JOHDOTTOMAN TYÖKALUN TURVALLISUUS

- Akkukäyttöinen työkalu, jossa on erillinen akkupakkaus, on ladattava vain akulle tarkoitettulla laturilla.
- Käytä akkukäyttöistä työkalua vain sille tarkoitettun akun kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä käynnistä työkalua vahingossa. Varmista, että virtakytkin on asennossa OFF, ennenkuin asetat akun.
- Irrota akku työkalusta tai siirrä kytkin asentoon OFF, ennenkuin teet säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai laitat työkalun säilytykseen.
- Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka saattavat yhdistää akun navat toisiinsa.
- Pitele työkalua tukevasti kädessä kun kytket sen päälle.

#### AKUN / LATURIN TURVALLISUUS

- Ennenkuin käytät akkulaturia, lue kaikki ohjeet ja varoitukset laturissa (786), akussa (785) ja akkua käyttävässä tuotteessa (780).
- Käytä vain tuotteesi mukana toimitettua laturia tai luettelossa tai tässä ohjeessa mainittua varalaturia.
- Älä pura laturia osiin äläkä käytä sitä, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudonnut tai muuten vioittunut.
- Älä lataa akkua kosteassa tai märässä ympäristössä. Suojaa laturi sateelta ja lumelta. Jos akun kotelo on lohjennut tai muutoin vahingoittunut, älä aseta sitä laturiin.
- Lataa vain Dremel no. 785 -uudelleenladattavia akkuja laturilla no. 786.
- Akkujen lataamislämpötila 0°C - 40°C. Säilytä akku ja työkalu paikassa, jonka lämpötila ei ylitä 40°C tai alita 0°C.
- Kun akut ovat vahingoittuneet kovassa käytössä ja ääriämpötiloissa, ne saattavat alkaa vuotaa. Jos nestettä joutuu iholle, pese nopeasti saippualla ja vedellä ja sen jälkeen sitruunamehulla tai etikalla. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhto silmiä puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia ja mene heti lääkäriin.
- Aseta laturi tasaiselle, palamattomalle alustalle ja kauas palavista materiaaleista, kun lataat akkuja.



- Muiden kuin Dremelin suosittelemien tai myymien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
-  • Älä koskaan lataa akkuja ulkona.

#### AKUN HÄVITTÄMINEN

- Älä yritä purkaa akkua tai irrottaa mitään osaa, joka lähtee akun navoista.
- Älä heitä akkua roskiin sen käyttöajan loputtua. Vie akku asianmukaiseen akkujen keräyspisteeseen tai palauta akkusi DREMEL-huoltoon (osoitteet ovat työkalun mukana toimitetussa huolto-ohjeessa).

#### KÄYTTÖ

##### 1. On/Off-painike "C" (katso kaavio ❶)

- Laita työkalu päälle ja valitse nopeus työntämällä vipu halutun nopeusalueen kohdalle.
- Nopeus 5.000 - 25.000 kierr./min.



##### 2. Tarvikkeiden asennus (katso kaavio ❸)

- Irrottaaksesi paina varren lukituspainiketta "D" ja pidä se alhaalla samalla kun kierrät istukkamutteria "A" (tai kiinnitysisstukkaa) käsin kunnes varsi lukkiutuu ja estää pyörimisen. Käytä tarvittaessa jakoavainta "E" istukkamutterin "A" irrottamiseen.
- Vaihda tarvikkeita laittamalla tarvikkeeseen "B" (tai kiinnitysisstukkaan) niin syväälle kuin mahdollista, jotta se ei irtoaisi tai menisi epätasapainoon.
- Kun varren lukituspainike "D" on kytkettyä, kiristä istukkamutteria "A" (tai kiinnitysisstukkaa) käsin kunnes tarvikkeen varsi on kiinni istukassa "B". Käytä tarvittaessa jakoavainta "E" kiristäaksesi istukkamutteria "A".
- Älä kiristä istukkamutteria "A" liikaa.



##### 3. Ote koneeseen ja käsittely (katso kaavio ❺)

- kynäote tarkkaan työhön (kaiverrus)
- veitsiote kahvaote karkeaan työhön (hionta)
- kahden käden golfote on ihanteellinen, kun sinun täytyy pitää työkalu samansuuntaisena työpinnan kanssa, eli kun käytät katkaisulaikkaa

##### 4. Työkalun lataaminen

- Johdoton yleistyökalu ei ole täysin ladattu. Työkalussa on irrotettava akkupakkaus. Lataa akku ennen ensimmäistä käyttöä. Parhaan tuloksen saat, kun lataat akkua yön yli.

##### 5. Akkupakkauksen lataaminen "H" (katso kuva ❶)

- Siirrä kytkin "C" asentoon "OFF".
- Paina irrotuskohtia "I" akkupakkauksen "H" molemmin puolin ja irrota akkupakkaus "H" työkalun kahvasta, katso sivu 2.
- Kohdistamarkinnat "F<sub>2</sub>" akkupakkauksessa laturin merkintöjen "F<sub>3</sub>" kanssa ja aseta akkupakkaus "H" laturiin "G".
- Liitä laturi "G" virtalähteeseen. Vihreä LED-valo osoittaa, että liitäntä on onnistunut ja akkupakkaus "H" latautuu. Normaaliolosuhteissa akkupakkaus "H" vaatii kolmen tunnin latauksen saavuttaakseen täyden tehon.
- Kun lataus on valmis, poista akkupakkaus "H" laturista "G".
- Kohdistamarkinnat "F<sub>2</sub>" akkupaketissa työkalun kotelon merkintöjen "F<sub>1</sub>" kanssa. Purista irrotuskohtia "I", aseta akkupakkaus "H" työkalun kahvaan ja päästä irti irrotuskohtista "I", jotta akku lukiutuu paikalleen.

##### 6. Tärkeitä huomautuksia latauksesta

- Akkupakkaus latautuu vain 80-prosenttisesti ensimmäisillä latauskerroilla. Ensimmäisten latauskertojen jälkeen se kuitenkin latautuu täyteen tehoonsa.
- Laturi on suunniteltu pikalataamaan akut vain, kun akun lämpötila on 0°C - 40°C.
- Jos latauksen jälkeinen käyttöaika lyhenee huomattavasti, se saattaa tarkoittaa, että akun käyttöikä on lopussa ja se tulisi vaihtaa uuteen.
- Jos et aio käyttää työkaluasi pitkään aikaan (yli kuukauteen), on parasta käyttää sitä kunnes akun lataus on täysin tyhjä ja laittaa sitten vasta säilytykseen. Pitkän säilytyksen jälkeen, akun ensilataus on alhaisempi. Normaali teho saavutetaan kahden tai kolmen latauksen jälkeen. Muista irrottaa laturi virtalähteestä säilytyksen ajaksi.
- Jos akkupakkaus ei lataudu kunnolla:
  - Tarkista pistorasian jännite jollain toisella sähkölaitteella.



- Tarkista onko pistorasia kytketty valokatkaisijaan, joka katkaisee virran, kun valo sammutetaan.
- Tarkista akun napojen puhtaus. Puhdista tarvittaessa pumpulipuikolla ja alkoholilla.
- Jos akku ei vielääkään lataudu kunnolla, toimita työkalu, akkupakkaus ja laturi Dremel-huoltoon korjausta varten (osoitteet ovat työkalun mukana toimitetussa huolto-ohjeessa).

Huomaa: Muiden kuin Dremelin myymien akkujen tai latureiden käyttö saattaa mitätöidä takuun

#### VINKKEJÄ


- Kokeile aina ensin harjoituskappaleeseen löytääksesi oikean tarvikkeen ja työstönopeuden
- Älä paina työkalua liikaa, anna pyörimisnopeuden tehdä työtä puolestasi
- Käytä vain valmistajan tälle mallille suosittelemia tarvikkeita.

#### NOPEUDET

Johdottomassa yleistyökalussasi on pyörimisnopeuden säädin. Käynnistä työkalu kääntämällä säädintä haluttuun nopeuteen, 5 000 - 25 000 kierr./min. Pysäytä työkalu kääntämällä säädin kohtaan "0" (OFF). Voit katsoa sivujen 4, 5, ja 6 kaavioista ohjeita miten oikea nopeus valitaan sen pohjalta mitä materiaalia työstetään ja minkälaista laikkaa tai muuta tarviketta käytetään. Näiden kaavioiden avulla voit valita sekä oikean tarvikkeen että sopivimman nopeuden yhdellä silmäyksellä.

Ohjeelliset kierrosnopeudet johdottomalle yleistyökalulle, vaihtuvalle nopeuksinen malli 780.

Kytkimen asetus	Nopeus	Yleistyökalun nopeutta ohjataan säätämällä kotelon osoitinta.
0	OFF	
2	1,000 - 5,000 kierr./min.	
4	6,000 - 10,000 kierr./min.	
6	11,000 - 15,000 kierr./min.	
8	16,000 - 20,000 kierr./min.	
10	21,000 - 25,000 kierr./min.	



Muutamia käytännön neuvoja nopeuden valinnasta:

1. Muovi ja matalissa lämpötiloissa sulavat materiaalit pitäisi leikata pienillä nopeuksilla.
2. Kiillotus ja puhdistus lankaharjalla pitää tehdä alle 15.000 kierr./min. nopeuksilla, jotta harja ei vahingoitu.
3. Puu pitää leikata suurella nopeudella.
4. Rauta tai teräs pitää leikata suurimmalla nopeudella, jos käytetään volframkarbiditarviketta, mutta pienemmillä nopeuksilla jos käytetään suurinopeuksisia teräsleikkureita. Jos suurinopeuksinen teräsleikkuri alkaa kalista, se tarkoittaa yleensä sitä että se käy liian hitaasti.
5. Alumiinia, kupariseoksia, lyijyseoksia, sinkkiseoksia ja tinaa voidaan leikata eri nopeuksilla riippuen siitä millä tavalla leikkaus tehdään. Käytä laikkaan parafiinia tai muuta sopivaa liukastetta estääksesi leikkattavan materiaalin tarttumisen laikan hampaisiin

Jotta voisit valita optimaalisen käyttönopeuden eri materiaaleille ja eri tarvikkeille olemme tehneet sarjan taulukoita, jotka ovat kuvassa 6. Näistä taulukoista löydät suositusnopeuden jokaiselle tarvikkeelle. Lue nämä taulukot ja perehdy niihin.

Viime kädessä paras tapa määrittää oikea nopeus minkä tahansa materiaalin työstöön on harjoitella muutaman minuutin ajan jätepalalla - myös silloin kun olet katsonut nopeuden taulukosta. Huomaat nopeasti milloin pienempi tai suurempi nopeus on tehokkaampi, kun tarkkailet mitä tapahtuu kun teet pari koetta eri nopeuksilla. Kun työstät esim. muovia, aloita pienellä nopeudella ja lisää nopeutta kunnes huomaat muovin sulavan kosketuskohdassa. Pienennä sitten nopeutta hiukan saadaksesi optimaalisen työstönopeuden.

Älä paina, vaikka työkalu ei leikkaisi niin kuin haluat. Kokeile toista laikkaa tai säädä nopeutta. Työkalun painaminen ei yleensä ratkaise ongelmaa.

#### KUNNOSSAPITO/KORJAUS

- Pidä työkalu, akkupakkaus ja laturi puhtaana (jotkut kotona käytetyt puhdistusaineet ja liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia; näihin kuuluu mm. bensiini, trikloorietylenei, kloridi, ammoniakkii)
- Liiallinen kipinöinti on yleensä merkki kuluneista hiiliharjoista, jolloin työkalu pitäisi tuoda huoltoon.
- Jos koneessa on sähköistä tai mekaanista vikaa, toimita kone DREMEL-huoltoon korjattavaksi (osoiteluettelo koneen mukana toimitetussa varaosakuvassa)



Standard Tilbehør	7800PD
Tang	+
Multi værktøjsholder	+
Skruenøgle	+
Bogpakke	+
Transportkasse	+
Tilbehør (diagram 7)	25

## Generelle arbejdstips:

### SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Når man benytter elektrisk værktøj bør man altid følge nedenstående grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå at der opstår brandfare eller personskader som følge af stød eller lign. Læs hele instruktionene inden værktøjet tages i brug. Opbevar denne instruktion.

- Efterse Voltstyrken indikeret på navnepladen
- Hold arbejdsstedet rent. Rodede arbejdssteder fungerer næsten som en invitation til ulykker.
- Tænk på arbejdsstedets omgivelser. Udsæt aldrig elektrisk værktøj for regn. Anvend aldrig elektrisk værktøj i fugtige eller våde lokaler. Sørg for god arbejdsbelysning. Anvend aldrig elektrisk værktøj i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser.
- Tænk på faren for elektriske stød. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader (f. eks. rør, radiator, komfur, køleskab).
- Hold børn på afstand. Lad aldrig andre røre ved værktøj eller ledning; i det hele taget bør der ikke være nogen andre i nærheden af arbejdsstedet.
- Læg ubenyttet værktøj til side. Når værktøjet ikke er i brug, bør det opbevares på et tørt sted som kan låses, gerne højt oppe, hvor det er utilgængeligt for børn.
- Undgå at overbelaste værktøjet. Det arbejder bedst og sikrest ved den hastighed, som det er beregnet til.
- Brug det rigtige værktøj. Lad være med at presse et mindre værktøj eller tilbehør ved udførelsen af et stykke arbejde, hvor man burde have benyttet kraftigere værktøj. Benyt aldrig værktøjet til noget det ikke er beregnet til (brug f. eks. aldrig en rundsav til at save træstammer og grene over med).
- Sørg for at være rigtigt klædt på. Ingen løse beklædningsgenstande eller smykker; de kan sætte sig fast i bevægelige dele. Ved udendørsarbejde anbefales det at bruge gummihandsker og skridsikket fodtøj. Brug håret hvis håret er langt.
- Brug beskyttelsesbriller. Og brug ansigts- eller støvmaske hvis det drejer sig om støvet arbejde.
- Brug støvudsugningsudstyr. Hvis værktøjet er forsynet med støvsuger o. lign., må det sikres, at dette ekstraudstyr er både korrekt påsat og anvendes efter hensigten.
- Pas godt på ledningen. Man må aldrig bære værktøjet i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten. Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af varme ting, olie eller skarpe kanter.
- Spænd den genstand fast, som skal bearbejdes. Spænd den genstand fast, som der skal bearbejdes, enten i en skruestik eller -tvinge; det er mere sikkert end at holde den med hånden, og det gør at begge hænder er frie til at betjene værktøjet.
- Tænk på balancen. Sørg for at stå støt på benene hele tiden; hold balancen og lad være med at strække dig for langt for at udføre arbejdet.
- Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne. Hold redskaberne skarpe og rene for at opnå maximal ydelse og sikkerhed. Følg instruktionerne for vedligeholdelse og udskiftning af dele. Undersøg ledningen og stik med jævne mellemrum og få den repareret af en anerkendt fagmand, hvis den er beskadiget. Undersøg ligeledes forlængerledningen med jævne mellemrum og udskift den, hvis den er beskadiget. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
- Træk stikket ud af kontakten. Når maskinen ikke er i brug, inden vedligeholdelse, eller når der skal skiftes tilbehør som f. eks. savklinge, kniv eller bor.
- Fjern justeringsnøglen. Gør det til en vane altid at kontrollere at justeringsnøgler og skruenøgler er fjernet inden værktøjet startes.
- Undgå ufrivillig start af værktøjet. Bær aldrig et tilsluttet værktøj med fingeren på afbryderen. Sørg for at afbryderen står på OFF, når stikket sættes i kontakten.
- Udendørs forlængerledning. Når værktøjet bruges udendørs må man kun benytte en forlængerledning som er beregnet til udendørs brug, og som er mærket til dette formål.
- Vær opmærksom. Se hele tiden på det De arbejder med, brug Deres sunde fornuft, og benyt aldrig et elektrisk værktøj hvis De er træt.
- Kontroller beskadigede dele. Inden brug af værktøj skal sikkerhedsanordninger eller andre beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt, for at konstatere om værktøjet kan fungere rigtigt til det som det er beregnet til. Kontroller



de bevægelige deles indstilling, om de går trægt, om der er revner i nogle dele. Kontroller alle deles fastspænding og andre forhold som kan påvirke funktionen. Sikkerhedsanordninger, afbrydere eller andre dele, som er beskadiget eller defekt, bør repareres eller skiftes ud af en anerkendt fagmand. Brug aldrig værktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker som den skal.

22. Advarsel! Anvend værktøjet og det's tilbehør i overensstemmelse med disse sikkerhedsinstruktioner og på den påtænkte måde for det enkelte værktøj, idet der bør tages hensyn til arbejdsomstændighederne og det arbejde der skal udføres. Anvendes værktøj til andet arbejde end det er fremstillet til, kan dette resultere i en risikofyldt situation.
23. Reparationer kun hos fagmanden. Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler. Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af anerkendte fagfolk og med anvendelse af originale reservedele; i modsat fald kan der opstå alvorlig fare for brugeren.

#### SIKKERHEID



- Læs og gem denne betjeningsvejledning og vedlagte sikkerhedsinstruktioner
- Efter endt arbejde skal afbryderen afbrydes og alle bevægelige dele være stoppet før værktøjet sættes til side
- Ved elektriske eller mekaniske fejl skal værktøjet slukkes straks, eller laderen afbrydes fra elnettet
- Brug kun DREMEL originale tilbehør som føres af Deres DREMEL forhandler
- For brug af tilbehør skal det altid undersøges om den max. tilladte omdr/min. svarer til værktøjets omdr/min.
- Dette værktøj bør ikke bruges af børn under 16 år
- Brug aldrig skæreskiver over 1 1/4" (32 mm) Ø
- Brug aldrig bor over 1/8" (3,2 mm) Ø
- Brug aldrig blokeringspalen når værktøjet kører
- Opbevar værktøj i lokale hvor temperaturen ikke overstiger 40°C
- Eftersø om tangens størrelse passer til tilbehørets aksel mål
- Hold ventilationshullerne rene og udækkede
- Slibe/skæreskiver skal altid behandles og opbevares omhyggeligt for at undgå, at de revner eller bliver beskadiget
- Anvend aldrig beskadigede, deformerede eller vibrerende slibe/skæreskiver.
- Ved montering/anvendelse af tilbehør, der ikke er fremstillet af DREMEL, skal den pågældende producents instruktioner overholdes nøje
- For ibrugtagning
  - vær sikker, at tilbehøret er rigtigt monteret og sidder godt fast
  - check at tilbehøret løber frit ved at dreje det rundt med hånden
  - test værktøjet i min. 30 sekunder på nøjeste omdrejningstal i en sikker position
  - ved ansigelig vibration eller andre defekter, stop straks værktøjet og check værktøjet for at finde den mulige årsag hertil
- ! Anvend aldrig en skæreskive til sidelæns slibning
- Ved slibning af metal dannes der gnister; hold andre personer og brændbart materiale væk fra arbejdsstedet
- Brug beskyttelsesbriller og -handsker, hørøvæm, støvmaske og solide sko; hvor det er nødvendigt, skal man også bruge forklæde
- Lad kun nylonbørsten komme let i kontakt med emnet. Det er kun den yderste del af børsten, der gør arbejdet
- ! Tilbehøret fortsætter med at dreje rundt få sekunder efter at værktøjet er slukket



#### DREMEL BATTERIDREJET VÆRKTØJ – SIKKERHED

- Et batteridrevet værktøj med eget batteri må kun oplades med den lader, der er beregnet til batteriet.
- Brug kun batteridrevet værktøj sammen med det batteri, der er specielt beregnet til værktøjet. Brug af andre batterier kan medføre brandfare.
- Undgå utilsigtet start. Sørg for, at afbryderen er slået fra, før batteriet sættes i.
- Afbryd batteriet fra værktøjet, eller sæt afbryderen i slukket position, før du foretager justering, skifter tilbehør eller lægger værktøjet fra dig.
- år batteriet ikke er i brug, må det ikke opbevares i nærheden af andre metalgenstande som f.eks.: Papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan bevirke, at der opstår elektrisk forbindelse mellem batteripolerne.
- Hold altid værktøjet i et fast greb, når du starter det.

#### BATTERI / LADER – SIKKERHED

- Før du tager batteriladeren i brug, skal du læse alle instruktions- og advarselsmærkater på laderen 786, batteriet 785 og det batteridrevne produkt 780.
- Brug kun den lader, som følger med produktet eller er angivet i kataloget eller denne vejledning som et fuldt funktionsdygtigt erstatningsprodukt.
- Adskil ikke laderen, og anvend den ikke, hvis den har været udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på anden måde beskadiget.
- Oplad ikke batteriet i fugtige eller våde omgivelser. Udsæt ikke laderen for regn eller sne. Hvis batteriet er revnet eller på anden måde beskadiget, må det ikke sættes i laderen.
- Oplad kun Dremel-batterier med produkt-nr. 785 i laderen med produkt-nr. 786.





- Opladning af batteriet skal ske ved temperaturer mellem 0° C og 40° C. Opbevar værktøjet og batteriet på steder, hvor temperaturen ikke overstiger 40° C eller falder under 0° C.
- Ved beskadigelse eller anvendelse under ekstreme temperaturforhold kan batterierne begynde at lække. Hvis væske kommer i kontakt med huden, skal huden straks vaskes med sæbe og vand og derefter med citronsaft eller eddike. Hvis væske kommer i øjnene, skal de skylles med rent vand i mindst 10 minutter. Søg straks læge.
- Når batteriet oplades, skal laderen stå på et fladt, ikke-brændbart underlag på god afstand af brændbare materialer.
- Anvendelse af tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af Dremel kan medføre fare for brand, elektrisk stød eller personskader.
- Oplad aldrig batterier udendørs.



#### BORTSKAFFELSE AF BATTERIER

- Forsøg ikke at adskille batterierne eller at fjerne nogen af de dele, som stikker ud fra batteripolerne.
- Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det ikke længere kan anvendes. Aflever batteriet på en af de kommunale genbrugsstationer, eller indlever det til et af DREMELS serviceværksteder (adresserne er angivet på serviceskemaet, som følger med værktøjet).

#### BETJENING

##### 1. On/Off knap "C" (diagram ❶)

- Tænd for værktøjet og vælg hastigheden ved at skubbe armen over på den ønskede hastighed.
- Hastighed fra 5,000 - 25,000 omdr./min.



##### 2. Påsætning af tilbehør (diagram ❸)

- For at løsne det, skal De skubbe knappen til skaftlåsen "D" og holde den nede, mens De drejer spændemøtrikken "A" (eller spændepatronen) manuelt, indtil skaftet bliver låst fast og derved forhindrer videre drejninger. Hvis det er nødvendigt, skal De anvende nøglen "E" for at løsne spændemøtrikken "A".
- Tilbehørsdelene bliver udskiftet, idet man placerer den pågældende tilbehørsdel i spændetangen "B" (eller spændepatron) så langt ind, at slør og ubalance bliver minimeret.
- Når knappen på skaftlåsen "D" er faldet i hak, skal De fastspænde spændemøtrikken "A" (eller spændepatron) manuelt, indtil den pågældende tilbehørsdel griber fast i spændepatronen "B". Hvis det er nødvendigt, skal De anvende nøglen "E" til at fastspænde spændemøtrikken "A" med.
- Undgå at overspænde spændemøtrikken "A".



##### 3. Sådan holdes og styres værktøjet (se diagram ❺)

- blyantgreb for præcisions arbejde (graving)
- skrælleknivsgreb for grovere arbejde (slibning)
- golfgreb til begge hænder når De skal holde værktøjet parallelt til arbejdsfladen, f.eks. hvis De anvender en afskæringskive

##### 4. Opladning af værktøjet

- Dette batteridrevne, roterende værktøj er ikke helt opladet. Værktøjet er udstyret med et batteri, som kan tages ud. Sørg for, at batteriet er opladet, før du bruger det første gang. Du opnår det bedste resultat, hvis du oplader batteriet natten over, første gang du oplader det.

##### 5. Sådan oplader du batteriet "H" (se diagram ❶)

- Sæt afbryderen "C" på "FRA".
- Tryk udløsningsknapperne "I" sammen på begge sider af batteriet "H", og tag batteriet "H" ud fra bagsiden af værktøjet som vist på side 2.
- Sæt mærkerne "F<sub>2</sub>" på batteriet ud for mærkerne "F<sub>3</sub>" på laderen, og sæt batteriet "H" ind i laderen "G".
- Slut laderen "G" til en stikkontakt. Den grønne lysdiode viser, at laderen er tilsluttet, og at batteriet "H" oplades. Ved normal brug tager det 3 timer at oplade batteriet "H" til fuldt ladeniveau.
- Fjern batteriet "H" fra laderen "G", når opladningen er afsluttet.
- Sæt mærkerne "F<sub>2</sub>" på batteriet ud for mærkerne "F<sub>1</sub>" på værktøjets hus. Tryk udløsningsknapperne "I" sammen, sæt batteriet "H" tilbage på plads på bagsiden af værktøjet, og slip knapperne "I", så batteriet går i indgreb.

##### 6. Vigtige henvisninger vedrørende opladning

- De første gange batteriet oplades, kan det kun oplades til ca. 80 % af den maksimale ladekapacitet. Derefter kan batteriet oplades til fuld kapacitet.
- Laderen er konstrueret, så den kun kan hurtigoplade batteriet, hvis batteritemperaturen ligger mellem 0° C og 40° C.
- En tydelig reduktion af driftstiden mellem hver opladning kan betyde, at batteriets levetid er ved at være slut og bør udskiftes.
- Hvis du ved, at du ikke skal bruge værktøjet i en længere periode (dvs. en måned eller mere), er det bedst at opbruge værktøjets batterikapacitet, indtil det er helt afladet, før du gemmer batteriet væk. Efter længere tids opbevaring er kapaciteten reduceret, første gang batteriet oplades. Normal ladekapacitet genoprettes efter 2-3 opladnings-



/afladningscyklusser. Husk at trække laderens stik ud af stikkontakten under opbevaringen.

- Hvis batteriet ikke oplades, som det skal:
  - Kontroller spændingen i stikkontakten ved at tilslutte andet elektrisk udstyr.
  - Kontroller, om stikkontakten er tilsluttet en lyskontakt, som slår strømmen fra, når lyset slukkes.
  - Kontroller, at batteriets poler ikke er tilsmudsede. Rengør om nødvendigt med en bomuldsvatpind og sprit.
  - Hvis du stadig ikke kan opnå en tilfredsstillende opladning, skal du bringe eller sende værktøjet, batteriet og laderen til et Dremel-serviceværksted til reparation (adresserne er angivet på serviceskemaet, som følger med værktøjet).

Bemærk! Anvendelse af ladere og batterier, som ikke sælges af Dremel, kan medføre, at garantien bortfalder.

#### GODE RÅD

- Test altid først på et stykke kasseret materiale for at finde det rette tilbehør og den rigtige hastighed
- Pres ikke for hårdt med værktøjet; lad hastigheden gøre arbejdet for dig
- Anvend udelukkende tilbehørsdele, der anbefales til denne model af producenten.

#### HASTIGHED

Det batteridrevne, roterende værktøj er udstyret med et indstillingshjul, som regulerer hastigheden. Du slår værktøjet TIL ved at dreje hjulet til det ønskede tal for at vælge en hastighed mellem 5000 og 25000 o/min. Du slår værktøjet FRA ved at dreje hjulet til position "0", FRA.

Se på figurene på side 4, 5, og 6 for at finde den passende hastighed, baseret på det materiale, der skal behandles og den type skær eller den tilbehørsdel, som der bliver anvendt. Disse figurer giver Dem mulighed for at vælge den passende tilbehørsdel og en optimal hastighed til Deres behov.

Indstillingerne for variabel hastighed i omdrejninger pr. minut (omtrentlige værdier) for det batteridrevne, roterende værktøj, model 780.

Kontaktstilling	Hastighedszone	Rotationsværktøjets hastighed
0	OFF	er kontrolleret af, hvorledes
2	1,000 - 5,000 omdr./min.	indikatoren på skjoldet er
4	6,000 - 10,000 omdr./min.	indstillet.
6	11,000 - 15,000 omdr./min.	
8	16,000 - 20,000 omdr./min.	
10	21,000 - 25,000 omdr./min.	



Nogle tommelfingerregler angående hastigheden:

1. Kunststof og materialer, der smelter ved lave temperaturer, skal bores ved en lav hastighed.
2. Polering, trykpolering og rensning med en stålborste skal foretages ved nedestående hastigheder 15.000 OMDR./MIN. for at undgå beskadigelse af børsten.
3. Træ skal bores ved en høj hastighed.
4. Jern eller stål skal bores ved tophastighed, hvis der anvendes tungsten karbidtilbehør, men ved en lavere hastighed, hvis der anvendes værktøj af high speed stål. Hvis et værktøj high speed stål begynder at vibrere, er dette som regel ensbetydende med, at den kører ved en for lav hastighed.
5. Aluminium, kobberlegeringer, sinklegeringer og tin kan bores ved forskellige hastigheder, afhængig af boretypen. Anvend parafin eller anden passende smørelse på boret for at undgå, at arbejdsemnet "klæbrer" fast på skæretænderne.

For at kunne hjælpe Dem til at finde de optimale arbejdhastigheder til forskelligt materiale og forskellige tilbehørsdele, har vi opstillet nogle tabeller i diagram 6. Hvis De læser disse tabeller, finder De den anbefalede hastighed til hver slags tilbehør. Kig disse tabeller igennem og brug dem ved arbejdet.

Den bedste måde, hvorpå man kan finde den rigtige arbejdhastighed til et respektivt arbejdsmateriale er, hvis man over et lille øjeblik på et restestykke af det pågældende materiale, også selv om man har set på diagrammet. De lærer hurtigt, om en lavere eller højere hastighed er den bedste, idet De observerer, hvad der sker med arbejdsemnet ved de to forskellige hastigheder. Når der arbejdes med kunststof, kan De for eksempel starte ved en lav hastighed og forøge hastigheden, indtil De observerer, hvornår kunststoffet begynder at smelte ved kontaktpunktet. Reducer derefter hastigheden en anelse for at opnå den optimale hastighed.

En forøgelse af trykket på værktøjet er ikke løsningen på at opnå den optimale boring. Måske skal De anvende et andet bor eller måske er en justering af hastigheden løsningen på problemet. At støtte sig mod værktøjet hjælper i de færreste tilfælde.

#### VEDLIGEHOLDELSE/REPARATION

- Hold værktøjet, batteriet og laderen rene (visse rengøringsmidler kan beskadige plastic delene; dette gælder også benzin, trikloræthylen, klor og ammomiak)
- Gnistdannelse tyder som regel på, at kullene er slidt ned, og De bør bringe Deres værktøj på værksted.
- I tilfælde af elektrisk eller mekanisk fejl bør værktøjet indsendes til et DREMEL service værksted for reparation (adresser findes på reservedelstegningen, som leveres med værktøjet)



Datazione Standard	7800PC
Pinza	+
Mandrino Multi	+
Chiave	+
Dokumentazione	+
Custodia per trasporto	+
Accessor (figura 7)	25

## Consigli per uso generale:

### Istruzioni per la sicurezza

Con l'impiego di utensili elettrici, per prevenire contatti accidentali di natura elettrica, ferimenti e pericolo di incendio, devono sempre essere osservate le seguenti indicazioni di sicurezza. Leggere e osservare tali istruzioni prima di utilizzare l'utensile. Conservare con cura queste istruzioni.

1. Controllare il voltaggio sulla targhetta
2. Tenere bene in ordine il posto di lavoro. Disordine sul posto di lavoro comporta pericolo di incidenti.
3. Tenere conto delle condizioni ambientali. Non esporre utensili elettrici alla pioggia. Non utilizzare utensili elettrici in ambienti umidi o bagnati. Avere cura di una buona illuminazione. Non utilizzare utensili elettrici vicino a liquidi infiammabili o gas.
4. Salvaguardarsi dalla elettrocuzione. Evitare contatti con oggetti con messa a terra (per es. tubi, termosifoni, forni, frigoriferi).
5. Tenere lontano i bambini. Non lasciare toccare il cavo o l'utensile a terze persone; tenerle lontane dal luogo di lavoro.
6. Conservare gli utensili in modo sicuro. Utensili non in uso dovrebbero essere conservati in luoghi asciutti e sicuri ed in modo da non essere accessibili ai bambini.
7. Non sovraccaricare l'utensile. Si lavora meglio e in modo più sicuro se non si supera la potenza di targa.
8. Utilizzare l'utensile adatto. Non usare utensili deboli di potenza oppure utensili addizionali che richiedono potenza elevata. Non usare utensili per scopi e lavori per i quali casi non sono destinati (per es. non usare la sega circolare per abbattere alberi o tagliare rami).
9. Vestirsi in modo adeguato. Non portare abiti larghi e gioielli; essi potrebbero essere attirati da oggetti in movimento. Per lavori all'aria aperta si raccomanda di portare guanti in gomma e scarpe tali da non poter scivolare. Con capelli lunghi usare apposita rete.
10. Usare occhiali di sicurezza. Effettuando lavori che producono polvere, usare anche una maschera.
11. Collegare l'attrezzatura per l'estrazione della polvere. Se i disegni prevedono il collegamento di attrezzature per l'estrazione e per la raccolta della polvere, assicurarsi che essi siano collegati ed usati correttamente.
12. Evitare errati impieghi del cavo. Non sollevare l'utensile dalla parte del cavo, non utilizzare il cavo per staccare la spina dalla presa, e salvaguardare il cavo da elevate temperature, olio e spigoli taglienti.
13. Assicurare il manufatto. Utilizzare dispositivi di bloccaggio o una morsa per tenere fermo il manufatto; esso così è assicurato meglio che con la mano e offre la possibilità di lavorare con ambedue le mani.
14. Evitare posizioni malsicure. Avere cura di trovarsi in posizione sicura e mantenere sempre l'equilibrio.
15. Curare attentamente i propri utensili. Per lavorare bene e sicuro mantenere i propri utensili ben affilati e puliti. Seguire le prescrizioni di manutenzione e le indicazioni del cambio degli accessori. Controllare regolarmente il cavo e la spina ed in caso di danni, farli sostituire da personale qualificato. Controllare regolarmente i cavi di prolungamento e sostituirli qualora danneggiati. Le impugnature devono essere asciutte e prive di olio e grasso.
16. Staccare la spina della presa. Non utilizzando l'utensile, prima di effettuare manutenzione, o prima di cambiare degli accessori per es. lame da sega, punte e comunque utensili di consumo.
17. Non lasciare sull'utensile chiavi di aggiustamento. Prima di mettere l'utensile in funzione, controllare che tutte le chiavi ed utensili di aggiustamento siano state tolte.
18. Evitare avviamenti accidentali. Non avvicinare all'interruttore utensili collegati alla rete elettrica. Allacciando l'utensile alla rete elettrica, assicurarsi che l'interruttore sia disinserito.
19. Cavi di prolungamento all'aria aperta. All'aria aperta utilizzare solo cavi di prolungamento appositamente ammessi e contrassegnati.
20. Stare sempre attenti. Osservare il proprio lavoro, essere ragionevoli, e non usare l'utensile quando se è distratti.
21. Controllare che l'utensile non sia danneggiato. Prima di usare l'utensile controllare attentamente l'efficienza e il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell'altri parti. Controllare che le parti mobili non siano bloccate e che non vi siano parti rotte. Controllare che tutte le parti siano state montate in modo giuste e che tutte le altre condizioni che potrebbero influenzare il regolare funzionamento dell'utensile siano ottimali. Dispositivi di essere riparati o sostituiti da personale qualificato. Non usare utensili con interruttore che non possa essere inserito e disinserito.
22. Attenzione! L'utensile e i relativi accessori devono essere utilizzati in accordo con queste istruzioni per la sicurezza e



- nel modo prescritto per questo particolare utensile, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. L'utilizzo dell'utensile per operazioni diverse da quelle prescritte può risultare pericoloso.
23. Far riparare l'utensile da personale qualificato. Questo utensile elettrico è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da persone qualificate usando parti di ricambio originali, altrimenti potrebbero derivare considerevoli danni per l'utilizzatore.

#### SICUREZZA



- Leggere e conservare questo manuale di istruzione e le istruzioni per la sicurezza allegate
- Quando riponete l'utensile accertatevi che non ci siano parti in movimento e che il motore sia spento
- In caso di disfunzioni di tipo elettrico o meccanico, spegnere immediatamente l'utensile o staccare il caricatore dalla presa di corrente
- Usare solamente gli accessori originali DREMEL che sono disponibili dal vostro negoziante
- Prima di usare un qualsiasi accessorio accertatevi che il suo numero massimo di giri non sia inferiore a quello del vostro utensile
- E preferibile non fare utilizzare gli utensili a ragazzi inferiori a 16 anni
- Mai utilizzate dischi per smerigliatrici superiori a 1 1/4" (32 mm) Ø
- Mai utilizzate punte per trapano superiori a 1/8" (3,2 mm) Ø
- Mai utilizzate il bloccaggio dell'albero durante il funzionamento dell'utensile
- Riponete utensile in luoghi ove non si superino i 40°C
- Assicuratevi che la misura della pinza corrisponda a quella dell'albero dell'accessorio
- Tenete libere e pulite le feritoie di presa d'aria
- Maneggiare e conservare con cura i mole da smeriglio/taglio onde evitare scheggiature e rottura
- Non usare mole da smeriglio/taglio danneggiati, deformati, o vibranti
- Per il montaggio/uso di accessori non di produzione DREMEL, osservare le istruzioni del fabbricante interessato
- Prima di utilizzare l'utensile
  - assicurarsi che l'accessorio sia montato correttamente e fissato saldamente
  - controllare che l'accessorio giri liberamente, facendolo ruotare con la mano
  - fare girare a vuoto l'utensile per almeno 30 secondi alla velocità massima in una posizione sicura
  - arrestare immediatamente in caso di forti vibrazioni o altri difetti e cercare di determinare la causa
- ! Non usare mai una mola da taglio per smeriglio laterale
- Nella smerigliatura del metallo vengono generate scintille; allontanare altre persone o materiali infiammabili dall'area di lavoro
- Indossare occhiali e guanti di protezione, protezione dell'udito, una maschera apra polvere, e scarpe dure; quando necessario, indossare anche un grembiule
- Usando la spazzola in setola o in metallo evitare di esercitare un'eccessiva pressione, poiché l'azione viene svolta unicamente dalle estremità delle setole o delle fibre metalliche
- ! L'accessorio continua a ruotare per un certo tempo dopo che l'utensile è stato spento



#### SICUREZZA DELL'UTENSILE DREMEL A BATTERIA


- Un utensile a batteria con batteria separata deve essere ricaricato esclusivamente utilizzando il caricabatterie specifico.
- Utilizzare l'utensile a batteria unicamente con la batteria specifica. L'uso di qualsiasi altro tipo di batteria potrebbe dar luogo a rischi di incendio.
- Assicurarvi che l'interruttore sia in posizione "OFF" prima di inserire la batteria.
- Togliere la batteria, o portare l'interruttore in posizione "OFF", prima di eseguire qualsiasi regolazione/sostituzione di accessori o prima di riporre l'utensile.
- Quando la batteria non viene usata, tenerla lontano da altri oggetti metallici quali graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli componenti metallici che possano creare contatto tra un polo e l'altro.
- Al momento dell'avvio tenere l'utensile saldamente in mano.

#### SICUREZZA BATTERIE/CARICABATTERIE

- Prima di utilizzare il caricabatterie leggere attentamente le istruzioni e le modalità d'uso riportati direttamente sul caricabatterie 786, sulla batteria 785 e sull'utensile 780.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie in dotazione al prodotto o un ricambio equivalente secondo quanto indicato nel catalogo o nel presente manuale.
- Non smontare il caricabatterie e non utilizzarlo se ha subito un colpo violento, se è stato fatto cadere o se è stato danneggiato in altro modo.
- Non caricare la batteria in ambiente umido o bagnato. Non esporre il caricabatterie a neve o pioggia. Se l'involucro della batteria è danneggiato, la stessa non deve essere inserita nel caricabatterie.
- Utilizzare il caricabatterie N. 786 esclusivamente per ricaricare la batteria Dremel N. 785.
- Ricaricare la batteria unicamente a temperature superiori a 0°C e inferiori a 40°C. Riporre sia l'utensile che la batteria in un luogo in cui la temperatura non superi i 40°C e non scenda sotto 0°C.
- Se danneggiata o sottoposta ad uso eccessivamente prolungato o a temperature estreme, la batteria potrebbe



presentare delle perdite. Se il liquido fuoriuscito viene a contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone e quindi con limone o con aceto. Se il liquido dovesse venire a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con abbondante acqua corrente per almeno 10 minuti e rivolgersi subito al medico.

- Quando si ricarica la batteria il caricabatterie deve essere posizionato su superfici piane, non infiammabili e lontano da materiali infiammabili.
- L'uso di complementi non venduti o consigliati da Dremel può provocare rischi di incendio, di scosse elettriche o di danni alle persone.
-  Non ricaricare la batteria all'aperto.

#### SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

- Non cercare di smontare la batteria o di rimuovere componenti sporgenti dai poli della batteria.
- Una volta esaurita la batteria non deve essere gettata nella spazzatura. E' necessario portarla in un apposito punto di raccolta oppure in un centro di assistenza DREMEL (gli indirizzi sono elencati nella scheda sui centri di assistenza fornita con l'utensile).

#### USO

##### 1. Il pulsante "C" di accensione/spengimento (figura 1)

- Attivare l'utensile e selezionare la velocità spostando l' interruttore sul campo di velocità desiderato.
- La velocità è compresa tra 5.000 e 25.000 giri al minuto

##### 2. Montaggio degli accessori (figura 3)



- Per sbloccare l' albero, mantenere premuto il pulsante di blocco albero "D" e girare con la mano la ghiera della pinza "A" (o autocentrante) finché è impossibile un' ulteriore rotazione. Se necessario utilizzare la chiave "E" per allentare la ghiera della pinza "A".



- Cambiare l'accessorio inserendolo il più a fondo possibile nella pinza "B" (o autocentrante) allo scopo di ridurre al massimo lo sbilanciamento.
- Premere il pulsante di blocco albero "D" e stringere a mano la ghiera della pinza "A" (o autocentrante) finché la pinza "B" blocca il gambo dell'accessorio. Se necessario usare la chiave "E" per serrare la ghiera della pinza "A"
- Evitare un serraggio eccessivo della ghiera della pinza "A".

##### 3. Tenuta e guida dell'utensile (vedere figura 5)

- impugnatura "a matita" per lavoro di precisione (incisione)
- impugnatura per sbucciatore per lavoro grezzo (smerigliatura)
- impugnatura da golf a 2 mani, ideale se si ha necessità di tenere l'utensile parallelo alla superficie di lavoro, cioè quando si usa un disco da taglio

##### 4. Carica dell'utensile

L'utensile a batteria viene fornito non completamente carico. Esso è dotato di batteria estraibile. Assicurarsi di caricarla prima di iniziare ad utilizzare l'utensile. Per ottenere un migliore risultato quando si carica la batteria per la prima volta, è consigliabile lasciarla in carica per tutta una notte.

##### 5. Carica della batteria "H" (vedere diagramma 1)

- Portare l'interruttore "C" in posizione "OFF".
- Premere le linguette di bloccaggio "I" poste sui due lati della batteria "H", ed estrarla dalla parte posteriore dell'utensile come mostrato in figura 2.
- Portare le tacche "F<sub>2</sub>" riportate sulla batteria, in corrispondenza con le tacche "F<sub>3</sub>" riportate sul caricabatterie ed inserire la batteria "H" nel caricabatterie "G".
- Collegare il caricabatterie "G" ad una presa di corrente. Il L.E.D. verde acceso indica che la batteria "H" è in carica. In caso di uso normale essa necessita di 3 ore per raggiungere la piena carica.
- Quando il processo di carica è stato completato estrarre la batteria "H" dal caricabatterie "G".
- Portare le tacche "F<sub>2</sub>" riportate sulla batteria, in corrispondenza delle tacche "F<sub>1</sub>" riportate sull'utensile. Premere le linguette di bloccaggio "I", inserire la batteria "H" nella parte posteriore dell'utensile e rilasciare le linguette di bloccaggio "I" in modo che la stessa resti bloccata nella posizione corretta.

##### 6. Informazioni importanti relative alla carica della batteria

- Per i primi cicli di carica la batteria accetta solamente l'80% circa del massimo livello di carica. Raggiungerà la piena carica soltanto dopo i primi cicli iniziali.
- Il caricabatterie è stato progettato per una carica rapida della batteria solo a temperature comprese tra 0°C e 40°C.
- Una notevole riduzione dell'autonomia dopo ciascuna ricarica potrebbe indicare che la batteria si sta esaurendo e deve quindi essere sostituita.
- Se si prevede di non utilizzare l'utensile per un lungo periodo (ad es. un mese o più), è consigliabile farlo girare a vuoto fino a scaricare completamente la batteria, prima di riporlo. Dopo un lungo periodo di inattività la batteria non raggiungerà immediatamente la piena carica; essa verrà raggiunta solo dopo 2 o 3 cicli di carica e scarica. Assicurarsi di staccare la spina del caricabatterie quando non lo si utilizza.



- Se il caricabatterie non carica correttamente:
  - controllare la tensione di alimentazione collegando qualche altro apparecchio elettrico.
  - controllare che la presa utilizzata non sia comandata da un interruttore dell'impianto di illuminazione che esclude la presa stessa quando le luci vengono spente.
  - controllare che i contatti della batteria non siano sporchi. Se necessario pulirli utilizzando ovatta e alcol.
  - se malgrado tutto non si riesce ad ottenere una carica corretta, rivolgersi ad un centro di assistenza Dremel (gli indirizzi sono elencati nella scheda sui centri di assistenza fornita con l'utensile).

Nota: L'uso di caricabatterie o batterie non forniti da Dremel rende invalida la garanzia

#### CONSIGLIO PRATICO


- Effettuate sempre una prova su un pezzo di materiale di scarto, per scegliere l'accessorio corretto e determinare la velocità di taglio ottimale
- Non applicate una pressione eccessiva all'utensile; lasciate che sia la velocità di rotazione a lavorare per voi
- Usare solo gli accessori indicati dal produttore per il modello specifico.

#### VELOCITÀ

E' possibile variare la velocità dell'utensile a batteria mediante regolazione dell'interruttore. Per attivare l'utensile ruotare l'interruttore e selezionare la velocità desiderata fra 5.000 - 25.000 giri/min. Per spegnere l'utensile portare l'interruttore sullo "0". Per determinare quale sia la velocità più adatta, fare riferimento ai diagrammi di pag. 4, 5, e 6, in funzione del materiale che si sta lavorando e del tipo di utensile o di accessorio impiegati. Questi diagrammi permettono di scegliere con facilità sia l'accessorio che la velocità ottimali.

Impostazioni del numero approssimativo di giri per l'utensile a batteria a velocità variabile modello 780.

Regolazione dell'interruttore	Gamma di velocità	La velocità dell'utensile rotativo viene controllata regolando l'indicatore posizionato sullo stesso.
0	OFF	
2	1,000 - 5,000 giri/min	
4	6,000 - 10,000 giri/min	
6	11,000 - 15,000 giri/min	
8	16,000 - 20,000 giri/min	
10	21,000 - 25,000 giri/min	



Alcune regole empiriche relativamente alla velocità:

1. La plastica e i materiali che si fondono alle basse temperature devono essere tagliati a velocità ridotte.
2. Lucidatura e pulitura con spazzola metallica si devono eseguire a velocità ridotte 15.000 giri/min. per prevenire danni alla spazzola.
3. Il legno deve essere tagliato a velocità elevate.
4. Il ferro o l'acciaio si devono tagliare con la velocità massima se si usa la fresa in metallo duro, a velocità più ridotta se si usa la fresa in acciaio ad alta velocità. Se la fresa in acciaio ad alta velocità inizia a vibrare, normalmente indica che è azionata a una velocità troppo bassa.
5. Alluminio, cuproleghe, leghe di piombo, leghe di zinco e lo stagno si possono tagliare a varie velocità, in base al tipo di taglio da eseguire. Usare la paraffina o altro lubrificante adatto alla fresa per impedire che il materiale tagliato aderisca agli ingranaggi della fresa.

Per aiutarvi individuare la velocità ottimale di funzionamento per materiali e accessori diversi, abbiamo compilato una serie di tabelle indicate nella figura 6. Facendo riferimento a queste tabelle, si possono individuare le velocità consigliate per ciascun tipo di accessorio. Consultatele e prendete confidenza con i valori contenuti in esse.

In definitiva, comunque, il modo migliore per determinare la velocità di lavoro corretta su un qualsiasi tipo di materiale è quello di provare a lavorare per alcuni minuti su un pezzo di scarto, anche dopo aver consultato la tabella. Si impara rapidamente che una velocità più ridotta o maggiore è più efficace osservando quello che accade quando si fanno una o due passate a diverse velocità. Quando si lavora sulla plastica, ad esempio, iniziare con una velocità lenta e aumentarla fin quando si osserva che la plastica sta fondendo al punto di contatto. Poi ridurre lentamente la velocità per ottenere la velocità ideale di lavoro.

Aumentare la pressione sull'utensile, quando quest'ultimo non fresa come dovrebbe, non risolve il problema. Forse si deve usare una fresa diversa e magari regolare la velocità per risolvere il problema. Ma appoggiarsi all'utensile è raramente d'aiuto.

#### MANUTENZIONE/RIPARAZIONE

- Mantenere sempre puliti l'utensile, le batterie ed il caricabatterie (alcuni prodotti normalmente usati per la casa potrebbero arrecare danni quali: benzina, trielina, candeggina, ammoniaca)
- Un eccessivo scintillio indica normalmente usura delle spazzole in carbonio, quindi è consigliabile portare l'utensile ad un centro di assistenza.
- Nel caso di difetto elettrico o meccanico rivolgersi ad un centro assistenza DREMEL per la riparazione (gli indirizzi sono elencati sul disegno delle parte di ricambio, accluso all'utensile)



Equipo Standard	7800PC
Boquilla	+
Portabrocas Multi	+
Llaves de tuercas	+
Documentación	+
Maletín	+
Accesorios (gráfico <b>7</b> )	25

## Recomendaciones generales para su funcionamiento:

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice herramientas eléctricas, observe las siguientes medidas fundamentales de seguridad, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones y de incendio. Lea y observe todas estas instrucciones antes de utilizar la herramienta. Conserve bien estas instrucciones de seguridad.

1. Controle el voltaje en la placa indicadora
2. Mantenga el orden en el área de trabajo. El desorden aumenta el riesgo de accidente.
3. Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice herramientas eléctricas en un entorno húmedo. Procure que el área de trabajo esté bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas en proximidad de líquidos o gases inflamables.
4. Protéjase contra las descargas eléctricas. Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores, cocinas, refrigeradores).
5. Mantenga los niños alejados. No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable; manténgalas alejadas de su área de trabajo.
6. Guarde sus herramientas en un lugar seguro. Las herramientas no utilizadas deberían estar guardadas en lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
7. No sobrecargue la herramienta. Trabaja mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
8. Utilice la herramienta adecuada. No utilice herramientas o acoplamientos de potencia demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. No utilice herramientas para trabajos para los que no han sido concebidas (p. ej. no utilice una sierra circular para cortar o podar un árbol).
9. Vista ropa de trabajo apropiada. No lleve vestidos anchos ni joyas; podrían ser atrapados por piezas en movimiento. En trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si su cabello es largo, téngalo recogido.
10. Lleve gafas de protección. Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo.
11. Conecte dispositivos de aspiración de polvo. Si a su herramienta se le puede conectar un dispositivo para aspirar y recoger el polvo, asegúrese de que este esté conectado y sea utilizado correctamente.
12. Cuide el cable de alimentación. No lleve la herramienta por el cable, no tire del cable para desconectar la herramienta de la base de enchufe, y preserve el cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
13. Asegure bien la pieza de trabajo. Emplee un dispositivo de fijación o una mordaza para mantener firme la pieza de trabajo; es más seguro y le permite tener ambas manos libres para manejar la herramienta.
14. No alargue demasiado su radio de acción. Evite adoptar una posición que fatigue su cuerpo; mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
15. Mantenga sus herramientas cuidadosamente. Mantenga sus herramientas afiladas y limpias a fin de trabajar mejor y más seguro. Observe las prescripciones de mantenimiento y las indicaciones de cambio de los accesorios. Verifique regularmente el estado de la clavija y del cable de alimentación, y en caso de estar dañados, hágalos cambiar por una persona calificada. Verifique el cable de prolongación periódicamente y cámbielo si está dañado. Mantenga las empuñaduras secas y exentas de aceite y de grasa.
16. Desenchufe la herramienta. En caso de no utilización, antes de proceder al mantenimiento, o cuando cambie accesorios tales como hojas de sierra, brocas y cuchillas.
17. Retire las llaves de maniobra. Antes de poner la herramienta en marcha asegúrese de que las llaves y útiles de reglaje hayan sido retirados.
18. Evite un arranque involuntario. No lleve la herramienta con el dedo sobre el interruptor mientras esté enchufada. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de apagado antes de enchufar la herramienta a la red.
19. Cable de prolongación para el exterior. En el exterior, utilice solamente cables de prolongación homologados e indicados para ello.
20. Esté siempre alerta. Observe su trabajo, use el sentido común y no trabaje con la herramienta cuando esté cansado.
21. Controle si su herramienta esta dañada. Antes de usar la herramienta, verifique cuidadosamente si el funcionamiento de los dispositivos de seguridad y las otras piezas es correcto. Verifique si las piezas en movimiento no se gripan, o si alguna está dañada. Todos los componentes deben estar montados correctamente y reunir las condiciones para garantizar el funcionamiento impecable de la herramienta. Todo dispositivo de seguridad, todo interruptor o toda otra pieza dañada o defectuosa deben ser reparadas o reemplazadas de forma apropiada por una persona



- calificada. No utilice ninguna herramienta cuyo interruptor no pueda encender y apagar el circuito correctamente.
22. Atención! Utilice la herramienta y los accesorios de acuerdo con estas instrucciones de seguridad, y de manera adecuada para la herramienta en particular, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a ejecutar. Usar la herramienta en operaciones diferentes de las que realiza normalmente, podría resultar una situación peligrosa.
  23. Haga reparar su herramienta por una persona calificada. Esta herramienta eléctrica está de acuerdo con las reglas de seguridad en vigor. Toda reparación debe ser hecha por personal calificado con piezas de recambio originales, si no, puede acarrear graves riesgos para la seguridad del usuario.

#### SEGURIDAD



- Lea y conserve este manual y las instrucciones de seguridad adjuntas
- Ponga atención al guardar su herramienta de que el motor está apagado y las partes móviles están parados
- En caso de avería eléctrica o mecánica, apague inmediatamente la herramienta o desconecte el cargador
- Utilizar solamente los accesorios originales de DREMEL los cuales se pueden adquirir en los comercios a los que suministra DREMEL
- Compare regularmente las revoluciones máximas indicadas de los accesorios de su herramienta
- Es recomendable que esta herramienta no debe ser manejada por personas menores de la edad de 16 años
- No utilice nunca discos abrasivos más grandes que 1 1/4" (32 mm) Ø
- No utilice nunca brocas más grandes que 1/8" (3,2 mm) Ø
- No utilice nunca el bloqueo axial mientras la herramienta está en marcha
- Guarde la herramienta en un lugar donde la temperatura no es más alta que 40°C
- Ponga atención de que la medida de la boquilla se corresponde con la medida del eje del accesorio
- Mantenga limpias y libres las ranuras de ventilación
- Maneje y guarde los discos de amolar/tronzar con cuidado para evitar que se astillen o rompan
- No utilice discos de amolar/tronzar deformados o que vibren
- Cuando monte/utilice accesorios distintos de la marca DREMEL, respete las instrucciones del fabricante
- Antes de utilizar la herramienta
  - asegúrese de que el accesorio esté correctamente montado y firmemente apretado
  - compruebe que el accesorio se mueve libremente al girarlo con la mano
  - pruebe la herramienta al dejarla funcionar en una posición segura durante al menos 30 segundos a la máxima velocidad en vacío
  - deténgala inmediatamente en caso de vibraciones considerables u otros defectos, y examine la herramienta para determinar su posible causa
- ! Nunca utilice una muela tronzadora para amolar lateralmente
- Cuando muela metal, se generarán chispas; mantenga alejadas del área de trabajo a otras personas y al material combustible
- Utilice gafas y guantes, protección para los oídos, una máscara para el polvo y calzado robusto: cuando sea necesario, utilice también un delantal
- Aplique suavemente el cepillo de alambres o cerdas al trabajo, ya que sólo las puntas de los alambres/cerdas realizan el trabajo
- ! Después de haber apagado la herramienta el accesorio continuará girando durante un corto periodo de tiempo



#### SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA SIN CABLE DREMEL


- Una herramienta accionada a batería por un acumulador independiente sólo se debe recargar con el cargador especificado para la batería.
- Utilice la herramienta accionada a batería sólo con el cargador que le corresponda. El uso de cualquier otra batería puede implicar un riesgo de incendio.
- Evite el encendido fortuito. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de introducir el acumulador.
- Desconecte el acumulador de la herramienta o sitúe el interruptor en la posición de apagado antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta.
- Cuando el acumulador no esté en uso, manténgalo alejado de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión entre los bornes.
- Sostenga la herramienta firmemente durante el encendido.

#### SEGURIDAD DE LA BATERÍA / CARGADOR

- Antes de utilizar el cargador de la batería, lea todas las instrucciones y señales de precaución del cargador de baterías 786, el acumulador 785 y el producto 780 que utiliza batería.
- Utilice sólo el cargador que acompaña a su producto o su recambio directo, que se indica en el catálogo o en este manual.
- No desmonte el cargador ni lo haga funcionar si ha sufrido un golpe fuerte, se ha caído o se ha visto dañado de algún modo.
- No recargue la batería en un entorno mojado o húmedo. No exponga el cargador a la lluvia o la nieve. Si la carcasa de la batería se resquebraja o sufre cualquier otro daño, no introduzca ésta en el cargador.
- Cargue las baterías recargables Dremel n.º 785 sólo con el cargador 786.
- Cargue el acumulador en temperaturas comprendidas entre 0°C y 40°C. Almacene la herramienta y el acumulador en lugares en los que las temperaturas no superen los 40°C ni bajen de 0°C.





- Las baterías del acumulador pueden tener fugas si sufren daños o en condiciones de uso y temperatura extremas. Si el líquido entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón, y seguidamente, con zumo de limón o vinagre. Si el líquido penetra en los ojos, lávelos con un chorro agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque atención médica con urgencia.
- Sitúe el cargador en una superficie plana, incombustible y alejada de materiales inflamables al recargar el acumulador.
- El uso de un complemento que Dremel no recomiende, ni venda puede implicar un riesgo de incendio, sacudidas eléctricas o lesiones a personas.
-  No cargue nunca el acumulador al aire libre.

#### ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS

- No intente desmontar la batería ni quitar ningún componente que sobresalga de los bornes de la batería.
- Al final de la vida útil de la batería, no la tire. Lleve la batería a un punto de entrega de baterías gastadas adecuado o a un Centro de Reparación DREMEL (las direcciones se enumeran en el gráfico de servicio que se suministra con la herramienta).

#### USO

##### 1. Botón "C" ON/OFF (gráfico 1)

- Ponga en marcha la herramienta y seleccione la velocidad accionando la palanca hasta el valor deseado.
- Velocidad de 5.000 - 25.000 rpm

##### 2. Montaje de los accesorios (gráfico 3)



- Para aflojar, mantenga pulsado el botón de bloqueo del eje "D", mientras gira a mano la tuerca del portaherramientas "A" (o portabrocas) hasta que el eje quede bloqueado y no pueda seguir girando. Si es necesario, utilice la llave "E" para aflojar la tuerca del portaherramientas "A".



- Para cambiar de accesorio, introduzca el accesorio en el portaherramientas "B" (o portabrocas) hasta el fondo para minimizar el descentramiento y el desajuste.
- Con el botón de bloqueo del eje "D" pulsado, apriete a mano la tuerca del portaherramientas "A" (o portabrocas) hasta que el vástago de inserción del accesorio quede sujeto en el portaherramientas "B". Si es preciso, utilice la llave "E" para apretar la tuerca del portaherramientas "A".
- No apriete excesivamente la tuerca del portaherramientas "A".

##### 3. Sujetar y manejar la herramienta (vea el gráfico 5)

- agarre de lapiz es para trabajo de precisión (grabando)
- agarre de cuchillo de tallar es para trabajo rugoso (esmerilando)
- agarre de palo de golf con las dos manos, de gran utilidad para los casos en que se necesita mantener la herramienta paralela a la superficie de trabajo, como cuando se utiliza un disco de corte

##### 4. Carga de la batería

- La herramienta sin cable giratoria no está cargada por completo. La herramienta está equipada con un acumulador extraíble. Asegúrese de cargar el acumulador antes de su primer uso. Para conseguir los mejores resultados en la primera carga, cargue el acumulador durante toda la noche.

##### 5. Para cargar el acumulador "H" (véase gráfico 1)

- Ponga el interruptor "C" en la posición "OFF".
- Apriete las lengüetas de desbloqueo "I" en ambos lados del acumulador "H" y extraígalo de la parte posterior de la herramienta, como se muestra en la página 2.
- Alinee las marcas "F<sub>2</sub>" del acumulador con las marcas "F<sub>3</sub>" del cargador e introduzca el acumulador "H" en el cargador "G".
- Enchufe el cargador "G" a la fuente de alimentación. La luz del LED verde indica que se ha establecido la conexión y que el acumulador "H" se está cargando. En el uso habitual, el acumulador "H" precisa de un tiempo de carga de 3 horas para llegar a su capacidad máxima.
- Cuando se haya completado la carga, extraiga el acumulador "H" del cargador "G".
- Alinee las marcas "F<sub>2</sub>" del acumulador con las marcas "F<sub>1</sub>" de la carcasa de la herramienta. Apriete las lengüetas de desbloqueo "I", introduzca el acumulador "H" en la parte posterior de la herramienta y suelte las lengüetas "I" para que encajen.

##### 6. Notas importantes sobre la carga

- El acumulador sólo admite un 80% de su capacidad máxima en sus primeros ciclos de carga. Sin embargo, después de los primeros ciclos de carga, la batería se cargará por completo.
- El cargador está diseñado para cargar rápidamente la batería si la temperatura de ésta está comprendida entre 0°C y 40°C.
- Una reducción sustancial en el tiempo de funcionamiento por carga puede indicar que el acumulador se acerca al final de su vida útil y que se debe sustituir.
- Si prevé que no va a utilizar la herramienta durante periodos de tiempo prolongados (p. ej., un mes o más), es recomendable hacer funcionar la herramienta hasta que se descargue por completo antes de almacenar el acumulador. Después de un periodo prolongado de almacenamiento, la capacidad en la primera recarga será inferior.



La capacidad normal se alcanzará en 2 ó 3 ciclos de carga / descarga. Recuerde desenchufar el cargador durante el periodo de almacenamiento.

- Si el acumulador no se carga correctamente:
  - Compruebe el voltaje en la toma de corriente enchufando otro dispositivo eléctrico.
  - Compruebe si la toma de corriente está conectada a un interruptor de luz que desactiva la energía cuando se apagan las luces.
  - Compruebe si los bornes del acumulador están sucios. Límpielos con un trapo de algodón y con alcohol si es necesario.
  - Si sigue sin conseguir una carga correcta, lleve o haga llegar la herramienta, el acumulador y el cargador a un Centro de Reparación Dremel para su reparación (las direcciones se enumeran en el gráfico de servicio que se suministra con la herramienta).

Nota: El uso de cargadores o acumuladores que no venda Dremel puede anular la garantía

#### CONSEJOS DE APLICACION

- Siempre pruebe con una pieza de material inservible para escoger el accesorio correcto y determinar la velocidad de trabajo apropiada
- No ejerza demasiada presión en la herramienta; deje que la velocidad haga su trabajo
- Utilice únicamente los accesorios que recomienda el fabricante para su modelo.

#### VELOCIDAD

Su herramienta sin cable está equipada con un mando de control de velocidad variable. Para encender la herramienta, gire el mando hasta el número deseado para seleccionar la velocidad de funcionamiento necesaria entre 5.000 y 25.000 r.p.m. Para apagar la herramienta, gire el mando a la posición de apagado "0". Puede consultar los gráficos de las páginas 4, 5, y 6 para establecer la velocidad adecuada en función del tipo de material con el que trabaje y del tipo de fresa u otro accesorio que se esté utilizando. Estos gráficos le permiten seleccionar rápidamente el accesorio adecuado y la velocidad más idónea.

La configuración del número aproximado de revoluciones por minuto para la herramienta giratoria sin cable de velocidad variable modelo 780.

Ajuste del interruptor	Gama de velocidad
0	OFF
2	1,000 - 5,000 RPM
4	6,000 - 10,000 RPM
6	11,000 - 15,000 RPM
8	16,000 - 20,000 RPM
10	21,000 - 25,000 RPM

La velocidad de la herramienta de alta velocidad se controla ajustando este indicador en la carcasa.





Algunas reglas básicas relativas a la velocidad:

1. El plástico y los materiales que se funden a bajas temperaturas deben cortarse con una velocidad moderada.
2. Los trabajos de pulido, bruñido, y limpieza con un cepillo de alambre deben realizarse a la siguiente velocidad 15.000 rpm para no dañar el cepillo.
3. La madera debe cortarse a una velocidad elevada.
4. El hierro y el acero debe cortarse a la velocidad máxima si se utiliza un accesorio de carburo de tungsteno y a una velocidad inferior si se utilizan fresas de acero de alta velocidad. Si una fresa de acero de alta velocidad empieza a vibrar, por regla general, se debe a que se está reduciendo su velocidad.
5. El aluminio, las aleaciones de cobre, de plomo, de cinc y el estaño se pueden cortar a diversas velocidades, dependiendo del tipo de corte. Ponga parafina u otro lubricante apropiado en la fresa para evitar que se adhiera material de corte a los dientes de la fresa.

Para ayudarle a decidir cuál es la velocidad de trabajo óptima para los diferentes materiales y accesorios, hemos elaborado una serie de tablas que aparecen en el gráfico 6. Consultando estas tablas, podrá conocer la velocidad recomendada para cada tipo de accesorio. Examine estas tablas y familiarícese con ellas.

De hecho, la mejor manera de determinar la velocidad correcta de trabajo para cualquier material es practicar durante unos minutos con una pieza de desecho, aunque haya consultado antes el cuadro. Puede darse cuenta rápidamente que una velocidad menor o mayor es más efectiva si observa qué sucede al realizar una o dos pasadas a una velocidad diferente. Cuando trabaje con plástico, por ejemplo, comience con una velocidad baja y aumente la velocidad hasta que observe que el plástico se funde en el punto de contacto. Entonces, reduzca un poco la velocidad para obtener la velocidad de trabajo óptima.

No debe aumentar la presión de la herramienta si cree que no corta correctamente. Quizás debería utilizar una fresa diferente o ajustar la velocidad para solucionar el problema. Aumentar la presión sobre la herramienta suele ser de poca utilidad.

#### MANTENIMIENTO/REPARACIÓN

- Mantenga la herramienta, el acumulador y el cargador limpios (algunos productos de limpieza pueden ocasionar daños en las piezas artificiales; estos productos contienen entre otras cosas benzoato, tricloruro etílico, cloruro, amoníaco)
- Si se generan demasiadas chispas, es muy posible que las escobillas de carbón estén desgastadas y que sea necesario llevar la herramienta a reparar.
- En caso de defectos eléctricos o mecánicos se debe llevar la herramienta a uno de los servicios técnicos autorizados de DREMEL para su reparación (los nombres figuran en el despiece de piezas, incluido con la herramienta)



Equipamento Standard	7800PC
Pinça	+
Multi Chuck	+
Chave de tubos	+
Literatura técnica	+
Mala de transporte	+
Acessórios (diagrama 7)	25

## Sugestões de utilização genérica:

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar ferramentas eléctricas há que observar determinadas medidas básicas de segurança, a fim de se evitar o risco de incêndio, choques eléctricos e acidentes pessoais. Leia estas instruções na íntegra, antes de utilizar esta ferramenta. Conserve cuidadosamente estas instruções.

1. Verifique a voltagem da ferramenta, impressa na placa da marca
2. Mantenha o local de trabalho arrumado. A desordem no local de trabalho pode ser motivo de acidente.
3. Tenha em consideração o ambiente que o rodeia. Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva. Não utilize ferramentas eléctricas em locais húmidos ou molhados. Trabalhe em local bem iluminado. Não utilize ferramentas eléctricas junto de líquidos ou gases inflamáveis.
4. Evite um choque eléctrico. Evite o contacto com superfícies ligadas à terra (por exemplo tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
5. Mantenha as crianças afastadas. Não deixe que outras pessoas toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico; não permita que permaneçam no seu local de trabalho.
6. Guarde as ferramentas em local seguro. As ferramentas que não estão à ser utilizadas devem ser guardadas em local seco e fechado, ao qual as crianças não tenham acesso.
7. Não sobrecarregue a ferramenta. Conseguirá trabalhar melhor e com mais segurança se observar os limites indicados.
8. Utilize a ferramenta apropriada. Não use ferramentas demasiado fracas ou ferramentas adicionais para trabalhos pesados. Não empregue ferramentas em trabalhos e para fins à que não se destinam (não se sirva, por exemplo, de uma serra circular para cortar árvores ou troncos).
9. Escolha vestuário apropriado para o trabalho. Não use vestuário largo ou jóias, pois podem prender-se nalguma peça móvel. Nos trabalhos de exterior aconselha-se o uso de luvas de borracha e sapatos que não escorreguem. Se tiver cabelo comprido coloque uma rede na cabeça.
10. Utilize óculos de protecção. Coloque também uma máscara durante os trabalhos que ocasionam a formação de poeiras.
11. Lige dispositivo extractor de poeiras. Se ao seu aparelho poder ser ligado um dispositivo de extracção e recolha de poeiras, certifique-se de que este está bem ligado e de que está a ser utilizado correctamente.
12. Não force o cabo eléctrico. Nunca transporte a ferramenta pelo cabo, não puxe o cabo para tirar a ficha da tomada, e projeta o cabo de calor e evite o seu contacto com óleo e objectos cortantes.
13. Mantenha fixa a peça a trabalhar. Utilize dispositivos de fixação ou um torno, a fim de fixar a peça a trabalhar; torna-se mais seguro do que a fixação manual e permite manejar a ferramenta com ambas as mãos.
14. Controle a sua posição. Evite posições fora do normal; escolha uma posição segura e mantenha sempre o equilíbrio.
15. Efectue uma manutenção cuidada das suas ferramentas. Tenha as ferramentas sempre afiadas e limpas para que possa trabalhar bem e em segurança. Cumpra as instruções de manutenção, bem como as indicações acerca da substituição de acessórios. Controle regularmente o estado da ficha e do cabo eléctrico, mandando-os substituir por pessoal qualificado, em caso de se encontrarem danificados. Controle regularmente o estado do cabo de extensão e substitua-o caso se encontre danificado. Mantenha os manipuladores secos e isentos de óleo e gordura.
16. Não mantenha a ferramenta ligada à rede eléctrica. Quando não estiver a uso, antes da conservação, ou ao trocar de acessórios como por exemplo a folha da serra, a broca, etc.
17. Retire as chaves de ajustamento. Antes de fazer a ligação, verifique se as chaves de ajustamento foram previamente retiradas.
18. Evite ligações despropositadas. Não transporte ferramentas ligadas à rede com o dedo colocado no interruptor. Antes de ligar a ferramenta à rede, certifique-se de que o interruptor se encontra desligado.
19. Cabo de extensão no exterior. No exterior utilize apenas um cabo de extensão próprio para esse fim.
20. Mantenha-se sempre atento. Verifique o que vai fazendo, proceda com precaução, e não utilize a ferramenta, desde que sinta que não se consegue concentrar.
21. Verifique se a ferramenta apresenta danos. Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se os dispositivos de protecção e peças estão operacionais. Veja se as peças móveis funcionam devidamente, sem encravarem ou se existem peças danificadas. Todas as peças têm que ser correctamente montadas, permitindo e garantindo um perfeito funcionamento da ferramenta. Todos dispositivos de protecção, interruptores ou outras peças, que se encontrem danificadas ou defeitas devem ser convenientemente reparadas ou substituídas por pessoal qualificado. Não utilize as ferramentas caso o interruptor não trabalhe.
22. Atenção! Utilize a sua ferramenta e acessórios de acordo com estas instruções de segurança e tendo em atenção as



limitações específicas desta ferramenta. Tome em atenção as condições de trabalho e o serviço que pretende efectuar. A utilização desta ferramenta em condições diferentes das recomendadas pode conduzir a danos na ferramenta e no utilizadores.

23. Faça com que a sua ferramenta apenas seja reparada por pessoal qualificado. As ferramentas eléctricas são fabricadas de acordo com as normas de segurança em vigor. As reparações devem ser feitas apenas por pessoal qualificado e utilizando peças de origem, de outro modo, poderão resultar num perigo considerável para o utilizador.

#### SEGURANÇA



- Lei-a e guarde este manual de instruções e as instruções de segurança incluídas
- Quando guardar a ferramenta, deverá certificar-se que o motor está devidamente parado assim como todas as peças rotativas
- Em caso de um mau funcionamento eléctrico ou mecânico, desligue imediatamente a ferramenta ou desligue o carregador
- Utilizar sempre acessórios originais DREMEL que só poderão ser adquiridos nos revendedores autorizados DREMEL
- Antes de usar um acessório, certifique-se que as R.P.M. deste são compatíveis com as da ferramenta
- Utilizar sempre acessórios originais DREMEL que só poderão ser adquiridos nos revendedores autorizados DREMEL
- Antes de usar um acessório, certifique-se que as R.P.M. deste são compatíveis com as da ferramenta
- Não deverá esta ferramenta ser manuseada por pessoas com idade inferior a 16 anos
- Nunca utilize pedras de esmeril acima de 1 1/4" (32 mm) Ø
- Nunca utilize pontas de broca acima de 1/8" (3,2 mm) Ø
- Nunca utilize o bloqueio do veio com a ferramenta em funcionamento
- Guarde a ferramenta em locais onde a temperatura não exceda os 40°C
- Certifique-se que o tamanho da pinça corresponde ao tamanho do encabouro do acessório
- Mantenha as aberturas do ventilador sempre limpas e destapadas
- Manuseie e guarde os discos de rebarbe/corte com cuidado, de modo a evitar que lasquem ou partam
- Não utilize discos de rebarbe/corte que estejam danificados ou deformados, ou que vibrem
- Para montar/usar acessórios de outras marcas que não sejam DREMEL, respeite as instruções do respectivo fabricante
- Antes de utilizar a ferramenta
  - assegure-se que o acessório está correctamente montado e apertado com firmeza
  - verifique que o acessório gira livremente rodando-o com a mão
  - ligue a ferramenta em vazio pelo menos durante 30 segundos na rotação máxima e numa posição de segurança
  - desligue imediatamente a ferramenta em caso de vibração excessiva ou outros defeitos de funcionamento, e verifique a causa do sucedido
- ! Nunca utilize um disco de corte para rebarbe lateral
- Ao rebarbar metais, devido às faíscas produzidas, mantenha afastadas da área de trabalho outras pessoas e materiais combustíveis
- Use óculos de protecção e luvas, protectores para os ouvidos, uma máscara de protecção contra o pó e calçado resistente; quando necessário, use também um avental
- Encoste ao de leve o arame da escova à peça a trabalhar, de forma a que apenas as pontas de arame/cerda executem o trabalho
- ! O acessório continua a sua rotação durante um curto período de tempo, mesmo depois de a ferramenta já ter sido desligada




#### SEGURANÇA DA FERRAMENTA SEM FIO DREMEL

- A bateria amovível de uma ferramenta sem fio deve ser recarregada apenas com o carregador especificado.
- Utilize a ferramenta sem fio somente com a bateria indicada. A utilização de outras baterias poderá constituir perigo de incêndio.
- Evite um arranque inadvertido. Certifique-se de que o interruptor da ferramenta se encontra na posição de desligado antes de inserir a bateria.
- Antes de efectuar quaisquer ajustes, substituir acessórios ou guardar a ferramenta, retire a bateria da ferramenta ou coloque o interruptor na posição de desligado
- Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de objectos metálicos, tais como: clips para papéis, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objectos metálicos pequenos que possam estabelecer a ligação entre os terminais da bateria.
- Durante o arranque, segure sempre a ferramenta com firmeza.

#### SEGURANÇA DA BATERIA / CARREGADOR

- Antes de utilizar o carregador da bateria, leia todas as instruções e advertências relativas ao carregador da bateria 786, bateria 785 e aparelho 780 que funciona com bateria.
- Utilize apenas o carregador que é fornecido juntamente com o produto ou um substituto directo indicado no catálogo ou no presente manual.
- Não desmonte ou utilize o carregador se este tiver sofrido um forte impacto, se tiver caído ou se tiver sido danificado de qualquer outra forma.



- Não proceda ao recarregamento da bateria num ambiente húmido ou molhado. Não exponha o carregador à chuva ou à neve. Se caixa exterior da bateria estiver rachada ou danificada, não a insira no carregador.
- Carregue as baterias recarregáveis Dremel n.º 785 exclusivamente com o carregador 786.
- Carregue a bateria a temperaturas superiores a 0°C e inferiores a 40 C. Guarde a ferramenta e a bateria em locais onde as temperaturas não excedam os 40 °C, nem desçam abaixo dos 0°C.
- Se a bateria estiver danificada ou se for sujeita a condições extremas de utilização e de temperatura, pode começar a ter fugas. Se o líquido entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com sabonete e água, e em seguida com sumo de limão ou vinagre. Se o líquido entrar para os olhos, lave abundantemente com água limpa, no mínimo durante 10 minutos, e procure imediatamente assistência médica.
- Durante o carregamento da bateria, coloque o carregador sobre superfícies planas, não inflamáveis e afastado de materiais combustíveis.
- A utilização de multi-fixações ou acessórios não recomendados ou que não sejam da marca Dremel poderá constituir risco de incêndio, provocar choque eléctrico ou causar ferimentos.
-  Nunca carregue a bateria ao ar livre.

#### ELIMINAÇÃO/RECICLAGEM DA BATERIA

- Não tente desmontar a bateria ou remover qualquer componente que sobressaia dos terminais da bateria.
- No final da sua vida útil, não deite a bateria para o lixo. Entregue-a num ponto de recolha preparado para receber acumuladores ou devolva-a a um centro de assistência técnica DREMEL (lista de centros de assistência técnica fornecida juntamente com a ferramenta).

#### MANUSEAMENTO

##### 1. Botão para ligar/desligar "C" (diagrama ❶)

- Ligue a ferramenta e selecione a velocidade deslocando a alavanca para a velocidade pretendida.
- Velocidade de 5.000 - 25.000 r.p.m.



##### 2. Montagem de acessórios (diagrama ❸)

- Para soltar, prima o botão de bloqueio do veio "D" e mantenha-o premido, enquanto roda manualmente a porca de aperto "A" até o veio bloquear de forma a evitar que continue em rotação. Se necessário, utilize uma chave "E" para soltar a porca de aperto "A".
- Proceda à substituição dos acessórios inserindo-os no mandril "B" até ao encosto por forma a evitar que eles desviem ou fiquem descentrados.
- Com o botão de bloqueio do veio "D" engatado, aperte manualmente a porca de aperto "A" até a haste do acessório ficar presa no mandril "B". Se necessário, utilize a chave "E" para apertar a porca de aperto "A".
- Não aperte demasiado a porca "A".



##### 3. Segurar e guiar a ferramenta (consulte o diagrama ❺)

- punho tipo lápis para trabalhos de precisão (gravar)
- punho tipo faca de aparar para trabalhos pesados (esmerilamento)
- punho de taco de golfe para duas mãos, ideal para quando é necessário manter a ferramenta paralela à superfície de trabalho, ou seja, quando se usa um disco de corte

##### 4. Carregar a bateria

- A ferramenta rotativa sem fio não está totalmente carregada. A ferramenta está equipada com uma bateria amovível. Certifique-se de que carrega a bateria antes da primeira utilização. Para obter melhores resultados aquando do primeiro carregamento, deixe a bateria a carregar durante a noite.

##### 5. Para carregar a bateria "H" (ver diagrama ❶)

- Coloque o interruptor "C" na posição "DESLIGADO" ("OFF").
- Aperte as patilhas de desengate "I" em ambos os lados da bateria "H", e retire a bateria "H" da parte traseira da ferramenta conforme ilustrado na página 2.
- Alinhe as marcas "F<sub>2</sub>" na bateria com as marcas "F<sub>3</sub>" no carregador e insira a bateria "H" no carregador "G".
- Insira o carregador "G" na fonte de alimentação. O LED verde acende, indicando que foi estabelecida a ligação e que a bateria "H" está a ser carregada. Em condições normais de utilização, a bateria "H" necessita de 3 horas de carregamento para atingir a sua capacidade máxima.
- Quando o carregamento estiver concluído, retire a bateria "H" do carregador "G".
- Alinhe as marcas "F<sub>2</sub>" na bateria com as marcas "F<sub>1</sub>" na caixa da ferramenta. Aperte as patilhas de desengate "I", insira a bateria "H" na parte traseira da ferramenta e liberte a pressão nas patilhas "I" de forma a engatar na posição devida.

##### 6. Notas importantes acerca do carregamento

- Nos primeiros ciclos de carregamento, a bateria aceita apenas 80 % da sua capacidade máxima. No entanto, depois desses primeiros ciclos, a bateria passa a carregar até à sua capacidade máxima.
- O carregador foi concebido para efectuar um carregamento rápido apenas quando a temperatura da bateria se situar entre 0°C e 40°C.



- Se se registar uma redução significativa no tempo de operação possível com cada carregamento, isso poderá significar que a bateria está a aproximar-se do fim da sua vida útil, pelo que deve ser substituída.
- Se prever que não vai utilizar a ferramenta por períodos relativamente longos (p. ex. um mês ou mais), é aconselhável utilizar a mesma até a bateria estar totalmente descarregada, antes de a guardar. Após um período prolongado sem utilização, a capacidade será inferior no primeiro recarregamento. A capacidade normal será restabelecida em 2 ou 3 ciclos de carga / descarga. Não se esqueça de desligar o carregador durante os períodos em que não está a ser utilizado.
- Se a bateria não recarregar devidamente:
  - Controle a tensão na saída, ligando outros aparelhos eléctricos.
  - Verifique se a saída está ligada a um interruptor de luz que "desligue" a corrente quando se desligam as luzes.
  - Verifique se os terminais da bateria estão sujos. Se necessário, limpe com um cotonete e álcool.
  - Se continuar a não conseguir um carregamento completo, leve ou envie a ferramenta, a bateria e o carregador a um centro de assistência técnica Dremel para serem reparados (endereços na lista de centros de assistência técnica fornecida juntamente com a ferramenta).

Nota: A utilização de carregadores ou baterias que não sejam da marca Dremel implica a exclusão do direito a garantia.

#### CONSELHOS DE APLICAÇÃO

- Experimente sempre num pedaço de material de modo a poder escolher o acessório correcto e a determinar a velocidade adequada
- Não aplique demasiada pressão na ferramenta; deixe a velocidade trabalhar por si
- Use apenas acessórios que sejam recomendados pelo fabricante para o seu modelo.

#### VELOCIDADE

A ferramenta rotativa sem fio está equipada com um regulador de controle de velocidade variável. Para ligar a ferramenta, rode o regulador para o número pretendido a fim de seleccionar a velocidade de operação requerida entre 5.000 - 25.000 rpm. Para desligar a ferramenta, rode o regulador para a posição "0" DESLIGADO ("OFF"). Pode consultar as tabelas nas páginas 4, 5, e 6 para determinar a velocidade adequada, em função do material a trabalhar e do tipo de fresa ou outro acessório utilizado. As referidas tabelas ajudam-no a seleccionar rapidamente tanto o acessório correcto como a velocidade ideal.

Regulação do número aproximado de rotações por minuto da ferramenta rotativa sem fio de velocidade variável modelo 780.

Ajuste do interruptor	Velocidades
0	OFF
2	1,000 - 5,000 RPM
4	6,000 - 10,000 RPM
6	11,000 - 15,000 RPM
8	16,000 - 20,000 RPM
10	21,000 - 25,000 RPM

A velocidade da ferramenta rotativa é controlada através do ajuste deste indicador situado no corpo do aparelho.





P

Algumas regras importantes em relação à velocidade:

1. Os plásticos e os materiais que, de uma forma geral, derretem a baixas temperaturas deverão ser cortados a baixas velocidades.
2. Polir, polir com pano e limpar com uma escova de aço são tudo operações que devem ser executadas a velocidades inferiores a 15.000 r.p.m., a fim de impedir a ocorrência de danos na escova.
3. A madeira deverá ser cortada a alta velocidade, excepto madeiras macias.
4. O ferro e o aço deverão ser cortados à velocidade máxima, caso empregue um acessório de metal duro, e a velocidades inferiores, se usar ferramentas de corte de aço rápido. Se uma ferramenta de corte de aço rápido começar a vibrar, isso significa que a velocidade seleccionada é excessivamente baixa.
5. O alumínio, as ligas de cobre, as ligas de chumbo, as ligas de zinco e o latão podem ser cortados às mais variadas velocidades, dependendo do tipo de corte efectuado. Aplique parafina ou outro lubrificante adequado no gume, a fim de impedir que o material cortado se agarre aos dentes da fresa.

Para determinar com maior exactidão a velocidade de funcionamento mais indicada para cada um dos materiais e dos acessórios, criámos uma série de tabelas, que constam do diagrama ⑥. Consultando estas tabelas poderá ficar a saber quais as velocidades recomendadas em função do tipo de acessório. Consulte atentamente estas tabelas e procure familiarizar-se com o seu conteúdo.

Em última análise, a melhor forma de determinar a velocidade correcta para trabalhar num dado material é experimentar durante alguns minutos num pedaço que não a peça a trabalhar, mesmo depois de consultar a tabela. Rapidamente se aperceberá que uma velocidade inferior ou superior é mais eficaz, bastando ver o que acontece ao passar uma ou duas vezes a velocidades diferentes. Sempre que trabalhar com plásticos, por exemplo, comece com um regime de rotações inferior e vá aumentando a velocidade até se aperceber que o plástico começa a derreter no ponto de contacto entre a ferramenta e o material. Depois diminua ligeiramente a velocidade, a fim de obter a velocidade de trabalho ideal.

Ao contrário do que possa pensar, aumentar a pressão exercida sobre a ferramenta, quando ela começa a deixar de cortar, não adianta rigorosamente nada. Provavelmente a solução nesse caso é utilizar uma fresa diferente, experimentando, ao mesmo tempo, modificar a velocidade de trabalho. Todavia, uma coisa é certa: apoiar-se sobre a ferramenta não ajuda grandemente.

#### MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO

- Mantenha a ferramenta, a bateria e o carregador sempre limpos (alguns produtos de limpeza domésticos e solventes, podem danificar as peças de plástico; isto diz também respeito à benzina, tricloretoano, cloro e amónio)
- A produção excessiva de faíscas é indicação de que as escovas de carvão estão gastas. Por conseguinte deve levar a sua ferramenta a um centro de assistência técnica.
- Em caso de defeitos eléctricos ou mecânicos, leve a ferramenta ao mais próximo Posto de Assistência DREMEL, para uma reparação (os endereços estão mencionados na mapa de peças, fornecida com a ferramenta)





ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7800PC
Σφιγκτήρας	+
Multi Τσόκ	+
Κλειδί	+
Συλλογή βιβλιογραφίας	+
Κασετίνα μεταφοράς	+
Εξαρτήματα (διάγραμμα 7)	25

## Γενικές υποδείξεις λειτουργίας:

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα βασικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία, κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιά. **Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.**

- Ελέγξτε το βολτάζ που υποδεικνύεται στην πινακίδα του εργαλείου.**
- Κρατάτε τάξη στο χώρο εργασίας σας.** Αταξία στο χώρο εργασίας σας συνεπάγεται κίνδυνο ατυχημάτων.
- Λάβετε υπόψη τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.** Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρό περιβάλλον. Φροντίζετε να έχετε αρκετό φως. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υλικά και αέρια.
- Προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία.** Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένα αντικείμενα (π.χ. σωλήνες, σώματα θέρμανσης, ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία).
- Απομακρύνετε τα παιδιά.** Μην αφήνετε άλλα πρόσωπα να αγγίζουν το εργαλείο, απομακρύνετε τα από το χώρο εργασίας.
- Φυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σας σε ασφαλές μέρος.** Τα μη χρησιμοποιούμενα εργαλεία να φυλάγονται σε στεγνούς, κλειστούς χώρους, μακριά από παιδιά.
- Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο.** Εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην προδιαγεγραμμένη περιοχή ισχύος.
- Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο.** Μη χρησιμοποιείτε τα εργαλεία χαμηλής ισχύος ή πρόσθετα εξαρτήματα για βαριές εργασίες, για τις οποίες δεν προορίζονται (π.χ. μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονο για να κόψετε δένδρα ή κλαδιά).
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.** Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν από κινούμενα μέρη μηχανών. Σε εργασίες στο ύπαιθρο συνιστούνται λαστιχένια γάντια και υποδήματα που δε γλιστρούν. Εάν έχετε μακριά μαλλιά φοράτε ένα διχτάκι για τα μαλλιά.
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.** Χρησιμοποιείτε αναπνευστικές μάσκες σε περίπτωση εργασιών, όπου δημιουργείται σκόνη.
- Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα απαγωγής σκόνης.** Αν προβλέπεται η χρήση συστημάτων για τη συλλογή και την απομάκρυνση της σκόνης, να βεβαιώνετε ότι τα συστήματα αυτά είναι σωστά συνδεδεμένα και λειτουργούν κανονικά.
- Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου.** Μην κρατάτε το εργαλείο από το καλώδιό του, μην το τραβάτε για να βγάλετε το εργαλείο από την πρίζα και προστατεύετε το καλώδιο από θερμότητα, λάδι και μυτερές γωνίες.
- Ασφαλίστε το εργαλείο.** Χρησιμοποιείτε συσκευές στήριξης ή μέγγενη για να συγκρατήσετε το αντικείμενο στο οποίο εργάζεστε, είναι ασφαλέστερο από να το κρατάτε με το χέρι σας και παράλληλα σας αφήνει ελεύθερα για χειρισμό και τα δύο χέρια σας.
- Μην σκύβετε πάρα πολύ.** Αποφύγετε τη μη φυσική στάση, φροντίστε να στέκεστε σίγουρα και να κρατάτε ισορροπία.
- Περιορίστε προσεκτικά τα εργαλεία σας.** Κρατάτε τα εργαλεία σας κοφτερά και καθαρά για να είσθε σε θέση να εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα. Τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης και τις υποδείξεις αλλαγής εξαρτήματος. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και δώστε το, σε περίπτωση βλάβης, να επισκευαστεί από έναν ειδικό. Ελέγχετε τακτικά την παλαντζέζα (καλώδιο προέκτασης) και αλλάξετέ την σε περίπτωση βλάβης. Οι λαβές πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από λάδι ή λιπαντικό.
- Βγάξτε τα εργαλεία από την πρίζα,** σε περίπτωση μη χρήσης, πριν την αρχή των εργασιών συντήρησης ή στην περίπτωση αλλαγής εξαρτημάτων, όπως π.χ. λεπίδων πριονιών, τρυπανιών και άλλων κοπτικών.
- Μην αφήνετε τα κλειδιά πάνω στο εργαλείο.** Κάνετε συνήθειά σας, να βεβαιώνετε πριν ξεκινήσετε το εργαλείο, ότι το κλειδί του τσοκ ή άλλα κλειδιά ρύθμισης έχουν απομακρυνθεί από το εργαλείο.
- Αποφύγετε άθελο ξεκίνημα.** Μην κρατάτε εργαλεία που είναι στην πρίζα με το δάκτυλο στο διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι όταν συνδέετε την πρίζα ο διακόπτης του εργαλείου είναι κλειστός.
- Χρήση παλαντζέζας στο ύπαιθρο.** Όταν γίνεται χρήση του εργαλείου στο ύπαιθρο, να χρησιμοποιείτε μόνο παλαντζέζες κατάλληλες για το σκοπό αυτό.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί.** Παρακολουθείτε την εργασία σας, ενεργείτε λογικά και μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν δεν είστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά που κάνετε.
- Ελέγχετε το εργαλείο σας για τυχόν βλάβες.** Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σας πρέπει να ελέγξετε τους προφυλακτήρες και τα άλλα μέρη του και να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Ελέγχετε εάν λειτουργούν σωστά τα κινούμενα μέρη, εάν δεν είναι σφιχτά, εάν δεν έχουν σπάσει κομμάτια, εάν όλα τα άλλα τμήματα λειτουργούν κανονικά. Ελέγχετε εάν είναι σωστά συναρμολογημένα όλα τα μέρη του εργαλείου, καθώς και εάν είναι εν τάξει όλες οι άλλες συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του εργαλείου. Ένας προφυλακτήρας, διακόπτης ή άλλο μέρος του εργαλείου που έχει βλάβη πρέπει να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται από ειδικό συνεργείο. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία στα οποία δεν μπορεί να ανοίξει και να κλείσει ο διακόπτης.



22. **Προσοχή!** Χρησιμοποιήστε το εργαλείο και τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας και με τον κατάλληλο για το συγκεκριμένο εργαλείο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η χρήση του εργαλείου για εργασίες διαφορετικές, από αυτές που προβλέπεται να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο εργαλείο, μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους.
23. **Επισκευή μόνο από τον ειδικό ηλεκτρολόγο.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία υπόκεινται στους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Η διεξαγωγή των επισκευών επιτρέπεται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο και με χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά υφίσταται κίνδυνος για το χρήστη.

#### **ΑΣΦΑΛΕΙΑ**



- Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε αυτό το βιβλίο οδηγιών και τις εσωτερικές οδηγίες ασφαλείας.
- Όταν τελειώνετε τη δουλειά σας και ακουμπάτε το εργαλείο στο πλάι, κλείστε το διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη του έχουν σταματήσει εντελώς.
- Σε περίπτωση μιας ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, θέστε αμέσως το εργαλείο εκτός λειτουργίας ή αποσυνδέστε το φορτιστή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά εξαρτήματα της DREMEL, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα να ελέγχετε πάντοτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα εργασίας για το συγκεκριμένο εξάρτημα σε σχέση με τις στροφές του εργαλείου σας.
- Αυτό το εργαλείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τους τροχούς λείανσης με  $\varnothing$  άνω των 1 1/4" (32 χλστ.).
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τρυπάνια με  $\varnothing$  άνω των 1/8" (3,2 χλστ.).
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την εμπλοκή του άξονα όσο το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Να αποθηκεύετε το εργαλείο σε χώρους όπου η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 40°C.
- Σιγουρευτείτε ότι το μέγεθος του σφιγκτήρα αντιστοιχεί με το μέγεθος του άξονα του εξαρτήματος.
- Κρατάτε τις θυρίδες αερισμού καθαρές και πάντα ακάλυπτες.
- Να μεταχειρίζεστε τους δίσκους τροχίσματος/κοπής με προσοχή ώστε να αποφεύγετε τον θρυμματισμό και το ράρισμα τους
- Μην χρησιμοποιείτε ελαπνωματικούς, παραμορφωμένους ή δοιυμένους δίσκους τροχίσματος/κοπής
- Για τη συναρμολόγηση/χρήση εξαρτημάτων άλλου εργοστασίου, ακολουθήστε τις οδηγίες του σχετικού κατασκευαστή
- Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο
  - βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει σφιχτεί στη θέση του
  - ελέγξτε ότι το εξάρτημα λειτουργεί ανεμόδοστα περιστρέφοντας το με το χέρι
  - δοκιμάστε το εργαλείο τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα δουλεύοντάς το στη μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο, από ασφαλή θέση
  - σταματήστε αμέσως το εργαλείο σε περίπτωση σοβαρής δόνησης ή άλλης ελαττωματικής λειτουργίας και ελέγξτε το για να εξακριβωθεί η αιτία
- ! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε δίσκο κοπής για πλάγιο τρόχιμα
- Όταν τροχίζετε μεταλλικά υλικά, παράγονται σπινθήρες; απομακρύνετε άλλα άτομα και εύφλεκτα υλικά από τον χώρο εργασίας
- Na φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια, προστατευτικά μέσα ακοής, μάσκα σκόνης και γερά παπούτσια; αν είναι αναγκαίο, φορέστε και ποδιά
- Χρησιμοποιείτε κατά την εργασία τη συρματοβούρτσα ή την τρίχην βούρτσα ελαφρά, επειδή μόνο οι άκρες του σύρματος/τρίχας εκτελούν την εργασία.
- ! Το εξάρτημα συνεχίζει να περιστρέφεται για σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή λειτουργίας του εργαλείου



#### **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ DREMEL**

- Ένα εργαλείο μπαταρίας μ' ένα ξεχωριστό πακέτο μπαταριών επιτρέπεται να επαναφορτιστεί μόνο με τον κατάλληλο για την μπαταρία φορτιστή.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μπαταρίας μόνο με το ειδικό προβλεπόμενο πακέτο μπαταριών. Η χρήση άλλων μπαταριών ενδέχεται να εμπεριέχει έναν κίνδυνο ανάφλεξης.
- Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης είναι κλειστός (θέση off), προτού να τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών.
- Αποσυνδέστε το πακέτο μπαταριών από το εργαλείο ή κλείστε το διακόπτη (θέση off), προτού να εκτελέσετε οποιοδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή προτού να αποθηκεύσετε το εργαλείο.
- Εάν το πακέτο μπαταριών δε χρησιμοποιείται, φυλάξτε το μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως: Συνδετήρες χαρτιών, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια σύνδεση από τον έναν πόλο της μπαταρίας στον άλλο.
- Κατά την έναρξη της λειτουργίας κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο στα χέρια σας.

#### **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Προτού να χρησιμοποιήσετε το φορτιστή της μπαταρίας, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές υποδείξεις πάνω στο φορτιστή της μπαταρίας 786, στο πακέτο μπαταριών 785 και στα εργαλεία 780 που χρησιμοποιούν μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή, που συνοδεύει το εργαλείο σας ή ένα γνήσιο ανταλλακτικό φορτιστή, όπως αναφέρεται στον κατάλογο αυτού του εγχειριδίου.
- Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή ή μην τον χρησιμοποιήσετε, εάν έχει χτυπήσει δυνατά, εάν έχει πέσει κάτω ή εάν έχει υποστεί με οποιονδήποτε τρόπο κάποια άλλη ζημιά.



- Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία σε υγρό ή βρεγμένο περιβάλλον. Μην εκθέτετε το φορτιστή στη βροχή ή στο χιόνι. Εάν το κέλυφος της μπαταρίας έχει ραγίσει ή έχει υποστεί κάποια ζημιά, μην τοποθετήσετε την μπαταρία στο φορτιστή.
- Φορτίζετε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Dremel αριθ. 785 με το φορτιστή 786.
- Φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασίες πάνω από 0°C και κάτω από 40°C. Φυλάγεται το εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε μια θέση, όπου οι θερμοκρασίες δεν ανεβαίνουν πάνω από τους 40°C ή δεν κατεβαίνουν κάτω από τους 0°C.
- Εάν υπάρχει κάποια ζημιά και κάτω από εξαιρετικές συνθήκες χρήσης και θερμοκρασίας, μπορεί από τις μπαταρίες στο πακέτο των μπαταριών να αρχίσει να τρέχει υγρό. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλυθείτε γρήγορα με σαπούνι και νερό και μετά ξεπλυθείτε με χυμό λεμονιού ή ξύδι. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό το λιγότερο για 10 λεπτά και ηγαίνετε αμέσως στο γιατρό.
- Τοποθετήστε το φορτιστή πάνω σε μια επίπεδη, μη αναφλέξιμη επιφάνεια και μακριά από αναφλέξιμα υλικά, όταν επαναφορτίζετε το πακέτο των μπαταριών.
- Η χρήση ενός εξαρτήματος, που δε συνιστάται ή δεν πωλείται από την Dremel, εμπεριέχει τον κίνδυνο ανάφλεξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων.
- Μην φορτίζετε ποτέ το πακέτο των μπαταριών στο ύπαιθρο.



#### **ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία ή να αφαιρέσετε ένα στοιχείο που προεξέχει από τους πόλους της μπαταρίας.
- Στο τέλος μιας χρήσιμης ζωής της μπαταρίας, μην την πετάξετε στα απορρίμματα. Παραδώστε παρακαλώ την μπαταρία σας σ' ένα διαθέσιμο κέντρο απόσυρσης μπαταριών ή επιστρέψτε τις μπαταρίες σας σ' ένα συνεργείο σέρβις της DREMEL (οι διευθύνσεις αναφέρονται στο διάγραμμα σέρβις που παραδίδεται μαζί με το εργαλείο).

#### **ΧΡΗΣΗ**

##### 1. Κουμπί On/Off "C" (διάγραμμα ❶)

- Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία και επιλέξτε την ταχύτητα, πατώντας το μοχλό στην επιθυμητή ταχύτητα.
- Ταχύτητα από 5.000 - 25.000 στροφές ανά λεπτό

##### 2. Πώς να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα (διάγραμμα ❷)

- Για το λύσιμο, πατήστε το κουμπί εμπλοκής του άξονα "D" και κρατήστε το πατημένο, περιστρέφοντας συγχρόνως με το χέρι το σφικτήρα "A" (ή το τσοκ), μέχρις ότου το κλειδί του άξονα να εμποδίζει την επιπλέον περιστροφή. Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε το κλειδί "E" για το λύσιμο του σφικτήρα "A".
- Για την αλλαγή του εξαρτήματος τοποθετήστε το εξάρτημα στο σφικτήρα "B" (ή στο τσοκ) και σφίξτε το όσο γίνεται, για να ελαχιστοποιήσετε τυχόν χαλάρωση και αστάθεια.
- Με το κουμπί εμπλοκής του άξονα "D" πατημένο, σφίξτε με το χέρι το σφικτήρα "A" (ή το τσοκ), ώπου να πιάσει το στέλεχος του εξαρτήματος στη φωλιά "B". Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε το κλειδί "E" για να σφίξετε το σφικτήρα "A".
- Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο του σφικτήρα "A".

##### 3. Πώς να κρατάτε και να κατευθύνετε το εργαλείο (βλέπε διάγραμμα ❸)

- Λαβή μολυβιού για εργασία ακριβείας (χάραξη)
- Χειρολαβή του ξεφλουδίζοντος μαχαίριου για άλλη εργασία (λείανση)
- Λαβή του γκολφ με τα 2 χέρια, ιδανική όταν πρόκειται να κρατήσετε το εργαλείο παράλληλα προς την επιφάνεια του επεξεργαζόμενου κομματιού, π.χ. χρησιμοποιώντας ένα δίσκο κοπής

##### 4. Φόρτιση του εργαλείου

- Το επαναφορτιζόμενο περιστροφικό εργαλείο δεν είναι πλήρως φορτισμένο. Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με ένα αφαιρούμενο πακέτο μπαταριών. Βεβαιωθείτε, ότι το πακέτο των μπαταριών έχει φορτιστεί πριν τη χρήση για πρώτη φορά. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα στην πρώτη φόρτιση, φορτίστε το πακέτο των μπαταριών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

##### 5. Για τη φόρτιση του πακέτου των μπαταριών "H" (βλέπε διάγραμμα ❹)

- Θέστε το διακόπτη "C" στη θέση "OFF".
- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλιση "I" στις δύο πλευρές του πακέτου των μπαταριών "H" και αφαιρέστε το πακέτο των μπαταριών "H" από την πίσω πλευρά του εργαλείου, όπως φαίνεται στη σελίδα 2.
- Ευθυγραμμίστε τα σημάδια "F<sub>2</sub>" στο πακέτο των μπαταριών με τα σημάδια "F<sub>3</sub>" στο φορτιστή και τοποθετήστε το πακέτο των μπαταριών "H" στο φορτιστή "G".
- Συνδέστε το φορτιστή "G" στην παροχή του ρεύματος. Η πράσινη φωτοδιόδος (LED) δείχνει ότι η σύνδεση έχει αποκατασταθεί και το πακέτο των μπαταριών "H" φορτίζεται. Σε περίπτωση κανονικής χρήσης το πακέτο των μπαταριών "H" χρειάζεται 3 ώρες χρόνου φόρτισης, για να φορτιστεί πλήρως.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το πακέτο των μπαταριών "H" από το φορτιστή "G".
- Ευθυγραμμίστε τα σημάδια "F<sub>2</sub>" στο πακέτο των μπαταριών με τα σημάδια "F<sub>1</sub>" στο κέλυφος του εργαλείου. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης "I", τοποθετήστε το πακέτο των μπαταριών "H" στην πίσω πλευρά του εργαλείου και αφήστε το πλήκτρο "I" ελεύθερο, έτσι ασφαλιζεται στη σωστή θέση.



#### 6. Σημαντικές υποδείξεις φόρτισης

- Το πακέτο των μπαταριών δέχεται μόνο περίπου το 80% τη μέγιστης χωρητικότητας στους πρώτους κύκλους φόρτισης. Μετά τους πρώτους κύκλους φόρτισης φορτίζεται η μπαταρία στην πλήρη χωρητικότητα.
- Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για μια γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας, αλλά μόνο όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται μεταξύ 0°C και 40°C.
- Μια σημαντική μείωση του χρόνου λειτουργίας ανά φόρτιση μπορεί να σημαίνει, ότι το πακέτο των μπαταριών πλησιάζει το τέλος της ζωής του και πρέπει να αντικατασταθεί.
- Εάν προβλέπετε μεγάλα χρονικά διαστήματα (π.χ. ένας μήνας ή περισσότερο) χωρίς χρήση του εργαλείου σας, καλύτερα είναι να λειτουργήσετε το εργαλείο σας, ώσπου να αδειάσει εντελώς, προτού να φυλάξετε το πακέτο των μπαταριών σας. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευση, είναι η χωρητικότητα στην πρώτη επαναφόρτιση χαμηλότερη. Η κανονική χωρητικότητα επιτυγχάνεται σε 2 ή 3 κύκλους φόρτισης / αποφόρτισης. Θυμηθείτε να αποσυνδέσετε το φορτιστή κατά τη διάρκεια του χρόνου αποθήκευσης.
- Εάν το πακέτο των μπαταριών δε φορτίζεται σωστά:
  - Ελέγξτε την τάση της πρίζας, συνδέοντας εκεί μια άλλη ηλεκτρική συσκευή.
  - Ελέγξτε αν η πρίζα είναι συνδεδεμένη μ' ένα διακόπτη φωτισμού, ο οποίος διακόπτει την τάση, όταν σβήσει το φως.
  - Ελέγξτε τους πόλους του πακέτου των μπαταριών για τυχόν ρύπανση. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τους μ' ένα βαμβακερό πανί και αλκοόλη.
  - Εάν ακόμα δε γίνεται καμία σωστή φόρτιση, φέρτε ή στείλτε το εργαλείο, το πακέτο των μπαταριών και το φορτιστή σ' ένα συνεργείο σέρβις της Dremel για επισκευή (οι διευθύνσεις αναφέρονται στο διάγραμμα σέρβις που παραδίδεται μαζί με το εργαλείο).

Παρατήρηση: Η χρήση φορτιστών ή πακέτων μπαταριών, που δεν πωλούνται από την Dremel, μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

- Δοκιμάστε πάντα προηγουμένως πάνω σ' ένα κομμάτι άχρηστο υλικό, ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο εξάρτημα και να καθορίσετε την ιδανική ταχύτητα.
- Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο εργαλείο, αφήστε την ίδια την ταχύτητά του να δουλέψει για σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής για το μοντέλο σας.

#### **ΤΑΧΥΤΗΤΑ**

Το επαναφορτιζόμενο περιστροφικό εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με μια μεταβλητή προεπιλογή ελέγχου της ταχύτητας. Για την ενεργοποίηση (ON) του εργαλείου, στρέψτε το διακόπτη επιλογής στον επιθυμητό αριθμό, για την επιλογή της απαιτούμενης ταχύτητας λειτουργίας από 5.000 - 25.000 στροφές ανά λεπτό. Για την απενεργοποίηση (OFF) του εργαλείου, στρέψτε το διακόπτη επιλογής στο "0", στη θέση OFF. Μπορείτε να ανατρέξετε στα διαγράμματα στη σελίδα 4, 5, και 6, για να προσδιορίσετε τη σωστή ταχύτητα, ανάλογα με το επεξεργαζόμενο υλικό και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου κόφτη ή του άλλου τυχόν εξαρτήματος. Αυτά τα διαγράμματα σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε με μια ματιά τόσο το σωστό εξάρτημα όσο και την ιδανική ταχύτητα.

Χοντρική ρύθμιση των στροφών ανά λεπτό επαναφορτιζόμενου περιστροφικού εργαλείου μεταβλητής ταχύτητας μοντέλο 780.

Ρύθμιση διακόπτη	εριοχή ταχύτητας
0	OFF
2	1,000 - 5,000 RPM
4	6,000 - 10,000 RPM
6	11,000 - 15,000 RPM
8	16,000 - 20,000 RPM
10	21,000 - 25,000 RPM

Η ταχύτητα του περιστροφικού εργαλείου ελέγχεται με τη ρύθμιση της ένδειξης στο κέλυφος.





#### Μερικοί πρακτικοί κανόνες σχετικά με την ταχύτητα:

1. Τα πλαστικά και τα υλικά που λιώνουν σε χαμηλές θερμοκρασίες πρέπει να κόβονται σε χαμηλές ταχύτητες.
2. Το γυάλισμα, το στίλβωμα και το καθάρισμα με μια σφραματόβουρτσα πρέπει να γίνεται με ταχύτητες κάτω από 15.000 στροφές ανά λεπτό, για την αποφυγή ζημιάς στη βούρτσα.
3. Το ξύλο πρέπει να κόβετε σε υψηλή ταχύτητα.
4. Το σίδερο ή ο χάλυβας πρέπει να κόβονται με την υψηλότερη ταχύτητα, όταν χρησιμοποιείτε εξάρτημα από σκληρομέταλλο, αλλά σε χαμηλότερες ταχύτητες, όταν χρησιμοποιείτε χαλύβδινα κοπτικά υψηλής ταχύτητας. Εάν ένα χαλύβδινο κοπτικό υψηλής ταχύτητας αρχίσει να κροταλίζει, αυτό κανονικά σημαίνει ότι το εργαλείο περιστρέφεται πολύ αργά.
5. Το αλουμίνιο, τα κράματα χαλκού και μολύβδου, τα κράματα ψευδαργύρου και ο τσίγκος μπορούν να κοπούν σε διάφορες ταχύτητες, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης κοπής. Χρησιμοποιείτε παραφίνη ή άλλο κατάλληλο λιπαντικό στον κόφτη, για να εμποδίσετε το υλικό κοπής να εισχωρήσει στα δόντια του κόφτη.

Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε την καλύτερη ταχύτητα λειτουργίας για τα διάφορα υλικά και τα διάφορα εξαρτήματα, καταρτίσαμε μια σειρά από πίνακες που εμφανίζονται στο διάγραμμα 6. Ανατρέχοντας σ' αυτούς τους πίνακες, μπορείτε να βρείτε τις συνιστούμενες ταχύτητες για κάθε τύπο εξαρτήματος. Κοιτάξτε αυτούς τους πίνακες και εξοικειωθείτε μαζί τους.

Τελικά ο καλύτερος τρόπος να προσδιορίσετε τη σωστή ταχύτητα εργασίας σ' ένα οποιοδήποτε υλικό είναι να ασκηθείτε λίγα λεπτά πάνω σ' ένα άχρηστο κομμάτι, αφού πρώτα συμβουλευθείτε το διάγραμμα. Μπορείτε να μάθετε γρήγορα, αν η μικρότερη ή μεγαλύτερη ταχύτητα είναι αποτελεσματικότερη, παρατηρώντας τι συμβαίνει καθώς κάνετε ένα-δύο περάσματα σε διαφορετικές ταχύτητες. Όταν δουλεύετε για παράδειγμα με πλαστικό, αρχίστε με μια χαμηλή ταχύτητα και αυξήστε την ταχύτητα, ώσπου να δείτε το πλαστικό να λιώνει στο σημείο επαφής. Τότε μειώστε ελαφρά την ταχύτητα, για να πετύχετε την άριστη ταχύτητα εργασίας.

Η αύξηση της πίεσης πάνω στο εργαλείο δεν είναι η λύση στην περίπτωση που δεν κόβει, όπως νομίζετε πως θα έπρεπε. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό κοπτικό και ίσως μια ρύθμιση της ταχύτητας θα έλυνε το πρόβλημα. Το να γέρνετε όμως πάνω στο εργαλείο σπανίως βοηθάει.

#### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ**

- Διατηρείτε το εργαλείο, το πακέτο των μπαταριών και το φορτιστή καθαρό (για μερικά απορροπantικά οικιακής χρήσης και διαλύτες υπάρχει φόβος να αλλοιώσουν τα πλαστικά μέρη του εργαλείου, σ' αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων η βενζίνη, το τριχλωραιθυλένιο, η χλωρίνη, η αμμωνία κ.α.).
- Μια υπερβολική δημιουργία σπινθήρων δείχνει συνήθως φθαρμένες ψήκτες (καρβουνάκια), σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιδιορθωθεί το εργαλείο σας σ' ένα συνεργείο σέρβις.
- Στην περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης δώστε το εργαλείο σ' ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της DREMEL για επισκευή (οι διευθύνσεις αναγράφονται στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει τα εργαλείο).



Általános Felszerelések	7800PB
Befogó	+
Tokmány	+
Kulcs	+
Használati utasítások	+
Hordtáska	+
Tartozék (diagramot 7)	25

## Általános működtetéssel kapcsolatos ötletek:

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor bizonyos alapvető biztonsági előírásokat be kell tartani, hogy elkerülhessük az áramütés, esetleges balesetek és égési sérülések lehetőségét. **Olvassa el, és tartsa mindig szem előtt a következő utasításokat, mielőtt a géppel dolgozna. A biztonsági előírásokat gondosan őrizze meg.**

- Mindig ellenőrizze a típusábrán megadott feszültségértéket (Volt)**
- A munkaterületet tartsa mindig rendben.** Rendtelenség a munkálatok alatt balesetveszély forrása lehet.
- Vegye figyelembe a környezeti behatásokat.** Soha ne tegyen ki elektromos készülékeket az esőre. Soha ne használjon elektromos készülékeket nedves vagy vizes környezetben. Mindig gondoskodjon a kellő megvilágításról. Soha ne használjon elektromos készülékeket gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
- Óvakodjon az elektromos áramütés lehetőségétől.** Kerülje a testi érintkezést földelt részekről (pl.: csövek, fűtőtest, tűzhely, hűtőszekrény).
- Tartsa a gyermekeket távol.** Ne engedje, hogy más személy megérintse a készüléket vagy a kábelt, tartsa be a kellő távolságot.
- Tárolja a készüléket mindig biztonságos körülmények között.** A készüléket, amit nem használ, tartsa mindig száraz, zárt helységben, ami gyermekek számára nem elérhető.
- Soha ne terhelje túl a készülékét.** Biztonságosabban és könnyebben dolgozhat, ha a megadott teljesítményadatoknak megfelelően használja a gépet.
- Használja mindig a megfelelő készüléket.** Gyengébb alkatrészeket soha ne használjon nehezebb munkálatokhoz. Ne használja a készüléket olyan célokra és munkálatokra, amire az nem alkalmas (pl.: ne használjon kézi körfűrész fák kivágására).
- Hordjon mindig az előírásoknak megfelelő munkaruházatot.** Ne hordjon bő ruhát vagy ékszert, mert a mozgó részek esetleg bekaphatják. A szabadban zajló munkálatoknál gumikesztyű és szoros cipő használata ajánlatos. Ha hosszú haja van, a munka közben viseljen hajhálót.
- Használjon védőszemüveget.** Poros munkálatok közben használjon maszkot is.
- Csatlakoztasson porszívó készülékeket.** Ügyeljen a porszívó felszerelésénél a biztos csatlakozásra és az előírás szerinti használatra.
- Óvja a hálózati kábelt.** Soha ne vigye a készüléket a kábelnél fogva, ne használja a kábelt a dugó konnektorból való kihúzásra, és óvja a kábelt a hőségtől, olajtól és éles tárgyaktól.
- Biztosítsa a munkadarabot.** Használjon satut vagy csavaros szorítót a munkadarab biztosítására, mert így biztonságosabb, mint kézzel tartani, így a munkálatokhoz használhatja mindkét kezét.
- Csak a munkaterületén dolgozzon.** Kerülje az abnormális testhelyzeteket, gondoskodjon a biztos állásról, és mindig tartsa meg az egyensúlyát.
- Gondosan óvja a készülékét.** Tartsa mindig tisztán és élesen a készüléket, hogy jól és pontosan dolgozhasson. Tartsa be a tárolási előírásokat, és a tartozékok cseréjének előírásait. Ellenőrizze rendszeresen a dugót és a kábelt, ha az megsérült, szakemberrel javíttassa meg, vagy cseréltesse ki a meghibásodott alkatrészt. Ellenőrizze gondosan a hosszabbító-kábelt, ha hibás javíttassa meg. A markolatot tartsa szárazon, olajtól és zsírtól mentesen.
- A dugót húzza ki.** Ha a készüléket nem használja, a tisztítás előtt, vagy ha alkatrészt cserél ki, mint például láncvezető lap, fűrészár, szerszámok minden fajtája.
- Ne hagyjon semmilyen szerszámkulcsot a készülékbe bedugva.** Mindig ellenőrizze a bekapcsolás előtt, hogy a szerszámkulcsot eltávolította-e.
- Kerülje a nem szándékos működést.** Ne vigye a hálózathoz csatlakoztatott készüléket ujjával az indítógombon. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati dugó a csatlakoztatásnál ki van-e húzva.
- Hosszabbító-kábel a szabadban.** A szabadban mindig csak erre alkalmas, és megfelelően jelzett hosszabbító-kábelt használjon.
- Legyen mindig figyelmes.** Mindig figyelje a munkáját, legyen mindig elővigyázatos, és ne használja a szerszámot, ha dekoncentrált.
- Mindig ellenőrizze a készüléket az esetleges meghibásodások miatt.** A készülék használata előtt mindig ellenőrizni kell a védőberendezéseket és alkatrészeket, hogy azok megfelelnek-e funkciójuknak. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek funkciójuknak megfelelnek-e, hogy nincsenek-e összeragadva vagy az alkat részek nem sérültek-e. Valamennyi alkatrész megfelelően legyen összeszerelve, valamint meg kell felelnie minden követelménynek, hogy a használat balesetmentes legyen. Ha a védőberendezések, a kapcsolók vagy egyéb más részek meghibásodnának, vagy nem megfelelően működnének, a készüléket vigye szakértőhöz, hogy az megjavítsa, vagy a hibás alkatrészt kicserélje. Ne használjon olyan készüléket, amelynél a kapcsolóval nem



lehet a készüléket ki- illetve bekapcsolni.

22. **Figyelem!** Gépét, valamint a tartozékokat csak a jelen biztonsági utasításokban leírtaknak megfelelően használja. Gépét kizárólag olyan munkákhoz használja, amelyekre a gépét tervezték, és figyeljen a megfelelő munkafeltételekre. Ettől eltérő használat veszélyes helyzetekhez vezethet.
23. **Javításokat csak elismert szakemberrel végeztesen.** Ez az elektromos készülék megfelel az előírt biztonsági előírásoknak. A javításokat csak szakember végezheti eredeti alkatrészekkel, a nem megfelelő javítások a használóra nézve veszélyesek lehetnek.

### **BIZTONSÁG**



- Kérjük, hogy a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat gondosan olvassa el, és őrizze meg
- A gépet soha ne hagyja bekapcsolt állapotban, ha már nem dolgozik vele
- Elektromos vagy mechanikai meghibásodás esetén azonnal kapcsolja ki a szerszámot vagy húzza ki az akkutöltőt
- Csak olyan eredeti tartozékokat használjon, amelyek a mi szakkereskedőinknél vagy a DREMEL műhelyekben kaphatók
- Mielőtt tartozékot használ, hasonlítsa össze a megengedett fordulatszámot gépének fordulatszámával
- A készüléket csak 16 éven felüli személy használja
- Sohase használjon 1 1/4"-nál (32 mm) nagyobb vágótárcsát
- Sohase használjon 1/8"-nál (3,2 mm) nagyobb fúrót
- Sohase használja a tengelyrögzítőt, amíg a gép be van kapcsolva
- A készüléket csak 40°C alatt használja és tárolja
- Ügyeljen arra, hogy a tartozékok és a befogók mérete megegyezzen
- Tartsa a levegőnyílásokat mindig tisztán és szabadon
- A csiszoló-/vágókorongokat a lepattogzás és a megrepedés megelőzése érdekében óvatosan kezelje és tárolja
- Ne használjon károsodott, deformálódott vagy rezgő csiszoló-/ vágókorongot
- Ha nem DREMEL -tartozékokat szerel fel/használ, az adott gyártó előírásait tartsa be
- Mielőtt üzembehelyezné a gépet
  - ellenőrizze, hogy a tartozék helyesen legyen felszerelve, valamint a csavarokkal megfelelően rögzítve legyenek
  - kézzel ellenőrizze, hogy a vágótárcsa szabadon mozogjon
  - egy próba bekapcsolást végezzen el úgy, hogy a gép legalább 30 másodpercig a legmagasabb fordulatszámon terhelés nélkül üzemeljen biztonságos körülmények között
  - erős vibrálásnál vagy más hibák észlelésekor gépet rögtön kapcsolja ki és ellenőrizze a gép előírásnak megfelelően került üzemeltetésre
- ! Tilos vágókorongot használni oldalélek csiszolására
- Fémelek csiszolása közben szikrák keletkeznek; tartson távol a munkaterülettől minden más személyt és a gyúlékony anyagokat
- Viseljen védőszemüveget és -kesztyűt, zaj elleni fülvédőt, pormaszkot és kemény cipőt; szükség esetén vegyen fel kötényt is
- Sörte kefe segítségével enyhén dörzsölje meg a munkadarabot úgy, hogy csak a drótok/sörték csúcsa érje a munkadarabot
- ! A gép kikapcsolása után a tárcsa egy pár másodpercig tovább forog



### **A DREMEL VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁMOK BIZTONSÁGA**

- A külön akkuegységgel ellátott akkus szerszámot csak az akkuhoz előírt megfelelő töltővel szabad feltölteni.
- Az akkus szerszámot csak a kifejezetten hozzávaló akkuegységgel használja. Bármely egyéb akkumulátor használata tűzveszélyt okozhat.
- Kerülje a véletlen beindítást. Ügyeljen rá, hogy a kapcsoló KI helyzetben legyen, mielőtt behelyezi az akkuegységet.
- Húzza ki az akkuegységet a szerszámából vagy állítsa a kapcsolót KI helyzetbe, mielőtt bármilyen beállítást végez, tartozékot cserél, vagy elrakja a szerszámot.
- Amikor az akkuegység nem használja, akkor tartsa távol más fémtárgyaktól, mint pl. : gémpapoc, érme, kulcs, szeg, csavar, vagy más kis fémtárgy, amely rövidrezárhatná a kivezetéseket.
- Indításkor mindig tartsa szerszámot szorosan a kezében.

### **AZ AKKUMULÁTOR / AKKUTÖLTŐ BIZTONSÁGA**

- Mielőtt az akkutöltőt használja, olvassa el a 786-os számú akkutöltőn, a 785-as számú akkuegységen és a 780-as számú akkus terméken lévő összes használati utasítást és óvintézkedést.
- Csak az ön termékéhez adott töltőt, vagy annak ebben a gépkönyvben vagy a katalógusban felsorolt csereváltozatát használja.
- Ne szerelje szét, és ne működtesse az akkutöltőt, ha hirtelen ütést kapott, leesett vagy bármilyen módon megsérült.
- Ne töltsen fel az akkumulátort nyirkos vagy nedves környezetben. Ne tegye ki az akkumulátort eső vagy hó hatásának.
- Ha az akkumulátor burkolata megrepedt vagy más módon megsérült, akkor ne helyezze be az akkutöltőbe.
- A 786-os akkutöltővel csak Dremel No. 785 újratölthető akkumulátorait töltsen fel.
- Az akkuegységet 0°C fölötti és 40°C alatti hőmérsékleten töltsen fel. A szerszámot és az akkuegységet olyan helyiségben tárolja, ahol a hőmérséklet nem haladja meg a 40°C-ot és nem csökken 0°C alá.
- Ha az akkuegység megsérül, vagy szélsőséges használati vagy hőmérsékleti viszonyoknak van kitéve, akkor előfordul, hogy az akkuegység szivárogni kezd. Ha a folyadék a bőrre kerül, gyorsan mossa le



szappanos vízzel, majd citromlével vagy ecettel. Ha a folyadék a szembe kerül, öblítse ki a szemet tiszta vízzel legalább 10 percig, és azonnal hívjon orvost.

- Amikor az akkuegységet tölti, helyezze az akkutöltőt sima felületre és tűzveszélyes anyagoktól távol.
- A Dremel által nem ajánlott vagy nem forgalmazott szerelvények használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Soha ne töltsen az akkuegységet a szabadban.



#### **AZ AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA**

- Ne próbálja meg szétszerelni az akkumulátort vagy kiszerezni bármely, az akkumulátor kivezetéseiből kinyúló alkotórészt.
- Az akkumulátor élettartamának lejártá után, ne dobja el az akkumulátort. Kérjük, vigye az akkumulátort egy megfelelő akkumulátor-megsemmisítő helyre vagy vigye vissza az akkumulátorokat az egyik DREMEL szervizbe (a címek megtalálhatók a szerszámhoz adott szerviz jegyzékben).

#### **KEZELÉS**

1. Be/ki kapcsoló gomb "C" (ld. az **1** diagramot)

- Kapcsolja be a szerszámot és a kart a kívánt fordulatszám tartományra állítva válassza ki a megfelelő fordulatszámot.
- Fordulatszámok 5.000 - 25.000 ford/perc



2. A tartozékok felszerelése (ld. az **3** diagramot)

- A meglazításhoz nyomja meg a "D" tengelybiztosító gombot és tartsa azt lenyomva, forgassa el kézzel az "A" befogóhüvely csavaranyát (vagy tokmányt) addig, amíg a tengelybiztosító meg nem akadályozza a további elforgást. Amennyiben szükséges, használja az "E" csavarkulcsot, hogy meglazítsa az "A" befogóhüvely csavaranyát.
- Tegye az új tartozékokat a "B" befogóhüvelybe (vagy tokmányba) olyan mélyre amennyire lehetséges, hogy minimálisra csökkenjen az elhasználódás és a kiegyensúlyozatlanság.
- A "D" tengelybiztosító gomb bekapcsolásával szorítsa meg kézzel az "A" befogóhüvely csavaranyát (vagy tokmányt), amíg a tartozék szárát meg nem szorítja a "B" befogóhüvely. Amennyiben szükséges, használjuk fel az "E" csavarkulcsot, hogy megszorítsa az "A" befogóhüvely csavaranyát.
- Kerülje el az "A" befogóhüvely csavaranya túlzott meghúzását.



3. Munka a géppel (ld. az **5** diagramot)

- ceruza markolat a precíz munkákhoz (gravírozás)
- hántoló kés kézi markolat az egyenetlen munkákhoz (csiszolás)
- 2 kezes gömb markolat, amely ideális, amikor a szerszámot párhuzamosan kell tartania a munkafelülettel, vagyis amikor vágókorongot használ

4. A szerszámok töltése

- A vezeték nélküli szerszámok nincsenek teljesen feltöltve. A szerszám kivehető akkuegységgel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy az akkuegységet feltöltse az első használat előtt. Annak érdekében, hogy az első feltöltésnél a legjobb eredményt érje el, töltsen az akkuegységet egész éjszaka.

5. A "H"-típusú akkuegység feltöltése (ld. **1** ábra)

- A "C" kapcsolót állítsa "KI" helyzetbe.
- A "H" akkuegység mindkét oldalán nyomja össze az "I" kioldó füleket, és húzza ki az akkuegységet a szerszám hátuljából, ahogy a 2. oldalon látható.
- Az akkuegységen lévő "F<sub>2</sub>" jeleket hozza egy vonalba a töltőn lévő "F<sub>3</sub>" jelekkel, és így helyezze be a "H" akkuegységet a "G" töltőbe.
- Csatlakoztassa a "G" akkutöltőt a hálózathoz. A zöld LED fény jelzi, hogy a kapcsolat létrejött, és a "H" akkuegység tölt. Normál használat során a "H" akkuegységnek 3 óra szükséges ahhoz, hogy elérje a teljes kapacitást.
- Amikor a töltés kész, vegye ki a "H" akkuegységet a "G" akkutöltőből.
- Állítsa egy vonalba az akkuegységen lévő "F<sub>2</sub>" jeleket a szerszám burkolatán lévő "F<sub>1</sub>" jelekkel. Nyomja meg az "I" kioldó füleket, helyezze be a "H" akkuegységet a szerszám hátuljába, majd engedje fel az "I" füleket, hogy bekattanjon a helyére.

6. Fontos megjegyzések a töltéshez

- Az akkuegység az első néhány töltés alkalmával a maximális kapacitásának csak kb. 80%-át vesz fel. Az első néhány töltési ciklus után az akkumulátor már teljes kapacitásra feltöltődik.
- Az akkutöltőt úgy tervezték, hogy csak akkor gyorsítsa fel az akkumulátor töltését, amikor az akkumulátor hőmérséklete 0 °C és 40 °C között van.
- Ha a feltöltésenkénti működési idő jelentősen lecsökken, akkor ez azt jelenti, hogy az akkuegység élettartama nem sokára lejár, és ki kell cserélni.
- Ha várhatóan hosszú ideig (egy hónapig vagy tovább) nem fogja használni a szerszámot, legjobb, ha addig járattja a szerszámot, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül, mielőtt az akkuegységet elhelyezi a raktárban. Hosszú ideig történő tárolás után az első töltés kapacitása kisebb lesz. A normál kapacitást 2 vagy 3 töltés/kimerülés ciklus után éri el. Ne feledje el kihúzni az akkutöltőt a tárolási idő alatt.
- Ha az akkuegység nem tölt megfelelően:





- Ellenőrizze a feszültséget a kivezetésnél úgy, hogy valamilyen más elektromos készülékhez csatlakoztatja.
- Ha egy olyan világító kapcsolós hosszabbítóról használja a töltőt, amely ki tudja kapcsolni az áramot, ellenőrizze, hogy a kapcsolón ég-e a fény.
- Ellenőrizze az akkuegység végződéseinek tisztaságát. Ha szükséges, tisztítsa meg puha ruhával és alkohollal.
- Ha még mindig nem megfelelő a töltés, akkor vigye vagy küldje le a szerszámot, az akkuegységet és az akkutöltőt az egyik Dremel szervizbe javításra (a címeket a szerszámmal adott szerviz-jegyzékben találja meg).

Megjegyzés: Ha nem a Dremel által forgalmazott akkutöltőket vagy akkuegységeket használ, akkor a garancia elvész.

### **HASZNÁLAT**

- Először egy munkadarabon próbálja ki, hogy a tartozék és a beállított sebesség megfelelő-e
- Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a szerszámmra, bízva a sebességre a munkát
- Csak olyan tartozékokat használjon, amelyeket a gyártó javasol az ön modelljéhez.

### **SEBESSÉG**

Az ön által vásárolt akkus szerszám egy fordulatszám szabályozó kapcsolóval van ellátva. A szerszám bekapcsolásához forgassa el a kapcsolót az 5.000 - 25.000 ford./perc között választható megkívánt üzemi fordulatszámhoz tartozó számmra. A szerszám kikapcsolásához fordítsa a tárcsát a "0" KI helyzetbe. A 4., 5., és a 6. oldalon levő diagramok segítségével kiválaszthatja a megmunkálandó anyagnak, a vágószerszám típusának, vagy egyéb tartozékoknak megfelelő fordulatszámot. Ezek a diagramok lehetővé teszik, hogy egy pillanat alatt kiválassza a megfelelő tartozékot és az optimális sebességet.

A 780-as modellszámú, változtatható fordulatszámú akkus szerszám hozzávetőleges fordulatszámának beállítása.

Kapcsoló-beállítás	Fordulatszám-tartomány
0	OFF
2	1,000 - 5,000 ford./perc
4	6,000 - 10,000 ford./perc
6	11,000 - 15,000 ford./perc
8	16,000 - 20,000 ford./perc
10	21,000 - 25,000 ford./perc

A készülék fordulatszámja a burkolaton lévő kapcsoló beállításával szabályozható.



### **Néhány alapvető szabály a fordulatszámokkal kapcsolatban:**

1. Műanyagokat, és alacsony hőmérsékleten olvadó anyagokat alacsony fordulatszámokon kell vágni.
2. A fényezést, polírozást és drótkéfével végzett tisztítást 15.000 ford./perc alatti fordulatszámon kell végezni a kefe sérülésének elkerülése érdekében.
3. A fát nagy fordulatszámon kell vágni.
4. A vasat és az acélt a legmagasabb fordulatszámon kell megmunkálni, ha volfram-karbid tartozékot használ, de alacsonyabb fordulatszámon, ha gyorsacél marókat alkalmaz. Ha a nagy fordulatszámú acél kés rezegni kezd, akkor ez általában azt jelenti, hogy túl lassan forog.
5. Alumínium, réz ötvözet, ólomötvözet és cinkötvözet és ón anyagokat különböző fordulatszámokon lehet forgácsolni, a forgácsolás típusától függően. Használjon paraffint vagy más alkalmas kenőanyagot a betétkésen, hogy megakadályozza a levágott anyag hozzáragadását a vágófogakhoz.

A különböző anyagokhoz és különböző tartozékokhoz tartozó optimális üzemi fordulatszám meghatározásához segítséget jelentenek az általunk szerkesztett táblázatok, amelyek a 6. ábrán láthatók. Ezekből a táblázatokból megállapíthatja az egyes tartozékokhoz ajánlott fordulatszámokat. Nézze át ezeket a táblázatokat, és ismerkedjen meg velük.

Végül a helyes fordulatszám meghatározásának legjobb módja bármely anyagnál, ha néhány percig kipróbálja azt egy darabon, miután megnézte a táblázatot. Gyorsan kitalálhatja, hogy a magasabb vagy alacsonyabb fordulatszám a hatékonyabb, ha megfigyeli, hogy mi történik, amikor egyszer vagy kétszer kipróbál különböző fordulatszámokat. Amikor például műanyaggal dolgozik, induljon alacsony fordulatszámon, és addig növelje a fordulatszámot, amíg azt tapasztalja, hogy a műanyag megolvad az érintkezési pontnál. Ezután kissé csökkentse a fordulatszámot, hogy megkapja az optimális üzemi fordulatszámot.

A szerszámmal gyakorolt nyomás növelése nem a megfelelő eljárás, ha nem úgy vág, ahogy kellene. Talán egy másik marószárat kellene használnia, vagy talán a fordulatszám beállítása oldaná meg a problémát. De az ritkán segít, ha rádól a szerszámmra.

### **KARBANTARTÁS/JAVÍTÁS**

- Tartsa tisztán a szerszámot, az akkuegységet és az akkutöltőt (néhány háztartási tisztítóanyag és oldószer a műanyag részeket károsíthatja, ezek a termékek benzint, triklóretilént, kloridokat, ammóniákat tartalmaznak)
- A túlzott szikrázás elsősorban a szénkefék elkopását jelzi, ezért a szerszámot szervizbe kell vinni.
- Kifogás esetén, kérjük, adja be szerszámát valamelyik hivatalos DREMEL - műhelyünkbe (a címlistát megtalálja a szerszámhoz mellékelt alkatrész ábrán)



Standardní Vybavení	7800PB
Kleština	+
Skličidlo	+
Klíč	+
Balík literatury	+
Kufr	+
Príslušenství (schéma 7)	25

## Všeobecné tipy pro práci:

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického nářadí je nutno dodržovat základní bezpečnostní předpisy, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a další. **Před započetím práce si tyto pokyny přečtete a pečlivě uložte. Dobře uschovejte tyto bezpečnostní pokyny.**

- Zkontrolujte shodu údajů na typovém štítku a parametry vaší sítě**
- Udržujte si čistou pracovní plochu.** Neuklizené prostory a pracovní stůl zvyšují riziko úrazu.
- Věnujte pozornost pracovišti.** Nevystavujte elektrické nářadí dešti. Nepoužívejte jej v mokřích nebo vlhkých prostorech. Pracujte při dobrém osvětlení. Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých látek nebo plynů.
- Chraňte se proti úrazu elektrickým proudem.** Vyvarujte se dotyku těla s dobře uzemněnou plochou (např. vodovodní potrubí, radiátory, sporáky, chladničky, apod.).
- Nepracujte v blízkosti dětí.** Nenechte přihlízející sahat na nářadí nebo přívodní kabely; nikdo z přihlízejících by se neměl pohybovat bezprostředně u pracovního místa.
- Ukládejte právě nepoužívané nářadí.** Pokud je právě nepoužíváte, mělo by být uloženo v suchém a obtížně přístupném nebo zamčeném místě, aby se rovněž nedostalo do rukou dětem.
- Nepřetěžujte nářadí.** Svou práci provedete lépe a bezpečněji když budete používat nářadí pouze v rozsahu, pro který je určeno.
- Používejte správné nářadí.** Nepoužívejte malé nářadí a nástroje pro práce, na které je vhodné velké nářadí. Nepoužívejte nářadí na to, na co není určeno (např. neřezejte větve a klády cirkulárkou).
- Buďte správně oblečení.** Nenoste volný oděv nebo šperky; mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Při práci venku se doporučují gumové rukavice a neklouzavá obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte ochrannou čepici.
- Používejte ochranné brýle.** Popř. masku – při řezání prашných materiálů (kámen apod.).
- Chraňte si zdraví.** Používejte při opracování materiálu vhodné odsávání.
- Nepoužívejte kabel k přenášení nářadí.** Nikdy nenoste nářadí za přívodní šňůru, šňůru nevytrhávejte ze zásuvky, a chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.
- Zajistěte si obráběný materiál.** Používejte svěrek nebo svěráku pro zajištění obráběného materiálu; je to bezpečnější a zbudou vám obě ruce na práci.
- Udržujte stabilní polohu.** Pracujte pouze ve stabilní poloze a v rovnováze.
- Udržujte pečlivě nářadí. Používejte ostré nástroje a udržujte nářadí čisté.** Dodržujte mazací předpisy a výměnné lhůty. Kontrolujte pravidelně přívodní kabel a je-li poškozen, dejte jej opravit v odborné dílně. Kontrolujte prodlužovací kabely a jsou-li poškozeny, dejte je opravit v odborné dílně. Rukojeti udržujte v čistotě, suché a aby nebyly mastné od oleje nebo vazelin.
- Odpojte nářadí od sítě.** V případě, že nářadí nepoužíváte, opravujete jej nebo měníte nástroj (pily, vrtáky, apod.).
- Nezapomínejte odstranit klíče po seřízení.** Vytvořte si návyk vždy po každé opravě nebo seřizování strojů odstranit používané nářadí.
- Vyhnete se nežádoucímu spuštění stroje.** Nikdy nepřenášejte nářadí připojené k síti, s prstem na spínači. Před zasunutím vidlice do zásuvky zkontrolujte, zda je nářadí vypnuto.
- Použití prodlužovacích kabelů.** Pokud používáte nářadí venku, používejte pouze originální a profesionálně vyrobené prodlužovací kabely.
- Buďte ostražití.** Dávejte pozor na to co děláte, používejte všechny smysly a nepracujte s nářadím, jste-li unaveni.
- Zkontrolujte nářadí.** Před dalším použitím nářadí zkontrolujte, zda některé části nejsou poškozeny a pokud ano, jak může toto poškození ovlivnit další práci. Zkontrolujte sesazení pohyblivých dílů, lomy, upevnění, dotažení a veškeré další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci nářadí. Zajišťovací nebo jiné poškozené části je nutno kvalifikovaně opravit v autorizované dílně, pokud není v návodu stanoveno jinak. Poškozené vypínače je nutno nechat opravit v autorizované dílně. Nepoužívejte žádné nářadí, u kterého je poškozen vypínač.
- Výstraha!** Používejte nářadí i příslušenství tak, jak je uvedeno v návodu. Používejte nářadí pouze na



ty činnosti, pro které je konstruováno, dodržujte vhodné pracovní podmínky. Špatné zacházení může vést k nebezpečné situaci.

23. **opravy svěřujte jen odborníkům.** Toto elektrické nářadí plně odpovídá bezpečnostním předpisům. Jakékoli opravy by měly být proto prováděny pouze v odborných dílnách, aby nedošlo k ohrožení jejich uživatele.

### BEZPEČNOST



- Přečtěte si prosím pečlivě a dodržujte tento návod k obsluze a připojené bezpečnostní pokyny
- Jakmile se hodláte vzdálit od nářadí, měl byste jej vypnout a vyčkat, dokud se pohybující části nezastaví
- V případě elektrické nebo mechanické závady nástroj okamžitě vypněte nebo odpojte nabíječku
- Používejte pouze originální příslušenství, které lze obdržet u našich odborných prodejců nebo ve smluvních dílnách DREMEL
- Před použitím příslušenství vždy porovnejte maximální dovolené otáčky za minutu příslušného příslušenství s otáčkami nářadí
- Uživatel tohoto nářadí by měl být starší 16-ti let
- Nikdy nepoužívejte řezné kotouče větší než Ø 1 1/4" (32 mm)
- Nikdy nepoužívejte vrták větší než Ø 1/8" (3,2 mm)
- Během chodu přístroje nemanipulujte s uchycením pružného hřídele
- Chraňte váš přístroj před teplotami pod -40°C
- Dbejte na to, aby příslušenství bylo ve sklíčidle pevně upnuto
- Udržujte větrací průduchy volné a čisté
- S brusnými/řeznými kotouči manipulujte a skaldujte je opatrně, zabráníte tak jejich vylamování a praskání
- Nepoužívejte podozené, deformované ani vibrující brusné/řezné kotouče
- Při montáži nebo používání jiného příslušenství než značky DREMEL se řiďte pokyny daného výrobce
- Před použitím nářadí
  - ujistete se, že kotouč je správně usazen a pevně utažen
  - překontrolujte, zda se kotouč volně neprotáčí
  - bezpečně vyzkoušejte chod nářadí spuštěním alespoň na 30 vteřin v nejvyšším výkonu bez zatížení
  - okamžitě nářadí vypněte v případě velké vibrace nebo jiné závady, překontrolujte nářadí k zamezení těchto závad
- ! Pro boční broušení nikdy nepoužívejte řezný kotouč
- Při broušení kovu vznikají jiskry; udržujte ostatní osoby a hořlavý materiál mimo pracovní oblast
- Noste ochranné brýle a rukavice, ochranu sluchu, masku proti prachu a pevnou obuv; v případě potřeby noste také zástěru
- Používejte dráty kartáčku pouze s lehkým přitlakem na součást, jelikož pracují pouze konce drátů/štetin
- ! Po vypnutí nářadí kotouč pokračuje v otáčivém pohybu, vyčkejte proto do úplného zastavení kotouče




### BEZPEČNOST AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ DREMEL

- Nástroj s odděleným akumulátorovým článkem se musí dobíjet pouze s uvedenou nabíječkou akumulátoru.
- Akumulátorové nářadí používejte pouze s uvedeným akumulátorovým článkem. Použití jiných akumulátorů může znamenat riziko požáru.
- Zamezte náhodnému spuštění. Před vložením akumulátorového článku se ujistěte, zda je vypínač v pozici Vypnuto/Off.
- Před prováděním jakýchkoliv nastavení, výměnou příslušenství nebo uložením nástroje odpojte akumulátorový článek od nářadí nebo přepněte vypínač do pozice Vypnuto/Off.
- Pokud se akumulátorový článek nepoužívá, udržujte jej mimo kovové předměty, jako: sponky na papíry, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou spojit jednu svorku s druhou.
- Během spouštění vždy držte nástroj pevně ve vašich rukách.

### BEZPEČNOST AKUMULÁTORU / NABÍJEČKY

- Předtím než použijete nabíječku akumulátorů, přečtěte si všechny pokyny a upozornění na nabíječce akumulátorů 786, akumulátorovém článku 785 a produktu 780 na akumulátor.
- Používejte pouze nabíječku, kterou jste obdrželi s vaším výrobkem, nebo přímou náhradu uvedenou v katalogu nebo tomto návodu.
- Nerozebírejte nabíječku ani ji nepoužívejte, pokud utrpěla silný náraz, spadla na zem nebo byla jinak poškozena.
- Nedobíjejte akumulátor ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu. Pokud je těleso akumulátoru prasklé nebo jinak poškozené, nevkládejte jej do nabíječky.
- Dobíjejte pouze akumulátory Dremel č. 785 nabíječkou 786.
- Akumulátorový článek dobíjejte při teplotě nad 0 °C a pod 40 °C. Náčiní a akumulátorový článek



- skladujte na místech, na kterých teploty nevystoupí přes 40 °C ani neklesnou pod 0 °C.
- Pokud jsou poškozeny nebo při extrémních provozních a teplotních podmínkách, mohou začít články akumulátoru vytékat. Pokud se tekutina dostane do styku s pokožkou, omyjte ji rychle vodou s mýdlem a potom citronovou šťávou nebo octem. Pokud se tekutina dostane do očí, vyplachujte oči čistou vodou nejméně 10 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při dobíjení akumulátorového článku umístěte nabíječku na rovný, nehořlavý povrch a daleko od hořlavých materiálů.
- Pokud použijete příslušenství, které Dremel nedoporučuje ani neprodává, může dojít k požáru, elektrickému úrazu nebo poranění osob.
-  Akumulátorový článek nikdy nedobíjejte venku.

#### **LIKVIDACE AKUMULÁTORU**

- Nepokoušejte se demontovat akumulátor nebo odstraňovat jakékoli části vyčnívající z jeho svorek.
- Akumulátor na konci jeho užitého života nevyhazujte. Přineste prosím váš akumulátor na příslušné místo likvidace akumulátorů nebo jej vraťte některému ze servisů DREMEL (adresy jsou uvedeny v seznamu servisů dodaném s nástrojem).

#### **POUŽITÍ**

##### 1. On/Off tlačítko "C" (schéma 1)

- Zapněte nářadí a zvolte rychlost zasunutím páčky do požadovaného rozsahu rychlostí.
- Rychlost od 5.000 - 25.000 ot/min

##### 2. Uchycení příslušenství (schéma 3)



- Při výměně zatlačte tlačítko zajištění hřídele "D" a držte jej, zatímco budete ručně otáčet kleštinovou maticí "A" (nebo upínacím pouzdrém), dokud se hřídel nezajistí a nezabrání dalšímu otáčení. Pokud to je potřeba, použijte upínací klíč "E", aby se uvolnila kleštinová matice "A".
- Při výměně příslušenství jej založte do kleštiny "B" (nebo upínacího pouzdra) tak daleko, jak je to možné, aby se minimalizovalo vyčnívání a nevyváženost.



- Se stisknutým tlačítkem zajištění hřídele "D" dotáhněte ručně kleštinovou maticí "A" (nebo upínací pouzdro), dokud není stopka příslušenství uchycena v kleštině "B". Pokud to je potřeba, použijte klíč "E" pro dotažení kleštinové matice "A".
- Nedotahujte kleštinovou maticí "A" příliš silně.

##### 3. Práce s nářadím (viz schéma 5)

- možnost jemné práce
- opěrka pro broušení
- 2 ruční golfové uchopení je ideální, když potřebujete udržovat nástroj paralelně proti pracovní ploše, tj. při používání dělicího kotouče

##### 4. Dobíjení nástroje

- Akumulátorový rotační nástroj není plně nabitý. Nástroj je vybaven vyjímatelným akumulátorovým článkem. Před prvním použitím zajistěte nabití akumulátorového článku. Pro dosažení nejlepších výsledků při prvním nabíjení dobíjejte akumulátorový článek přes noc.

##### 5. Pro dobítí akumulátorového článku "H" (viz schéma 1)

- Nastavte vypínač "C" do polohy "OFF".
- Stiskněte uvolňovací záložky "I" na obou stranách akumulátorového článku "H" a vyjměte akumulátorový článek "H", jak je zobrazeno na straně 2.
- Nastavte značky "F<sub>2</sub>" na akumulátorovém článku proti značkám "F<sub>3</sub>" na nabíječce a vložte akumulátorový článek "H" do nabíječky "G".
- Připojte nabíječku "G" k síti. Zelená dioda L.E.D. indikuje připojení a akumulátorový článek "H" se dobíjí. Při normálním používání potřebuje akumulátorový článek "H" pro dosažení plné kapacity 3 hodiny nabíjení.
- Po ukončení dobíjení vyjměte akumulátorový článek "H" z nabíječky "G".
- Nastavte značky "F<sub>2</sub>" na akumulátorovém článku proti značkám "F<sub>3</sub>" na tělese nástroje. Stiskněte uvolňovací záložky "I", vložte akumulátorový článek "H" do zadní části nástroje a uvolněte stisk záložek "I", aby se zajistil.

##### 6. Důležité poznámky k nabíjení

- Akumulátorový článek akceptuje během svých prvních nabíjecích cyklů pouze asi 80 % své maximální kapacity. Nicméně po několika prvních nabíjecích cyklech se bude akumulátor nabíjet na svoji plnou kapacitu.
- Nabíječka byla zkonstruována pro rychlé dobítí akumulátoru, pouze pokud je jeho teplota mezi 0 °C a 40 °C.
- Podstatné zkrácení provozní doby na jedno nabití může znamenat, že se akumulátorový článek blíží ke konci své životnosti, a měl by se vyměnit.
- Pokud předpokládáte dlouhodobé (tj. měsíc nebo více) nepoužívání vašeho nástroje, je nejlepší



váš akumulátor před skladováním zcela vypotřebovat. Po dlouhém skladování bude kapacita po prvním nabití nižší. Normální kapacita se obnoví po 2 nebo 3 dobíjecích / vybíjecích cyklech. Pamatujte si, že je třeba odpojit nabíječku během skladování od sítě.

- Pokud se akumulátorový článek správně nedobíjí:
  - Zkontrolujte napětí na výstupu, a to připojením nějakého jiného elektrického zařízení.
  - Vizuálně zkontrolujte, zda je výstup připojen ke spínači světla, který vypne, když se vypnou světla.
  - Zkontrolujte svorky akumulátorového článku, zda nejsou zaneseny. Pokud je to potřeba, vyčistěte je bavlněným tamponem a alkoholem.
  - Pokud stále nedochází k řádnému nabíjení, odneste nebo zašlete nástroj, akumulátorový článek a nabíječku do servisu Dremel k opravě (adresy jsou uvedeny v seznamu servisů dodaném s nástrojem).

Poznámka: Používání nabíječek nebo akumulátorových článků neprodaných firmou Dremel může znamenat zrušení záruky.

### UŽIVATELSKÉ POKYNY

- Na zkušební vzorku si ověřte vhodnost zvoleného příslušenství a rychlosti
- Příliš netlačte na nářadí; nechte za sebe pracovat rychlost
- Použijte pouze příslušenství, které je doporučeno výrobcem pro váš model.

### RYCHLOST

Váš akumulátorový rotační nástroj je vybaven kolečkem řízení rychlosti. Chcete-li jej zapnout, otočte kolečkem k požadovanému číslu, aby se navolila potřebná provozní rychlost od 5 000 – 25 000 ot/min. Chcete-li jej vypnout, otočte kolečkem do polohy "0" OFF. Podle diagramů na straně 4, 5, a 6 můžete určit správnou rychlost, odvozenou od opracovávaného materiálu a typu frézy nebo jiného použitého příslušenství. Tyto diagramy Vám umožní pouhým pohledem zvolit jak správné příslušenství, tak i optimální rychlost.

Nastavení akumulátorového rotačního nástroje s proměnnou rychlostí, modelu 780, pro přibližné otáčky za minutu.

Nastavení spínače	Rozsah rychlosti	Rychlost rotačního nástroje je ovládána nastavením této kontrolky na těle nástroje.
0	OFF	
2	1,000 - 5,000 ot/min	
4	6,000 - 10,000 ot/min	
6	11,000 - 15,000 ot/min	
8	16,000 - 20,000 ot/min	
10	21,000 - 25,000 ot/min	



### Některá základní pravidla týkající se rychlosti:

1. Plasty a materiály, které se taví při nízkých teplotách, by se měly řezat s nízkými rychlostmi.
2. Leštění, hlazení, a čištní drátěným kartáčem se musí provádět s rychlostmi pod 15.000 ot/min pro zabránění poškození kartáče.
3. Dřevo by se mělo řezat při vysoké rychlosti.
4. Železo nebo ocel by se měly řezat s nejvyšší rychlostí, pokud se používá příslušenství s karbidem wolframu, ale s nižšími rychlostmi, pokud se používají rychlořezné frézy. Pokud začne fréza z rychlořezné oceli drmčet, tak to normálně znamená, že běží příliš pomalu.
5. Hliník, slitiny mědi, slitiny olova, slitiny zinku a cínu se mohou řezat různými rychlostmi, v závislosti na druhu prováděného řezání. Použijte parafín nebo jiné vhodné mazivo na frézy pro zabránění nalepení materiálu na zuby nástroje.

Pro usnadnění Vaší optimální volby pracovní rychlosti pro různé materiály jsme připravili sérii tabulek, které jsou ve schématu 6. Prověřením těchto tabulek můžete zjistit doporučené rychlosti pro každý typ příslušenství. Prohlédněte si tyto tabulky a seznamte se s nimi.

Nakonec nejlepší způsob, jak určit správnou rychlost pro práci na jakémkoliv materiálu, je vyzkoušet to několik minut na kousku odpadu, i po odečtení z tabulky. Můžete rychle zjistit, že nižší nebo vyšší rychlost je účinnější, pouhým sledováním co se děje, když změníte jednu nebo dvakrát rychlost. Když se pracuje například s plasty, začněte s nízkou rychlostí a zvyšujte ji až uvidíte, že se plast taví v bodu kontaktu. Pak poněkud snižte rychlost pro získání optimální pracovní rychlosti.

Zvětšování tlaku na nástroj není řešením, pokud neřeže tak, jak si myslíte, že by měl. Možná byste měl použít jinou frézu, a možná by úprava rychlosti pomohla vyřešit tento problém. Opírání se do nástroje pomáhá málokdy.

### ÚDRŽBA/OPRAVA

- Udržujte nářadí, akumulátorový článek a nabíječku v čistotě (některé čisticí prostředky domácnosti a rozpouštědla mohou poškozovat díly z umělé hmoty; tyto produkty obsahují benzin, trichloretylény, chloridy, amonium)
- Silné jiskření většinou znamená opotřebované uhlíkové kartáčky, proto byste měli Váš nástroj donést do servisu.
- Při reklamaci předajte své nářadí do opravy jedné z našich oficiálních smluvních dílen DREMEL (seznam adres najdete na soupisu náhradních dílů, který je připojen k Vašemu nářadí)



Elementy zestawu	7800PB
Tulejka	+
Trzpień ręczny	+
Klucz	+
Pakiet dokumentacji	+
Walizka narzędziowa	+
Akcesoria (diagram 7)	25

## Ogólne wskazówki dotyczące obsługi:

### INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapobiec porażeniom elektrycznym, pożarom i obrażeniom należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej podstawowe zasady bezpieczeństwa. **Instrukcję należy przeczytać przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.**

- Sprawdź na tabliczce znamionowej podane napięcia (VDLT)**
- Należy utrzymywać porządek na stanowisku pracy.** Nieporządek na stanowisku pracy sprzyja powstawaniu wypadków.
- Należy uwzględnić wpływ otoczenia.** Nie należy wystawiać urządzeń na działanie deszczu. Nie wolno używać urządzeń w wilgotnym lub mokrym środowisku. Należy zatroszczyć się o dobre oświetlenie. Nie używać elektronarzędzi w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.
- Chronić przed porażeniem elektrycznym.** Należy unikać bezpośredniego kontaktu z elementami pod napięciem.
- Chronić urządzenia przed osobami postronnymi, a zwłaszcza dziećmi.** Nie pozwalać innym osobom dotykać urządzenia lub przewodu.
- Przechowywać swoje narzędzia w bezpiecznym miejscu.** Nieużywane narzędzia powinny być przechowywane w suchym, zamkniętym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.
- Nie wolno przeciążać urządzeń.** Praca jest łatwiejsza i bezpieczniejsza w podanym przedziale dopuszczalnych obciążeń.
- Używać wyłącznie właściwych narzędzi.** Nie stosować do ciężkich prac zbyt słabych narzędzi lub nasadek. Nie stosować narzędzi lub nasadek do prac innych, niż przewidziane w instrukcji.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.** Nie nosić luźnej odzieży i biżuterii, gdyż mogą zostać wplątane w elementy ruchome. Przy pracach na zewnątrz zaleca się stosowanie rękawic gumowych i obuwia nieślizgającego się. Przy długich włosach niezbędne jest nakrycie głowy.
- Należy stosować okulary ochronne.** W czasie pracy w zapyłonym otoczeniu należy założyć maskę ochronną.
- Podłączyć system odsysania do elektronarzędzia.** W urządzeniach z systemem należy uważać na prawidłowe podłączenie.
- Nie używać przewodu do niewłaściwych celów.** Nie przenosić urządzenia trzymając za kabel i nie wyjmować wtyku z gniazda sieciowego ciągnąc za kabel, Chronić przewód przed wysoką temperaturą, zaoilejeniem i ostrymi krawędziami.
- Zabezpieczać przewód obrabiany.** Stosować uchwyt mocujący lub imadło do mocowania przedmiotu obrabianego. Jest to bezpieczne i wygodne.
- Należy prawidłowo trzymać narzędzie.** Unikać nienaturalnego trzymania narzędzia, zawsze zachowywać równowagę ciała i pewne podparcie. Używać przy pracy konstrukcyjnie przewidziane uchwyty.
- Utrzymywać narzędzia w czystości.** Narzędzia robocze powinny być ostre, aby pracować szybko i bezpiecznie. Przestrzegać instrukcji konserwacji i wskazówek wymiany osprzętu. Kontrolować regularnie wtyczkę i przewód i w przypadku uszkodzeń zlecić naprawę specjalistom. Kontrolować regularnie przewody przedłużające i w przypadku uszkodzenia wymienić. Uchwyty powinny być wolne od tłuszczu.
- Wymyć wtyczkę z gniazda.** Zawsze po zakończeniu pracy z narzędziem, przed konserwacją i w czasie wymiany oprzyrządowania jak brzeszczoty, wiertła i wszystkie narzędzia skrawające.
- Nie zostawiać kluczy narzędziowych.** Upewnić się przed włączeniem urządzenia, że żaden klucz lub narzędzie mocujące nie tkwi w urządzeniu.
- Unikać niezamierzonego włączenia urządzenia.** Nie przenosić włączonych do prądu urządzeń naciskając palcem na włącznik. Upewnić się, że w trakcie podłączenia do sieci urządzenie jest wyłączone.
- Przewód przedłużający na otwartej przestrzeni.** Na otwartej przestrzeni używać wyłącznie przeznaczonych do tego celu przewodów.
- Należy być ciągle uważnym.** Zwracać uwagę na wykonywaną pracę. Postępować rozsądnie. Nie używać narzędzi będąc w stanie dekoncentracji.
- Kontrolować sprawność urządzenia.** Starannie sprawdzić przed dalszym użytkowaniem urządzenia stan elementów ochronnych i sprawność łatwo uszkodzalnych części. Skontrolować, czy w porządku są części ruchome, czy nie są one zakleszczone lub uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie warunki, aby zapewnić nienaganną pracę urządzenia. Uszkodzone elementy lub części powinny zostać naprawione lub wymienione przez warsztat serwisowy. Uszkodzone wyłączniki muszą być wymienione w warsztacie serwisowym. Nie używać żadnych elektronarzędzi, w których wyłącznik nie daje się włączyć lub wyłączyć.



22. **Uwaga!** Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie zalecane przez producenta lub wskazane w instrukcji obsługi wyposażenie dodatkowe i przystawki. Elektronarzędzia należy używać zgodnie z przedstawionym w odpowiedniej instrukcji obsługi.
23. **Naprawa przez fachowca.** To elektronarzędzie odpowiada odnośnym przepisom bezpieczeństwa. Naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez fachowca.

#### **WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**



- Zapoznanie się z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zawartych w nich wskazówek umożliwi bezpieczne wykorzystanie elektronarzędzia.
- Przed pozostawieniem elektronarzędzia należy odłączyć zasilanie elektryczne i odczekać do całkowitego zatrzymania się wrzeciona
- W przypadku stwierdzenia usterki elektrycznej lub mechanicznej należy natychmiast wyłączyć urządzenie lub odłączyć ładowarkę
- Stosować tylko osprzęt najwyższej jakości przystosowany do do współpracy z niniejszym elektronarzędziem.
- Przed zamontowaniem narzędzia roboczego sprawdzić jego maksymalną prędkość obrotową; powinna być ona mniejsza niż maksymalna prędkość obrotowa wykorzystywanego narzędzia.
- Elektronarzędzie nie powinno być obsługiwane przez osoby w wieku poniżej 16 lat.
- Nie należy stosować tarcz tnących o średnicy powyżej 1 1/4" (32 mm) Ø
- Nie należy stosować wiertła o średnicy powyżej 1/8" (3,2 mm) Ø
- Nigdy nie uruchamiać blokady wrzeciona gdy maszyna znajduje się w ruchu.
- Elektronarzędzie powinno być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 40°C
- Należy zwrócić uwagę aby średnice części chwytowej narzędzi odpowiadały średnicy mocowania tulejek zaciskowych.
- Szczeliny wentylacyjne w obudowie powinny być stale odkryte i pozbawione zanieczyszczeń.
- Tarczami szlifierskimi/tnącymi należy posługiwać się i przechowywać je w taki sposób, aby nie spowodować ich wyszczerbienia lub pęknięcia
- Nie należy stosować tarczy szlifierskich/tnących, które są uszkodzone, zniekształcone lub niewłaściwie osadzone
- Montując/używając akcesoriów innych producentów, należy przestrzegać instrukcji określonych przez danego producenta
- Przed przystąpieniem do pracy
  - sprawdzić prawidłowość zamocowania narzędzia roboczego
  - skontrolować bieg tarczy wymuszając ruch ręką
  - uruchomić próbnie elektronarzędzie w biegu luzem w ciągu przynajmniej 30 sekund z maksymalną prędkością obrotową
  - w przypadku stwierdzenia wibracji lub innej nieprawidłowości elektronarzędzie natychmiast wyłączyć i usunąć przyczynę
- ! Do szlifowania bocznego nigdy nie należy używać tarcz tnących
- Podczas szlifowania metalu wytwarzają się iskry; w obszarze roboczym nie powinny znajdować się osoby postronne ani materiały łatwopalne
- Należy stosować okulary i rękawice ochronne, ochraniacze słuchu, maskę przeciwpyłową oraz solidne obuwie; jeśli jest to konieczne, należy również założyć fartuch ochronny
- Podczas pracy należy delikatnie przyciskać szczotkę drucianą do materiału, ponieważ tylko końcówki drutów obrabiają materiał
- ! Po wyłączeniu elektronarzędzia tarcza obraca się jeszcze kilka sekund



#### **BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH DREMEL**

- Urządzenie zasilane z akumulatora z oddzielnym akumulatorem może być ładowane wyłącznie przy użyciu odpowiedniej ładowarki.
- Urządzenie zasilane z akumulatora może pracować tylko przy użyciu właściwego akumulatora. Zastosowanie niewłaściwego akumulatora może spowodować ryzyko pożaru.
- Należy unikać przypadkowego włączenia urządzenia. Przed włożeniem akumulatora do urządzenia należy upewnić się, że włącznik znajduje się w położeniu OFF (wyłączone).
- Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w ustawieniach urządzenia, wymianą akcesoriów lub schowaniem urządzenia należy odłączyć akumulator od urządzenia lub upewnić się, że włącznik znajduje się w położeniu OFF (wyłączone).
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak: spinacze, monety, klucze, gwoździe lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą połączyć bieguny akumulatora.
- W trakcie włączania urządzenia, należy zawsze trzymać je pewnie w rękach.

#### **BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA AKUMULATORA / ŁADOWARKI**

- Przed skorzystaniem z ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia znajdujące się na ładowarce 786, akumulatorze 785, oraz urządzeniu bezprzewodowym 780.
- Należy stosować wyłącznie ładowarkę dołączoną do produktu lub w jej zastępstwie ładowarkę wymienioną w katalogu lub niniejszej instrukcji.
- Nie wolno rozkładać ładowarki na części ani nie wolno podłączać jej do prądu, jeśli została mocno



- uderzona, spadła na ziemię lub została w inny sposób uszkodzona.
- Nie wolno ładować akumulatora w wilgotnym lub mokrym miejscu. Należy chronić ładowarkę przed deszczem i śniegiem. Jeżeli obudowa akumulatora jest pęknięta lub w inny sposób uszkodzona, nie wolno podłączać ładowarki.
- Akumulatory Dremel nr 785 należy ładować przy użyciu ładowarki 786.
- Akumulator należy ładować w temperaturze powyżej 0°C i poniżej 40°C. Urządzenie i akumulator należy przechowywać w miejscu, gdzie temperatura nie przekracza 40°C ani nie spada poniżej 0°C.
- W przypadku uszkodzenia, bardzo częstego używania i w ekstremalnych warunkach temperaturowych ogniwa akumulatora mogą ulec rozszczelnieniu. W przypadku kontaktu elektrolitu wydobywającego się z akumulatora ze skórą należy szybko przemyć ją wodą z mydłem, a następnie przetrzeć sokiem z cytryny lub octem. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, należy przemywać je czystą wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie zwrócić się o poradę do lekarza.
- W trakcie ładowania akumulatora należy stawiać ładowarkę na płaskiej, niepalnej powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów.
- Zastosowanie akcesoriów nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez firmę Dremel może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub doznania innych obrażeń.
- Nigdy nie należy ładować akumulatora na świeżym powietrzu.



### **POZBYWANIE SIĘ AKUMULATORA**

- Nie wolno podejmować prób rozłożenia akumulatora na części lub wyjmować z niego jakichkolwiek elementów.
- Gdy akumulator jest już zużyty, nie wolno go wyrzucać razem z innymi odpadkami. Prosimy o przyniesienie akumulatora do specjalnego punktu, gdzie przyjmuje się zużyte akumulatory lub do dowolnego z serwisów DREMEL (adresy znajdziecie Państwo w wykazie placówek serwisowych dołączonym do urządzenia).

### **OBSŁUGA**

#### **1. Włącz/Wyłącz (On/Off) "C" (diagram 1)**

- Należy włączyć urządzenie i wybrać prędkość ustawiając dźwignię na poziomie wymaganej prędkości.
- Prędkość od 5.000 - 25.000 obrotów na minutę

#### **2. Mocowanie narzędzi roboczych w uchwycie (diagram 3)**

- Jeśli chcą Państwo wyłączyć ten bieg, należy nacisnąć przycisk zastawki "D" i przytrzymać go, jednocześnie obracając ręką nakrętkę tulei "A" (lub uchwyt) dopóki zastawki nie powstrzymają dalszych obrotów. Jeśli trzeba, proszę skorzystać z klucza "E", aby poluzować nakrętkę tulejki "A".
- Akcesoria można wymienić osadzając je w tulei "B" (lub uchwycie) najdalej jak to możliwe, aby zminimalizować niedoskonałości w obrotach i naruszenie równowagi.
- Kiedy przycisk zastawki "D" jest włączony, należy ręką zacisnąć nakrętkę tulejki "A" (lub uchwyt) dopóki trzonek elementu wyposażeniowego złapie tulejka "B". Jeśli trzeba, proszę skorzystać z klucza "E", aby zacisnąć nakrętkę tulejki "A".
- Należy unikać przesadnego zaciskania nakrętki tulejki "A".

#### **3. Utrzymywanie i prowadzenie elektronarzędzia (zob. diagram 5)**

- chwyt ołówkowy umożliwiający precyzyjne prowadzenie elektronarzędzia (grawerowanie)
- chwyt nożowy umożliwiający wykonywanie obróbki przestrzennej (szlifowanie)
- oburęczny chwyt golfowy idealny gdy trzeba trzymać narzędzie równoległe do powierzchni roboczej, tj. używając koła odcinającego

#### **4. Ładowanie urządzenia**

- Urządzenie wyposażone jest w wymiowany akumulator. W momencie sprzedaży akumulator nie jest w pełni naładowany. Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator. Aby uzyskać najwyższy stopień naładowania należy pozostawić urządzenie do ładowania na całą noc.

#### **5. Ładowanie akumulatora "H" (patrz schemat 1)**

- Włacznik "C" powinien znajdować się w pozycji "OFF" (wyłączone).
- Nacisnąć przyciski "I" po obu stronach akumulatora "H" i wyjąć akumulator "H" z urządzenia, tak jak to pokazano na stronie 2.
- Dopasować punkty "F<sub>2</sub>" na akumulatorze z punktami "F<sub>3</sub>" na ładowarce i umieścić akumulator "H" w ładowarce "G".
- Podłączyć ładowarkę "G" do gniazda sieciowego. Zielona dioda wskazuje, że ładowarka jest podłączona do prądu, a akumulator "H" jest ładowany. W warunkach standardowych akumulator "H" wymaga ładowania przez 3 godziny, aby osiągnąć stan pełnego naładowania.
- Po zakończeniu ładowania należy wyjąć akumulator "H" z ładowarki "G".
- Punkty "F<sub>2</sub>" na akumulatorze powinny znaleźć się naprzeciwko punktów "F<sub>1</sub>" na obudowie urządzenia. Nacisnąć przyciski "I", włożyć akumulator "H" do urządzenia i puścić przyciski "I", aby akumulator wsunął się w zatrzaski.



PL

#### 6. Ważne informacje dotyczące ładowania akumulatora

- W trakcie pierwszych kilku cykli ładowania akumulator naładuje się jedynie do około 80% swojej maksymalnej pojemności. Dopiero po kilku cyklach ładowania akumulator będzie ładować się do pełna.
- Ładowarka została zaprojektowana w taki sposób, aby szybko ładować akumulator wyłącznie w zakresie temperatur 0°C - 40°C.
- Zauważalny spadek czasu pracy akumulatora może oznaczać, że jest on już zużyty i powinien zostać wymieniony.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (tj. miesiąc lub dłużej), należy przechowywać akumulator w stanie całkowicie rozładowanym. Po długim okresie przechowywania pojemność akumulatora będzie przez pewien czas niższa. Prawidłowa pojemność zostanie przywrócona po 2-3 cyklach ładowania/rozładowania. W trakcie przechowywania urządzenia należy pamiętać o odłączeniu wtyczki ładowarki.
- Jeśli akumulator nie ładuje się prawidłowo, należy:
  - sprawdzić napięcie na wyjściu podłączając inne urządzenie elektryczne.
  - sprawdzić, czy wyjście podłączone jest do włącznika światła, który wyłącza zasilanie, kiedy światło jest wyłączone.
  - sprawdzić, czy styki akumulatora nie są zabrudzone. Jeśli są zabrudzone, należy oczyścić je za pomocą wacika nasączonego alkoholem.
  - Jeśli mimo podjęcia opisanych powyżej kroków akumulator nadal nie ładuje się prawidłowo, należy odnieść lub odesłać urządzenie wraz z akumulatorem i ładowarką do serwisu Dremel (adresy podane są w wykazie placówek serwisowych dołączonym do urządzenia).

Uwaga: Korzystanie z ładowarek lub akumulatorów nie sprzedawanych przez firmę Dremel może spowodować utratę gwarancji

#### **WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA**

- W celu sprawdzenia prawidłowości doboru narzędzia roboczego oraz prędkości obrotowej wykonać próbną obróbkę na dodatkowym kawałku materiału.
- Nie wywierać zbyt dużego nacisku; pozwólmy elektronarzędziu rozwinąć jego pełną prędkość obrotową.
- Używaj wyłącznie akcesoriów polecanych przez producenta dla Twojego modelu.

#### **PRĘDKOŚCI**

Twoje urządzenie bezprzewodowe DREMEL wyposażone jest w pokrętko do regulacji prędkości obrotowej. Aby włączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętko ustawiając pożądaną prędkość w zakresie od 5.000 do 25.000 obrotów na minutę. Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętko do pozycji "0" OFF. Mogą Państwo skorzystać z tabel na stronach 4,5, i 6, aby określić wymaganą prędkość w oparciu o materiał, na którym się pracuje i rodzaj frezu oraz inne akcesoria. Tabele pomogą Państwu szybko wybrać właściwe akcesoria i optymalną prędkość.

Ustawienia dla przybliżonych wartości obrotów na minutę urządzenia o zmiennej prędkości obrotowej, model 780.

Ustawienie przełącznika	Zakres prędkości	Prędkość urządzenia obrotowego jest kontrolowana za pomocą wskaźnika znajdującego się w obudowie.
0	OFF	
2	1,000 - 5,000 o/min	
4	6,000 - 10,000 o/min	
6	11,000 - 15,000 o/min	
8	16,000 - 20,000 o/min	
10	21,000 - 25,000 o/min	





#### **Kilka z góry przyjętych zasad dotyczących prędkości:**

1. Plastik oraz materiały topiące się w niskich temperaturach powinny być cięte przy małych prędkościach.
2. Polerowanie, bufowanie oraz czyszczenie szczotką drucianą muszą być wykonywane przy prędkościach poniżej 15.000 obrotów na minutę, aby zapobiec uszkodzeniu szczotki.
3. Drewno powinno być cięte przy wysokich prędkościach.
4. Żelazo i stal powinny być cięte przy najwyższej prędkości, jeżeli używane są akcesoria wolframowe karbidowe, ale przy niższych prędkościach w przypadku użycia szybkich obcinaków stalowych. Jeżeli szybki obcinak stalowy zaczyna turkotać-zwyczajnie oznacza to zbyt niską prędkość.
5. Aluminium, stopy miedzi, stopy ołowiu, stopy cynku oraz cyna mogą być cięte przy różnych prędkościach, zależnie od rodzaju wykonywanego cięcia. Na obcinaku należy zastosować parafinę lub inny stosowny smar, cięty materiał nie przyklejał się do zębów obcinaka.

Aby pomóc Ci w wyborze optymalnej prędkości cięcia dla różnych materiałów i różnych akcesoriów, stworzyliśmy serię tabel występujących na diagramie ⑥. Posługując się tymi tabelami można odszukać zalecane prędkości dla każdego rodzaju przyrządu.

Ostatecznie najlepszym sposobem określenia prawidłowej prędkości do pracy na każdym materiale jest ćwiczenie na skrawku materiału, nawet po przejrzaniu wykresów. Szybko można się dowiedzieć, że niższe i wyższe prędkości są bardziej wydajne niż obserwacja, co się dzieje po wykonaniu jednego czy dwóch przejść na różnych prędkościach. Np. podczas pracy z plastikiem, rozpocznij na niskiej prędkości i zwiększaj ją, aż zauważysz topnienie plastiku w miejscu styku. Następnie ostrożnie zmniejsz prędkość, by otrzymać optymalną prędkość roboczą.

Zwiększenie nacisku na narzędzie nie rozwiązuje problemu, kiedy nie tnie ono tak, jak według nas powinno. Być może powinienś użyć innego obcinaka, a ustawienie prędkości rozwiązałoby problem. Opieranie się na narzędziu rzadko jednak skutkuje.

#### **KONSERWACJA I OBSŁUGA**

- Urządzenie, akumulator i ładowarkę należy utrzymywać w czystości (niektóre środki czyszczące oraz rozpuszczalniki mogą powodować uszkodzenia części z tworzywa; zawierają one m. in. benzynę, trójchloroetylen, chlorki, amoniak)
- Nadmierne iskrzenie z reguły oznacza zużyte szczotki węglowe, dlatego też urządzenie należy zanieść do punktu naprawy.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elektronarzędzie powinno być przekazane do autoryzowanego punktu serwisowego DREMEL (lista adresów znajduje się na rysunku złożeniowym, który jest dołączony do narzędzia).



Standart Donanım	7800PC
Penset	+
Elinizle	+
Anahtar	+
Belge Paketi	+
Taşıma	+
Aksesuar (şekli 7)	25

## Genel Çalıştırma İpuçları:

### GÜVENLİK KILAVUZU

Elektrikli aletleri kullanılırken, elektrik çarpması, yaralanma ve yangına karşı korunmak üzere aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. **Aleti kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun ve talimatlara uyun.**

**Bu güvenlik kılavuzunu iyi saklayın.**

- Makinanın üzerindeki etiketten, gerilimi (Volt) kontrol edin.**
- Çalışma yerinizi düzenli tutun.** Çalışma yerindeki düzensizlik kaza tehlikesi yaratır.
- Çevre etkilerini dikkate alın.** Elektrikli el aletlerini yağmura maruz bırakmayın. Islak ve nemli ortamda kullanmayın. Aydınlatmanın iyi olmasını sağlayın. Elektrikli el aletlerini yanıcı sıvı veya gazların yakınında kullanmayın.
- Kendinizi elektrik çarpmasından koruyun.** Boru, radyatör, elektrik ocağı, buzdolabı gibi topraklanmış parça ve aletlerle bedensel temasa gelmekten sakının.
- Çocukları uzakta tutun.** Başkalarının alete veya kabloya temas etmesine izin vermeyin ve onları çalışma sahanızdan uzak tutun.
- Aletlerinizi güvenli bir biçimde saklayın.** Kullanılmayan aletler, kuru ve kapalı bir yerde ve çocukların erişemeyeceği şekilde saklanmalıdır.
- Aletinize aşırı derecede yüklenmeyin.** Aletiniz, belirtilen güç kapasitesinde daha iyi ve daha güvenli çalışır.
- Doğru aleti kullanın.** Ağır işler için çok zayıf alet veya çok zayıf ek donanım kullanmayın. Aletleri, kendileri için belirlenmiş iş ve amaçlar dışında kullanmayın (örneğin, bir daire testereyi ağaç kesmek veya budamak için kullanmayın).
- Uygun iş elbisesi giyin.** Bol elbise giymeyin ve mücevher takmayın; bunlar, hareketli parçalar tarafından yakalanabilirler. Açık havada çalışırken lastik eldiven ve kaymayan ayakkabı giyilmesi tavsiye edilir. Saçlarınız uzunsa saç filesi takın.
- Koruyucu gözlük kullanın.** Toz çıkaran işleri yaparken solunum maskesi kullanın.
- Elektrikli süpürge makinesinin bağlantılarını yapınız.** Elektrikli süpürge makinesi ile yapılan çalışmada bağlantılarına ve uygun kullanma şartlarına dikkat ediniz.
- Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın.** Aleti kabloya asılı olarak taşımayın, fişi prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin, ve kabloyu ısıya, yağa ve keskin kenarlı cisimlere karşı koruyun.
- İş parçasını güvenli biçimde tespit edin** iş parçasını tespit etmek için sıkıştırma takımları veya bir mengene kullanın; bu şekilde iş parçası, elle tutmaya oranla daha güvenli biçimde tespit edilmiş olur ve makineyi iki elle birden kullanma imkanı doğar.
- Çalışma pozisyonunuzu fazla zorlamayın.** Anormal duruşlardan sakının; duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin ve her zaman dengenizi koruyun.
- Aletlerinizin bakımını özenle yapın.** İyi ve güvenli çalışabilmek için aletlerinizi her an işleyecek durumda ve temiz tutun. Bakım ve uç değiştirme talimatlarına uyun. Fiş ve Kabloyu düzenli olarak kontrol edin ve hasarlı olanları değiştirin. Sap ve tutamakları temiz tutun ve üzerlerine yağ ve gres bulaşmasına dikkat edin.
- Güç besleme fişini çekin.** Alet kullanımında değilken, bakımdan önce ve örneğin testere bıçağı, matkap ucu gibi her türlü ek donanımı değiştirirken.
- Alet anahtarlarını takılı bırakmayın.** Makineyi çalıştırmadan önce anahtar ve ayar aletlerinin çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Aletin yanlışlıkla çalışmasından sakının.** Şebekeye bağlı bir aleti, parmağınızı şalter üzerinde tutarak taşımayın. Aleti akım şebekesine bağlarken şalterin "kapalı" pozisyonunda bulunduğundan emin olun.
- Açık havada uzatma kablosu.** Açık havada çalışırken, sadece bu iş için müsadeli ve uygun şekilde işaretlenmiş uzatma kablosu kullanın.
- Daima dikkatli olun.** İşinizi takip edin, makul hareket edin, ve konsantre olmadan aleti kullanmayın.
- Aletinizin hasarlı olup olmadığını kontrol edin.** Aletle yeni bir işe başlamadan önce; koruyucu tertibatların veya hafif hasarlı parçaların, işlevlerini kusursuz ve usulüne uygun bir biçimde yerine getirip getirmediğini kontrol edin. Hareketli parçaların işlevlerinin tam olup olmadığını, sıkışıp sıkışmadıklarını veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin. Bütün parçalar doğru takılmış ve aletin kusursuz biçimde çalışması için gerekli bütün koşulları yerine getirmiş olmalıdır. Hasar görmüş koruyucu tertibat, şalterler, ve parçalar bir müşteri servis atölyesi tarafından usulüne uygun



- biçimde onarılmalı veya değiştirilmelidir. Şalterlerin kapama/açma işlevini yerine getirmediği bir aleti kullanmayın.
22. **Dikkat!** Makinanızı ve aksesuarları emniyet bilgilerinde önerildiği gibi kullanınız. Makinanızı hangi alan için imal edildiği yerlerde kullanınız ve kullanma kılavuzunda önerilere dikkat ediniz. Bir başka amaç ile kullanılan aletler tehlikeli durumlar yaratabilir.
23. **Onarımlar sadece teknik uzman tarafından yapılmalıdır.** Bu elektrikli el aleti, ilgili güvenlik yönetmeliği hükümlerine uygundur. Onarımlar sadece bir teknik uzman tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde kullanıcı için kaza tehlikesi ortaya çıkabilir.

### **GÜVENLİK**



- Lütfen bu kullanım kılavuzunu ve ektaki güvenlik talimatını dikkatlice okuyun ve saklayın.
- Aletinizi bırakıp gitmeden önce mutlaka kapatın ve döner parçaların tam olarak durmasını bekleyin.
- Elektrik veya mekanik arıza halinde, aleti derhal kapatın veya şarjdan ayırın.
- Yetkili satıcılarımızdan veya DREMEL'in sözleşmeli atölyelerinden sağlayabileceğiniz orijinal aksesuarları kullanın.
- Aksesuar kullanmadan önce, ilgili aksesuarın müsaade edilen maksimum devir sayısını (dev/dak) aletinizin devir sayısı ile karşılaştırın.
- Bu aleti 16 yaşından küçükler kullanamaz
- Çapı 11/4" den (32 mm) büyük kesme disklerini asla kullanmayın 0
- Çapı 1/8" ten (3,2 mm) büyük olan matkap uçlarını asla kullanmayın 0
- Alet çalışırken asla mil kilitleme işlevini kullanmayın
- Aletinizi daima 40°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayın
- Bütün aksesuar ve pensetlerin birbirine uygun olmasına dikkat edin
- Havalandırma aralıklarını daima temiz ve açık tutun
- Çatlamasını ve kırılmasını engellemek için taflama/kesme disklerini dikkatli tutun ve saklayın
- Hasarlı, şekli bozulmuş veya titreşen taşlama/kesme diskleri kullanmayın
- DREMEL olmayan aksesuarların montajı/kullanımı için üreticisi tarafından verilen açıklamaları inceleyin
- Aletinizi kullanmadan önce
  - aksesuarların doğru olarak monte edildiğinden ve iyice sıkılmış olduğundan emin olunuz
  - monte edilen aksesuarın serbestçe işleyip işlemediğini el ile döndürerek kontrol ediniz
  - aleti güvenli bir pozisyonda tutup, en az 30 saniye maksimum hızda ve boşta çalıştırarak bir deneme işletimi yapın
  - hissedilir derecede titreşim veya başka bozukluklar olması halinde aleti hemen kapatın ve muhtemel bozuklukların nedenlerini tespit edin
- ! Kenar taşlama için hiçbir zaman kesme diski kullanmayın
- Metal taflarken kıvılcım çıkar; diğer kifileri ve parlayıcı malzemeleri çalılıma alanından uzak tutun
- Koryucu gözlük ve eldiven, koruyucu kulaklık, toz maskesi takın ve sağlam ayakkabılar giyin, gerekirse bir önlük takın
- Tel fırçanın tellerini, tellerin sadece uçları iş görecektir şekilde, işe hafifçe dokundurun.
- ! Aleti kapatıktan sonra, aksesuar bir kaç saniye dana dönmeye devam eder




### **KORDONSUZ DREMEL ALET GÜVENLİĞİ**

- Pil grubu ayrı olan ve pil ile çalışan alet kesinlikle bu pil için belirlenmiş şarj aleti ile şarj edilmelidir.
- Pil ile çalışan alette sadece alet için özel tasarlanmış pil grubunu kullanın. Herhangi başka bir pil kullanılması yangın riski yaratabilir.
- İstenmeden çalışmaya başlamayı önleyin. Pil grubunu yerine takmadan önce anahtarın kapalı vaziyette olduğundan emin olun.
- Herhangi bir ayar yapılmasından, aksesuarların değiştirilmesinden veya aletin depolanmak üzere kaldırılmasından önce, pil grubunu aletten çıkartın veya anahtarını kapalı konuma getirin.
- Pil grubunu kullanımda değilken, madeni paralar, kağıt taşları, anahtarlar, çiviler, vidalar veya terminaller arasında kısa devreye sebep olabilecek diğer küçük metal cisimlerden uzak bir yerde bulundurun.
- Başlatma sırasında aleti her zaman ellerinizde sıkı bir şekilde tutun.

### **PİL / ŞARJ ALETİ GÜVENLİĞİ**

- Pil şarj aletini kullanmadan önce, 786 pil şarj aleti, 785 pil grubu, ve 780 pil kullanılan ürün hakkındaki bütün talimat ve ikazları okuyun.
- Sadece aletinize beraber verilen şarj aletini veya bu el kitabında ya da katalogdaki listede verilen direkt yedek parçayı kullanın
- Şarj aletini sökmeyin, eğer sert bir darbe almış, düşmüş veya herhangi bir şekilde hasar almış ise kullanmayın.
- Pili aşırı nemli veya ıslak ortamlarda şarj etmeyin. Şarj aletini yağmur veya kar ile temas ettirmeyin. Pil muhafazası çatlak veya herhangi bir şekilde hasarlı ise, şarj aletine sokmayın.
- 786 şarj aletinde sadece Dremel No. 785 şarj edilebilir pillerini şarj edin.
- Pil grubunu 0°C nin üzerinde ve 40°C nin altındaki sıcaklıklarda şarj edin. Alet ve pil grubunu sıcaklıkların 40°C yi geçmediği ve 0°C nin altına düşmediği yerlerde saklayın.



- Hasar meydana geldiğinde veya aşırı kullanım ve sıcaklık şartlarında, pil grubundaki piller sızdırmaya başlayabilir. Bu sıvı deri ile temas ederse, çabuk olarak su ve sabunla, daha sonra limon suyu veya sirke ile yıkayın. Sıvı göze gelirse, temiz su ile en az 10 dakika yıkayın ve derhal tıbbi yardım sağlayın.
- Pil grubunu şarj ederken, şarj aletini düz ve yanmaz bir yüzeye ve yanabilir malzemelerden uzağa yerleştirin.
- Dremel tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir ataşmanın kullanılması, yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanması riski ile sonuçlanabilir.
-  Pil grubunu hiç bir zaman bina dışında açık havada şarj etmeyin.

#### **PİLLERİN İMHA EDİLMESİ (ATILMASI)**

- Pilleri sökmeye veya terminalerinden çıkan herhangi bir bileşeni çıkartmaya kalkışmayın.
- Pili kullanım ömrünün sonunda gelişigüzel atmayın. Lütfen pilinizi uygun bir pil imha yerine veya bir DREMEL servis istasyonuna götürün (adresler aletle beraber verilen servis diyagramında listelenmiştir).

#### **KULLANIM**

1. Açma/Kapama Butonu "C" (şekil 1)
  - Aleti çalıştırınız ve levveye basıp, istenilen devir kademesini seçerek, devir ayarını yapınız.
  - 5.000 - 25.000 d/dak arası devir
2. Aksesuarın takılması (şekil 3)
  - Gevşetmek için, "D" mil kilit butonu üzerine basınız ve bu şekilde basılı tutarak "A" mandren somununu (veya aynayı) milin dönmemesini sağlayacak şekilde elle çeviriniz. Gerektiğinde, "A" mandren somununu gevşetmek için "E" anahtarını kullanınız.
  - Sapmayı (kaçak) ve dengesizliği mümkün olduğunca asgariye indirgeyecek şekilde aksesuarı "B" mandrenine (veya aynaya) sokmak suretiyle aksesuarları değiştiriniz.
  - "D" mil kilit butonu yerine oturmuş durumda iken, "A" mandrelini (veya aynayı) aksesuar sapı "B" mandrel tarafından tutulacak şekilde sıkınız. Gerektiğinde, "A" mandren somununu "E" anahtarı ile sıkınız.
  - Ancak, "A" mandren somununun aşırı sıkılmamasına dikkat ediniz.
3. Aletin tutulması ve yönlendirilmesi (şekil 5'e bakınız)
  - hassas çalışma (süsleme) için kalem sap
  - kesme bıçağı el tutamağı çalışmak için (taşlama/zımparalama) tutamak
  - 2 el golf tutamağı, örneğin, bir kesme çarkını aleti iş parçası yüzeyine paralel tutmak istediğinizde ideal bir çözüm sağlar.
4. Aletin şarj edilmesi
  - Kordonsuz döner alet tam olarak şarj edilmemiştir. Alet çıkartılabilir bir pil grubu ile donatılmıştır. İlk kullanımdan önce pil grubunu şarj ettiğinizden emin olun. İlk şarjda en iyi sonuçları almak için, pil grubunu akşamdan sabaha kadar şarj edin.
5. Pil grubunu "H" şarj etmek için (diyagram 1'e bakın)
  - Düğmeyi "C", "OFF" konumuna getirin.
  - Pil grubunun "H", her iki yanındaki serbest bırakma kulaklarını "I" sıkın ve pil grubunu "H" aletten sayfa 2'de görüldüğü gibi çıkartın.
  - Pil grubundaki işaretleri "F<sub>2</sub>", şarj aletindeki işaretlerle "F<sub>3</sub>" hizalayın ve pil grubunu "H" şarj aleti "G" içine yerleştirin.
  - Şarj aletinin "G" fişini prize takın. Yeşil LED'in yanması bağlantının yapıldığını ve pil grubunun "H" şarj olduğunu gösterir. Normal kullanımda, pil grubunun "H" tam kapasitesine erişmesi için 3 saat şarj edilmesi gereklidir.
  - Şarj tamamlandığında pil grubunu "H" şarj aletinden "G" çıkartın.
  - Pil grubu üzerindeki işaretleri "F<sub>2</sub>" aletin gövdesindeki işaretlerle "F<sub>1</sub>" hizalayın. Serbest bırakma kulaklarını "I" sıkın, pil grubunu "H" aletin arka tarafına yerleştirin, ve serbest bırakma kulakları "I" üzerindeki basıncı, pil yerinde kilitlenecek şekilde serbest bırakın.
6. Şarj ile ilgili önemli noktalar
  - Pil grubu ilk birkaç şarj sırasında azami kapasitesinin sadece %80 ini tutar. Ancak, ilk birkaç şarjdan sonra, pil tam kapasitesinde şarj olacaktır.
  - Şarj aleti, pil sıcaklığı sadece 0°C ile 40°C aralığında iken hızlı şarj etmek üzere tasarlanmıştır.
  - Her şarjdaki çalışma süresinin önemli derecede azalması, pil grubunun ömrünün sonuna yaklaştığı anlamına gelebilir ve değiştirilmelidir.
  - Aleti uzun zaman kullanmayacaksanız (örneğin, bir ay veya daha fazla), pil grubunu kaldırmadan önce tamamen deşarj oluncaya kadar aletin çalıştırılması en iyi yoldur. Uzun bir süre durduktan sonra, ilk şarjda kapasite düşük olacaktır. Normal kapasite 2 veya 3 şarj / deşarj çevriminden sonra yerine gelecektir. Depoda kaldığı sürece şarj aletini prizden çekmeyi unutmayın.
  - Eğer pil grubu uygun bir şekilde şarj olmuyorsa:
    - Başka bir elektrikli aleti prize takarak elektrik olup olmadığını kontrol edin.
    - Prizden, ışıklar kapatıldığı zaman, kendisi de kapanan bir hafif tip şaltere bağlı olup olmadığını kontrol edin.



- Pil grubu terminallerinin kirliliğini kontrol edin. Gerekiyorsa pamuklu stik ve alkol ile temizleyin.
- Bunlara rağmen hala uygun şarj olmuyorsa, onarım için aleti, pil grubunu ve şarj aletini bir Dremel Servis İstasyonuna getirin veya gönderin (adresler aletle beraber verilen servis diyagramında listelenmiştir).

Not: Dremel tarafından satılmayan şarj aletlerini veya pil gruplarını kullanmak garantiyi geçersiz kılabılır

### **UYGULAMA**

- Doğru aksesuar parçasını ve doğru hızı seçebilmek için önce bir iş parçasında deneme yapın
- Aleti aşırı derecede bastırarak kullanmayın; bırakın aletin hızı sizin için çalışsın.
- Yalnız imalatçı firma tarafından sizin modeliniz için önerilen aksesuarları kullanınız.


### **HIZ**

Kordsuz Döner Aletiniz bir değişken hız kumandası kadranı ile donatılmıştır. Aleti çalıştırmak için, istenilen çalışma hızını 5.000 - 25.000 dev/dak arasında seçmek üzere kadranı istenilen sayı üzerine çevirin. Aleti durdurmak için, kadranı "0" OFF konumuna çevirin. İşlenecek malzeme ve kesici kalem tipi veya kullanılan aksesuar tiplerine bağlı olarak uygun devirlerin belirlenmesi için, sayfa 4, 5, ve 6 ile verilen grafiklere bakınız. Bu grafikler, kısa yoldan, kullanılması gereken aksesuarlar ile optimum devir değerlerini verir.

Değişken Hızlı Model 780 Kordsuz Döner Alet Yaklaşık Dakikadaki Devirler için Ayarlar

Anahtar ayarı	Hız kademesi
0	OFF
2	1,000 - 5,000 dev/dak
4	6,000 - 10,000 dev/dak
6	11,000 - 15,000 dev/dak
8	16,000 - 20,000 dev/dak
10	21,000 - 25,000 dev/dak

Döner alet devri, gövde üzerindeki bu göstergelerle ayarı ile ayarlanmaktadır.



### **Devir ile ilgili uyulması gereken temel kurallar:**

1. Düşük sıcaklıkta eriyen plastik malzemeler, düşük devirlerde kesilmelidir.
2. Tel fırçalarla yapılan parlatma, cilalama ve temizleme işlemleri aşağıda belirtilen düşük devirlerde yapılmalıdır. Fırçanın hasar görmemesi için 15.000 d/dak.
3. Ağaç yüksek devir ile kesilmelidir.
4. Demir ve çelik, tungsten karpit aksesuar kullanılarak kesilecekse, yüksek devirde kesilir, ancak yüksek devirli kesici kullanılarak kesildiğinde ise düşük devir seçilmelidir. Yüksek devirli bir kesici takırdamaya başlarsa, bu durum olması gerekenden daha düşük devirde çalıştırılmakta olduğunu gösterir.
5. Alüminyum, bakır alaşımları, kurşun alaşımları, çinko alaşımları ve kalay, uygulanan kesme işlemi tipine bağlı olarak farklı devirlerde kesilmelidir. Kesilen malzemenin kesici dişlerine yapışmasını engellemek için parafin esaslı veya eşdeğeri uygun bir yağlayıcı kullanılmalıdır.

Farklı malzemelerin farklı aksesuar kullanılarak kesilmesi işlemlerinde çalışma devirlerinin belirlenmesinde yardımcı olması amacıyla, şekil 6 ile verilen bir dizi tablo hazırlanmıştır.

Bu tablolara bakılarak, kullanılacak aksesuar tiplerine göre optimum kesme devirlerinin belirlenmesi mümkündür. Bu tabloları gözden geçirerek uygulanan devir değerlerini belirleyiniz. Esas olarak üzerinde çalışılacak herhangi bir malzeme ile ilgili çalışma devrinin belirlenmesinin en uygun yolu, tabloda ilgili değerlerin elde edilmesinden sonra bile, bir hurda parça üzerinde bir kaç dakika süre ile deneme yapmaktır. Farklı devirlerde bir veya daha fazla paso ile elde edilecek sonuçlara bakılarak daha düşük veya daha yüksek devirlerde çalışma yapılmasının uygun olup olmayacağına karar verilebilir. Örneğin, bir plastik malzeme ile çalışılırken, ilk olarak düşük devirle başlayınız, daha sonra aletin malzeme ile temas ettiği noktada erime başlayıncaya kadar devri artırınız. Daha sonra, optimum çalışma devri amacıyla devri bu noktadan biraz aşağıya düşürünüz.

Kesme sırasında alet üzerine yaptığınız baskıyı artırmak, hiç de düşündüğünüz gibi kesme verimliliğini artırmayacaktır. Bu gibi durumlarda, olasılıkla uygun olmayan bir kesici kullanıyor olabilirsiniz veya seçilen devirin değiştirilmesi karşılaşılan sorunu çözebilecektir. Ama, alete daha fazla abanmanın size pek faydası olmaz.

### **BAKIM/ONARIM**

- Aleti, pil grubunu ve şarj aletini temiz tutun (evlerde kullanılan bazı deterjanlar ve incelticiler (tiner) aletin plastik parçalarına zarar verebilir; bu ürünler diğer bazı kimyasal maddeler yanında benzin, trikloretilen, klorid ve amonyum içerirler)
- Aşırı kıvılcım çıkması, genellikle karbon fırçaların aşınmış olduğunu gösterir; böyle bir durumda aleti bir yetkili servise göstermeniz gerekir.
- Aletinizden bir şikayetiniz olursa, lütfen onarılmak ve bakımı yapılmak üzere DREMEL'in resmi sözleşmeli bir servisine başvurun (DREMEL yetkili servislerinin adreslerini aletiniz ekinde size teslim edilen yedek parça çizimleri üzerinde bulabilirsiniz).



В комплект входят	7800PB
Цанга	+
Зажимной патрон	+
Рожковый ключ	+
Инструкция	+
Переносной чемоданчик	+
Accessories (diagram 7)	25

## Общие рекомендации по работе:

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроинструментом для предотвращения опасности шока, травмы и пожара всегда нужно принимать во внимание следующие принципиальные правила безопасности. **Внимательно прочтите эти правила, прежде чем приступить к пользованию инструментом.**

**Тщательно соблюдайте эти правила.**

1. **Проверьте напряжение, указанное на щите**
2. **Содержите в порядке рабочее место.** Беспорядок на рабочем месте ведет к несчастным случаям.
3. **Принимайте во внимание воздействие окружающей среды.** Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя. Не пользуйтесь электроинструментом в сырой или мокрой среде. Позаботьтесь о хорошем освещении. Не пользуйтесь электроинструментом поблизости от воспламеняющихся жидкостей или газов.
4. **Не допускайте короткое замыкание.** Избегайте физического контакта с заземленными объектами (например, с металлическими трубами, радиаторами и батареями, кухонными плитами, холодильниками).
5. **Не позволяйте другим лицам приближаться к инструменту и шнуру.** Не допускайте их к месту Вашей работы.
6. **Храните инструмент в безопасном месте.** Бездействующий электроинструмент следует хранить в сухом, закрытом месте, недоступном для детей.
7. **Не подвергайте инструмент перегрузкам.** Лучше и надежнее всего инструмент работает в пределах указанного диапазона мощности.
8. **Не используйте вспомогательные устройства и оборудование недостаточной мощности для слишком высоких нагрузок.** Не используйте оборудование для работ или задач, на которые они не рассчитаны (например, не используйте циркулярную пилу для спиливания деревьев или подрезания ветвей).
9. **Носите подходящую спецодежду.** Не носите слишком свободную одежду или украшения, которые могут попасть в движущиеся части оборудования. При работе на открытом воздухе рекомендуется надевать резиновые рабочие перчатки и обувь на профилированной подошве. Длинные волосы убирайте под каску.
10. **Надевайте защитные очки.** При работах, связанных с образованием пыли, также надевайте пылезащитную маску.
11. **Используйте пылеуловители.** Если в комплект входит вспомогательное оборудование для улавливания пыли, обеспечьте их правильное подключение и использование.
12. **Правильно пользуйтесь шнуром.** Не носите инструмент за шнур, не дергайте за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки, защищайте шнур от перегрева, попадания масла и от острых предметов.
13. **Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь.** Используйте тиски или верстак для закрепления обрабатываемой детали. Это надежнее, чем придерживать ее рукой. Кроме того, это позволяет работать обеими руками.
14. **Работайте в устойчивом положении.** Избегайте необычных положений тела и старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие.
15. **Содержите инструмент в хорошем состоянии.** Для надежной и безопасной работы инструмент должен быть хорошо заточенным и чистым. Соблюдайте правила эксплуатации, а также рекомендации по смене принадлежностей. Регулярно проверяйте шнур и вилку, а при их замене в случае неисправности пользуйтесь услугами специалиста, имеющего право выполнять работы такого вида. Регулярно проверяйте удлинительный шнур и заменяйте его в случае неисправности. Рукоятки должны быть сухими и чистыми от масла и смазки.
16. **Вынимайте вилку из розетки.** Вынимайте вилку из розетки при неработающем инструменте, при уходе или во время смены принадлежностей, например, полотна пилы, сверел и т.п.
17. **Не оставляйте наладочные ключи.** Прежде чем включить инструмент, проверьте, не забыли ли вы снять с него ключи и прочее вспомогательное оборудование.
18. **Избегайте непредвиденных включений.** Не переносите инструмент, включенный в сеть, держа палец на включателе. Следите за тем, чтобы при включении в сеть включатель был выключен.
19. **Применяйте удлинитель при наружных работах.** При наружных работах пользуйтесь предусмотренными для этой цели и соответственно маркированными удлинителями.
20. **Всегда будьте внимательны.** Не отводите взгляд от выполняемой работы, выполняйте ее вдумчиво, сосредоточьтесь при пользовании инструментом.



21. **Контролируйте исправность электроинструмента.** Перед началом работы с электроинструментом следует тщательно проверить надежность работы защитных устройств и рабочих частей. Проверьте работу подвижных частей на легкость хода и отсутствие повреждений. Все рабочие части должны быть надежно закреплены, они должны отвечать всем требованиям безукоризненной работы инструмента. Ремонт и замена неисправных предохранительных устройств, переключателей или других деталей должен выполняться специалистом, имеющим право выполнять работы такого вида. Не пользуйтесь инструментом, если неисправен выключатель.
22. **Внимание!** Используйте инструмент и принадлежности в соответствии с настоящими правилами безопасности и для целей, для которых этот инструмент предназначен, учитывая условия и характер работы, которую предстоит выполнить. Использование инструмента для других операций, которые, как можно полагать, данный инструмент не может выполнять, может быть опасным.
23. **Привлекайте к ремонту специалиста, имеющего право выполнять работы такого вида.** Данный электроинструмент отвечает всем требованиям соответствующих правил безопасности. Чтобы исключить возможность несчастного случая для пользователя, ремонт инструмента должен выполнять специалист, имеющий право выполнять работы такого вида. При этом следует использовать только оригинальные запасные части.

### **БЕЗОПАСНОСТЬ**



- Прочитайте и сохраните это Руководство по использованию и прилагаемые инструкции по технике безопасности
- Перед тем как положить инструмент, выключите двигатель и убедитесь в том, что все движущиеся детали полностью остановились
- Немедленно выключить инструмент или отключить зарядное устройство в случае электрической или механической неисправности.
- Пользуйтесь режущими насадками фирмы DREMEL, которые можно приобрести у дилера фирмы DREMEL
- Прежде чем использовать насадки, сравнивайте максимально допустимую скорость вращения этой конкретной насадки со скоростью вращения дрели
- Этим инструментом не должны пользоваться лица моложе 16 лет
- Не допускается применять шлифовальные круги диаметром более 32 мм
- Не допускается применять сверла диаметром более 3,2 мм
- Никогда не используйте фиксацию вала при работающем инструменте
- Храните инструмент в месте, где температура не превышает 40 градусов по Цельсию
- Убедитесь в том, что размер цанги соответствует размеру хвостовика насадки
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были чистыми и ничем не закрывались
- Обращайтесь и храните шлифовальные/отрезные круги осторожно во избежание появления на них трещин и раскалывания
- Не используйте поврежденные, деформированные или вибрирующие шлифовальные/отрезные круги
- При установке/использовании насадок не от фирмы DREMEL, соблюдайте инструкции соответствующего завода-изготовителя
- Перед использованием инструмента
  - убедитесь, что режущая насадка правильно установлена и надежно закреплено
  - проверьте плавность вращения режущей насадки, вращая ее рукой
  - опробуйте работу инструмента в течение не менее 30 секунд на максимальной скорости без нагрузки в безопасном положении
  - в случае значительной вибрации или других дефектов немедленно остановите инструмент и проверьте его для определения причины дефекта
- ! Никогда не используйте отрезной круг для бокового шлифования
- При шлифовании металла образуются искры; не допускайте нахождения в рабочей зоне других людей и горючих материалов
- Одевайте защитные очки и перчатки, средства защиты волос, противопылевой респиратор и прочную обувь; а при необходимости - фартук
- Прикладывать проволоочную или щетинную щетку к обрабатываемой поверхности без усилия, чтобы обработка производилась только кончиками проволоки/щетины.
- ! Режущая насадка продолжает вращаться некоторое время после отключения инструмента



### **БЕЗОПАСНОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА DREMEL**

- Для перезарядки аккумуляторного инструмента со съемным аккумуляторным блоком необходимо использовать указанное зарядное устройство.
- Использовать для аккумуляторного инструмента только аккумуляторные блоки с указанной маркировкой. Использование любых других аккумуляторов может привести к возгоранию инструмента.
- Исключить возможность случайного пуска. Убедитесь, что выключатель находится в положении "ВЫКЛ" перед тем, как вставить аккумуляторный блок.
- Отсоединить аккумуляторный блок или выключить инструмент перед тем, как его регулировать, сменять принадлежности или убирать на хранение.
- Если аккумуляторный блок не используется, его следует хранить вдали от таких металлических предметов, как: скрепки, монетки, ключи, гвозди, шурупы и прочие мелкие металлические предметы, которые могут переключить контакты между собой.
- При пуске следует надежно удерживать инструмент в руках.







### **БЕЗОПАСНОСТ АККУМУЛЯТОРА/ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА**

- Перед тем, как использовать зарядное устройство, необходимо ознакомиться с инструкциями и предупреждающими маркировками на зарядном устройстве 786, аккумуляторном блоке 785 и изделии 780, работающем от аккумулятора.
- Использовать зарядное устройство либо входящее в комплект к инструменту, либо указанное в каталоге или в данном руководстве по эксплуатации.
- Не разбирать зарядное устройство, не использовать зарядное устройство, поврежденное, например, в результате сильного удара, падения и т.п.
- Не перезаряжать аккумулятор в сырой или влажной обстановке. Греть зарядное устройство от дождя или снега. Запрещается вставлять аккумулятор в зарядное гнездо при наличии трещин или других повреждений.
- Заряжать при помощи зарядного устройства 786 только аккумуляторные батареи Dremel 785.
- Заряжать аккумуляторный блок при температуре от 0 °C до 40 °C. Хранить инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура не поднимается выше 40 °C и не опускается ниже 0 °C.
- При использовании поврежденных аккумуляторов, при экстремальной нагрузке или работе при неблагоприятных температурных условиях возможно протекание аккумуляторного блока. При попадании вытекающей жидкости на кожные покровы немедленно промыть водой с мылом, затем протереть лимонным соком или уксусом (кислая среда). При попадании вытекающей жидкости в глаза немедленно промыть глаза чистой водой в течение мин. 10 минут и незамедлительно обратиться к врачу!
- Во время перезарядки аккумуляторного блока устанавливать зарядное устройство на ровную, негорючую поверхность вдали от воспламеняемых материалов.
- Использование устройств, нерекомендованных и нераспространяемых фирмой Dremel, может привести к возгоранию, удару электрическим током или телесному повреждению людей.
-  • Не перезаряжать аккумуляторный блок на улице!

### **УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ**

- Не разбирать аккумуляторный блок, не удалять элементы, выступающие за контакты аккумулятора.
- По окончании срока использования аккумулятора не выбрасывать его! Использованный аккумуляторный блок следует отнести в соответствующий пункт утилизации или вернуть в сервис-центр фирмы DREMEL (адрес см. в схеме обслуживания, приложенной к инструменту).

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

1. Кнопка Вкл/Выкл "С" (рис. ❶)
  - Включите инструмент. Выберите скорость, установив рычажок на необходимый диапазон скоростей.
  - Скорость от 5.000 до 25.000 об/мин
2. Установка аксессуаров (рис. ❸)
  - Чтобы ослабить, нажмите кнопку блокировки вала "D" и удерживайте ее нажатой при вращении гайки цанги "А" (или патрона) вручную до тех пор, пока вал не заблокируется от дальнейшего проворачивания. При необходимости используйте ключ "Е" для ослабления гайки цанги "А".
  - Для замены аксессуара, вставьте насадку в цангу "В" (или патрон) как можно глубже, чтобы уменьшить возможность выпадения или возникновения дисбаланса.
  -   Действуя кнопку блокировки вала "D" затяните гайку цанги "А" (или патрон) вручную так, чтобы хвостовик аксессуара плотно зажался в цанге "В". При необходимости используйте ключ "Е" для затягивания гайки цанги "А".
  - Избегайте слишком сильно затягивать гайку цанги "А"!
3. Удержание и направление инструмента (см. рис. ❺)
  - Цанговый захват для работ, требующих высокой точности (гравировка)
  - Ручной захват скобеля для работ, не требующих высокой точности (шлифование)
  - Двусторонний сферический захват идеально подходит, если необходимо удерживать инструмент параллельно рабочей поверхности, например, при использовании отрезного диска
4. Зарядка инструмента
  - Аккумуляторный инструмент не заряжен полностью. Инструмент поставляется со съемным аккумуляторным блоком. Перед первым использованием убедиться, что аккумуляторный блок заряжен. Первая зарядка будет эффективнее, если оставить аккумуляторный блок заряжаться с вечера на всю ночь.
5. Зарядка аккумуляторного блока "Н" (см. рис. ❶)
  - Установить выключатель "С" в положение "OFF" (ВЫКЛ).
  - Сжать фиксирующие язычки "I" с обеих сторон аккумуляторного блока "Н", отсоединить аккумуляторный блок "Н" от инструмента, см. с. 2.
  - Совместить метки "F<sub>2</sub>" на аккумуляторном блоке с метками "F<sub>3</sub>" на зарядном устройстве, вставить аккумуляторный блок "Н" в зарядное устройство "G".
  - Подключить зарядное устройство "G" к источнику питания. При этом СД загорается зеленым, показывая, что питание подключено и идет зарядка аккумуляторного блока "Н". При нормальных условиях время зарядки аккумуляторного блока "Н" до полной емкости составляет 3 часа.
  - По окончании зарядки вынуть аккумуляторный блок "Н" из зарядного устройства "G".
  - Совместить метки "F<sub>2</sub>" на аккумуляторном блоке с метками "F<sub>1</sub>" на корпусе инструмента. Сжать



фиксирующие язычки "I", вставить аккумуляторный блок "H" в заднюю часть инструмента, отпустить язычки "I", чтобы зафиксировать блок на месте.

#### 6. Важные указания при зарядке

- Во время нескольких первых циклов зарядки аккумуляторный блок достигает не более 80% макс. возможной емкости. Чем не менее, в дальнейшем аккумулятор будет заряжаться до полной емкости.
- Зарядное устройство сконструировано таким образом, что быстрая зарядка аккумулятора возможно только при температуре от 0 °С до 40 °С.
- Существенное уменьшение времени работы между зарядками может означать, что срок использования аккумуляторного блока почти истек и его необходимо заменить.
- Если предполагается не использовать инструмент в течение длительного срока (напр., месяц и более), перед хранением следует пользоваться инструментом до тех пор, пока аккумуляторный блок не разрядится полностью. При возобновлении работ после длительного перерыва, емкость при первой зарядке будет меньше. Нормальная емкость будет восстановлена только после 2 - 3 циклов разрядки/зарядки. Не включать зарядное устройство в сеть во время периода хранения.
- Если аккумуляторный блок не заряжается должным образом:
  - Проверить напряжение в розетке, подключив другой электрический прибор.
  - Убедиться, что розетка не подключена к выключателю света, который отключает подачу энергии, если свет выключен.
  - Проверить контакты аккумуляторного блока на отсутствие загрязнений. При необходимости очистить ваткой, смоченной спиртом.
  - Если после этого зарядка все равно не будет проходить должным образом, необходимо отнести/отправить по почте инструмент, аккумуляторный блок и зарядное устройство в сервис-центр фирмы Dremel для ремонта (адрес см. в схеме обслуживания, приложенной к инструменту).

Примечание: Использование зарядных устройств или аккумуляторных блоков, непоставляемых фирмой Dremel, может прекратить действие гарантии!

#### СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- С целью подбора соответствующей насадки и определения оптимальной рабочей скорости предварительно попрактикуйтесь на пробном материале
- Во время работы не прилагайте излишних усилий; пусть за вас работает ваш высокоскоростной инструмент
- Пользоваться только теми приспособлениями, которые рекомендованы производителем модели.

#### СКОРОСТЬ

Аккумуляторный инструмент оснащен диском регулирования скорости. — чтобы включить инструмент, установить диск на необходимое число, соответствующее нужной скорости в диапазоне от 5.000 до 25.000 об/мин. — чтобы включить инструмент, установить диск на "0" (положение ВЫКЛ).

По таблицам, приведенным на страницах 4, 5, и 6, можно определить точную скорость, исходя из обрабатываемого материала и типа используемого резца или инструмента. По этим таблицам Вы также сможете подобрать как правильный аксессуар, так и оптимальную скорость при шлифовке.

Установка приблизительной частоты вращения для аккумуляторного инструмента, модели с регулируемой скоростью 780.

Установка переключателя	Диапазон скорости
0	OFF
2	1,000 - 5,000 об/мин
4	6,000 - 10,000 об/мин
6	11,000 - 15,000 об/мин
8	16,000 - 20,000 об/мин
10	21,000 - 25,000 об/мин

Скорость роторного инструмента управляется установкой данного указателя на корпусе.





#### Некоторые практические правила подбора скорости:

1. Изделия из пластмассы и легкоплавких материалов необходимо обрабатывать на низких скоростях.
2. Полирование, шлифование и чистку при помощи проволочной щетки необходимо выполнять на скоростях не выше 15.000 об/мин, чтобы предотвратить повреждение щетки.
3. Изделия из дерева необходимо обрабатывать на высоких скоростях.
4. Изделия из железа или стали необходимо обрабатывать на самой высокой скорости при помощи принадлежностей из карбида вольфрама, но на низких скоростях при помощи высокоскоростных стальных резцов. Если высокоскоростной стальной резец начинает вибрировать, это обычно означает, что он вращается слишком медленно.
5. Алюминий, медные сплавы, свинцовые и цинковые сплавы, а также олово можно обрабатывать на различных скоростях в зависимости от типа операции резки. Использовать парафиновые или другие подходящие смазки для резца, чтобы предотвратить налипание обрабатываемого материала на зубья резца.

Чтобы облегчить выбор оптимальной скорости обработки для различных материалов и принадлежностей, мы разработали специальные таблицы, см. рис. 6. Пользуясь этими таблицами можно подобрать рекомендуемую скорость для каждого типа материала. Обязательно просмотрите и изучите данные таблицы!

Но все-таки, чтобы наилучшим образом определить подходящую скорость обработки, нужно несколько минут попрактиковаться на небольшом кусочке обрабатываемого материала, даже если предварительно заглянуть в таблицу. Чтобы понять, надо ли уменьшить или увеличить скорость, нужно просто посмотреть на результат обработки на двух разных скоростях. При обработке изделий из пластмассы лучше начать, например, с низкой скорости и постепенно увеличивать скорость до тех пор, пока образец не начнет плавиться при контакте с инструментом. Тогда нужно постепенно уменьшать скорость, чтобы достичь оптимальной скорости обработки.

Бесполезно давить на инструмент с большей силой, чтобы получить желаемый результат резки. Возможно, следует сменить резец или изменить скорость обработки. Но нажим на инструмент вряд ли поможет.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Содержать инструмент, аккумуляторный блок и зарядное устройство в чистоте (некоторые бытовые чистящие средства и растворители могут повредить пластмассовые детали; такие средства содержат бензин, трихлорэтан, вещества, содержащие хлор, аммиак и другие вещества)
- Слишком сильное искрение обычно означает износ угольных щеток, в этом случае вам необходимо обратиться в сервис-центр.
- В случае каких-либо электрических или механических неисправностей обращайтесь для ремонта к одной из официально зарегистрированных станций технического обслуживания фирмы DREMEL (адреса приведены в указаниях по обслуживанию, прилагаемых к инструменту)

**GB****GUARANTEE**

This DREMEL product has been carefully inspected before leaving the factory and carries a guarantee of 2 years ("BASIC" : 1 year) from the date of purchase during which period any defect caused by faulty material or manufacture will be corrected without charge. Damage due to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the guarantee. In case of a complaint, please, send the tool **undismantled** together with proof of purchase to the nearest DREMEL Service Station, **postal charges prepaid**. DREMEL reserves the right to decline responsibility in case of repairs made by persons other than DREMEL service staff. In no event compensation can be claimed in case of damage to the workpiece or injury to the tool user. This guarantee does not affect your statutory rights (UK only). Information on guarantee in instruction manual herewith expires.

**F****GARANTIE**

Ce produit DREMEL a été contrôlé avec soin avant son départ d'usine et est garanti pour une durée de 2 ans ("BASIC" : 1 an) à compter du jour de l'achat. Pendant cette période, tout dommage causé par des défauts de fabrication du matériel ou défauts de fabrication sera réparé sans frais. Tout dommage dû à l'usure normale, à une surcharge ou à une mauvaise utilisation de l'outil, sera exclu de la garantie. En cas de problème, vous devez retourner l'outil **non-démonté** à la station-service agréée DREMEL la plus proche, en joignant la preuve d'achat, **port payé**. DREMEL se réserve le droit de décliner toute responsabilité lorsque des réparations ont été effectuées par des personnes autres que le personnel de la station-service agréée DREMEL. Toute demande de dommages et intérêts en cas de dommages matériels ou corporels liés à l'utilisation de l'outil sera refusée. Information sur la garantie dans le manuel d'instruction ainsi n'est plus valable.

**D****GARANTIE**

Für dieses DREMEL-Erzeugnis, das vor dem Versand sorgfältig kontrolliert wurde, gewähren wir 2 Jahre ("BASIC" : 1 Jahr) Garantie ab Liefertag um Schäden, die durch Material- oder Herstellerfehler entstanden sind, zu beseitigen. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen. Bei Beanstandung senden Sie bitte das Werkzeug **unzerlegt**, zusammen mit dem Kaufbeleg, an die nächste DREMEL-Vertragswerkstätte; **der Versand muß frei erfolgen**. DREMEL behält sich das Recht vor, jede Verantwortung abzulehnen, wenn das Werkzeug durch Nicht-DREMEL-Vertragswerkstätten repariert wurde. Auf keinen Fall kann auf Schadenersatz geklagt werden im Falle des Schadens am Werkstück oder der Verletzung des Werkzeugbenutzers. Garantie-information in der Bedienungsanleitung wird hiermit ungültig.

**NL****GARANTIE**

Dit DREMEL-product is zorgvuldig geïnspecteerd voor het de fabriek verliet en wij garanderen gedurende 2 jaar ("BASIC" : 1 jaar) vanaf de datum van aankoop dat ieder defect, dat te wijten is aan materiaal- of fabriekfouten, gratis zal worden hersteld. Schade veroorzaakt door normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik is van deze garantie uitgesloten. In geval van een klacht wordt u verzocht het product **ongedemonteerd**, samen met het aankoopbewijs, **franko** naar het dichtstbijzijnde DREMEL Service Station op te sturen. DREMEL behoudt zich het recht voor verantwoordelijkheid af te wijzen wanneer anderen dan DREMEL service-personeel reparaties hebben verricht. In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding bij schade aan het werkstuk of verwonding van de gereedschapsgebruiker. Informatie over garantie in de gebruiksaanwijzing vervalt hiermede.

**S****GARANTI**

Din DREMEL produkt har genomgått en fullständig kontroll innan den lämnade fabriken och du har 2 års ("BASIC" : 1 år) garanti från leveransdagen att kostnadsfritt reparera alla fel som uppstår pga material- eller fabriksfel. Skador som orsakats av normalt slitage, överbelastning eller fel hantering omfattas ej av garantin. Vid fel på maskinen, sänd in maskinen i **odemonterat skick** tillsammans med inköpskvitto, till närmaste DREMEL serviceverkstad, **med frakten betald**. DREMEL fräntar sig allt ansvar, om reparationen har utförts av annan person än personal från DREMEL:s serviceverkstäder. Inte i några fall kan ersättning krävas vid skada på arbetsstycket eller på användaren av maskinen. Vid försäljning till konsument i Sverige, gäller konsumentköplagen (1990:932). Information på garanti i instruktionsbok utgår härmed.

**DK****GARANTI**

DREMEL garanterer at dette produkt tilfredsstillende opfylder de funktioner til hvilket det er fremstillet. I 2 år ("BASIC" : 1 år) fra købsdato vil værktøjet blive repareret uden beregning, hvis defekten skyldes materiale- eller fabriksfejl. Skader der dækker ikke normal slidtage, overbelastning eller fejlagtig anvendelse af værktøjet. I tilfælde af en klage, send venligst det **udremelte** værktøj sammen med et køb-bevis til nærmeste autoriseret DREMEL service værksted; **porto/fragt bedes forudbetalt**. DREMEL forbeholder sig retten til at frasige sig ansvaret, i tilfælde af reparationer foretaget af andre end DREMEL's autoriserede service værksteder. Godtgørelse kan i intet tilfælde kræves, hvis der sker skade enten på emnet der arbejdes med eller på brugeren af værktøjet. Information om garanti i instruktionsbogen forfalder hermed.

**N****GARANTI**

Dette DREMEL produkt er nøye kontrollert før det ble sendt fra fabriken og vi garanterer at skader oppstår på grunn av material- eller produksjonsfeil i 2 år ("BASIC" : 1 år) fra kjøpsdato blir godtgjort uten kostnader (eks. transportkostnader til servicestasjonen). Skader som kan tilbakeføres til naturlig slitasje, overbelastning eller usakkyndig behandling er utelukket fra garantien. I tilfelle klage send verktøyet i **montert tilstand** med kjøpsbevis **med frakt betalt** til nærmeste DREMEL serviceverksted. DREMEL reserverer seg rett til å avslå garanti erstatning dersom reparasjon er utført av personer som ikke er autorisert av DREMEL. Kompensasjon kan ikke i noe tilfelle kreves ved skade på arbeidsstykket eller ved skade på brukeren av verktøyet. Informasjon om garanti i instruksjonsboken bortfaller herved.

**FIN****TAKUU**

Tämä DREMEL-tuote on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta lähtöä ja siinä on voimassa 2 vuoden ("BASIC" : 1 vuoden) takuu ostopäivästä lukien. Mahdolliset takuuaikana sattuneet valmistus- ja raaka-ainevirheet korjataan kululta. Normaalin kulumisen, väärän käsittelyn tai käytön aiheuttamia vaurioita takuu ei korvaa. Takuutapauksissa **purkamattoman** koneen mukana on lähetettävä ostokuitti DREMEL-huoltoilikeeseen, **postimaksu maksettuna**. DREMEL pidättää oikeuden kieltäytyä vastuusta tapauksissa, joissa korjausta on yrittänyt henkilö, joka ei kuulu DREMEL-henkilökuntaan. Takuu ei kata työkohteeseen tulleita vaurioita tai henkilövahinkoja. Nämä poikkeavat takuutiedot korvaavat käyttöohjekirjassa mainitut.

**E****GARANTIA**

Este producto de DREMEL ha sido cuidadosamente inspeccionado antes de salir de fábrica y tiene una garantía de 2 años ("BASIC" : 1 año) a partir de la fecha de su adquisición, periodo en el cual cualquier fallo ya sea por defecto del material o fabricación será corregido sin cargo. Las averías ocasionadas por desgaste natural, rotura por sobrecarga o utilización indebida serán excluidas de la garantía. En caso de reclamación, rogamos envíe esta herramienta a **portes pagados, sin desmontar**, y junto con el justificante de la compra al servicio técnico autorizado de DREMEL más próximo.

DREMEL no se hace cargo de ninguna reparación efectuada por personal ageno a DREMEL o sus servicios técnicos autorizados. Bajo ningún concepto se podrá reclamar compensación en caso de daño a la pieza a trabajar o al usuario de la herramienta. Informes de garantía en el manual de instrucciones con la presente expiran.

P

## GARANTIA

Esta ferramenta DREMEL foi cuidadosamente inspeccionada antes de sair da fábrica e tem uma garantia de 2 anos ("BASIC" : 1 ano) contados a partir da data de compra, período durante o qual serão reparadas sem quaisquer encargos todas as avarias causadas por defeito de fabrico ou de material. Avarias devidas ao desgaste normal, sobrecarga ou utilização incorrecta não estão abrangidas pela garantia. No caso de reclamação, por favor envie a ferramenta, **sem ser desmontada**, acompanhada do comprovativo da compra, para o Posto de Assistência DREMEL mais próximo, **com os portes pagos**. A DREMEL reserva-se a declinar responsabilidade nos casos em que se verifique ter havido tentativa de reparação por pessoas que não façam parte do quadro técnico da DREMEL. Em nenhum dos casos os termos desta garantia dão lugar a indemnização por danos causados na peça de trabalho ou ao utilizador. Informação sobre garantia no manual de instruções é substituída por esta.

I

## GARANZIA

Questo prodotto DREMEL è stato attentamente ispezionato prima di lasciare la fabbrica ed è garantito per 2 anni ("BASIC" : 1 anno) dalla data di acquisto per ogni difetto di materiale o di lavorazione. Guasti derivanti da usura naturale, sovraccarico o uso improprio dell'utensile sono esclusi dalla garanzia. In caso di lamentelle, consegnare l'utensile **non smontato** insieme al documento fiscale comprovante l'acquisto al più vicino centro assistenza autorizzato DREMEL, **spese postali anticipate**. La DREMEL declina ogni responsabilità in caso di riparazioni effettuate non dai propri centri assistenza. In nessun caso è possibile richiedere un risarcimento in caso di danni al pezzo lavorato o all'utilizzatore dell'utensile. La presente sostituisce informazioni sulla garanzia contenute nel manuale di istruzione.

H

## GARANCIA

Ezen DREMEL termékre, melyet kiszállítás előtt gondosan ellenőriztünk, a szállítás napjától számított 2 év ("BASIC" : 1 év) garanciát nyújtunk olyan meghibásodásokra, melyek anyag vagy gyártási hibákra vezethetők vissza. A garancia nem vonatkozik a természetes kopásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezelésből adódó hibákra. Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja szétszedni, hanem a garanciajegyvel együtt vigye el vagy küldje be a legközelebbi DREMEL márkaszervizbe. A DREMEL fenntartja magának a jogot minden felelősség elhárítására abban az esetben, ha a javítás nem DREMEL márkaszervizben történik. A kárterítés igénye nem terjed ki a munkadarab vagy a gép kezelőjének sérülésére. A minőség tanúsítása a 2/1984. (III.10) BKM-IPM együttes rendelet értelmében. Mint forgalombahozó tanusítjuk, hogy jelen termékünk minősége a vásárlási tájékoztatóban közölteknak megfelel. A garanciaszintre vonatkozó információkat a használati utasítás tartalmazza.

CZ

## ZÁRUKA

Na náradí je poskytována záruka 2 roky ("BASIC" : 1 rok) od doby dodání (Ize prokázat účtem nebo dodacím listem). Na škody vzniklé příloženým opořtebováním, přelžením nebo neodbornou obsluhou se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje také na případy kdy oprava nebyla provedena v odborném servisu fy. DREMEL. Při reklamaci zašlete náradí v **nerozloženém stavu** do autorizované opravny DREMEL; **poštovním hradí odběratel**. Při případné reklamaci nebo opravě předložít spolu s poškozeným náradím. Informace o záruce uvedené v návodu k použití je tímto splněna.

GR

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το εργαλείο DREMEL έχει ελεγχθεί προσεκτικά πριν να φύγει απο το εργοστάσιο και, σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη 348/349 της "14/89 Αγορανομικής Διάταξης και τις τροποποιήσεις 8/93", έχει εγγύηση 2 ετη ("BASIC" : 1 ετος) από την ημερομηνία αγοράς, κατά τη διάρκεια της οποίας οποιαδήποτε βλάβη που έχει προκληθεί από ελαττωματικό υλικό ή κατασκευή θα επισκευασθεί χωρίς χρέωση. Η κάλυψη βλαβών που προέρχονται από φυσιολογική φθορά, υπερφόρτιση ή ανόμοστη μεταχείριση, δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση παραπόνων παρακαλούμε να στείλετε το εργαλείο **συναρμολογημένο**, μαζί με απόδειξη αγοράς, στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο DREMEL, **με τα έξοδα αποστολής προπληρωμένα**. Ο οικος DREMEL διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ευθύνη στην περίπτωση που οι επισκευές έχουν γίνει από πρόσωπα που δεν ανήκουν στο εκπαιδευμένο προσωπικό του Σέρβις DREMEL. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή απαίτηση αποζημίωσης αν προκληθεί ζημία στο καταργαζόμενο τεμάχιο ή τραυματισμός του χειριστή του εργαλείου. Πληροφορηση για εγγύηση στο βιβλίο οδηγιών εξαντλητά εδίο.

TR

## GARANTİ

Teslimattan önce siki bir biçimde kontrol edilen bu DREMEL ürünü için, satın alma tarihinden itibaren, malzeme ve üretici hatalarından kaynaklanan hatalar için 2 yıl ("BASIC" : 1 yıl) garanti veriyoruz ve bu hasarları gidereceğimizi beyan ediyoruz. Doğal yıpranma, aşırı zorlama ve usulüne uygun olmayan kullanımdan doğan hasarlar bu garanti kapsamında değildir. Aletinizden bir şikâyetiniz olursa, aleti, satın alma belgeleri ile birlikte ve **sökülmeden** en yakındaki DREMEL yetkili servisine gönderin, **gönderi** ücreti tarafınızdan ödenmek zorundadır. Alet DREMEL yetkili servislerinin dışında bir serviste onarım gördüğü takdirde, DREMEL her türlü sorumluluğu reddetme hakkına sahiptir. İS parçasında bir hasar meydana geldiği veya aleti kullanan yaralandığı takdirde, hiçbir tazminat talebinde bulunulamaz. Bilgi ve malumatı, kullanma kılavuzu ve garanti belgelerindedir.

RU

## ГАРАНТИЯ

Данное изделие DREMEL было тщательно проверено отделом технического контроля завода-изготовителя, и мы гарантируем, что любой дефект, выявленный в течение 2-х лет ("BASIC" : 1 года) после дня покупки, будет устранен бесплатно, если он обусловлен дефектами материала или погрешностями производства. Гарантия не распространяется на неисправности, обусловленные нормальным износом, перегрузками или небрежным обращением. В случае предъявления гарантийного иска мы просим Вас послать **Франко** изделие, **не разбирая его**, в ближайшую станцию сервисного обслуживания DREMEL. Фирма DREMEL оставляет за собой право отклонить гарантийный иск, если ремонтom изделия занимался кто-либо другой кроме сервисного персонала DREMEL. В любом случае не принимаются притязания на возмещение ущерба при повреждении обрабатываемого изделия или при травме пользователя инструмента. Настоящая гарантия отменяет гарантийную информацию, содержащуюся в инструкции по эксплуатации.

PL

## GWARANCJA

Zakupione w Polsce elektronarzędzia firmy DREMEL objęte jest 24-miesięczną gwarancją (z wyłączeniem linii "BASIC", dla której obowiązuje 12-miesięczny okres gwarancji). W tym okresie usuwane są bezpłatnie usterki wynikające z wad produkcyjnych lub zastosowania nieodpowiednich materiałów. Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, przeciążenia lub nieumiejętnego obchodzenia się z elektronarzędziem nie są objęte gwarancją. Gwarancja uznawana jest tylko wtedy, gdy elektronarzędzie zostanie dostrzczone w stanie **nierozbieranym** wraz z kartą gwarancyjną do punktu sprzedaży.